



# Notas de la versión para el cliente

## Fiery XF, versión 8.0.3

Fiery® tiene el placer de anunciar el lanzamiento de Fiery XF 8.0.3. Esta última versión del software Fiery es una actualización del servidor para Fiery proServer y Fiery XF 8.0, que actualiza el servidor Fiery XF de 8.0, 8.0.1 o 8.0.2 a 8.0.3.

### Nuevos controladores de impresora:

- EFI
  - Pro 16h+
  - Pro 30f+
- Durst
  - P5 500 (Printer Option: Grupo 7)
- Mimaki
  - CJV330-130 (Printer Option: Grupo 5)
  - CJV330-160 (Printer Option: Grupo 5)
  - JFX600-2513 (Printer Option: Grupo 7)
  - JV330-130 (Printer Option: Grupo 5)
  - JV330-160 (Printer Option: Grupo 5)
  - SWJ-320 (Printer Option: Grupo 5)
- WEIGANG
  - WG S210 Meteor (Printer Option: Grupo 6)
  - WG S210 Royal (Printer Option: Grupo 6)
  - WG S230 W Royal (Printer Option: Grupo 6)
  - WG S350 Meteor (Printer Option: Grupo 6)
  - WG S350 Royal (Printer Option: Grupo 6)
  - WG S350 W V Royal (Printer Option: Grupo 6)



## Problemas resueltos

### Correcciones relacionadas con Fiery XF 8.0.3

- Correcciones relacionadas con el servidor Fiery XF:
  - Se ha solucionado un problema de lentitud en el procesamiento de trabajos de anidamiento y de la opción Pasar a siguiente y repetir.
  - Se ha solucionado un problema con el carácter “/” en el nombre de la impresora. El carácter impedía la creación del registro de flujo de trabajo de la impresora.
  - Se ha solucionado un problema de goteo de tinta transparente.
  - Se ha solucionado un problema con los artefactos de tinta blanca impresos cuando se añaden marcas de corte Zund con un código de barras.
- Correcciones relacionadas con el controlador de impresora:
  - Se ha solucionado un problema en EPSON SureColor SC-P9500 que provocaba errores en un trabajo cuando se utilizaba la opción de calidad de impresión Optimizar borde de papel.
  - Se ha solucionado un problema para Canon imagePROGRAF GP-6100S en el que los archivos con caracteres japoneses en sus nombres no llegaban a la impresora.
  - Se ha solucionado un problema en AGFA Titan Jeti en el que el color de la impresión resultaba dañado al enviar trabajos con una anchura de 126 pulgadas a la impresora.
  - Se ha solucionado un problema en Inkcup Helix en la curva de corrección visual en la que faltaba tinta transparente.
  - Se ha solucionado un problema en Canon imagePROGRAF PRO-6100 en el que los anidamientos no se imprimían.
  - Se ha solucionado un problema en EFI VUTEk 32h con artefactos de línea blanca.
- Correcciones relacionadas con el anidamiento:
  - Se ha solucionado un problema de anidamiento con imágenes clonadas o copias de la imagen.
- Correcciones relacionadas con la opción Pasar a siguiente y repetir:
  - Se ha solucionado un problema en la opción de Pasar a siguiente y repetir que provocaba la aparición de una fina línea blanca entre las copias de los trabajos de Pasar a siguiente y repetir sin interrupciones.

## Disponibilidad

- La actualización 8.0.3 del servidor Fiery XF está disponible como actualización en línea a través de Fiery Server Control para todas las configuraciones de Fiery proServer y Fiery XF 8.0.
- Como alternativa, la actualización 8.0.3 del servidor Fiery XF se puede descargar desde el [Centro de descargas de Fiery](#).

## Notas adicionales:

- Las soluciones de Fiery proServer y Fiery XF consisten en varias aplicaciones de software. Una aplicación de servidor (servidor Fiery XF), una aplicación de cliente (Fiery Command WorkStation), además de aplicaciones de color (Color Profiler Option y Color Verifier Option que se incluyen en Fiery Color Profiler Suite).
- La siguiente información general proporciona datos sobre las versiones del servidor Fiery XF, Fiery Command WorkStation y Fiery Color Profiler Suite necesarias para la compatibilidad completa de las características con Fiery XF 8.0.3:

	Servidor Fiery XF	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
<b>Fiery XF 8.0.3</b>	8.0.3	7.0.0.621 o posterior	5.7.0.10 o posterior
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 1311 macOS 14	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 1311 macOS 14

- Las últimas versiones de Fiery Command WorkStation y Fiery Color Profiler Suite están disponibles a través de Fiery Software Manager o del [Centro de descargas de Fiery](#), en la sección **Herramientas y aplicaciones de software**.

## Contrato de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA)

Los Contratos de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA) para el Fiery proServer y Fiery XF ofrecen un flujo constante de características, mejoras y correcciones, así como los controladores de impresoras y cortadores más recientes. Fiery XF 8.0.3 está disponible de forma gratuita para todos los clientes que dispongan de software Fiery cubierto por este contrato.

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local de Fiery XF o visite <https://fiery.com/XF>.

La gama de soluciones integradas de Fiery aumenta la productividad y mejora la rentabilidad. Encontrará más información en [www.fiery.com](http://www.fiery.com).