



Notas de versão do cliente

Fiery XF, versão 8.0.4

A Fiery® tem o prazer de anunciar o lançamento da Fiery XF 8.0.4. Esta última versão do software Fiery é uma atualização do servidor para o Fiery proServer e Fiery XF 8.0, que atualiza o Fiery XF servidor de 8.0, 8.0.1, 8.0.2 ou 8.0.3 para 8.0.4.

Novos drivers de impressora

- 3ALPS
 - SÉRIE HS130X (Printer Option - Grupo 4)
 - SÉRIE BY130X (Printer Option - Grupo 4)
 - SÉRIE HSflatbed (Printer Option - Grupo 4)
 - SÉRIE BYflatbed (Printer Option - Grupo 4)
- Céu Azul Digital
 - BSEP 5408 (Printer Option - Grupo 4)
 - BSUV 1115 (Printer Option - Grupo 6)
- Canon
 - imagePROGRAF TX-2200 (Printer Option - Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-3200 (Printer Option - Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-4200 (Printer Option - Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-5220 (Printer Option - Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-5320 (Printer Option - Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-5420 (Printer Option - Grupo 4)
 - imagePROGRAF TZ-5320 (Printer Option - Grupo 4)
 - imagePROGRAF TZ-32000 (Printer Option - Grupo 4)
- ChengHe
 - i Press S UV (Printer Option - Grupo 4)
 - i Press S UV (Printer Option - Grupo 6)



- EFI
 - VUTEk M3h
 - VUTEk Q3h X
 - VUTEk Q3h XP
 - VUTEk X3r
 - VUTEk X5r
- EPSON
 - SureColor SC-P205X0 (Printer Option - Grupo 6)
 - SureColor SC-P205X0L (Printer Option - Grupo 6)
- Fujifilm
 - Acuity Prime L (Printer Option - Grupo 7)
 - Acuity Prime Hybrid (Printer Option - Grupo 7)
- Grando
 - GD-1301 (Printer Option - Grupo 4)
 - GD-1301 (Printer Option - Grupo 4)
- Roland DG
 - VersaOBJECT CO-300i (Printer Option - Grupo 6)
 - VersaOBJECT CO-640i (Printer Option - Grupo 6)

Drivers de impressora atualizados

- EFI
 - VUTEk F-Q3r / F-Q5r [FAST DRIVE]
 - Adição de modos de impressão:
 - WW-Coat_F-Fosco-Q
 - WW-Coat_F-Gloss-Q
- EPSON
 - SC-V7000
 - Adicionado suporte para o software controlador de mesa EPSON UV da versão 1.5.
 - **Nota:**
 - Os modelos SC-V7000 que utilizam versões anteriores do software do controlador de mesa UV EPSON não podem ser acionados com o driver atualizado.
 - O software controlador de mesa UV EPSON deve ser instalado na impressora por um técnico EPSON.

- Fujifilm
 - Acuity Ultra R2 3208W/5008W, Ultra Híbrido 3306W/3308W
 - Conjunto de tinta CMYKcm+WW para CMYKcm+W alterado para permitir a configuração da ordem das camadas com tinta branca no software front-end da impressora (por exemplo, cor em branco ou branco em cor).
- Mutoh
 - XpertJet 1682SR Pro
 - Adição do modo de cor CMYK.

Aprimoramento de cores

- Atualização de predefinição de tolerância de verificação de cores para Dynamic Wedge (faixa de controle dinâmica de extração de tarefa de cores principais, incluindo cores exatas).
 - O formato Delta E foi alterado de dE CIE76 para dE2000.
 - Os valores de tolerância agora têm uma casa decimal.

Aprimoramento de produtividade

- Suporte à correção do tamanho da mídia para todos os modelos de impressora compatíveis com Printer Option - Grupos 3, 5 e 7.
 - A função Correção do tamanho da mídia corrige o comprimento e a largura da mídia para que o tamanho da tarefa de entrada corresponda ao tamanho da tarefa na saída na direção do comprimento e da largura (por exemplo, para correção de alterações de dimensões da malha causadas pelo pós-tratamento).

Aprimoramento da conectividade

- Suporte JDF aprimorado
 - Comentários sobre o status da tarefa para JDF remetente (por exemplo, para um sistema MIS).
 - Informações de rastreamento da tarefa mostradas enquanto a Fiery Command WorkStation tarefa está sendo enviado ao Fiery XF.

Problemas corrigidos

Correções relacionadas ao **Fiery XF 8.0.4**

- Correções relacionadas ao servidor Fiery XF:
 - Correção de um problema em que os arquivos L*a*b* eram exibidos e impressos em preto.
 - Correção de um problema em que a tinta clara estava caindo.

- Correções relacionadas ao driver da impressora:
 - Corrigidas discrepâncias de tamanho de arquivo de saída entre FAST Processing as configurações de opção Nível 1 versus Nível 2-4 no Durst Rho 512R.
 - Impressão de etiqueta fixa no sistema operacional Windows chinês para impressoras EPSON, HP e Canon.
 - Resolvido o problema da correção do comprimento da mídia que não funcionava na EPSON Stylus PRO 11880 após a atualização para a Fiery XF versão 8.0.2.
 - Correção de um problema em que todas as tarefas do EFI VUTEk Q3h tinham um limite branco de 5 mm ao redor da tarefa.
 - Correção de um problema em que os arquivos encaixados eram enviados e impressos somente em preto e branco em uma EFI VUTEk Pro32r+.
- Correções relacionadas à função Avançar e repetir:
 - Corrigido o erro "Tamanho da folha para colocação muito pequena" na Canon Colorado 1650.
 - Correção de um problema em que a saída de Avançar e repetir mostrava a cada 1,4 metro uma linha vertical branca e espessa ao usar a entrada TIFF.
- Correções relacionadas a corte:
 - Correção de um problema em que o arquivo ZCC girava cerca de 5 graus quando o Zund lia a segunda marca da câmera.

Disponibilidade

- A atualização do Fiery XF servidor 8.0.4 está disponível como uma atualização on-line por meio do Fiery Server Control para todas as configurações do Fiery proServer e Fiery XF versão 8.0.
- Como alternativa, a atualização do Fiery XF servidor 8.0.4 pode ser baixada do [Centro de downloads Fiery](#).

Notas adicionais

- As soluções Fiery proServer e Fiery XF são compostas de vários aplicativos de software. Um aplicativo do servidor (servidor Fiery XF), um aplicativo cliente (Fiery Command WorkStation), mais aplicativos de cor (Color Profiler Option e Color Verifier Option estão incluídos no Fiery Color Profiler Suite).
- A visão geral a seguir informa sobre as versões do servidor Fiery XF, Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite necessárias para obter suporte completo de recursos com o Fiery XF 8.0.4:

	Servidor Fiery XF	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 8.0.4	8.0.4	7.1.0.228 ou posterior	5.7.0.10 ou posterior

	ServidorFiery XF	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Sistemas operacionais compatíveis	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15

- As versões mais recentes da Fiery Command WorkStation e do Fiery Color Profiler Suite estão disponíveis por meio do Fiery Software Manager ou do [Centro de downloads Fiery](#) na seção **Software e ferramentas de aplicativos**.

Contrato de suporte e manutenção de software (SMSA)

Os Contrato de suporte e manutenção de software (SMSA) do Fiery proServer e Fiery XF fornecem um fluxo contínuo de recursos, melhorias, correções e os drivers de impressora e guilhotina mais recentes. O Fiery XF 8.0.4 está disponível sem custo adicional para todos os clientes com software Fiery coberto por este contrato.

Para obter mais informações, entre em contato com o seu revendedor local Fiery XF ou acesse <https://fiery.com/XF>.

O Portfólio da Fiery de soluções integradas aumenta a produtividade e melhora os resultados financeiros. Saiba mais em www.fiery.com.