



Customer Release Notes

Fiery XF, Version 9.0.2

Fiery® gibt die Veröffentlichung von Fiery XF 9.0.2 bekannt. Das neueste Fiery Software-Release ist ein Serverupdate für Fiery proServer und Fiery XF 9.0, das den Fiery XF Server von 9.0 oder 9.0.1 auf 9.0.2 aktualisiert.

Neue Druckertreiber

- ALLWIN
 - AW-EP2004 (Printer Option Gruppe 6)
- Blue Sky Digital
 - BSLP 305 (Printer Option Gruppe 6)
- COLTEX
 - CS15-H (Printer Option Gruppe 6)
 - CS16-PRO-B (Printer Option Gruppe 6)
 - CS16-PRO-H (Printer Option Gruppe 6)
 - CS8-PRO-B (Printer Option Gruppe 6)
 - CS8-PRO-H (Printer Option Gruppe 6)
 - S8020-B (Printer Option Gruppe 6)
 - S8020-H (Printer Option Gruppe 6)
 - XT100-B (Printer Option Gruppe 6)
 - XT100-H (Printer Option Gruppe 6)
 - XT120-B (Printer Option Gruppe 6)
 - XT120-H (Printer Option Gruppe 6)
 - XT20-H (Printer Option Gruppe 6)
 - XT40-B (Printer Option Gruppe 6)
 - XT40-H (Printer Option Gruppe 6)
 - XT60-B (Printer Option Gruppe 6)
 - XT60-H (Printer Option Gruppe 6)



- XT80-B (Printer Option Gruppe 6)
- XT80-H (Printer Option Gruppe 6)
- Dlican
 - DLB-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option Gruppe 6)
 - DLB-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option Gruppe 6)
 - DLH-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option Gruppe 6)
 - DLH-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option Gruppe 6)
 - DLI-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option Gruppe 6)
 - DLI-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option Gruppe 6)
- EPSON
 - SureColor SC-T 34X0 (Printer Option Gruppe 2)
 - SureColor SC-T 34X5 (Printer Option Gruppe 2)
 - SureColor SC-T 54X0 (Printer Option Gruppe 4)
 - SureColor SC-T 54X5 (Printer Option Gruppe 4)
- **Hinweis:**
 - Für Fiery XF 9.0.1 und früher wurden alle vier Modelle unter Printer Option Gruppe 3 lizenziert.
 - Wenn Sie eines dieser Druckermodelle mit Fiery XF 9.0.1 oder früher ausführen, können Sie diese Treiber in Fiery XF 9.0.2 oder höher weiter verwenden.
 - Wenn Sie eines dieser vier Modelle nach dem Update auf Fiery XF 9.0.2 hinzufügen, ist eine Lizenz für die Printer Option Gruppe 2 oder 4 erforderlich.
- EFI
 - VUTEk D3r+ (Printer Option EFI)
 - VUTEk D5r+ (Printer Option EFI)
 - VUTEk FabriVU i8 (Printer Option EFI)
 - VUTEk M3h-X (Printer Option EFI)
- GongZheng
 - GZF6650KM (Printer Option Gruppe 7)
- iTTEN
 - AT (Printer Option Gruppe 6)
 - Hoson (Printer Option Gruppe 6)
 - KYE-Hoson (Printer Option Gruppe 6)
- KINGT
 - KGT 2513-YW (Printer Option Gruppe 6)

- XENONS
 - DS120-B (Printer Option Gruppe 6)
 - DS120-H (Printer Option Gruppe 6)
 - LL130-B (Printer Option Gruppe 6)
 - LL130-H (Printer Option Gruppe 6)
 - LL180-B (Printer Option Gruppe 6)
 - LL180-H (Printer Option Gruppe 6)
 - PJ2800-H (Printer Option Gruppe 6)
 - S1600-H (Printer Option Gruppe 6)
 - X4-PLUS-H (Printer Option Gruppe 6)
 - X4-PLUS-R (Printer Option Gruppe 6)
 - X5 PRO-16H (Printer Option Gruppe 6)
 - XJ180-H (Printer Option Gruppe 6)
 - XJ2000-H (Printer Option Gruppe 6)
 - XJ2000-R (Printer Option Gruppe 6)
- XYF
 - 5608K (Printer Option Gruppe 6)

Aktualisierte Druckertreiber

- Blue Sky Digital
 - BSUV 115/ BSEP 5407
 - Zusätzliche Unterstützung für die X/Y-Schrumpffkorrektur
- EFI
 - Pro 16h+, 30f+, 30h+
 - Zusätzliche Unterstützung für TF-Tinte
 - VUTEk M3h
 - CMYKWO-Farbmodus hinzugefügt
 - Hinzugefügte Auflösungen:
 - 363 x 3000 dpi
 - 363 x 3600 dpi
 - Zusätzliche Unterstützung für ZIP-Komprimierung

- VUTEk Q3h-X/XP
 - CMYKcmk-Farbmodus hinzugefügt
- X-Roland
 - JH 1290F / JH 1301F / JH 1302F / JH 1304F
 - Zusätzliche Unterstützung für die X/Y-Schrumpffkorrektur

Produktivitätsverbesserung

- Unterstützung für PNG-Dateiformat hinzugefügt

Behobene Probleme

Mit Fiery XF 9.0.2 in Zusammenhang stehende Fehlerbehebungen

- Fehlerbehebungen in Bezug auf Fiery XF Server:
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aktivieren der Option FAST RIP mit der Adobe PDF Print Engine (APPE) nach der RIP-Verarbeitung zu einem teilweisen Verlust des Dateiinhalts führen konnte.
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem Aufträge mit Sonderzeichen im Dateinamen, wie z. B. deutschen Umlauten, nicht in Cut Server ankamen, wenn sie als einzelne Aufträge gesendet wurden.
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spot-Farben wie White_ink oder Pantone 281C beim Importieren großer PDF-Dateien nicht erkannt wurden.
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Importieren kleiner Einzeldatei-Separations-TIFF-Dateien mehrere Minuten dauerte.
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem Schnittpfade nach dem Upgrade auf Fiery XF 9.0 dupliziert wurden.
- Fehlerbehebungen in Bezug auf Druckertreiber:
 - Es wurde ein Problem mit der EFI VUTEk GS-Serie behoben, bei dem ein Upgrade von Fiery XF 9.0 auf 9.0.1 dazu führte, dass gedruckte Farben deutlich dunkler erschienen.
 - Es wurde ein Problem auf EPSON SureColor SC-T7750, SC-P9550 und SC-P8550 behoben, bei dem die Einstellung Farboptimierung (reines Schwarz) nicht angewendet wurde.
 - Es wurde ein Problem auf dem Roland DG VersaOBJECT MO-240 behoben, bei dem eine falsche Druckreihenfolge mit weißer Tinte angezeigt wurde.
 - Es wurde ein Problem mit dem VUTEk GS3250 Pro behoben, bei dem bei Verwendung des Fiery XF Support Package 8.0.6 eine schwerwiegende Farbungenaugkeit auftrat, die zu einer übersättigten Ausgabe führte.
- Fehlerbehebungen in Bezug auf JDF:
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem die JDF-Auftragsübergabe bei ausgesetzten Aufträgen fehlschlug, nachdem 7.2 von demselben Computer wie der Fiery XF Server deinstalliert Fiery Command WorkStation wurde.

Verfügbarkeit

- Das Fiery XF 9.0.2-Serverupdate ist als Online-Update über Fiery Server Control für alle Konfigurationen von Fiery proServer und Fiery XF Version 9.0 verfügbar.
- Alternativ kann das Fiery XF 9.0.2-Serverupdate über das [Fiery Download-Center](#) heruntergeladen werden.

Zusätzliche Hinweise

- Fiery proServer und Fiery XF Lösungen bestehen aus mehreren Software-Anwendungen: eine Serveranwendung (Fiery XF Server), eine Clientanwendung (Fiery Command WorkStation) und Farbanwendungen (Color Profiler Option und Color Verifier Option in Fiery Color Profiler Suite enthalten).
- Die folgende Übersicht informiert Sie über die erforderlichen Versionen von Fiery XF Server, Fiery Command WorkStation und Fiery Color Profiler Suite, die für die volle Unterstützung der Funktionen mit Fiery XF 9.0.2 erforderlich sind:

	Fiery XF Server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 9.0.2	9.0.2	7.2.0.618 oder höher	5.9.1.38 oder höher
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11, 11 24H2, 11 25H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 Bit) Microsoft Windows Server 2019, 2022 und 2025	Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 Bit) Microsoft Windows Server 2019, 2022 und 2025 macOS 13, 14, 15 und 26	Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 und 2025 macOS 13, 14, 15 und 26

- Die neuesten Versionen von Fiery Command WorkStation und Fiery Color Profiler Suite sind über den Fiery Software Manager oder das [Fiery Download-Center](#) im Abschnitt **Anwendungssoftware und Werkzeuge** verfügbar.

Vertrag über Softwarewartung und Support (SMSA)

Fiery Verträge über Softwarewartung und Support (SMSA) für Fiery proServer und Fiery XF bieten kontinuierlich neue Funktionen, Verbesserungen, Korrekturen und die neuesten Drucker- und Schneidsystemtreiber. Fiery XF 9.0.2 ist ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden verfügbar, deren Fiery Software durch diesen Vertrag abgedeckt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Fiery XF Vertriebspartner oder unter <https://fiery.com/XF>.

Das Portfolio der integrierten Lösungen von Fiery erhöht Ihre Produktivität und verbessert Ihr Geschäftsergebnis. Erfahren Sie mehr unter <https://www.fieri.com>.