



Customer Release Notes

Fiery XF, versión 9.0.2

Fiery® tiene el placer de anunciar el lanzamiento de Fiery XF 9.0.2. Esta última versión del software Fiery es una actualización del servidor para Fiery proServer y Fiery XF 9.0, que actualiza el servidor Fiery XF de 9.0 o 9.0.1 a 9.0.2.

Nuevos controladores de impresora:

- ALLWIN
 - AW-EP2004 (Printer Option Grupo 6)
- Cielo Azul Digital
 - BSLP 305 (Printer Option Grupo 6)
- COLTEX
 - CS15-H (Printer Option Grupo 6)
 - CS16-PRO-B (Printer Option Grupo 6)
 - CS16-PRO-H (Printer Option Grupo 6)
 - CS8-PRO-B (Printer Option Grupo 6)
 - CS8-PRO-H (Printer Option Grupo 6)
 - S8020-B (Printer Option Grupo 6)
 - S8020-H (Printer Option Grupo 6)
 - XT100-B (Printer Option Grupo 6)
 - XT100-H (Printer Option Grupo 6)
 - XT120-B (Printer Option Grupo 6)
 - XT120-H (Printer Option Grupo 6)
 - XT20-H (Printer Option Grupo 6)
 - XT40-B (Printer Option Grupo 6)
 - XT40-H (Printer Option Grupo 6)
 - XT60-B (Printer Option Grupo 6)
 - XT60-H (Printer Option Grupo 6)



- XT80-B (Printer Option Grupo 6)
- XT80-H (Printer Option Grupo 6)
- Dlican
 - DLB-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option Grupo 6)
 - DLB-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option Grupo 6)
 - DLH-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option Grupo 6)
 - DLH-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option Grupo 6)
 - DLI-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option Grupo 6)
 - DLI-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option Grupo 6)
- EPSON
 - SureColor SC-T 34X0 (Printer Option Grupo 2)
 - SureColor SC-T 34X5 (Printer Option Grupo 2)
 - SureColor SC-T 54X0 (Printer Option Grupo 4)
 - SureColor SC-T 54X5 (Printer Option Grupo 4)
- **Nota:**
 - Para la versión 9.0.1 de Fiery XF y versiones anteriores, los cuatro modelos tenían licencia de Printer Option Grupo 3.
 - Si está ejecutando uno de estos modelos de impresora con la versión 9.0.1 o anterior de Fiery XF, puede seguir utilizando estos controladores en la versión 9.0.2 o posterior de Fiery XF.
 - Si añade uno de estos cuatro modelos después de actualizar a la versión 9.0.2 de Fiery XF, se requiere una licencia de Printer Option Grupo 2 o 4.
- EFI
 - VUTEk D3r+ (Printer Option EFI)
 - VUTEk D5r+ (Printer Option EFI)
 - VUTEk FabriVU i8 (Printer Option EFI)
 - VUTEk M3h-X (Printer Option EFI)
- GongZheng
 - GZF6650KM (Printer Option Grupo 7)
- iTTEN
 - AT (Printer Option Grupo 6)
 - Hoson (Printer Option Grupo 6)
 - KYE-Hoson (Printer Option Grupo 6)
- KINGT
 - KGT 2513-YW (Printer Option Grupo 6)

- XENONES
 - DS120-B (Printer Option Grupo 6)
 - DS120-H (Printer Option Grupo 6)
 - LL130-B (Printer Option Grupo 6)
 - LL130-H (Printer Option Grupo 6)
 - LL180-B (Printer Option Grupo 6)
 - LL180-H (Printer Option Grupo 6)
 - PJ2800-H (Printer Option Grupo 6)
 - S1600-H (Printer Option Grupo 6)
 - X4-PLUS-H (Printer Option Grupo 6)
 - X4-PLUS-R (Printer Option Grupo 6)
 - X5 PRO-16H (Printer Option Grupo 6)
 - XJ180-H (Printer Option Grupo 6)
 - XJ2000-H (Printer Option Grupo 6)
 - XJ2000-R (Printer Option Grupo 6)
- XYF
 - 5608K (Printer Option Grupo 6)

Controladores de impresora actualizados

- Cielo Azul Digital
 - BSUV 115 / BSEP 5407
 - Se ha añadido compatibilidad con la corrección de la contracción X/Y
- EFI
 - Pro 16h+, 30f+, 30h+
 - Se ha agregado compatibilidad con la tinta TF.
 - VUTEk M3h
 - Se ha añadido el modo de color CMYKWO.
 - Resoluciones añadidas:
 - 363 x 3000 PPP
 - 363 x 3000 PPP
 - Se ha añadido compatibilidad con la compresión ZIP

- VUTEk Q3h-X/XP
 - Se ha añadido el modo de color CMYKcmk
- X-Roland
 - JH 1290F / JH 1301F / JH 1302F / JH 1304F
 - Se ha añadido compatibilidad con la corrección de la contracción X/Y

Mejora de productividad

- Se ha añadido compatibilidad con el formato de archivo PNG

Problemas resueltos

Correcciones relacionadas con Fiery XF 9.0.2

- Correcciones relacionadas con el servidor Fiery XF:
 - Se ha corregido un problema que provocaba que la habilitación de FAST RIP opción con Adobe PDF Print Engine (APPE) provocara la pérdida parcial del contenido del archivo tras el procesamiento del RIP.
 - Se ha corregido un problema que provocaba que los trabajos con caracteres especiales, como las diéresis alemanas, en el nombre de archivo, no llegaran a Cut Server cuando se enviaban como trabajos individuales.
 - Se ha corregido un problema que provocaba que no se detectaran colores planos como tinta_blanca o Pantone 281C al importar archivos PDF grandes.
 - Se ha solucionado un problema por el que la importación de pequeños archivos TIFF de separación en un solo archivo tardaba varios minutos.
 - Se ha corregido un problema que provocaba que se duplicaran las rutas de corte después de actualizar a la versión 9.0. de Fiery XF.
- Correcciones relacionadas con el controlador de impresora:
 - Se ha solucionado un problema con la serie EFI VUTEk GS por el cual la actualización de la versión 9.0 a la 9.0.1 de Fiery XF provocaba que los colores impresos aparecieran significativamente más oscuros.
 - Se ha solucionado un problema en EPSON SureColor SC-T7750, SC-P9550 y SC-P8550 en el que no se aplicaba la configuración de optimización del color (negro puro).
 - Se ha solucionado un problema en Roland DG VersaOBJECT MO-240 en el que aparecía un orden de impresión de tinta blanca incorrecto.
 - Se ha corregido un problema en VUTEk GS3250 Pro que provocaba una imprecisión grave del color que provocaba una salida sobresaturada al utilizar el paquete de asistencia 8.0.6 de Fiery XF.
- Correcciones relacionadas con JDF:
 - Se ha corregido el problema que provocaba que el envío de los trabajos JDF fallara con trabajos suspendidos después de desinstalar Fiery Command WorkStation 7.2 del mismo equipo que el Fiery XF servidor.

Disponibilidad

- La actualización 9.0.2 del servidor Fiery XF está disponible como actualización en línea a través de Fiery Server Control para todas las configuraciones de Fiery proServer y Fiery XF 9.0.
- Como alternativa, la actualización 9.0.2 del servidor Fiery XF se puede descargar desde el [Centro de descargas de Fiery](#).

Notas adicionales:

- Las soluciones Fiery proServer y Fiery XF están hechas a partir de múltiples aplicaciones de software: una aplicación de servidor (servidor Fiery XF), una aplicación de cliente (Fiery Command WorkStation), además de aplicaciones de color (Color Profiler Option y Color Option Verifier incluidas en Fiery Color Profiler Suite).
- La siguiente información general proporciona datos sobre las versiones del servidor Fiery XF, Fiery Command WorkStation y Fiery Color Profiler Suite necesarias para la compatibilidad completa de las características con Fiery XF 9.0.2:

	Servidor Fiery XF	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 9.0.2	9.0.2	7.2.0.618 o posterior	5.9.1.38 o posterior
Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11, 11 24H2, 11 25H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019, 2022, y 2025	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019, 2022, y 2025 macOS 13, 14, 15 y 26	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 y 2025 macOS 13, 14, 15 y 26

- Las últimas versiones de Fiery Command WorkStation y Fiery Color Profiler Suite están disponibles a través de Fiery Software Manager o del [Centro de descargas de Fiery](#), en la sección **Herramientas y aplicaciones de software**.

Contrato de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA)

Los Contratos de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA) para el Fiery proServer y Fiery XF ofrecen un flujo constante de características, mejoras y correcciones, así como los controladores de impresoras y cortadores más recientes. Fiery XF 9.0.2 está disponible de forma gratuita para todos los clientes que dispongan de software Fiery cubierto por este contrato.

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local de Fiery XF o visite <https://fiery.com/XF>.

La gama de soluciones integradas de Fiery aumenta la productividad y mejora la rentabilidad. Para obtener más información, visite <https://www.fieri.com>.