



Customer Release Notes

Fiery XF, version 9.0.2

C'est avec plaisir que Fiery® annonce la sortie de Fiery XF 9.0.2. Cette toute dernière version du logiciel Fiery est une mise à jour serveur pour Fiery proServer et Fiery XF 9.0, qui fait évoluer le serveur Fiery XF de 9.0 ou 9.0.1 vers 9.0.2.

Nouveaux pilotes d'imprimante

- ALLWIN
 - AW-EP2004 (Printer Option Groupe 6)
- Blue Sky Numérique
 - BSLP 305 (Printer Option Groupe 6)
- COLTEX
 - CS15-H (Printer Option Groupe 6)
 - CS16-PRO-B (Printer Option Groupe 6)
 - CS16-PRO-H (Printer Option Groupe 6)
 - CS8-PRO-B (Printer Option Groupe 6)
 - CS8-PRO-H (Printer Option Groupe 6)
 - S8020-B (Printer Option Groupe 6)
 - S8020-H (Printer Option Groupe 6)
 - XT100-B (Printer Option Groupe 6)
 - XT100-H (Printer Option Groupe 6)
 - XT120-B (Printer Option Groupe 6)
 - XT120-H (Printer Option Groupe 6)
 - XT20-H (Printer Option Groupe 6)
 - XT40-B (Printer Option Groupe 6)
 - XT40-H (Printer Option Groupe 6)
 - XT60-B (Printer Option Groupe 6)
 - XT60-H (Printer Option Groupe 6)



- XT80-B (Printer Option Groupe 6)
- XT80-H (Printer Option Groupe 6)
- Dlican
 - DLB-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option Groupe 6)
 - DLB-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option Groupe 6)
 - DLH-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option Groupe 6)
 - DLH-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option Groupe 6)
 - DLI-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option Groupe 6)
 - DLI-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option Groupe 6)
- EPSON
 - SureColor SC-T 34X0 (Printer Option Groupe 2)
 - SureColor SC-T 34X5 (Printer Option Groupe 2)
 - SureColor SC-T 54X0 (Printer Option Groupe 4)
 - SureColor SC-T 54X5 (Printer Option Groupe 4)
- **Remarque :**
 - Pour Fiery XF 9.0.1 et les versions antérieures, les quatre modèles étaient tous couverts par une licence Printer Option Groupe 3.
 - Si vous utilisez l'un de ces modèles d'imprimante avec Fiery XF 9.0.1 ou une version antérieure, vous pouvez continuer à utiliser ces pilotes dans Fiery XF 9.0.2 ou une version ultérieure.
 - Si vous ajoutez l'un de ces quatre modèles après la mise à jour vers Fiery XF 9.0.2, une licence Printer Option Groupe 2 ou 4 est requise.
- EFI
 - VUTEk D3r+ (Printer Option EFI)
 - VUTEk D5r+ (Printer Option EFI)
 - VUTEk FabriVU i8 (Printer Option EFI)
 - VUTEk M3h-X (Printer Option EFI)
- GongZheng
 - GZF6650KM (Printer Option Group 7)
- iTTEN
 - AT (Printer Option Groupe 6)
 - Hoson (Printer Option Groupe 6)
 - KYE-Hoson (Printer Option Groupe 6)
- KINGT
 - KGT 2513-YW (Printer Option Groupe 6)

- XENONS
 - DS120-B (Printer Option Groupe 6)
 - DS120-H (Printer Option Groupe 6)
 - LL130-B (Printer Option Groupe 6)
 - LL130-H (Printer Option Groupe 6)
 - LL180-B (Printer Option Groupe 6)
 - LL180-H (Printer Option Groupe 6)
 - PJ2800-H (Printer Option Groupe 6)
 - S1600-H (Printer Option Groupe 6)
 - X4-PLUS-H (Printer Option Groupe 6)
 - X4-PLUS-R (Printer Option Groupe 6)
 - X5 PRO-16H (Printer Option Groupe 6)
 - XJ180-H (Printer Option Groupe 6)
 - XJ2000-H (Printer Option Groupe 6)
 - XJ2000-R (Printer Option Groupe 6)
- XYF
 - 5608K (Printer Option Groupe 6)

Mise à jour des pilotes d'imprimante

- Blue Sky Numérique
 - BSUV 115 / BSEP 5407
 - Ajout de la prise en charge de la correction du retrait X/Y
- EFI
 - Pro 16h+, 30f+, 30h+
 - Ajout de la prise en charge de la nouvelle encre TF
 - VUTEk M3h
 - Ajout du mode couleur CMYKWO
 - Ajout des résolutions suivantes :
 - 363 x 3 000 ppp
 - 363 x 3 600 ppp
 - Ajout de la prise en charge de la compression ZIP

- VUTEk Q3h-X/XP
 - Ajout du mode couleur CMYKcmk
- X-Roland
 - JH 1290F / JH 1301F / JH 1302F / JH 1304F
 - Ajout de la prise en charge de la correction du retrait X/Y

Amélioration de la productivité

- Ajout de la prise en charge du format de fichier PNG

Problèmes résolus

Correctifs liés à Fiery XF 9.0.2

- Correctifs liés au serveur Fiery XF :
 - Résolution d'un problème où l'activation de l'option FAST RIP avec Adobe PDF Print Engine (APPE) pouvait entraîner une perte partielle du contenu du fichier après le traitement RIP.
 - Résolution d'un problème où les tâches comportant des caractères spéciaux, comme les umlauts allemands, dans le nom de fichier n'arrivaient pas dans Cut Server lorsqu'elles étaient envoyées en tant que tâches uniques.
 - Résolution d'un problème où les tons directs tels que White_ink ou Pantone 281C n'étaient pas détectés lors de l'importation de fichiers PDF volumineux.
 - Résolution d'un problème qui entraînait l'importation de petits fichiers TIFF de séparation à fichier unique prenant plusieurs minutes.
 - Résolution d'un problème de duplication des chemins de découpe après la mise à niveau vers la version 9.0 de Fiery XF.
- Correctifs liés au pilote d'imprimante :
 - Résolution d'un problème lié à la série EFI VUTEk GS où la mise à niveau de la version 9.0 de Fiery XF vers la version 9.0.1 rendait les couleurs imprimées nettement plus sombres.
 - Résolution d'un problème sur l'EPSON SureColor SC-T7750, SC-P9550 et SC-P8550 où le paramètre d'optimisation de la couleur (noir 100 %) n'était pas appliqué.
 - Résolution d'un problème sur Roland DG VersaOBJECT MO-240 où un ordre d'impression à l'encre blanche incorrect apparaissait.
 - Résolution d'un problème sur la VUTEk GS3250 Pro où l'utilisation du package de support Fiery XF 8.0.6 pouvait entraîner d'importantes imprécisions colorimétriques, avec un rendu sursaturé.
- Correctifs liés à JDF :
 - Résolution d'un problème où la soumission de tâches JDF échouait avec des tâches suspendues après la désinstallation de Fiery Command WorkStation 7.2 d'un ordinateur hébergeant également le serveur Fiery XF.

Disponibilité

- La mise à jour Fiery XF serveur 9.0.2 est disponible sous la forme d'une mise à jour en ligne via Fiery Server Control pour toutes les configurations de Fiery proServer et Fiery XF version 9.0.
- Vous pouvez également télécharger la mise à jour de Fiery XF serveur 9.0.2 à partir du [Centre de téléchargement Fiery](#).

Notes complémentaires

- Les solutions Fiery proServer et Fiery XF se composent de plusieurs applications logicielles : une application serveur (serveur Fiery XF), une application cliente (Fiery Command WorkStation), ainsi que des applications de gestion des couleurs (Color Profiler Option et Color Verifier Option, incluses dans Fiery Color Profiler Suite).
- La présentation suivante vous informe sur les versions du serveur Fiery XF, de Fiery Command WorkStation, et de Fiery Color Profiler Suite nécessaires à la prise en charge complète des fonctionnalités fournies avec Fiery XF 9.0.2 :

	Serveur Fiery XF	Module Fiery Command WorkStation	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 9.0.2	9.0.2	7.2.0.618 ou version ultérieure	5.9.1.38 ou version ultérieure
Systèmes d'exploitation pris en charge	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11, 11 24H2, 11 25H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Serveur Microsoft Windows 2019, 2022 et 2025	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Serveur Microsoft Windows 2019, 2022 et 2025 macOS 13, 14, 15, et 26	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Serveur Microsoft Windows 2022 et 2025 macOS 13, 14, 15, et 26

- Les dernières versions de Fiery Command WorkStation et de Fiery Color Profiler Suite sont disponibles via Fiery Software Manager ou le [Centre de téléchargement de Fiery](#) dans la section **Programme d'application et outils**.

Contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA)

Le Contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA) Fiery pour Fiery proServer et Fiery XF fournit un flux continu de fonctionnalités, d'améliorations, de corrections et les derniers pilotes d'imprimante et de massicots. Fiery XF 9.0.2 est disponible sans frais supplémentaires pour tous les clients dont le logiciel Fiery est couvert par ce contrat.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Fiery XF, ou consultez le site <https://fiery.com/XF>.

Le portefeuille de solutions intégrées de Fiery accroît la productivité et renforce vos bénéfices financiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site <https://www.fiery.com>.