



Customer Release Notes

Fiery XF, versione 9.0.2

Fiery è lieta di annunciare la release di Fiery XF 9.0.2. Questa versione più recente del software Fiery è un aggiornamento del server per Fiery proServer e Fiery XF 9.0, che aggiorna il server Fiery XF da 9.0 o 9.0.1 a 9.0.2.

Nuovi driver di stampa

- ALLWIN
 - AW-EP2004 (Printer Option gruppo 6)
- Blue Sky Digital
 - BSLP 305 (Printer Option gruppo 6)
- COLTEX
 - CS15-H (Printer Option gruppo 6)
 - CS16-PRO-B (Printer Option gruppo 6)
 - CS16-PRO-H (Printer Option gruppo 6)
 - CS8-PRO-B (Printer Option gruppo 6)
 - CS8-PRO-H (Printer Option gruppo 6)
 - S8020-B (Printer Option gruppo 6)
 - S8020-H (Printer Option gruppo 6)
 - XT100-B (Printer Option gruppo 6)
 - XT100-H (Printer Option gruppo 6)
 - XT120-B (Printer Option gruppo 6)
 - XT120-H (Printer Option gruppo 6)
 - XT20-H (Printer Option gruppo 6)
 - XT40-B (Printer Option gruppo 6)
 - XT40-H (Printer Option gruppo 6)
 - XT60-B (Printer Option gruppo 6)
 - XT60-H (Printer Option gruppo 6)



- XT80-B (Printer Option gruppo 6)
- XT80-H (Printer Option gruppo 6)
- Dlican
 - DLB-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option gruppo 6)
 - DLB-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option gruppo 6)
 - DLH-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option gruppo 6)
 - DLH-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option gruppo 6)
 - DLI-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option gruppo 6)
 - DLI-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option gruppo 6)
- EPSON
 - SureColor SC-T 34X0 (Printer Option gruppo 2)
 - SureColor SC-T 34X5 (Printer Option gruppo 2)
 - SureColor SC-T 54X0 (Printer Option gruppo 4)
 - SureColor SC-T 54X5 (Printer Option gruppo 4)
 - **Nota:**
 - Per Fiery XF 9.0.1 e versioni precedenti, tutti e quattro i modelli sono stati concessi in licenza con Printer Option gruppo 3.
 - Se si utilizza uno di questi modelli di stampante con Fiery XF 9.0.1 o precedente, è possibile continuare a utilizzare questi driver in Fiery XF versione 9.0.2 o successiva.
 - Se si aggiunge uno di questi quattro modelli dopo l'aggiornamento a Fiery XF 9.0.2, è necessaria una licenza di Printer Option gruppo 2 o 4.
- EFI
 - VUTEk D3r+ (Printer Option EFI)
 - VUTEk D5r+ (Printer Option EFI)
 - VUTEk FabriVU i8 (Printer Option EFI)
 - VUTEk M3h-X (Printer Option EFI)
- GongZheng
 - GZF6650KM (Printer Option gruppo 7)
- iTTEN
 - AT (Printer Option gruppo 6)
 - Hoson (Printer Option gruppo 6)
 - KYE-Hoson (Printer Option gruppo 6)
- KINGT
 - KGT 2513-YW (Printer Option gruppo 6)

- XENONS
 - DS120-B (Printer Option gruppo 6)
 - DS120-H (Printer Option gruppo 6)
 - LL130-B (Printer Option gruppo 6)
 - LL130-H (Printer Option gruppo 6)
 - LL180-B (Printer Option gruppo 6)
 - LL180-H (Printer Option gruppo 6)
 - PJ2800-H (Printer Option gruppo 6)
 - S1600-H (Printer Option gruppo 6)
 - X4-PLUS-H (Printer Option gruppo 6)
 - X4-PLUS-R (Printer Option gruppo 6)
 - X5 PRO-16H (Printer Option gruppo 6)
 - XJ180-H (Printer Option gruppo 6)
 - XJ2000-H (Printer Option gruppo 6)
 - XJ2000-R (Printer Option gruppo 6)
- XYF
 - 5608K (Printer Option gruppo 6)

Driver di stampa aggiornati

- Blue Sky Digital
 - BSUV 115/ BSEP 5407
 - Aggiunto supporto per la correzione del ridimensionamento X/Y
- EFI
 - Pro 16h+, 30f+, 30h+
 - Aggiunto nuovo supporto per inchiostro TF
 - VUTEk M3h
 - Aggiunto il modo colore CMYKWO
 - Risoluzioni aggiunte:
 - 363 x 3000 dpi
 - 363 x 3600 dpi
 - Aggiunto supporto per la compressione ZIP

- VUTEk Q3h-X/XP
 - Aggiunto il modo colore CMYKcmk
- X-Roland
 - JH 1290F / JH 1301F / JH 1302F / JH 1304F
 - Aggiunto supporto per la correzione del ridimensionamento X/Y

Ottimizzazione della produttività

- Aggiunto il supporto per il formato file PNG

Problemi risolti

Correzioni relative a Fiery XF 9.0.2

- Correzioni relative al server Fiery XF:
 - È stato risolto un problema a causa del quale abilitare l'opzione FAST RIP con Adobe PDF Print Engine (APPE) poteva causare la perdita parziale del contenuto del file dopo l'elaborazione RIP.
 - È stato risolto un problema per cui i lavori contenenti caratteri speciali, come le dieresi tedesche, nel nome del file non arrivavano in Cut Server quando venivano inviati come lavori singoli.
 - È stato risolto un problema per cui le tinte piatte come White_ink o Pantone 281C non venivano rilevate durante l'importazione di file PDF di grandi dimensioni.
 - È stato risolto un problema per cui l'importazione di piccoli file singoli TIFF con separazione richiedeva diversi minuti.
 - È stato risolto un problema per cui i percorsi di taglio venivano duplicati dopo l'aggiornamento a Fiery XF 9.0.
- Correzioni relative al driver della stampante:
 - È stato risolto un problema con EFI VUTEk serie GS per cui l'aggiornamento di Fiery XF da 9.0 a 9.0.1 causava colori stampati significativamente più scuri.
 - È stato risolto un problema su EPSON SureColor SC-T7750, SC-P9550 e SC-P8550 per cui l'impostazione di ottimizzazione del colore (nero puro) non veniva applicata.
 - È stato risolto un problema su Roland DG VersaOBJECT MO-240 per cui appariva un ordine di stampa con inchiostro bianco errato.
 - È stato risolto un problema su VUTEk GS3250 Pro per cui si verificava una grave imprecisione del colore che causava una sovrasaturazione quando si utilizzava il pacchetto di supporto Fiery XF 8.0.6.
- Correzioni relative a JDF:
 - È stato risolto un problema per cui l'inoltro dei lavori in formato JDF non andava a buon fine in presenza di lavori sospesi dopo la disinstallazione di Fiery Command WorkStation 7.2 dallo stesso computer del server Fiery XF.

Disponibilità

- L'aggiornamento 9.0.2 del server Fiery XF è disponibile come aggiornamento online tramite Fiery Server Control per tutte le configurazioni Fiery proServer e Fiery XF nella versione 9.0.
- In alternativa, l'aggiornamento 9.0.2 del server Fiery XF può essere scaricato dal [Fiery Download Center](#).

Note aggiuntive

- Le soluzioni Fiery proServer e Fiery XF sono realizzate con più applicazioni software: un server con applicazione server (Fiery XF), un'applicazione cliente (Fiery Command WorkStation), più applicazioni colore (Color Profiler Option e Color Verifier Option incluse in Fiery Color Profiler Suite).
- La seguente panoramica fornisce informazioni sul server Fiery Command WorkStation e le versioni di Fiery Color Profiler Suite e Fiery XF che sono necessarie per il supporto completo delle funzioni di Fiery XF 9.0.2:

	Server Fiery XF	Pacchetto Fiery Command WorkStation	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 9.0.2	9.0.2	7.2.0.618 o versioni successive	5.9.1.38 o versioni successive
Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Windows 11, 11 24H2, 11 25H2 Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) Microsoft Windows Server 2019, 2022 e 2025	Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) Microsoft Windows Server 2019, 2022 e 2025 macOS 13, 14, 15 e 26	Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 e 2025 macOS 13, 14, 15 e 26

- Le ultime versioni di Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite sono disponibili tramite il Fiery Software Manager o il [Fiery Download Center](#) nella sezione **Software applicativo e strumenti**.

Contratto di manutenzione e supporto software (SMSA)

I contratti di manutenzione e supporto software (SMSA) di Fiery per Fiery proServer e Fiery XF offrono costanti funzionalità, miglioramenti, patch di correzione errori e i più recenti driver per la stampa e per le trince. Fiery XF 9.0.2 è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti il cui software Fiery è coperto da tale contratto.

Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di Fiery XF locale oppure visitare il sito all'indirizzo <https://fiery.com/XF>.

La gamma di soluzioni integrate Fiery consente di aumentare la produttività e i profitti. Ulteriori informazioni sono disponibili su <https://www.fiere.com>.