Fiery Digital Factory

12.2 Release Notes

Fiery Digital Factory 12.2 Overview **3**
New Features 3
Changes and Improvements 4
Fixes 5
Software Support and Requirements **6**
Supported Operating Systems 6
Recommended System Requirements 6
Minimum System Requirements 6
Network Security **7**
Network Ports 7
Conclusion **7**

Fiery Digital Factory 12.2 Overview

This release focuses on improving workflow efficiency, expanding production capabilities, and enhancing overall system reliability. New features include lane assignment for multi-lane workflows, additional device and markup system support, and new job labeling options. The release also includes enhancements to color management, gang sheet creation, and print mode workflows, along with numerous fixes that improve stability and address reported issues across key production and profiling functions.

New Features

- Multi-lane workflows now support the ability to assign lanes to jobs upon import. This works for both Manual Layout and Lane Nesting modes, and includes support for hot folder lane assignment.
- Added the option to include print labels within crop marks.
- Added the Teneth Registration Inverted Marks to the Teneth markup system, allowing for QR codes with only white registration marks.
- Added a new "White Choke Threshold" option when choking underbase white, preserving small texts and fine near-white details.
- Users can now hold F1 when clicking items within Digital Factory to open the Compass Help System to the corresponding page of the clicked item.
- Added support for the SCHULZE DTF Production Markup System.
- Added driver support for the following devices:
    - Liyu 3040 Cutter
    - Mimaki TxF330 DTF Printer with CMYKW color models
    - Mimaki TxF330 DTF Printer with CMKYLcLmW color models
    - Mimaki UJ330H UV Hybrid Printer
    - Shidao Flatbed SCG G6090 Cutter
    - US Cutter MH300 Cutter

Changes and Improvements

- Digital Factory will now display a warning if the ICC Output Profile mismatches the Ink Setup and Printer Options.
- Added new options in the Gang Sheet Builder which allows control over the total rows and columns of copies.
- Updated the Ink Order Wizard to allow Glue, Varnish, and Primer to be designated as spot colors, rather than sub colors of clear.
- When an adjustment is made to a printmode that is actively used by an existing queue, an alert will appear to inform the user that changes will only be applied to jobs imported after the changes have been made.
- Create ICC in Printmode Manager has been renamed to Profile Only.
- Added a warning when attempting to use the Easy Adjustment plugin with an image that exceeds the allowed size.
- Fixed an issue where spot colors separations would not display correctly on output.
- Fixed an issue where cut order would be ignored when cutting copy groups.
- Fixed an issue when using Hot Folder workflows in combination with JHDR files would result in Queue Properties not being respected.

Fixes

- Fixed an issue in Fiery Color Profiler where text would unexpectedly be cut off.
- Fixed an error that would occur when attempting to use Fiery Color Profiler with the XRite i1 Studio spectrophotometer.
- Fixed an issue where the White Ink Density fields would have no values for HTM printers.
- Fixed an error that would occur when attempting to access Instrument Settings when using the Nix Mini 3 spectrophotometer.
- Fixed an issue in Create Gang Sheet where importing a job with Auto-Crop and Mirror on Import enabled would result in the job being cut off.
- Fixed an issue in Create Gang Sheet where Auto-Crop would not rotate accordingly with imported jobs, resulting in potential cut-offs.
- Fixed an issue where the Layout drop-down menu in Queue Import Defaults would not auto-refresh upon changing the printmode.
- Fixed an issue where the font installer could display the incorrect product name.
- Fixed an issue where the Segments values in Markup System Settings would not display.
- Fixed multiple half-tone screens that would cause image processing to fail.
- Fixed an issue where attempting to print calibration charts with certain media settings could result in a "Page could not be generated" error.

Software Support and Requirements

Supported Operating Systems

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2025

Recommended System Requirements

Operating System	Windows 11
Memory	16 GB RAM
Storage Space	SSD with 50 GB of available space
CPU	Multicore Intel® or AMD processor, 3GHz or faster
Resolution	1080p or 4K

Minimum System Requirements

Operating System	Windows 10
Memory	8 GB RAM
Storage Space	HDD with 50 GB of available space
CPU	Multicore Intel® or AMD processor, 1.7GHz or faster
Resolution	720p

Network Security

Fiery's Digital Factory includes a variety of features and functions that utilize network communications. Disruptions to the network or incorrect permissions can inhibit the ability to obtain proper drivers or prevent validation of the software. Network permissions should not be modified without the assistance of a network administrator or technical support.

Network Ports

When checking the availability of the network, or installing anti-virus software, make sure the following ports are not blocked.

Port Name	Purpose
80	Access to Fiery product videos
443	Device driver downloads
443	HTTPS requests with Fiery server infrastructure

Conclusion

Fiery Specialty Production is proud to deliver these updates to enhance your experience with our software. This release brings new or improved features, important bug fixes, and valuable security patches to ensure optimal performance and safety to make your machines run better.

As always, we appreciate your feedback to help us continue refining and innovating. If you encounter any issues or have suggestions, please reach out to our support team. Thank you for choosing Fiery Specialty Production Applications.

Fiery Digital Factory

12.2 版本说明

Fiery Digital Factory 12.2 概述 **9**
新功能 9
变更与改进 10
修复 11
软件支持和要求 **12**
支持的操作系统 12
推荐系统要求 12
最低系统要求 12
网络安全性 **13**
网络端口 13
我们一如既往感谢您提供的反馈意见，帮助我们不断改进和创新。如果您遇到任何问题或有任何建议，请联系我们的支持团队。感谢您选择 Fiery 特种生产应用程序。 **13**

Fiery Digital Factory 12.2 概述

本版本重点提升工作流程效率、扩展生产能力，并增强整体系统可靠性。新增功能包括多通道工作流程的通道分配支持、额外的设备和标记系统支持，以及新的作业标记选项。此版本还增强了色彩管理、拼版创建和打印模式工作流程，并修复了大量问题，从而提高了系统稳定性，同时解决了生产和校准分析功能中的已报告问题。

新功能

- 多通道工作流程现已支持在导入作业时为作业分配通道。此功能同时适用于“手动布局”和“通道嵌套”模式，并支持通过热文件夹进行通道分配。
- 新增在裁切标记内包含打印标签的选项。
- 在 Teneth 标记系统中新增 Teneth 反转套准符号，支持仅使用白色套准标记的二维码。
- 新增“白色收缩阈值”选项，可在对白墨进行收缩处理时保留较小文本和浅色细节。
- 用户现在可以在 Digital Factory 中点击项目时按住 F1 键，以打开 Compass 帮助系统中对应的帮助页面。
- 新增对 SCHULZE DTF 产量标记系统的支持。
- 添加了对以下设备驱动程序的支持:
    - Liyu 3040 裁切机
    - 配备 CMYKW 颜色模式的 Mimaki TxF330 DTF 打印机
    - 配备 CMKYLcLmW 颜色模式的 Mimaki TxF330 DTF 打印机
    - Mimaki UJ330H UV 平卷两用型打印机
    - Shidao 平板式 SCG 6090 裁切机
    - 美制切刀 MH300 裁切机

变更与改进

- 当 ICC 输出特性档与墨水设置和打印机选项不匹配时，Digital Factory 现在会显示警告信息。
- 在多联拼版印张生成器中新增选项，可控制副本的总行数和总列数。
- 更新墨水顺序向导，允许将胶水、清油和底漆指定为专色，而非透明色的子颜色。
- 当对某个已被现有队列使用的“打印模式”进行修改时，系统将显示警告信息，通知用户这些更改仅会应用于更改完成后导入的作业。
- 打印模式管理中的“创建 ICC”已更名为“仅限特性档”。
- 当使用轻松调整插件处理超出允许尺寸的图像时，新增警告提示。
- 修复了专色分色无法在输出结果中正确显示的问题。
- 修复了在裁切副本组时裁切顺序被忽略的问题。
- 修复了在结合使用热文件夹工作流程和 JHDR 文件时，队列属性设置无法生效的问题。

修复

- 修复了 Fiery 颜色特性档中文本被意外裁切的问题。
- 修复了使用 X-Rite i1 Studio 分光光度计时尝试运行 Fiery 颜色特性档会发生错误的问题。
- 修复了 HTM 打印机的白墨密度字段没有显示数值的问题。
- 修复了使用 Nix Mini 3 分光光度计时访问仪器设置会发生错误的问题。
- 修复了在创建组合印张中启用“自动裁切”和“导入时进行镜像处理”后导入作业时，作业内容被裁切的问题。
- 修复了创建组合印张中自动裁切未能根据导入作业正确旋转，从而可能导致内容被裁切的问题。
- 修复了队列导入默认值中的版面下拉菜单在更改打印模式后不会自动刷新的问题。
- 修复了字体安装程序可能显示错误产品名称的问题。
- 修复了标记系统设定中的线段值无法显示的问题。
- 修复了多个会导致图像处理失败的半色调网屏问题。
- 修复了在某些介质设置下打印校准图表时可能出现“无法生成页面”错误的问题。

软件支持和要求

支持的操作系统

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2025

推荐系统要求

操作系统	Windows 11
内存	16 GB RAM
存储空间	可用空间为 50 GB 的 SSD
CPU	多核 Intel® 或 AMD 处理器，主频 3GHz 或更快
分辨率	1080p 或 4K

最低系统要求

操作系统	Windows 10
内存	8 GB RAM
存储空间	可用空间为 50 GB 的 HDD
CPU	多核 Intel® 或 AMD 处理器，主频 1.7GHz 或更快
分辨率	720p

网络安全性

Fiery 的 Digital Factory 包括各种利用网络通信的特性和功能。网络中断或权限错误可能会影响获取正确驱动程序的能力或无法验证软件。在没有网络管理员或技术支持协助的情况下，不应修改网络权限。

网络端口

检查网络可用性或安装防病毒软件时，请确保未拦截以下端口。

端口名称	用途
443	设备驱动程序下载
443	使用 Fiery 服务器基础架构的 HTTPS 请求
结语	Fiery 特种生产部门很荣幸能提供这些更新，以提升用户的软件使用体验。该版本带来了全新或改进的功能、重要的错误修复和关键的安全补丁，以确保优化性能和安全性，让您的机器运行得更好。

我们一如既往感谢您提供的反馈意见，帮助我们不断改进和创新。如果您遇到任何问题或有任何建议，请联系我们的支持团队。感谢您选择 Fiery 特种生产应用程序。

Fiery 特种生产部门很荣幸能提供这些更新，以提升用户的软件使用体验。该版本带来了全新或改进的功能、重要的错误修复和关键的安全补丁，以确保优化性能和安全性，让您的机器运行得更好。

我们一如既往感谢您提供的反馈意见，帮助我们不断改进和创新。如果您遇到任何问题或有任何建议，请联系我们的支持团队。感谢您选择 Fiery 特种生产应用程序。

Fiery Digital Factory

12.2 Poznámky k verzi

Přehled aplikace Fiery Digital Factory 12.2 ..... **15**
Nové funkce 15
Změny a vylepšení 16
Opravy 17
Softwarová podpora a požadavky **18**
Podporované operační systémy 18
Doporučené systémové požadavky 18
Minimální systémové požadavky 18
Zabezpečení sítě **19**
Síťové porty 19
Jako vždy oceníme vaši zpětnou vazbu, která nám pomůže dále vylepšovat a inovovat naše produkty. Pokud narazíte na nějaké potíže nebo máte nějaké návrhy, obraťte se na náš tým podpory. Děkujeme, že jste si vybrali aplikace od Fiery Specialty Production. **19**

Přehled aplikace Fiery Digital Factory 12.2

Tato verze se zaměřuje na zlepšení efektivity pracovních postupů, rozšíření možností produkce a zvýšení celkové spolehlivosti systému. Mezi nové funkce patří přiřazení pruhů pro pracovní postupy s více pruhy, další podpora zařízení a značkovacího systému a nové možnosti označování úloh. Tato verze také obsahuje vylepšení správy barev, vytváření hromadných archů a pracovních postupů režimu tisku spolu s řadou oprav, které zlepšují stabilitu a řeší hlášené problémy v klíčových funkcích produkce a profilování.

Nové funkce

- Pracovní postupy s více pruhy nyní podporují možnost přiřadit úlohám při importu pruhy. To funguje jak pro režim ručního rozvržení, tak pro vnoření pruhů a zahrnuje podporu pro přiřazení pruhů sledovaných složek.
- Přidána možnost zahrnout tiskové štítky do ořezových značek.
- Do systému značek Teneth byly přidány obrácené registrační značky Teneth, které povolují QR kódy pouze s bílými registračními značkami.
- Přidána nová možnost „Prahová hodnota potlačení bílé“ při potlačení základní bílé, zachování malých textů a jemných téměř bílých detailů.
- Uživatelé nyní mohou podržet klávesu F1 při klikání na položky v aplikaci Digital Factory a otevřít systém nápovědy kompasu na odpovídající stránku položky, na kterou klikli.
- Přidána podpora pro produkční značkovací systém SCHULZE DTF.
- Přidána podpora ovladačů pro následující zařízení:
    - Řezačka Liyu 3040
    - DTF tiskárna Mimaki TxF330 s barevnými modely CMYKW
    - DTF tiskárna Mimaki TxF330 s barevnými modely CMKYLcLmW
    - UV hybridní tiskárna Mimaki UJ330H
    - Řezačka Shidao Flatbed SCG G6090
    - US řezačka MH300

Změny a vylepšení

- Aplikace Digital Factory nyní zobrazí varování, pokud výstupní profil ICC neodpovídá nastavení inkoustu a možnostem tiskárny.
- Přidány nové možnosti v nástroji pro tvorbu sdružených archů, které umožňují kontrolu nad celkovými řádky a sloupci kopií.
- Průvodce pořadí tisku byl aktualizován tak, aby umožňoval označení lepidla, laku a základní barvy jako přímých barev, nikoli jako podbarev čiré barvy.
- Pokud dojde k úpravě režimu tisku, který je aktivně využíván existující frontou, zobrazí se upozornění informující uživatele, že změny budou použity pouze na úlohy importované po provedení změn.
- Vytvoření ICC v aplikaci Printmode Manager bylo přejmenováno pouze na Profil.
- Přidáno varování při pokusu o použití pluginu Easy Adjustment s obrázkem, který překračuje povolenou velikost.
- Byl opraven problém, kdy se separace přímých barev nezobrazovaly správně na výstupu.
- Byl opraven problém, kdy bylo ignorováno pořadí řezu při vyříznutí skupin kopií.
- Byl opraven problém, kdy použití pracovních postupů sledovaných složek v kombinaci se soubory JHDR vedlo k nedodržení vlastností fronty.

Opravy

- Opraven problém v aplikaci Fiery Color Profiler, kdy docházelo k neočekávanému oříznutí textu.
- Byla opravena chyba, ke které docházelo při pokusu o použití aplikace Fiery Color Profiler se spektrofotometrem XRite i1 Studio.
- Byl opraven problém, kdy pole Hustota bílého inkoustu neměla žádné hodnoty pro tiskárny HTM.
- Opravena chyba, ke které docházelo při pokusu o přístup do nastavení přístroje při použití spektrofotometru Nix Mini 3.
- Opraven problém ve vytvoření sdružených archů, kdy import úlohy s povoleným automatickým oříznutím a zrcadlením při importu vedl k oříznutí úlohy.
- Opraven problém v možnosti Vytvořit hromadný arch, kdy se automatické oříznutí s importovanými úlohami odpovídajícím způsobem neotáčelo, což vedlo k potenciálním omezením.
- Byl opraven problém, kdy se rozbalovací nabídka Rozložení ve výchozím nastavení importu fronty automaticky neaktualizovala při změně režimu tisku.
- Opraven problém, kdy instalační program písem mohl zobrazit nesprávný název produktu.
- Opraven problém, kdy se nezobrazovaly hodnoty segmentů v nastavení anotačního systému.
- Bylo opraveno několik polotónových rastrů, které způsobovaly selhání zpracování obrázků.
- Byl opraven problém, kdy při pokusu o tisk grafů kalibrace s určitým nastavením média mohlo dojít k chybě „Stránku nebylo možné vygenerovat“.

Softwarová podpora a požadavky

Podporované operační systémy

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2025

Doporučené systémové požadavky

Operační systém	Windows 11
Paměť	16 GB RAM
Úložný prostor	SSD s 50 GB volného místa
Procesor	Vícejádrový procesor Intel® nebo AMD, 3 GHz nebo rychlejší
Rozlišení	1080p nebo 4K

Minimální systémové požadavky

Operační systém	Windows 10
Paměť	8 GB RAM
Úložný prostor	HDD s 50 GB volného místa
Procesor	Vícejádrový procesor Intel® nebo AMD, 1.7 GHz nebo rychlejší
Rozlišení	720p

Zabezpečení sítě

Fiery Digital Factory obsahuje celou řadu vlastností využívajících síťovou komunikaci. Narušení sítě nebo nesprávná oprávnění mohou bránit schopnosti získat správné ovladače nebo bránit ověření softwaru. Síťová oprávnění by neměla být měněna bez pomoci správce sítě nebo technické podpory.

Síťové porty

Při kontrole dostupnosti sítě nebo instalaci antivirového softwaru se ujistěte, že nejsou blokovány následující porty.

Název portu	Účel
443	Stažení ovladačů zařízení
443	Požadavky HTTPS s infrastrukturou serveru Fiery
Závěr	Fiery Specialty Production s potěšením představuje tyto aktualizace, které vám zpříjemní práci s naším softwarem. Tato verze přináší nové nebo vylepšené funkce, důležité opravy chyb a užitečné bezpečnostní opravy, které zajišťují optimální výkon a bezpečnost, aby vaše zařízení fungovala lépe.

Jako vždy oceníme vaši zpětnou vazbu, která nám pomůže dále vylepšovat a inovovat naše produkty. Pokud narazíte na nějaké potíže nebo máte nějaké návrhy, obraťte se na náš tým podpory. Děkujeme, že jste si vybrali aplikace od Fiery Specialty Production.

Fiery Specialty Production s potěšením představuje tyto aktualizace, které vám zpříjemní práci s naším softwarem. Tato verze přináší nové nebo vylepšené funkce, důležité opravy chyb a užitečné bezpečnostní opravy, které zajišťují optimální výkon a bezpečnost, aby vaše zařízení fungovala lépe.

Jako vždy oceníme vaši zpětnou vazbu, která nám pomůže dále vylepšovat a inovovat naše produkty. Pokud narazíte na nějaké potíže nebo máte nějaké návrhy, obraťte se na náš tým podpory. Děkujeme, že jste si vybrali aplikace od Fiery Specialty Production.

Fiery Digital Factory

12.2 Versie-informatie

FieryDigital Factory 12.2-overzicht **22**
Nieuwe functies 22
Wijzigingen en verbeteringen 24
Oplossingen 25
Softwareondersteuning en vereisten **26**
Ondersteunde besturingssystemen 26
Aanbevolen systeemvereisten 26
Minimale systeemvereisten 26
Netwerkbeveiliging **27**
Netwerkpoorten 27
Zoals altijd stellen we uw feedback op prijs om ons te helpen door te gaan met verfijnen en innoveren. Als u problemen ondervindt of suggesties hebt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam. Bedankt dat u voor Fiery Specialty Production Applications hebt gekozen. **28**

FieryDigital Factory 12.2-overzicht

Deze versie is gericht op het verbeteren van de workflowefficiëntie, het uitbreiden van de productiemogelijkheden en het verbeteren van de algehele systeembetrouwbaarheid. Nieuwe functies zijn onder meer baantoewijzing voor workflows met meerdere banen, ondersteuning voor extra apparaten en markeersystemen en nieuwe opties voor het labelen van taken. Deze versie bevat ook verbeteringen op het gebied van kleurbeheer, het maken van gangvellen en workflows voor afdrukmodi, evenals talrijke correcties die de stabiliteit verbeteren en gemelde problemen met belangrijke productie- en profileringsfuncties verhelpen.

Nieuwe functies

- Workflows met meerdere banen ondersteunen nu de mogelijkheid om banen aan taken toe te wijzen bij het importeren. Dit werkt voor zowel handmatige opmaak als de nestmodus voor banen en ondersteunt ook baantoewijzing voor overdrachtsmappen.
- Er is een optie toegevoegd om labels binnen de snijmarkeringen te plaatsen.
- De Teneth registratie omgekeerde markeringen zijn toegevoegd aan het Teneth-opmaaksysteem, waardoor QR-codes met uitsluitend witte registratiemarkeringen mogelijk zijn.
- Er is een nieuwe optie ‘Drempelwaarde voor reductie van wit’ toegevoegd waarmee de witte onderlaag kan worden gereduceerd, terwijl kleine teksten en fijne, bijna witte details behouden blijven.
- Gebruikers kunnen nu de F1-toets ingedrukt houden terwijl ze op items in Digital Factory klikken, om het Compass-helpsysteem te openen op de pagina die bij het aangeklikte item hoort.
- Ondersteuning voor het SCHULZE DTF productie markup-systeem werd toegevoegd.
- Stuurprogrammaondersteuning voor de volgende apparaten toegevoegd:
    - Liyu 3040 Snijder
    - Mimaki TxF330 DTF printer met CMYKW-kleurmodellen
    - Mimaki TxF330 DTF printer met CMKYLcLmW-kleurmodellen
    - Mimaki UJ330H UV hybride printer

- Shidao Flatbed SCG G6090 Snijder
- US Snijder MH300 Snijder

Wijzigingen en verbeteringen

- Digital Factory zal nu een waarschuwing tonen indien het ICC-uitvoerprofiel niet overeenkomt met de Inktinstellingen en Printer Options.
- Er zijn nieuwe opties toegevoegd aan de gangvellenbouwer waarmee u het totale aantal rijen en kolommen van de kopieën kunt instellen.
- De inktvolgorde-wizard is bijgewerkt, zodat lijm, vernis en primer nu als steunkleuren kunnen worden aangeduid, in plaats van als subkleuren van transparant.
- Wanneer er een aanpassing wordt doorgevoerd in een afdrukmodus die op dat moment door een bestaande wachtrij wordt gebruikt, verschijnt er een melding om de gebruiker erop te wijzen dat de wijzigingen alleen van toepassing zijn op taken die na het doorvoeren van de wijzigingen worden geïmporteerd.
- De functie ICC aanmaken in Printmodus manager is hernoemd naar alleen profiel.
- Er is een waarschuwing toegevoegd wanneer wordt geprobeerd de plug-in Eenvoudige aanpassingen te gebruiken voor een afbeelding die de toegestane grootte overschrijdt.
- Er is een probleem opgelost waarbij de scheidingen van steunkleuren bij de uitvoer niet correct werden weergegeven.
- Er is een probleem opgelost waarbij de snijvolgorde werd genegeerd bij het snijden van kopiegroepen.
- Er is een probleem opgelost waarbij het gebruik van Hot Folder-workflows in combinatie met JHDR-bestanden ertoe zou leiden dat de wachtrij-eigenschappen niet worden nageleefd.

Oplossingen

- Er is een probleem opgelost waarbij in Fiery Color Profiler tekst onverwacht werd afgekapt.
- Er is een fout opgelost dat zou gebeuren bij een poging om Fiery Color Profiler te gebruiken in combinatie met de X-Rite i1 Studio-spectrofotometer.
- Er is een probleem opgelost waarbij de velden voor de dichtheid van witte inkt geen waarden zouden hebben voor HTM-printers.
- Er is een fout opgelost dat zou optreden bij een poging om de instrumentinstellingen te openen bij gebruik van de Nix Mini 3-spectrofotometer.
- Er is een probleem opgelost in Gangvellen creëren waarbij een taak werd afgesneden bij het importeren wanneer Automatisch bijsnijden en Spiegelen bij importeren waren ingeschakeld.
- Er is een probleem opgelost in Gangvellen creëren waarbij de functie Automatisch bijsnijden niet mee draaide met geïmporteerde taken, wat mogelijk tot afbrekingen kon leiden.
- Er is een probleem opgelost waarbij de vervolgkeuzelijst Opmaak in Standaard importeren wachtrij niet automatisch werd bijgewerkt wanneer de afdrukmodus werd gewijzigd.
- Er is een probleem opgelost waarbij het lettertype-installatieprogramma mogelijk een onjuiste productnaam weergeeft.
- Er is een probleem opgelost waarbij de waarden voor de segmenten in de instellingen van het markup-systeem niet werden weergegeven.
- Er zijn meerdere rasterschermen verholpen die ervoor zorgden dat de afbeeldingsverwerking mislukte.
- Er is een probleem opgelost waarbij het afdrukken van kalibratiegrafieken met bepaalde media-instellingen tot de foutmelding ¨Pagina kon niet worden gegenereerd“ kon leiden.

Softwareondersteuning en vereisten

Ondersteunde besturingssystemen

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2025

Aanbevolen systeemvereisten

Besturingssysteem	Windows 11
Geheugen	16 GB RAM
Opslagruimte	SSD met 50 GB beschikbare ruimte
Processor	Multicore Intel®- of AMD-processor, 3 GHz of sneller
Resolutie	1080p of 4K

Minimale systeemvereisten

Besturingssysteem	Windows 10
Geheugen	8 GB RAM
Opslagruimte	HDD met 50 GB beschikbare ruimte
Processor	Multicore Intel®- of AMD-processor, 1,7 GHz of sneller
Resolutie	720p

Netwerkbeveiliging

Fiery's Digital Factory bevat een verscheidenheid aan toepassingen en functies die gebruikmaken van netwerkcommunicatie. Storingen in het netwerk of onjuiste machtigingen kunnen de mogelijkheid om de juiste stuurprogramma's te verkrijgen belemmeren of validatie van de software verhinderen. Netwerkmachtigingen mogen niet worden gewijzigd zonder de hulp van een netwerkbeheerder of technische ondersteuning.

Netwerkpoorten

Wanneer u de beschikbaarheid van het netwerk controleert of antivirussoftware installeert, moet u ervoor zorgen dat de volgende poorten niet worden geblokkeerd.

Poortnaam	Doel
443	Downloads van stuurprogramma's
443	HTTPS-verzoeken met de Fiery-serverinfrastructuur
Conclusie	Fiery Specialty Production is er trots op deze updates te kunnen leveren om uw ervaring met onze software te verbeteren. Deze versie bevat nieuwe of verbeterde functies, belangrijke bugfixes en waardevolle beveiligingspatches die bijdragen aan optimale prestaties, veiligheid en een betere werking van uw machines.

Zoals altijd stellen we uw feedback op prijs om ons te helpen door te gaan met verfijnen en innoveren. Als u problemen ondervindt of suggesties hebt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam. Bedankt dat u voor Fiery Specialty Production Applications hebt gekozen.

Fiery Specialty Production is er trots op deze updates te kunnen leveren om uw ervaring met onze software te verbeteren. Deze versie bevat nieuwe of verbeterde functies, belangrijke bugfixes en waardevolle beveiligingspatches die bijdragen aan optimale prestaties, veiligheid en een betere werking van uw machines.

Zoals altijd stellen we uw feedback op prijs om ons te helpen door te gaan met verfijnen en innoveren. Als u problemen ondervindt of suggesties hebt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam. Bedankt dat u voor Fiery Specialty Production Applications hebt gekozen.

Fiery Digital Factory

12.2 Notes de mise à jour

Présentation de Fiery Digital Factory 12.2 ..... **30**
Nouvelles fonctionnalités 30
Modifications et améliorations 32
Correctifs 33
Configuration logicielle et support produit **34**
Systèmes d’exploitation pris en charge 34
Configuration système requise 34
Configuration système minimale 34
Sécurité du réseau **35**
Ports réseau 35
Comme toujours, nous apprécions vos commentaires qui nous permettent de cibler les domaines à améliorer et de continuer à innover. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des suggestions, contactez notre équipe d'assistance. Merci d'avoir choisi les applications de production spécialisée Fiery. **36**

Présentation de Fiery Digital Factory 12.2

Cette version se concentre sur l'amélioration de l'efficacité du flux de production, l'extension des capacités de production et l'amélioration de la fiabilité globale du système. Les nouvelles fonctionnalités incluent l'affectation de voies pour les flux de production à plusieurs voies, la prise en charge de périphériques et de systèmes de balisage supplémentaires, ainsi que de nouvelles options d'étiquetage des tâches. Cette version comprend également des améliorations apportées à la gestion des couleurs, à la création de feuilles groupées et aux flux de production en mode d'impression, ainsi que de nombreux correctifs qui améliorent la stabilité et résolvent les problèmes signalés dans les principales fonctions de production et de profilage.

Nouvelles fonctionnalités

- Les flux de production à plusieurs voies permettent désormais d'attribuer des voies aux tâches lors de l'importation. Cela fonctionne à la fois pour les modes Mise en page manuelle et Imbrication de voies, et inclut la prise en charge de l'affectation de voies de dossier actif.
- Ajout de l'option permettant d'inclure des étiquettes d'impression dans les repères de coupe.
- Ajout des marques inversées de repérage Teneth au système de balisage Teneth, permettant d'utiliser des codes QR avec uniquement des marques de repérage blanches.
- Ajout d'une nouvelle option « Seuil d'étranglement blanc » lors de l'étouffement du blanc sous la base, en préservant les petits textes et les détails fins proches du blanc.
- Les utilisateurs peuvent désormais maintenir la touche F1 enfoncée lorsqu'ils cliquent sur des éléments dans Digital Factory pour ouvrir le système d'aide de Compass sur la page correspondante de l'élément cliqué.
- Ajout de la prise en charge du système de balisage de production SCHULZE DTF.
- Ajout de la prise en charge des pilotes pour les périphériques suivants:
    - Liyu 3040 Massicot
    - Imprimante Mimaki TxF330 DTF avec modèles de couleurs CMYKW
    - Imprimante Mimaki TxF330 DTF avec modèles de couleurs CMKYLcLmW

- Imprimante hybride UV Mimaki UJ330H
- Table de découpe à plat Shidao SCG G6090
- Traceur de découpe US Cutter MH300

Modifications et améliorations

- Digital Factory affiche désormais un avertissement si le profil de sortie ICC ne correspond pas aux options de configuration de l'encre et d'imprimante.
- Ajout de nouvelles options dans le Créateur de feuilles groupées qui permettent de contrôler le nombre total de lignes et de colonnes de copies.
- Mise à jour de l'assistant Ordre des encres afin de permettre à la colle, au vernis et à la couche primaire d'être désignés comme des tons directs plutôt que comme des sous-couleurs de transparent.
- Lorsqu'un mode d'impression utilisé activement par une file d'attente existante est modifié, une alerte s'affiche pour informer l'utilisateur que les modifications ne seront appliquées aux tâches importées qu'une fois les modifications effectuées.
- Créer un ICC dans le gestionnaire Printmode a été renommé Profil uniquement.
- Ajout d'un avertissement lorsque vous essayez d'utiliser le plug-in Easy Adjustment avec une image qui dépasse la taille autorisée.
- Correction d'un problème au cours duquel les séparations des tons directs ne s'affichaient pas correctement sur la sortie.
- Correction d'un problème en raison duquel l'ordre de découpe était ignoré lors de la découpe de groupes de copies.
- Correction d'un problème au cours duquel l'utilisation des flux de production Hot Folders en combinaison avec des fichiers JHDR entraînait le non-respect des propriétés de la file d'attente.

Correctifs

- Correction d'un problème dans Fiery Color Profiler où le texte était coupé de manière inattendue.
- Résolution d'une erreur qui se produisait lors d'une tentative d'utilisation de Fiery Color Profiler avec le spectrophotomètre XRite i1 Studio.
- Correction d'un problème au cours duquel les champs de densité de l'encre blanche n'avaient aucune valeur pour les imprimantes HTM.
- Correction d'une erreur qui se produisait lors d'une tentative d'accès aux paramètres de l'instrument lors de l'utilisation du spectrophotomètre Nix Mini 3.
- Correction d'un problème dans Créer une feuille d'impression groupée où l'importation d'une tâche avec les options Recadrage automatique et symétrie sur importation activées entraînait l'interruption de la tâche.
- Correction d'un problème dans Créer une feuille d'impression groupée où le rognage automatique ne pivotait pas en conséquence avec les tâches importées, ce qui pouvait provoquer des coupures.
- Correction d'un problème au cours duquel le menu déroulant Mise en page dans les valeurs par défaut d'importation de file d'attente ne s'actualisait pas automatiquement lors du changement de mode d'impression.
- Résolution d'un problème où le programme d'installation des polices pouvait afficher un nom de produit incorrect.
- Correction d'un problème qui empêchait l'affichage des valeurs Segments dans les paramètres système de balisage.
- Correction de plusieurs trames qui entraînaient l'échec du traitement de l'image.
- Correction d'un problème où la tentative d'impression de diagrammes calibrage avec certains paramètres supports pouvait entraîner une erreur « Impossible de générer la page ».

Configuration logicielle et support produit

Systèmes d’exploitation pris en charge

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2025

Configuration système requise

Système d’exploitation	Windows 11
Mémoire	16 Go de RAM
Espace de stockage	SSD avec 50 Go d’espace libre
Unité centrale (UC)	Processeur multicœur Intel® ou AMD, cadencé à 3 GHz ou plus rapide
Résolution	1080p ou 4K

Configuration système minimale

Système d’exploitation	Windows 10
Mémoire	8 Go de RAM
Espace de stockage	HDD avec 50 Go d’espace libre
Unité centrale (UC)	Processeur multicœur Intel® ou AMD, cadencé à 1,7 GHz ou plus rapide
Résolution	720p

Sécurité du réseau

Fiery Digital Factory comprend un large éventail de fonctionnalités qui reposent sur des communications réseau. L'instabilité du réseau ou des autorisations incorrectes peuvent réduire la capacité à obtenir les pilotes appropriés ou empêcher la validation du logiciel. Les autorisations réseau ne doivent pas être modifiées sans l'aide d'un administrateur réseau ou de l'assistance technique.

Ports réseau

Lors de la vérification de la disponibilité du réseau ou de l'installation d'un logiciel anti-virus, assurez-vous que les ports suivants ne sont pas bloqués.

Nom du port	Objectif
443	Téléchargements de pilotes de périphérique
443	Requêtes HTTPS avec infrastructure serveur Fiery
Conclusion	La production spécialisée Fiery est fière de vous proposer ces mises à jour visant à améliorer votre utilisation de notre logiciel. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations des fonctionnalités existantes, des correctifs de bugs importants et des correctifs de sécurité essentiels qui permettent d'assurer des performances et une sécurité optimales, dans le but d'améliorer le fonctionnement de vos imprimantes.

Comme toujours, nous apprécions vos commentaires qui nous permettent de cibler les domaines à améliorer et de continuer à innover. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des suggestions, contactez notre équipe d'assistance. Merci d'avoir choisi les applications de production spécialisée Fiery.

La production spécialisée Fiery est fière de vous proposer ces mises à jour visant à améliorer votre utilisation de notre logiciel. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations des fonctionnalités existantes, des correctifs de bugs importants et des correctifs de sécurité essentiels qui permettent d'assurer des performances et une sécurité optimales, dans le but d'améliorer le fonctionnement de vos imprimantes.

Comme toujours, nous apprécions vos commentaires qui nous permettent de cibler les domaines à améliorer et de continuer à innover. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des suggestions, contactez notre équipe d'assistance. Merci d'avoir choisi les applications de production spécialisée Fiery.

Fiery Digital Factory

12.2 Release-Informationen

Fiery Digital Factory 12.2 Übersicht **38**
Neue Funktionen 38
Änderungen und Verbesserungen 40
Behobene Probleme 41
Softwareunterstützung und -anforderungen **42**
Unterstützte Betriebssysteme 42
Empfohlene Systemvoraussetzungen 42
Mindestsystemanforderungen 42
Netzwerksicherheit **43**
Netzwerkports 43
Wie immer sind wir dankbar für Ihr Feedback, das uns dabei hilft, unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Sollten Sie auf Probleme stoßen oder Vorschläge haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. Vielen Dank, dass Sie sich für Fiery Specialty Production Anwendungen entschieden haben. **44**

Fiery Digital Factory 12.2 Übersicht

Im Mittelpunkt dieser Version stehen die Verbesserung der Workflow-Effizienz, die Erweiterung der Produktionskapazitäten und die Steigerung der allgemeinen Systemzuverlässigkeit. Zu den neuen Funktionen gehören die Bahnzuweisung für mehrbahnige Workflows, die Unterstützung weiterer Geräte und Markup-Systeme sowie neue Optionen zur Auftragskennzeichnung. Die Version enthält außerdem Verbesserungen beim Farbmanagement, bei der Erstellung von Sammelbogen und bei Druckmodus-Workflows sowie zahlreiche Fehlerbehebungen, die die Stabilität verbessern und gemeldete Probleme in wichtigen Produktions- und Profilerstellungsfunktionen beheben.

Neue Funktionen

- Mehrbahnige Workflows unterstützen nun die Zuweisung von Bahnen zu Aufträgen beim Import. Dies funktioniert sowohl im Modus „Manuelles Layout“ als auch im Modus „Bahnverschachtelung“ und unterstützt zudem für die Bahnzuweisung für überwachte Ordner.
- Es wurde die Option hinzugefügt, Drucketiketten in Beschnittmarken einzubeziehen.
- Dem Teneth-Markup-System wurden die invertierten Teneth-Passermarken hinzugefügt, wodurch QR-Codes mit ausschließlich weißen Passermarken möglich sind.
- Es wurde eine neue Option „Schwellenwert für Weißunterfüllungen“ hinzugefügt, die beim Unterfüllen der weißen Grundierung kleine Texte und feine, fast weiße Details bewahrt.
- Es ist nun möglich, beim Klicken auf ein Element in Digital Factory die F1-Taste gedrückt zu halten, um die entsprechende Seite im Compass-Hilfesystem zu öffnen.
- Es wurde Unterstützung für das SCHULZE DTF-Produktionsmarkierungssystem hinzugefügt.
- Es wurde Unterstützung für Treiber der folgenden Geräte hinzugefügt:
    - Liyu 3040 Schneidegerät
    - Mimaki-Drucker TxF330 DTF mit CMYKW-Farbmodellen

- Mimaki-Drucker TxF330 DTF mit CMKYLcLmW-Farbmodellen
- Mimaki Hybrid-Drucker UJ330H UV
- Shidao Flachbett-Schneidegerät SCG G6090
- Schneidegerät US Cutter MH300

Änderungen und Verbesserungen

- Digital Factory zeigt nun eine Warnung an, wenn das ICC-Ausgabeprofil nicht mit dem Tinten-Setup und den Druckeroptionen übereinstimmt.
- Im Gang Sheet Builder wurden neue Optionen hinzugefügt, mit denen sich die Gesamtzahl der Zeilen und Spalten der Kopien steuern lässt.
- Der Assistent für Tintenreihenfolge wurde aktualisiert, sodass Kleber, Lack und Primer nun als Spot-Farben statt als Unterfarben von „Klar“ festgelegt werden können.
- Wenn eine Anpassung an einem Druckmodus vorgenommen wird, der von einer bestehenden Warteschlange aktiv genutzt wird, erscheint nun eine Warnmeldung, die darüber informiert, dass die Änderungen nur auf Aufträge angewendet werden, die nach der Änderung importiert werden.
- Im Druckmodus-Manager wurde die Funktion „ICC erstellen“ in „Nur Profil“ umbenannt.
- Es wurde eine Warnung hinzugefügt, die angezeigt wird, wenn das Plug-in „Easy Adjustment“ mit einem Bild verwendet wird, das die zulässige Größe überschreitet.
- Es wurde ein Problem behoben, durch das Spot-Farbseparationen bei der Ausgabe nicht korrekt angezeigt wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, durch das die Schnittreihenfolge beim Schneiden von Kopiergruppen ignoriert wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, durch das bei der Verwendung von Workflows mit überwachten Ordnern in Kombination mit JHDR-Dateien die Warteschlangeneigenschaften nicht berücksichtigt wurden.

Behobene Probleme

- Es wurde ein Problem in Fiery Color Profiler behoben, durch das Text unerwartet abgeschnitten wurde.
- Es wurde ein Fehler behoben, der beim Versuch auftrat, Fiery Color Profiler mit dem Spektralfotometer X-Rite i1 Studio zu verwenden.
- Es wurde ein Problem behoben, durch das die Felder für die Weißtintendichte bei HTM-Druckern keine Werte enthielten.
- Es wurde ein Fehler behoben, der beim Versuch auftrat, bei Verwendung des Spektralfotometers Nix Mini 3 auf die Instrumenteinstellungen zuzugreifen.
- Es wurde ein Problem beim Erstellen von Sammelbogen behoben, durch das der Import eines Auftrags mit aktivierten Optionen „Automatisches Zuschneiden“ und „Beim Import spiegeln“ dazu führte, dass der Auftrag abgeschnitten wurde.
- Es wurde ein Problem beim Erstellen von Sammelbogen behoben, durch das sich die automatische Zuschneidefunktion bei importierten Aufträgen nicht entsprechend drehte, was zu möglichen Abschneidungen führen konnte.
- Es wurde ein Problem behoben, durch das sich das Drop-down-Menü „Layout“ in den Standardwerten für den Import in die Warteschlange beim Ändern des Druckmodus nicht automatisch aktualisierte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Schriftarten-Installationsprogramm einen falschen Produktnamen anzeigen konnte.
- Es wurde ein Problem behoben, durch das die Werte für „Segmente“ in den Markup-Systemeinstellungen nicht angezeigt wurden.
- Es wurden mehrere Halbtonraster korrigiert, die zu Fehlern bei der Bildverarbeitung führen konnten.
- Es wurde ein Problem behoben, durch das der Versuch, Kalibrierungscharts mit bestimmten Medieneinstellungen zu drucken, zu der Fehlermeldung „Seite konnte nicht generiert werden“ führen konnte.

Softwareunterstützung und -anforderungen

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2025

Empfohlene Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows 11
Arbeitsspeicher	16 GB RAM
Speicherplatz	SSD mit 50 GB verfügbarem Speicherplatz
CPU	Intel®- oder AMD-Mehrkernprozessoren mit 3 GHz oder schneller
Auflösung	1080p oder 4K

Mindestsystemanforderungen

Betriebssystem	Windows 10
Arbeitsspeicher	8 GB RAM
Speicherplatz	HDD mit 50 GB verfügbarem Speicherplatz
CPU	Intel®- oder AMD-Mehrkernprozessoren mit 1,7 GHz oder schneller
Auflösung	720 p

Netzwerksicherheit

Die Digital Factory von Fiery bietet eine Vielzahl von Merkmalen und Funktionen, die die Netzwerkkommunikation nutzen. Netzwerkstörungen oder falsche Berechtigungen können dazu führen, dass keine korrekten Treiber zur Verfügung stehen oder die Software nicht validiert werden kann. Netzwerkberechtigungen sollten nicht ohne Unterstützung durch einen Netzwerkadministrator oder den technischen Support geändert werden.

Netzwerkports

Stellen Sie bei der Überprüfung der Verfügbarkeit des Netzwerks oder der Installation von Antiviren-Software sicher, dass die folgenden Ports nicht blockiert sind.

Portname	Zweck
443	Gerätetreiber-Downloads
443	HTTPS-Anfragen mit der Fiery Server-Infrastruktur
Schlussfolgerung	Fiery Specialty Production freut sich, Ihnen diese Updates zur Verfügung zu stellen und damit Ihr Nutzungserlebnis mit unserer Software weiter zu verbessern. Diese Version bietet neue oder verbesserte Merkmale, wichtige Fehlerkorrekturen und wertvolle Sicherheitspatches, die für optimale Leistung und Sicherheit sorgen.

Wie immer sind wir dankbar für Ihr Feedback, das uns dabei hilft, unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Sollten Sie auf Probleme stoßen oder Vorschläge haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. Vielen Dank, dass Sie sich für Fiery Specialty Production Anwendungen entschieden haben.

Fiery Specialty Production freut sich, Ihnen diese Updates zur Verfügung zu stellen und damit Ihr Nutzungserlebnis mit unserer Software weiter zu verbessern. Diese Version bietet neue oder verbesserte Merkmale, wichtige Fehlerkorrekturen und wertvolle Sicherheitspatches, die für optimale Leistung und Sicherheit sorgen.

Wie immer sind wir dankbar für Ihr Feedback, das uns dabei hilft, unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Sollten Sie auf Probleme stoßen oder Vorschläge haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. Vielen Dank, dass Sie sich für Fiery Specialty Production Anwendungen entschieden haben.

Fiery Digital Factory

12.2 Note di release

Panoramica Fiery Digital Factory 12.2 ..... **46**
Nuove funzioni 46
Modifiche e miglioramenti 47
Correzioni 48
Supporto e requisiti software **49**
Sistemi operativi supportati 49
Requisiti di sistema consigliati 49
Requisiti minimi di sistema 49
Sicurezza di rete **50**
Porte di rete 50
Come sempre, apprezziamo il tuo feedback per aiutarci a continuare a perfezionare e innovare. Se riscontri problemi o hai suggerimenti, contatta il nostro team di assistenza. Grazie per aver scelto le applicazioni della produzione specializzate di Fiery. **50**

Panoramica Fiery Digital Factory 12.2

Questa release è incentrata sul miglioramento dell'efficienza del flusso di lavoro, sull'espansione delle capacità di produzione e sul miglioramento dell'affidabilità complessiva del sistema. Le nuove funzionalità includono l'assegnazione delle corsie per i flussi di lavoro a più corsie, il supporto aggiuntivo per dispositivi e sistemi di marcatura e nuove opzioni di etichettatura dei lavori. La release include inoltre miglioramenti alla gestione del colore, alla creazione di fogli per la stampa multipla e ai flussi di lavoro delle modalità di stampa, oltre a numerose correzioni che migliorano la stabilità e risolvono i problemi segnalati nelle principali funzioni di produzione e creazione dei profili.

Nuove funzioni

- I flussi di lavoro a più corsie ora supportano la possibilità di assegnare corsie ai lavori al momento dell'importazione. Funziona sia in modalità Layout manuale che Raggruppamento corsia e include il supporto per l'assegnazione della corsia delle cartelle automatiche.
- È stata aggiunta l'opzione per includere le etichette di stampa nei crocini di ritaglio.
- Sono stati aggiunti i segni invertiti di registrazione Teneth al sistema di markup Teneth, consentendo l'utilizzo di codici QR con solo segni di registro bianchi.
- È stata aggiunta una nuova opzione "Soglia di contrazione bianco" quando si contrae il bianco della base, preservando i piccoli testi e i dettagli quasi bianchi.
- Gli utenti possono ora tenere premuto F1 quando fanno clic sugli elementi all'interno di Digital Factory per aprire la Guida di Compass alla pagina corrispondente dell'elemento selezionato.
- È stato aggiunto il supporto per il sistema di markup di produzione DTF SCHULZE.
- Aggiunto il supporto dei driver per i seguenti dispositivi:
    - Taglierina Liyu 3040
    - Stampante Mimaki TxF330 DTF con modelli a colori CMYKW
    - Stampante Mimaki TxF330 DTF con modelli a colori CMKYLcLmW
    - Stampante ibrida UV Mimaki UJ330H
    - Taglierina Shidao Flatbed SCG G6090
    - Taglierina US MH300

Modifiche e miglioramenti

- Digital Factory ora visualizza un avviso se il profilo di destinazione ICC non corrisponde alla configurazione dell'inchiostro e alle opzioni della stampante.
- Sono state aggiunte nuove opzioni nel Generatore di fogli per stampa multipla che consentono di controllare il totale delle righe e delle colonne delle copie.
- È stata aggiornata la procedura guidata per gli ordini inchiostro per consentire di designare colla, vernice e primer come tinte piatte, invece che come colori secondari del trasparente.
- Quando si modifica una modalità di stampa utilizzata attivamente da una coda esistente, viene visualizzato un avviso che informa l'utente che le modifiche verranno applicate ai lavori importati solo dopo che le modifiche sono state apportate.
- Crea ICC in PrintMode Manager è stato rinominato Solo profilo.
- È stato aggiunto un avviso quando si tenta di utilizzare il plug-in Easy Adjustment con un'immagine che supera le dimensioni consentite.
- È stato risolto un problema per cui le separazioni delle tinte piatte non venivano visualizzate correttamente nell'output.
- È stato risolto un problema per cui l'ordine di taglio veniva ignorato quando si tagliavano i gruppi di copie.
- È stato risolto un problema per cui l'uso dei flussi di lavoro delle cartelle automatiche in combinazione con i file JHDR causava il mancato rispetto delle proprietà della coda.

Correzioni

- È stato risolto un problema in Fiery Color Profiler per cui il testo veniva tagliato in modo imprevisto.
- È stato risolto un errore che si verificava quando si tentava di utilizzare Fiery Color Profiler con lo spettrofotometro XRite i1 Studio.
- È stato risolto un problema per cui i campi di Densità inchiostro bianco non avevano valori per le stampanti HTM.
- È stato risolto un errore che si verificava quando si tentava di accedere alle Impostazioni dello strumento quando si utilizzava lo spettrofotometro Nix Mini 3.
- È stato risolto un problema in Crea foglio di gruppo per cui l'importazione di un lavoro con Ritaglio automatico e Speculare all'importazione abilitati comportava il taglio del lavoro.
- È stato risolto un problema in Crea foglio di gruppo per cui il ritaglio automatico non ruotava di conseguenza con i lavori importati, causando potenziali tagli.
- È stato risolto un problema per cui il menu a discesa Layout in Impostazione predefinita importazione coda non si aggiornava automaticamente quando si modificava la modalità di stampa.
- È stato risolto un problema per cui il programma di installazione dei font poteva visualizzare il nome prodotto errato.
- È stato risolto un problema per cui i valori dei segmenti nelle impostazioni di sistema di markup non venivano visualizzati.
- Sono stati corretti diversi retini di mezzitoni che causavano un errore nell'elaborazione delle immagini.
- È stato risolto un problema a causa del quale il tentativo di stampare i grafici calibrazione con determinate impostazioni di supporto poteva causare un errore "Impossibile generare la pagina".

Supporto e requisiti software

Sistemi operativi supportati

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2025

Requisiti di sistema consigliati

Sistema operativo	Windows 11
Memoria	16 GB di RAM
Spazio di archiviazione	SSD con 50 GB di spazio disponibile
CPU	Processore MultiCore Intel® o AMD, 3 GHz o più veloce
Risoluzione	1080 p o 4 K

Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo	Windows 10
Memoria	8 GB di RAM
Spazio di archiviazione	HDD con 50 GB di spazio disponibile
CPU	Processore MultiCore Intel® o AMD, 1.7 GHz o più veloce
Risoluzione	720 p

Sicurezza di rete

Digital Factory di Fiery include una serie di caratteristiche e funzioni che utilizzano le comunicazioni di rete. Interruzioni della rete o permessi non corretti possono inibire la capacità di ottenere driver corretti o impedire la convalida del software. Le autorizzazioni di rete non devono essere modificate senza l'assistenza di un amministratore di rete o dell'assistenza tecnica.

Porte di rete

Quando si verifica la disponibilità della rete o si installa un software antivirus, accertarsi che le seguenti porte non siano bloccate.

Nome porta	Descrizione
443	Download dei driver dei dispositivi
443	Richieste HTTPS con l'infrastruttura del server Fiery
Conclusioni	La produzione specializzata di Fiery è orgogliosa di fornire questi aggiornamenti per ottimizzare la tua esperienza con il nostro software. Questa release apporta caratteristiche nuove o migliorate, importanti correzioni di bug e preziose patch di sicurezza per garantire prestazioni e sicurezza ottimali e far funzionare meglio le tue macchine.

Come sempre, apprezziamo il tuo feedback per aiutarci a continuare a perfezionare e innovare. Se riscontri problemi o hai suggerimenti, contatta il nostro team di assistenza. Grazie per aver scelto le applicazioni della produzione specializzate di Fiery.

La produzione specializzata di Fiery è orgogliosa di fornire questi aggiornamenti per ottimizzare la tua esperienza con il nostro software. Questa release apporta caratteristiche

nuove o migliorate, importanti correzioni di bug e preziose patch di sicurezza per garantire prestazioni e sicurezza ottimali e far funzionare meglio le tue macchine.

Come sempre, apprezziamo il tuo feedback per aiutarci a continuare a perfezionare e innovare. Se riscontri problemi o hai suggerimenti, contatta il nostro team di assistenza. Grazie per aver scelto le applicazioni della produzione specializzate di Fiery.

Fiery Digital Factory

12.2 リリースノート

Fiery Digital Factory 12.2の概要 **53**
新機能 53
変更点と改善点 54
修正点 55
ソフトウェアのサポートと要件 **56**
サポート対象のオペレーティングシステム 56
推奨システム要件 56
最小システム要件 56
ネットワークセキュリティ **57**
ネットワークポート 57
平素より貴重なご意見を賜り誠にありがとうございます。頂きましたご意見は今後の改善と革新に活かしてまいります。問題が発生した場合やご提案がございましたら、サポートチームまでご連絡ください。Fiery Specialty Production Applicationsをご利用いただきありがとうございます。 **57**

Fiery Digital Factory 12.2の概要

このリリースでは、ワークフローの効率化、プロダクション機能の拡張、システム全体の信頼性の向上に重点を置いています。新機能には、マルチレーンワークフローのレーン割り当て、対応デバイスとマークアップシステムの追加、新しいジョブラベリングオプションなどが含まれます。また、カラー管理、ギャングシート作成、印刷モードワークフローの機能強化に加え、主要なプロダクション機能およびプロファイリング機能全体で安定性を向上させ、報告されていた問題に対処する多数の修正も含まれています。

新機能

- マルチレーンワークフローで、ジョブのインポート時にレーンを割り当てられるようになりました。手動レイアウトおよびレーンネスティングの両モードに対応し、ホットフォルダーによるレーン割り当てにも対応しています。
- クロップマーク内に印刷ラベルを含めるオプションを追加しました。
- TenethマークアップシステムにTeneth反転レジストレーションマークを追加し、白色のレジストレーションマークのみでQRコードを使用できるようになりました。
- 下地ホワイトのチョーク処理時に、小さな文字や白に近い微細なディテールを保護するホワイトチョークしきい値オプションを新たに追加しました。
- Digital Factory内の項目をクリックする際にF1キーを押したままにすることで、クリックした項目に対応するCompassヘルプシステムのページが開くようになりました。
- SCHULZE DTFプロダクションマークアップシステムのサポートを追加しました。
- 以下のデバイス用ドライバーのサポートを追加しました:
    - Liyu 3040カッター
    - Mimaki TxF330 DTFプリンター(CMYKWカラーモデル)
    - Mimaki TxF330 DTFプリンター(CMKYLcLmWカラーモデル)
    - Mimaki UJ330H UV ハイブリッドプリンター
    - Shidaoフラットベッド SCG G6090カッター
    - US Cutter MH300カッター

変更点と改善点

- ICC出力プロファイルがインク設定および印刷オプションと一致しない場合、Digital Factoryに警告が表示されるようになりました。
- ギャングシートビルダーに、コピーを配置する総行数と総列数を制御できる新しいオプションを追加しました。
- インク順序設定ウィザードが更新され、接着剤、ワニス、プライマーをクリアのサブカラーとしてではなく、スポットカラーとして指定できるようになりました。
- 既存のキューでアクティブに使用されている印刷モードに変更を加えた際、その変更は変更完了後にインポートされたジョブにのみ適用されることをユーザーに知らせる警告が表示されるようになりました。
- 印刷モードマネージャー内の「ICCの作成」は「プロファイルのみ」に名称変更されました。
- 許可されたサイズを超える画像で簡易な調整プラグインを使用しようとした際に、警告が表示されるようになりました。
- スポットカラーの色分解が出力で正しく表示されない問題を修正しました。
- コピーグループをカットする際に、カット順序が無視される問題を修正しました。
- ホットフォルダーワークフローをJHDRファイルと組み合わせて使用すると、キューのプロパティが正しく反映されない問題を修正しました。

修正点

- Fiery Color Profilerで、テキストが予期せず切れてしまう問題を修正しました。
- XRite i1 Studio分光測色計でFiery Color Profilerを使用しようとすると発生していたエラーを修正しました。
- HTMプリンターのホワイトインクの濃度フィールドに値が表示されない問題を修正しました。
- Nix Mini 3分光測色計の使用時に、測定器の設定にアクセスしようとすると発生していたエラーを修正しました。
- ギャングシートの作成で、インポート時の自動クロップとインポート時のミラー反転を有効にしてジョブをインポートすると、ジョブの一部が欠ける問題を修正しました。
- ギャングシートの作成で、インポートされたジョブに応じて自動クロップが回転せず、画像が欠けるおそれがあった問題を修正しました。
- 印刷モードを変更しても、キューのデフォルトをインポートのレイアウトドロップダウンメニューが自動更新されない問題を修正しました。
- フォントインストーラーに誤った製品名が表示される場合があった問題を修正しました。
- マークアップシステム設定のセグメント値が表示されない問題を修正しました。
- 画像処理の失敗を引き起こしていた複数のハーフトーンスクリーンを修正しました。
- 特定のメディア設定でキャリブレーションチャートを印刷しようとすると、「ページを生成できませんでした」というエラーが発生することがあった問題を修正しました。

ソフトウェアのサポートと要件

サポート対象のオペレーティングシステム

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2025

推奨システム要件

オペレーティングシステム	Windows 11
メモリ	16GB RAM
ストレージの空き容量	SSD(使用可能な空き容量:50GB)
CPU	Multicoreインテル®プロセッサーまたは AMDプロセッサー、3GHz以上
解像度	1080pまたは4K

最小システム要件

オペレーティングシステム	Windows 10
メモリ	8GB RAM
ストレージの空き容量	HDD(使用可能な空き容量:50GB)
CPU	Multicoreインテル®プロセッサーまたは AMDプロセッサー、1.7GHz以上
解像度	720p

ネットワークセキュリティ

FieryのDigital Factoryにはネットワーク通信を利用したさまざまな機能が搭載されています。ネットワークの寸断や不適切な権限設定により、適切なドライバーの取得が妨げられたり、ソフトウェアのライセンス認証ができなくなったりする可能性があります。ネットワーク管理者またはテクニカルサポートからのサポートのない状態でネットワークの通信許可を変更しないでください。

ネットワークポート

ネットワークが使用可能かどうかを確認する場合やウイルス対策ソフトウェアをインストールする場合に、次のポートをブロックしないでください。

ポート名	目的
443	デバイスドライバーのダウンロード
443	Fieryサーバーのインフラストラクチャを使用したHTTPSリクエスト
まとめ	Fiery Specialty ProductionはFieryソフトウェアをより快適にお使いいただくためのアップデートをお届けします。このリリースでは、お客様のプリンターをより良く動作させるために、新機能や改善した機能、重要なバグ修正、貴重なセキュリティパッチが提供され、性能と安全性を最適化しています。

平素より貴重なご意見を賜り誠にありがとうございます。頂きましたご意見は今後の改善と革新に活かしてまいります。問題が発生した場合やご提案がございましたら、サポートチームまでご連絡ください。Fiery Specialty Production Applicationsをご利用いただきありがとうございます。

Fiery Specialty ProductionはFieryソフトウェアをより快適にお使いいただくためのアップデートをお届けします。このリリースでは、お客様のプリンターをより良く動作させるために、新機能や

改善した機能、重要なバグ修正、貴重なセキュリティパッチが提供され、性能と安全性を最適化しています。

平素より貴重なご意見を賜り誠にありがとうございます。頂きましたご意見は今後の改善と革新に活かしてまいります。問題が発生した場合やご提案がございましたら、サポートチームまでご連絡ください。Fiery Specialty Production Applicationsをご利用いただきありがとうございます。

Fiery Digital Factory

12.2 Informacje o wydaniu

Informacje ogólne o Fiery Digital Factory 12.2 ..... **60**
Nowe funkcje 60
Zmiany i usprawnienia 62
Poprawki 63
Wsparcie i wymagania dotyczące oprogramowania **64**
Obsługiwane systemy operacyjne 64
Wymagania systemowe – zalecane 64
Wymagania systemowe – minimalne 64
Zabezpieczenia sieciowe **65**
Porty sieciowe 65
Jak zawsze będziemy wdzięczni za wszelkie opinie, które pomogą nam w dalszym udoskonalaniu i wprowadzaniu innowacji. W przypadku jakichkolwiek problemów lub sugestii prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej. Dziękujemy za wybranie aplikacji Fiery Specialty Production. **66**

Informacje ogólne o Fiery Digital Factory 12.2

W tej wersji skoncentrowano się na poprawie wydajności przepływu pracy, rozszerzeniu możliwości produkcyjnych i zwiększeniu ogólnej niezawodności systemu. Nowe funkcje obejmują przypisywanie ścieżek dla wielościeżkowych przepływów pracy, obsługę dodatkowych urządzeń i systemów znaczników oraz nowe opcje etykietowania zadań. Wersja zawiera również ulepszenia w zakresie zarządzania kolorami, tworzenia arkuszy grupowych i przepływów pracy w trybach druku, a także liczne poprawki poprawiające stabilność i rozwiązujące zgłoszone problemy w kluczowych funkcjach produkcji i profilowania.

Nowe funkcje

- Wielościeżkowe przepływy pracy obsługują teraz możliwość przypisywania ścieżek do zadań podczas importowania. Działa to zarówno w trybie układu ręcznego, jak i trybie zagnieżdżania ścieżek, a także obejmuje obsługę przypisywania ścieżek z wykorzystaniem folderów podręcznych.
- Dodano opcję dołączania etykiet drukowania do znaczników przycinania.
- Dodano odwrócone znaczniki rejestracji Teneth do systemu znaczników Teneth, umożliwiając stosowanie kodów QR tylko z białymi znacznikami rejestracji.
- Dodano nową opcję „Próg dławienia bieli” podczas dławienia białej bazy podkładowej, aby zachowywać drobny tekst i drobne szczegóły w kolorze zbliżonym do bieli.
- Użytkownicy mogą teraz przytrzymać klawisz F1 podczas klikania elementów w aplikacji Digital Factory, aby otworzyć stronę dotyczącą danego elementu w systemie pomocy Compass.
- Dodano obsługę systemu znaczników produkcyjnych SCHULZE DTF.
- Dodano obsługę sterowników dla następujących urządzeń:
    - Ploter tnący Liyu 3040
    - Drukarka DTF Mimaki TxF330 z modelami kolorów CMYKW
    - Drukarka DTF Mimaki TxF330 z modelami kolorów CMKYLcLmW
    - Drukarka hybrydowa UV Mimaki UJ330H

- Ploter tnący Shidao Flatbed SCG G6090
- Ploter tnący US Cutter MH300

Zmiany i usprawnienia

- Teraz aplikacja Digital Factory wyświetli ostrzeżenie, jeśli profil wydruku ICC nie jest zgodny z ustawieniami tuszu i opcjami drukarki.
- Dodano nowe opcje w narzędziu do tworzenia arkuszy grupowych, które umożliwiają kontrolę nad łączną liczbą wierszy i kolumn w kopiach.
- Zaktualizowano kreator zamawiania tuszu, aby umożliwić oznaczanie kleju, lakieru i podkładu jako kolorów dodatkowych, a nie kolorów podrzędnych koloru przezroczystego.
- Po wprowadzeniu zmian w trybie drukowania, który jest aktywnie używany przez istniejącą kolejkę, zostanie wyświetlony alert informujący użytkownika, że zmiany zostaną zastosowane dopiero do zadań zaimportowanych po wprowadzeniu zmian.
- Nazwa opcji „Utwórz ICC” w menadżerze trybów drukowania została zmieniona na „Tylko profil”.
- Dodano ostrzeżenie podczas próby użycia wtyczki Proste regulacje z obrazem przekraczającym dozwolony rozmiar.
- Rozwiązano problem polegający na tym, że separacje kolorów dodatkowych nie były prawidłowo wyświetlane na wydruku.
- Rozwiązano problem polegający na tym, że kolejność cięcia była ignorowana podczas wycinania grup kopii.
- Rozwiązano problem polegający na tym, że korzystanie z przepływów pracy folderów podręcznych w połączeniu z plikami JHDR powodowało nieprzestrzeganie właściwości kolejki.

Poprawki

- Rozwiązano w Fiery Color Profiler problem, który powodował nieoczekiwane przycinanie tekstu.
- Naprawiono błąd, który występował podczas próby użycia programu Fiery Color Profiler ze spektrofotometrem XRite i1 Studio.
- Rozwiązano problem polegający na tym, że pola gęstości tuszu białego nie zawierały wartości dla drukarek HTM.
- Naprawiono błąd, który występował przy próbie uzyskania dostępu do ustawień przyrządu podczas korzystania ze spektrofotometru Nix Mini 3.
- Rozwiązano problem występujący w narzędziu do tworzenie arkuszy grupowych, który powodował, że importowanie zadania z włączoną opcją „Automatyczne przycinanie” i „Odbicie lustrzane przy importowaniu” powodowało przycięcie zadania.
- Rozwiązano problem występujący w narzędziu do tworzenie arkuszy grupowych, który powodował, że funkcja „Automatyczne przycinanie” nie obracała się odpowiednio wraz z importowanymi zadaniami, co skutkowało potencjalnymi obcięciami.
- Rozwiązano problem polegający na tym, że menu rozwijane układu w domyślnych ustawieniach importu kolejki nie odświeżało się automatycznie po zmianie trybu drukowania.
- Rozwiązano problem polegający na tym, że instalator czcionek mógł wyświetlić nieprawidłową nazwę produktu.
- Rozwiązano problem polegający na tym, że wartości segmentów w ustawieniach systemu znaczników nie były wyświetlane.
- Naprawiono wiele rastrów, które powodowały niepowodzenie przetwarzania obrazu.
- Rozwiązano problem polegający na tym, że próba wydrukowania wykresów kalibracji z określonymi ustawieniami nośnika mogła powodować wystąpienie błędu „Nie można wygenerować strony”.

Wsparcie i wymagania dotyczące oprogramowania

Obsługiwane systemy operacyjne

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2025

Wymagania systemowe – zalecane

System operacyjny	Windows 11
Pamięć	16 GB pamięci RAM
Przestrzeń dyskowa	Dysk SSD z 50 GB wolnego miejsca
Procesor	Wielordzeniowy procesor Intel® lub AMD, 3 GHz lub szybszy
Rozdzielczość	1080p lub 4K

Wymagania systemowe – minimalne

System operacyjny	Windows 10
Pamięć	8 GB pamięci RAM
Przestrzeń dyskowa	Dysk HDD z 50 GB wolnego miejsca
Procesor	Wielordzeniowy procesor Intel® lub AMD, 1,7 GHz lub szybszy
Rozdzielczość	720p

Zabezpieczenia sieciowe

Oprogramowanie Fiery Digital Factory obejmuje szereg funkcji wykorzystujących komunikację sieciową. Zakłócenia występujące w sieci lub nieprawidłowe uprawnienia mogą uniemożliwić uzyskanie odpowiednich sterowników lub uniemożliwić walidację oprogramowania. Nie należy modyfikować uprawnień sieciowych bez pomocy administratora sieci lub działu pomocy technicznej.

Porty sieciowe

Podczas sprawdzania dostępności sieci lub instalowania oprogramowania antywirusowego należy upewnić się, że poniższe porty nie są blokowane.

Nazwa portu	Przeznaczenie
443	Pobieranie sterowników urządzeń
443	Żądania HTTPS z infrastrukturą serwerową Fiery
Podsumowanie	Fiery Specialty Production z dumą dostarcza niniejsze aktualizacje, aby zwiększyć komfort korzystania z naszego oprogramowania. Ta wersja obejmuje nowe lub ulepszone funkcje, ważne poprawki błędów oraz istotne poprawki zabezpieczeń, które zapewniają optymalny poziom wydajności i bezpieczeństwa, aby urządzenia działały lepiej.

Jak zawsze będziemy wdzięczni za wszelkie opinie, które pomogą nam w dalszym udoskonalaniu i wprowadzaniu innowacji. W przypadku jakichkolwiek problemów lub sugestii prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej. Dziękujemy za wybranie aplikacji Fiery Specialty Production.

Fiery Specialty Production z dumą dostarcza niniejsze aktualizacje, aby zwiększyć komfort korzystania z naszego oprogramowania. Ta wersja obejmuje nowe lub ulepszone funkcje, ważne poprawki błędów oraz istotne poprawki zabezpieczeń, które zapewniają optymalny poziom wydajności i bezpieczeństwa, aby urządzenia działały lepiej.

Jak zawsze będziemy wdzięczni za wszelkie opinie, które pomogą nam w dalszym udoskonalaniu i wprowadzaniu innowacji. W przypadku jakichkolwiek problemów lub sugestii prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej. Dziękujemy za wybranie aplikacji Fiery Specialty Production.

Fiery Digital Factory

12.2 Notas de versão

Visão geral do Fiery Digital Factory 12.2 ..... **68**
Novos recursos 68
Alterações e melhorias 69
Correções 70
Suporte e requisitos de software **71**
Sistemas operacionais compatíveis 71
Requisitos de sistema recomendados 71
Requisitos mínimos de sistema 71
Segurança da rede **72**
Portas de rede 72
Como sempre, agradecemos seu feedback para nos ajudar a continuar aprimorando e inovando nossas soluções. Caso você encontre algum problema ou tenha sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte. Obrigado por escolher os aplicativos Fiery Specialty Production. **73**

Visão geral do Fiery Digital Factory 12.2

Esta versão tem como foco melhorar a eficiência do fluxo de trabalho, ampliar a capacidade de produção e aprimorar a confiabilidade do sistema em geral. Entre os novos recursos estão: atribuição de linhas para fluxos de trabalho de múltiplas linhas, suporte adicional a dispositivos e a sistemas de marcação e novas opções de etiquetas de tarefa. A versão também inclui melhorias no gerenciamento de cores, criação de folhas de agrupamento e fluxos de trabalho de modo de impressão, assim como várias correções que melhoram a estabilidade e lidam com problemas relatados em funções importantes de produção e criação de perfil.

Novos recursos

- Fluxos de trabalho de múltiplas linhas agora permitem atribuir linhas a tarefas na importação. Isso funciona para os modos de Layout manual e de Encaixe de linhas, além de incluir suporte à atribuição de linhas para hot folders.
- Adição da opção de incluir etiquetas de impressão nas marcas de corte.
- Adição das marcas de registro invertidas Teneth ao sistema de marcação Teneth para permitir códigos QR com apenas marcas de registro brancas.
- Adição da nova opção "Limite de restrição de branco" ao restringir a base branca para preservar textos pequenos e detalhes finos quase brancos.
- Usuários agora podem pressionar F1 ao clicar em itens na Digital Factory para abrir o Sistema de ajuda do Compass na página correspondente do item clicado.
- Adição de suporte ao Sistema de marcação de produção SCHULZE DTF.
- Adição de suporte de driver para os seguintes dispositivos:
    - Guilhotina Liyu 3040
    - Impressora Mimaki TxF330 DTF com modelos de cores CMYKW
    - Impressora Mimaki TxF330 DTF com modelos de cores CMKYLcLmW
    - Impressora Híbrida Mimaki UJ330H UV
    - Guilhotina Shidao Flatbed SCG G6090
    - Guilhotina US Cutter MH300

Alterações e melhorias

- A Digital Factory agora exibirá um aviso quando o Perfil de saída ICC for incompatível com a Configuração de tinta e com as Opções da impressora.
- Adição de novas opções no Gang Sheet Builder que permitem controlar o total de linhas e colunas das cópias.
- Atualização do Assistente de ordem das tintas para permitir que Cola, Verniz e Primer sejam designados como cores especiais em vez de subcores de transparente.
- Quando um ajuste é feito em um modo de impressão usado ativamente por uma fila existente, um alerta será exibido para informar ao usuário que as alterações serão aplicadas apenas às tarefas importadas após a realização das alterações.
- Criar ICC no Gerenciador de modo de impressão foi renomeado para Somente perfil.
- Adição de um aviso ao tentar usar o plugin Easy Adjustment em uma imagem que excede o tamanho permitido.
- Correção de um problema em que as separações de cores especiais não apareciam corretamente na saída.
- Correção de um problema em que a ordem de corte era ignorada ao cortar grupos de cópias.
- Correção de um problema em que usar fluxos de trabalho de Hot Folder junto a arquivos JHDR fazia as Propriedades da fila não serem respeitadas.

Correções

- Correção de um problema no Fiery Color Profiler em que textos eram cortados de forma inesperada.
- Correção de um erro que ocorria ao tentar usar o Fiery Color Profiler com o espectrofotômetro XRite i1 Studio.
- Correção de um problema em que campos de Densidade de tinta branca não tinham valores em impressoras HTM.
- Correção de um erro que ocorria ao tentar acessar as Configurações do instrumento usando o espectrofotômetro Nix Mini 3.
- Correção de um problema no Create Gang Sheet em que importar uma tarefa com as opções Corte automático e Espelhar na importação ativadas resultava no corte da tarefa.
- Correção de um problema no Create Gang Sheet em que o Corte automático não rotacionava as tarefas importadas adequadamente, podendo levar a cortes.
- Correção de um problema em que o menu suspenso Layout em Padrões de importação de fila não era atualizado automaticamente ao alterar o modo de impressão.
- Correção de um problema em que o instalador de fontes podia exibir o nome do produto incorretamente.
- Correção de um problema em que os valores dos Segmentos em Configurações do sistema de marcação não eram exibidos.
- Correção de várias retículas de meio-tom que causavam falhas no processamento de imagens.
- Correção de um problema em que tentar imprimir gráficos de calibração com certas configurações de mídia resultava no erro "A página não pôde ser gerada".

Suporte e requisitos de software

Sistemas operacionais compatíveis

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2025

Requisitos de sistema recomendados

Sistema operacional	Windows 11
Memória	16 GB de RAM
Espaço de armazenamento	SSD com 50 GB de espaço disponível
CPU	Processador Intel® ou AMD multicore, 3 GHz ou mais rápido
Resolução	1080p ou 4K

Requisitos mínimos de sistema

Sistema operacional	Windows 10
Memória	8 GB de RAM
Espaço de armazenamento	HDD com 50 GB de espaço disponível
CPU	Processador Intel® ou AMD multicore, 1,7 GHz ou mais rápido
Resolução	720p

Segurança da rede

O Digital Factory da Fiery inclui uma variedade de recursos e funções que utilizam comunicações de rede. Interrupções na rede ou permissões incorretas podem inibir a capacidade de obter drivers adequados ou impedir a validação do software. As permissões de rede não devem ser modificadas sem a assistência de um administrador de rede ou suporte técnico.

Portas de rede

Ao verificar a disponibilidade da rede ou instalar um software antivírus, verifique se as seguintes portas não estão bloqueadas.

Nome da porta	Finalidade
443	Downloads de drivers de dispositivos
443	Solicitações HTTPS com infraestrutura de servidor Fiery
Conclusão	A Fiery Specialty Production tem orgulho de fornecer essas atualizações para melhorar sua experiência com nosso software. Esta versão traz recursos novos ou aprimorados, correções de bugs importantes e patches de segurança valiosos para garantir desempenho e segurança ideais para que suas máquinas funcionem melhor.

Como sempre, agradecemos seu feedback para nos ajudar a continuar aprimorando e inovando nossas soluções. Caso você encontre algum problema ou tenha sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte. Obrigado por escolher os aplicativos Fiery Specialty Production.

A Fiery Specialty Production tem orgulho de fornecer essas atualizações para melhorar sua experiência com nosso software. Esta versão traz recursos novos ou aprimorados, correções de bugs importantes e patches de segurança valiosos para garantir desempenho e segurança ideais para que suas máquinas funcionem melhor.

Como sempre, agradecemos seu feedback para nos ajudar a continuar aprimorando e inovando nossas soluções. Caso você encontre algum problema ou tenha sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte. Obrigado por escolher os aplicativos Fiery Specialty Production.

Fiery Digital Factory

12.2 Notas de la versión

Información general de FieryDigital Factory 12.2 ..... **75**
Nuevas características 75
Cambios y mejoras 76
Correcciones 77
Compatibilidad y requisitos de software **78**
Sistemas operativos compatibles 78
Requisitos recomendados del sistema 78
Requisitos mínimos del sistema 78
Seguridad de red **79**
Puertos de red 79
Como siempre, agradecemos sus comentarios que nos ayudarán a seguir perfeccionando e innovando. Si se encuentra con algún problema o tiene alguna sugerencia, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia. Muchas gracias por elegir las aplicaciones de producción de especialidad de Fiery. **80**

Información general de FieryDigital Factory 12.2

This release focuses on improving workflow efficiency, expanding production capabilities, and enhancing overall system reliability. New features include lane assignment for multi-lane workflows, additional device and markup system support, and new job labeling options. The release also includes enhancements to color management, gang sheet creation, and print mode workflows, along with numerous fixes that improve stability and address reported issues across key production and profiling functions.

Nuevas características

- Multi-lane workflows now support the ability to assign lanes to jobs upon import. This works for both Manual Layout and Lane Nesting modes, and includes support for hot folder lane assignment.
- Added the option to include print labels within crop marks.
- Added the Teneth Registration Inverted Marks to the Teneth markup system, allowing for QR codes with only white registration marks.
- Added a new "White Choke Threshold" option when choking underbase white, preserving small texts and fine near-white details.
- Users can now hold F1 when clicking items within Digital Factory to open the Compass Help System to the corresponding page of the clicked item.
- Added support for the SCHULZE DTF Production Markup System.
- Se agregó compatibilidad de controladores para los siguientes dispositivos:
    - Liyu 3040 Cutter
    - Mimaki TxF330 DTF Printer with CMYKW color models
    - Mimaki TxF330 DTF Printer with CMKYLcLmW color models
    - Mimaki UJ330H UV Hybrid Printer
    - Shidao Flatbed SCG G6090 Cutter
    - US Cutter MH300 Cutter

Cambios y mejoras

- Digital Factory will now display a warning if the ICC Output Profile mismatches the Ink Setup and Printer Options.
- Added new options in the Gang Sheet Builder which allows control over the total rows and columns of copies.
- Updated the Ink Order Wizard to allow Glue, Varnish, and Primer to be designated as spot colors, rather than sub colors of clear.
- When an adjustment is made to a printmode that is actively used by an existing queue, an alert will appear to inform the user that changes will only be applied to jobs imported after the changes have been made.
- Create ICC in Printmode Manager has been renamed to Profile Only.
- Added a warning when attempting to use the Easy Adjustment plugin with an image that exceeds the allowed size.
- Fixed an issue where spot colors separations would not display correctly on output.
- Fixed an issue where cut order would be ignored when cutting copy groups.
- Fixed an issue when using Hot Folder workflows in combination with JHDR files would result in Queue Properties not being respected.

Correcciones

- Fixed an issue in Fiery Color Profiler where text would unexpectedly be cut off.
- Fixed an error that would occur when attempting to use Fiery Color Profiler with the XRite i1 Studio spectrophotometer.
- Fixed an issue where the White Ink Density fields would have no values for HTM printers.
- Fixed an error that would occur when attempting to access Instrument Settings when using the Nix Mini 3 spectrophotometer.
- Fixed an issue in Create Gang Sheet where importing a job with Auto-Crop and Mirror on Import enabled would result in the job being cut off.
- Fixed an issue in Create Gang Sheet where Auto-Crop would not rotate accordingly with imported jobs, resulting in potential cut-offs.
- Fixed an issue where the Layout drop-down menu in Queue Import Defaults would not auto-refresh upon changing the printmode.
- Fixed an issue where the font installer could display the incorrect product name.
- Fixed an issue where the Segments values in Markup System Settings would not display.
- Fixed multiple half-tone screens that would cause image processing to fail.
- Fixed an issue where attempting to print calibration charts with certain media settings could result in a "Page could not be generated" error.

Compatibilidad y requisitos de software

Sistemas operativos compatibles

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2025

Requisitos recomendados del sistema

Sistema operativo	Windows 11
Memoria	16 GB de RAM
Espacio de almacenamiento	SSD with 50 GB of available space
CPU	Procesador multinúcleo Intel® o AMD, 3 GHz o superior
Resolución	1080p o 4K

Requisitos mínimos del sistema

Sistema operativo	Windows 10
Memoria	8 GB de RAM
Espacio de almacenamiento	HDD with 50 GB of available space
CPU	Procesador multinúcleo Intel® o AMD, 1,7 GHz o superior
Resolución	720p

Seguridad de red

Digital Factory de Fiery incluye una variedad de características y funciones que utilizan las comunicaciones de red. Las interrupciones en la red o los permisos incorrectos pueden dificultar la obtención de los controladores adecuados o impedir la validación del software. Los permisos de red no se deberían modificar sin la ayuda de un administrador de red o de asistencia técnica.

Puertos de red

Al comprobar la disponibilidad de la red o instalar un software antivirus, asegúrese de que los siguientes puertos no estén bloqueados.

Nombre de puerto	Objetivo
443	Descarga de controladores de dispositivos
443	Solicitudes HTTPS con infraestructura de servidor Fiery
Conclusión	La producción de especialidad de Fiery está orgullosa de ofrecer estas actualizaciones para mejorar su experiencia con nuestro software. Esta versión incorpora características nuevas o mejoradas, importantes correcciones de errores y valiosos módulos de actualización de seguridad que garantizan un rendimiento y una seguridad óptimos para que sus impresoras funcionen mejor.

Como siempre, agradecemos sus comentarios que nos ayudarán a seguir perfeccionando e innovando. Si se encuentra con algún problema o tiene alguna sugerencia, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia. Muchas gracias por elegir las aplicaciones de producción de especialidad de Fiery.

La producción de especialidad de Fiery está orgullosa de ofrecer estas actualizaciones para mejorar su experiencia con nuestro software. Esta versión incorpora características nuevas o mejoradas, importantes correcciones de errores y valiosos módulos de actualización de seguridad que garantizan un rendimiento y una seguridad óptimos para que sus impresoras funcionen mejor.

Como siempre, agradecemos sus comentarios que nos ayudarán a seguir perfeccionando e innovando. Si se encuentra con algún problema o tiene alguna sugerencia, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia. Muchas gracias por elegir las aplicaciones de producción de especialidad de Fiery.

Fiery Digital Factory

12.2 Sürüm Notları

Fiery Digital Factory 12.2 İçin Genel Bakış **82**
Yeni Özellikler 82
Değişiklikler ve Geliştirmeler 83
Düzeltmeler 84
Yazılım Desteği ve Gereklilikleri **85**
Desteklenen işletim sistemleri 85
Önerilen sistem gereklilikleri 85
Minimum sistem gereklilikleri 85
Ağ Güvenliği **86**
Ağ Bağlantı Noktaları 86
Her zaman olduğu gibi, geliştirmeye ve inovasyon yapmaya devam etmemize yardımcı olmak için geri bildirimlerinizin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya önerileriniz varsa lütfen destek ekibimizle görüşün. Fiery Özel Üretim Uygulamalarını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. **86**

Fiery Digital Factory 12.2 İçin Genel Bakış

Bu sürüm, iş akışı verimliliğini artırmaya, üretim yeteneklerini genişletmeye ve genel sistem güvenilirliğini geliştirmeye odaklanmaktadır. Yeni özellikler arasında çoklu şerit iş akışları için şerit atama, ek cihaz ve işaretleme sistemi desteği ve yeni iş etiketleme seçenekleri yer alıyor. Ayrıca sürüm, renk yönetimi, toplu baskı yaprağı oluşturma ve yazdırma modu iş akışlarında geliştirmelerin yanı sıra stabiliteyi iyileştirilen ve önemli üretim ve profil oluşturma işlevlerinde bildirilen sorunları gideren çok sayıda düzeltme içerir.

Yeni Özellikler

- Çoklu şerit iş akışları artık içe aktarma sırasında işlere şerit atama özelliğini destekliyor. Bu, hem Manuel Düzen hem de Şerit İç İçe Yerleştirme modları için işe yarar ve çalışma klasörü şerit ataması için destek içerir.
- Kırpma işaretlerine baskı etiketleri ekleme seçeneği eklendi.
- Teneth Kayıt Ters İşaretleri Teneth işaretleme sistemine eklendi, böylece yalnızca beyaz kayıt işaretli QR kodlarına izin veriliyor.
- Taban altı beyazı daraltırken, küçük metinleri ve beyaza yakın ince ayrıntıları koruyan yeni bir "Beyaz Daraltma Eşiği" seçeneği eklendi.
- Kullanıcılar artık tıklanan öğenin ilgili sayfasına Pusula Yardım Sistemini açmak için Digital Factory içindeki öğelere tıklarken F1 tuşunu basılı tutabilir.
- SCHULZE DTF Üretim İşaretleme Sistemi desteği eklendi.
- Aşağıdaki cihazlar için sürücü desteği eklendi:
    - Liyu 3040 Kesici
    - Mimaki TxF330 Yazıcı ile CMYKW renk modelleri
    - Mimaki TxF330 Yazıcı ile CMKYLcLmW renk modelleri
    - Mimaki UJ330H UV Hibrit Yazıcı
    - Shidao Flatbed SCG G6090 Kesici
    - ABD Kesici MH300 Kesici

Değişiklikler ve Geliştirmeler

- Digital Factory artık ICC çıktı profili Mürekkep ayarı ve Yazıcı seçenekleri ile eşleşmezse bir uyarı görüntüleyecektir.
- Toplu Baskı Yaprağı Oluşturucu'ya, kopyaların toplam satırları ve sütunları üzerinde kontrol sağlayan yeni seçenekler eklendi.
- Mürekkep Sipariş Sihirbazı, Tutkal, Vernik ve Astar'ın şeffaf alt renkler yerine nokta renkleri olarak belirlenmesine izin verecek şekilde güncellendi.
- Mevcut bir kuyruk tarafından aktif olarak kullanılan bir yazdırma modunda bir ayarlama yapıldığında, kullanıcıya değişikliklerin yalnızca değişiklikler yapıldıktan sonra içe aktarılan işlere uygulanacağını bildiren bir uyarı görüntülenir.
- Yazdırma Modunda ICC Oluştur Yöneticisi, Yalnızca Profil olarak yeniden adlandırıldı.
- Easy Adjustment eklentisi izin verilen boyutu aşan bir görüntüyle kullanılmaya çalışıldığında verilen bir uyarı eklendi.
- Nokta rengi ayrımlarının çıktıda doğru görüntülenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.
- Kopya grupları kesilirken kesme sırasının yok sayılmasına neden olan bir sorun düzeltildi.
- Çalışma klasörü iş akışlarını JHDR dosyalarıyla birlikte kullanırken Kuyruk özelliklerinin dikkate alınmamasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Düzeltmeler

- Fiery Color Profiler'da metnin beklenmedik şekilde kesilmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
- XRite i1 Studio spektrofotometre ile Fiery Color Profiler kullanmaya çalışırken oluşan bir hata düzeltildi.
- Beyaz Mürekkep Yoğunluğu alanlarının HTM yazıcılar için değer içermemesine neden olan bir sorun düzeltildi.
- Nix Mini 3 spektrofotometre kullanırken Cihaz Ayarlarına erişmeye çalışırken oluşan bir hata düzeltildi.
- Toplu Baskı Yaprağı Oluştur'da, Otomatik Kırpma ve İçe Aktarırken Yansıt etkinken bir işi içe aktarmanın işin kesilmesine neden olduğu bir sorun düzeltildi.
- Toplu Baskı Yaprağı Oluştur'da, Otomatik Kırpma'nın içe aktarılan işlerle uygun şekilde dönmemesine ve bunun da olası kesintilerle sonuçlanmasına neden olan bir sorun düzeltildi.
- Kuyruk İçe Aktarma Varsayılanları'ndaki Düzen açılır menüsünün, yazdırma modu değiştirildiğinde otomatik olarak yenilenmemesi sorunu düzeltildi.
- Yazı tipi yükleyicinin yanlış ürün adı görüntülemesine neden olan bir sorun düzeltildi.
- İşaretleme Sistemi Ayarları'ndaki Segmentler değerlerinin görüntülenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.
- Görüntü işlemenin başarısız olmasına neden olan birden fazla noktalı resim ekranı düzeltildi.
- Belirli ortam ayarlarıyla kalibrasyon grafiklerini yazdırmaya çalışırken "Sayfa oluşturulamadı" hatasıyla sonuçlanabilen bir sorun düzeltildi.

Yazılım Desteği ve Gereklilikleri

Desteklenen işletim sistemleri

- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2025

Önerilen sistem gereklilikleri

İşletim sistemi	Windows 11
Bellek	16 GB RAM
Depolama Alanı	50 GB boş alana sahip SSD
CPU	Multicore Intel® veya AMD işlemci, 3 GHz veya daha hızlı
Çözünürlülük	1080p veya 4K

Minimum sistem gereklilikleri

İşletim sistemi	Windows 10
Bellek	8 GB RAM
Depolama Alanı	50 GB boş alana sahip HDD
CPU	Multicore Intel® veya AMD işlemci, 1.7 GHz veya daha hızlı
Çözünürlülük	720p

Ağ Güvenliği

Fiery Digital Factory, ağ iletişimlerini kullanan çeşitli özellikler ve fonksiyonlar içerir. Ağdaki kesintiler veya yanlış izinler, uygun sürücüler almayı veya yazılımı doğrulamayı engelleyebilir. Ağ izinleri, bir ağ yöneticisi veya teknik destek biriminin yardımı olmadan değiştirilmemelidir.

Ağ Bağlantı Noktaları

Ağın kullanılabilirliğini kontrol ederken veya antivirüs yazılımını yüklerken aşağıdaki bağlantı noktalarının engellenmediğinden emin olun.

Bağlantı Noktası Adı	Amaç
443	Cihaz sürücüsü indirmeleri
443	Fiery sunucu altyapısıyla HTTPS talepleri
Sonuç	Fiery Özel Üretim, yazılımımızla yaşadığınız deneyimi geliştirmek için bu güncellemeleri gururla sunar. Bu sürüm, makinelerinizin daha iyi çalışmasını sağlamak amacıyla optimum performans sağlamak için yeni veya geliştirilmiş özellikler, önemli hata düzeltmeleri ve değerli güvenlik yamaları getirir.

Her zaman olduğu gibi, geliştirmeye ve inovasyon yapmaya devam etmemize yardımcı olmak için geri bildirimlerinizin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya önerileriniz varsa lütfen destek ekibimizle görüşün. Fiery Özel Üretim Uygulamalarını seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Fiery Özel Üretim, yazılımımızla yaşadığınız deneyimi geliştirmek için bu güncellemeleri gururla sunar. Bu sürüm, makinelerinizin daha iyi çalışmasını sağlamak amacıyla

optimum performans sağlamak için yeni veya geliştirilmiş özellikler, önemli hata düzeltmeleri ve değerli güvenlik yamaları getirir.

Her zaman olduğu gibi, geliştirmeye ve inovasyon yapmaya devam etmemize yardımcı olmak için geri bildirimlerinizin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya önerileriniz varsa lütfen destek ekibimizle görüşün. Fiery Özel Üretim Uygulamalarını seçtiğiniz için teşekkür ederiz.