Customer Release Notes

Command WorkStation, version 7.2

This document supplements the information in your user documentation set.

About this release

The following applications are included in this release:

- Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation v7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders v4.3.4.20
- Fiery Software Manager for Windows v7.2.0.016
- Fiery Software Manager for Mac v7.2.0.17

New features

What's new?

For information about new features that were added in the initial release of version 7.2, visit https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new.

Fiery Account

A Fiery Account is required for downloading software from Fiery Software Manager, including the upgrade to Command WorkStation 7. An account is not required to install the software.

For more information, visit https://solutions.fiery.com/Account.

Smart App control

The Fiery Command WorkStation Package supports Microsoft Windows Smart App control on Windows 11 24H2 and later.

© 2026 Fiery, LLC.
18 November 2026

45262393

FCC Update Notification

A notification appears when **Fiery IQ** cannot connect to the Fiery Cloud Connector (FCC), and it guides you to update the FCC directly from Fiery Command WorkStation.

Ink or Cost estimation

Command WorkStation now recommends performing media calibration before estimation to improve result accuracy.

Selective Job Preset export

Export only the Job Presets you need. You can choose from both default and user-created presets. Presets exported from earlier versions of Command WorkStation can also be imported.

Issues fixed

Issues fixed in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681

Fiery Command WorkStation

- When you applied an Impose template through a server preset, demo stripes appeared on the job.

Issues fixed in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.664

Fiery Command WorkStation

- On some Japanese Windows computers with certain system fonts, when you connected to a Fiery server, Fiery Command WorkStation became unresponsive and displayed a blank white screen.
- When you used **1-Step Color Management** with ILS and selected **CMYK+Pink**, the calibration could not be created.
- On a Windows computer, when an Impose license stopped working, attempts to restore or reactivate the license were unsuccessful, and the message EBIS0016 was displayed.
- In Image Enhance Visual Editor, when you opened a held job, images arranged in a layout were extracted incorrectly. In some cases, a single image was split into multiple images, while multiple images were extracted as a single image.

Fiery XF

- When you submitted a job using a SignFlow TXT file, the number of copies specified in the file was not written to the JDF file, which resulted in the job using an incorrect copy count.

Issues fixed in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.618

Fiery Command WorkStation

- When you selected **CMYK + Neon Pink** or **CMYK + Neon Yellow** from Quick Access, the Output Profile list displayed only **Use Job Defined Settings**, preventing you from selecting a neon color output profile.
- When you opened Image Enhance Visual Editor, the **Special Effects Layer** option was not available.
- When Fiery Command WorkStation was launched in German, **Ctrl+A** (Windows) and **Cmd+A** (macOS) did not select jobs in the job list, and the **Delete** key did not delete them.

Fiery XF

- In Fiery XF, you could not create a new calibration for some printers.

Issues fixed in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.595

Fiery Command WorkStation

- After you restarted a Mac computer, files sent to a Hot Folder could not be processed successfully.
- When you connected to a Fiery server in Fiery Command WorkStation, duplicate server entries were displayed.
- When you reapplied a preset and processed a variable data job, the **Enable Enhanced FreeForm Define Mapping** settings in Jop Properties were not retained consistently.
- When you processed a job with **White Dry Ink or White spot colors** selected in Job Properties and **Do not print White spot colors** enabled, Image Viewer continued to display the white toner content.

Fiery XF

- In Fiery XF 9, you could not perform custom spot color optimization.

Issues fixed in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.549

Fiery Command WorkStation

- When you used Impose job labels for jobs with 2-byte characters in the job name, the job label did not display any text.
- When you used Fiery Hot Folders on macOS, some menu items were displayed in English instead of the expected language.
- When using Mixed Media to print a page range from a duplex job with **Tab shift** set to **Off**, the job was printed as single-sided instead of duplex.
- In Fiery Command WorkStation, when the media size unit was set to inches, custom media sizes displayed incorrect or inconsistent values.

- When you sent a verification request, the connection between ColorGuard and the Fiery server failed intermittently and displayed an error message.
- When you modified print settings in Fiery Command WorkStation, job tags using double byte names were removed and the tag option was not available in the Job Information tab.

Fiery XF

- In Job Editor, when you switched between certain media sizes, the application closed unexpectedly.
- Cut marks could not be applied to jobs using the Crop Job tool.

Issues fixed in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.516

Fiery Command WorkStation

- On a Mac computer, when you generated a Job Error Report (JER) after importing a large number of jobs, device center closed unexpectedly.
- In Fiery ImageViewer, after you adjust a preset including both Color Replacement and Color Adjustment settings, the tone curve adjustments were not applied when the preset was reloaded.
- In Fiery Impose, when you print a job labels, job names containing 2-byte characters were not displayed in the preview.
- In Fiery Verify, hovering over the calculated result on the home page could highlight a different Delta Ch patch than expected.

Fiery XF

- In Fiery Verify, the workflow name was cut off if it was too long.

Issues fixed in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.472

Fiery Command WorkStation

- When you restarted your computer, Fiery Command WorkStation took a long time to start and connect to the Fiery server.
- Fiery Software Manager showed a connection error on macOS 26.3.1a.
- When you upgraded Fiery Command WorkStation to v7.2 and selected the ES-3000 instrument, calibration could not be performed after connecting an ES-2000 device.
- In Fiery ImageViewer, you could not preview more than seven jobs simultaneously on mac computers.
- In **Job Properties** > **Media** > **Input tray**, both the standard and coated paper trays were displayed.
- When you viewed the trim settings for a booklet job with **1-up Perfect** or **Left Binding**, the trim dimension arrow was displayed incorrectly.

Fiery XF

- When you optimized the job in Fiery XF 9, the calibration file was not correctly associated with the selected media.

Issues fixed in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.426

Fiery Command WorkStation

- You were not able to save a file in Fiery Compose after all pages were converted to grayscale.
- In Image Enhance Visual Editor, spot color replacement did not produce the correct printed color when Fiery Command WorkStation was set to a language other than English.
- When you printed a calibration chart in Fiery Command WorkStation Package 7.2, the wrong calibration chart was printed, as compared to a chart printed in Fiery Command WorkStation Package 7.1.
- The number of job log entries displayed in the **Command WorkStation Job Log** window was incorrect.

Fiery XF

- The position of the control bar in the **Job Editor** preview did not match its actual printed position.

Issues fixed in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.402

Fiery Command WorkStation

- In **Job Properties** > **Finishing**, the **Multiple holes** selection displayed an incorrect icon.
- In **Job properties**, when you used an imposition template in Fiery Impose, the imposed job output did not match the expected output.
- Fiery finisher profile preset settings were not applied to the job after upgrading to Fiery Command WorkStation v7.2.
- In Fiery Impose, when you rotated a page 180°, the gutter value appeared to reset visually in the layout preview, even though the original gutter setting was still applied in the job settings.
- In Fiery Spot Pro, when a custom spot color is named Cyan, Magenta, Yellow, or Black and mapped using **2-Color Print Mapping**, the system incorrectly replaces the selected custom spot color with the device color of the same name when the mapping window is reopened.
- On macOS 26.2, after updating to Fiery Command WorkStation v7.2, the screen would flicker in some cases and focus would be lost while you used other applications.

Fiery XF

- In Fiery Command WorkStation, when connected to a Fiery XF 9.0 server a login failed error occurred when trying to open Job Editor or other applications on Windows 10 and Windows Server 2016 systems.

Issues fixed in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.269

Fiery Command WorkStation

- You were not able to install Fiery Command WorkStation or Fiery Color Profiler Suiteon macOS 26.1 or later.
- A compatibility issue with Fiery Driver installations prevented Fiery Command WorkStation and Fiery Hot Folders from starting on Windows systems. With Fiery Command WorkStation Package version 7.2.0.269, you can install and use Fiery Command WorkStation with any version of the Fiery Driver present on the same Windows system without encountering this issue.

  The warning messages regarding printer driver compatibility have been removed.
- If you had more than 100 templates, starting Fiery Impose or viewing the list of templates took longer than in previous versions.
- You were not able to see a preview of a Fiery Impose job if the file name contained characters with accent marks (for example, é).
- On the **Job Properties** > **Image** tab, **Image Shift** settings were not correct if you used a comma as the decimal separator symbol.

Fiery XF

- In **Color Tools** > **Calibrate printer**, if you clicked **Create Report**, the report did not include the ink information.
- On a Mac computer, the list of input profiles in the **Manage Source Profiles** window was empty.

Issues fixed in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.268

Fiery Command WorkStation

- Sometimes when you logged out or shut down a Windows computer with Fiery Command WorkStation installed, an error about Fiery Colorguard helper.exe was displayed. This issue is now fixed.

Upgrading

This installer will upgrade any existing Fiery Command WorkStation Package to the latest package containing Fiery Command WorkStation and Fiery Hot Folders. Optionally, you can install Fiery Remote Scan by using Fiery Software Manager.

For more information on technical specifications, refer to https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/.

Updates to system requirements

Supported versions

Fiery Command WorkStation version 7.2 supports Fiery system software FS200/FS200 Pro and later installed on the Fiery server.

Fiery Command WorkStation supports these operating systems for your computer:

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11, 64-bit
- Windows 10, 64-bit
- Windows Server 2025, 64-bit
- Windows Server 2022, 64-bit
- Windows Server 2019, 64-bit
- Windows Server 2016, 64-bit

Note: Fiery Command WorkStation offers Rosetta support for macOS computers with the M-series processor.

Fiery Software Manager updates

Fiery Software Manager displays the Command WorkStation version 7.2 update only if your computer operating system and existing server list are supported by Command WorkStation version 7.2.

- If Fiery Software Manager detects an unsupported operating system, the update is not displayed.
- If all the Fiery servers connected to Command WorkStation are not compatible with Command WorkStation 7.2, the update is not displayed.
- If one Fiery server is not compatible, but other Fiery servers are compatible, you are prompted that the unsupported Fiery servers will be automatically removed from the server list in Command WorkStation.

Known issues

macOS 27 limitations

Update Fiery Software Manager to version 7.2.0.17 or later before upgrading to macOS 27.

When you use Fiery Command WorkStation on macOS 27 in Czech, Dutch, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, or Turkish:

- Modifier keys in menu shortcuts are not displayed, but the shortcuts continue to work.
- Submenu indicators are not displayed, but the submenus continue to work.

On Apple Silicon Mac computers, install Rosetta if the following Fiery Makeready workflows do not function as expected:

- Opening jobs in Adobe Acrobat (and Enfocus PitStop Edit, if installed) for editing.
- Converting PostScript files to PDF using Adobe Distiller as part of Fiery Makeready workflows.

Find devices on local networks

On a macOS 26 computer, when you start applications such as Fiery Hot Folders, you are prompted to allow the plugin to find devices on local networks. Select **Allow** to continue.

Adobe Acrobat Pro 2020 end of support

Adobe has announced the end of support for Adobe Acrobat Pro 2020. As a result, this product will no longer be available for installation through Fiery Software Manager.

Fiery Apps Cloud Connector needs permission

During or after installation of the Command WorkStation version 7 package on a Mac computer, Fiery Software Manager may prompt you to allow FieryAppsCloudConnector.app to accept incoming network connections. Click **Allow** to finish the installation.

Full Disk Access

Because of changes in how macOS manages security, there are now additional steps required to allow Fiery applications to function properly.
You need to make changes to the **Full Disk Access** security feature in macOS in order for Fiery applications to manage updates and access files such as Impose templates and hot folders. Enable **Full Disk Access** for Fiery applications such as Fiery Command WorkStation.

1. Close all Fiery applications.
2. Go to **System Preferences** > **Security & Privacy** > **Privacy** > **Full Disk Access**.
3. Click the Lock icon in the bottom-left corner and enter your password.
4. In the list of apps, select the checkbox next to **com.efi.InstallerHelperTool**.
5. Click the **+** button.
6. In the Applications folder, select Fiery Software Manager and Fiery Software Uninstaller and click **Open**.
   These applications require full disk access in order to maintain and update Fiery applications on your computer.
7. In the Applications folder, select the Fiery Command WorkStation application and click **Open**.
8. If you use Fiery Remote Scan, select it and click **Open**.

9 If you use Fiery Hot Folders, select it and click **Open**.

Two similar items may be listed in the Full Disk Access window: **Fiery Hot Folders** and **HotFolders**. Provide Full Disk Access to both of these items.

If Fiery Hot Folders is not processing files, open Fiery Hot Folders. Select **File** > **Stop All Hot Folders**, and then select **File** > **Start All Hot Folders**.

When Fiery Hot Folders detects that the Documents, Desktop, and Downloads folders are being used, it issues a message requesting full disk access. This message is still displayed even after access has been granted. You can dismiss this message and continue working.

PS to PDF conversion

When you use macOS with Fiery Impose, Fiery Compose, or Fiery JobMaster, you may be prompted to allow Fiery Command WorkStation to have access to Acrobat Distiller. This permission is necessary for the conversion of PS files to PDF. If you do not grant permission, the conversions will not be successful and you will need to change the Automation security feature in macOS.

1 Close all Fiery applications.

2 Close Acrobat Distiller.

3 Go to **System Preferences** > **Security & Privacy** > **Privacy** > **Automation**.

4 Click the Lock icon in the bottom-left corner and enter your password.

5 In the Apps list, locate **Fiery Command WorkStation.app**.

6 Select the **Acrobat Distiller.app** option.
This allows Fiery Command WorkStation to have access to Acrobat Distiller.

Setting Preferences in Adobe Acrobat Distiller for PostScript to PDF conversion

Fiery Impose, Fiery Compose, and Fiery JobMaster require Acrobat Distiller to convert PostScript (PS) files to PDF on a client computer.

Because of enhanced security settings in Acrobat Distiller, you must confirm that the PS file to be converted is from a trustworthy source. In Acrobat Distiller, go to **File** > **Preferences** > **Preferences - Acrobat Distiller** > **Security**. Under **Security**, select **Trust all files opened via Acrobat Distiller**.

Note: If **Trust all files opened via Acrobat Distiller** is not selected, you are prompted to confirm that the file is from a trustworthy source for every PS file to be converted to PDF. This also applies to Hot Folders when the **Microsoft Office** filter is selected, **Output file type** is specified as **PDF**, and a joboptions file is selected as a **Distiller profile**.

Fiery JobFlow license not displayed

If you activate the Fiery JobFlow license in the same session in which you attempt to use Fiery JobFlow, the license will not be displayed in the Fiery IQ page. The license will be displayed after you restart Fiery Command WorkStation.

Spot Pro

Sorting columns

If a column is available to be sorted, the top of the column does not display an icon indicating the column can be sorted.

Easy access to Profile Inspector

To use the Spot Pro version 1.8 feature "Easy access to Profile Inspector," you must have Fiery Color Profiler Suite version 5.9.1 or later.

Specialty colors

Specialty colors are not profiled and the **Apply To** feature is limited to device CMYK values only.

Spot color value rounding

After you define a spot color and restart Spot Pro, values for some colors may differ slightly from the original values that you entered. This is because of numeric rounding that Spot Pro has performed, and there should be no noticeable visible change in the color.

M3 measurement mode

M3 mode is not supported for single-measurement devices.

Notes de mise à jour client

Command WorkStation, version 7.2

Le présent document complète les informations contenues dans votre kit de documentation utilisateur.

À propos de cette version

Cette version comprend les applications suivantes :

- Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation v7.2.0.57
  - Fiery Hot Foldersv4.3.4.20
- Fiery Software Manager pour Windows v7.2.0.016
- Fiery Software Manager pour Mac v7.2.0.17

Nouvelles fonctionnalités

Nouveautés

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités ajoutées à la publication initiale de la version 7.2, visitez https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new.

Fiery Account

Un Fiery Account est nécessaire pour le téléchargement de logiciels à partir de Fiery Software Manager, y compris la mise à niveau vers Command WorkStation 7. Vous n'avez pas besoin d'un compte pour installer les logiciels.

Pour plus d'informations, visitez https://solutions.fiery.com/Account.

Contrôle intelligent des applications

Le Fiery Command WorkStation Package prend en charge le contrôle des applications intelligentes Microsoft Windows sur Windows 11 24H2 et versions ultérieures.

Notification de mise à jour FCC

Une notification s'affiche lorsque **Fiery IQ** ne peut pas se connecter à Fiery Cloud Connector (FCC) et vous guide pour mettre à jour FCC directement à partir de Fiery Command WorkStation.

Estimation de l'encre ou du coût

Command WorkStation recommande désormais d'effectuer le calibrage du support avant l'estimation pour améliorer la précision des résultats.

Exportation sélective des Préréglages de la tâche

Exportez uniquement les préréglages de la tâche dont vous avez besoin. Vous pouvez choisir entre les préréglages par défaut et les préréglages créés par l'utilisateur. Les préréglages exportés à partir de versions antérieures de Command WorkStation peuvent également être importés.

Problèmes résolus

Problèmes résolus dans Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681

Fiery Command WorkStation

- Lors de l'application d'un modèle Impose via un préréglage de serveur, des bandes de démonstration apparaissaient sur la tâche.

Problèmes résolus dans Fiery Command WorkStation Package version 7.2.0.664

Fiery Command WorkStation

- Sur certains ordinateurs Windows en japonais utilisant certaines polices système, lorsque vous vous connectiez à un serveur Fiery, Fiery Command WorkStation cessait de répondre et affichait un écran blanc vierge.
- Lorsque vous utilisiez la **gestion des couleurs en 1 étape** avec ILS et que vous sélectionniez **CMYK+rose**, le calibrage ne pouvait pas être créé.
- Sur un ordinateur Windows, lorsqu'une licence Impose cessait de fonctionner, les tentatives de restauration ou de réactivation de la licence échouaient et le message EBIS0016 s'affichait.
- Dans Image Enhance Visual Editor, lorsque vous ouvriez une tâche en attente, les images disposées dans une mise en page étaient extraites de façon incorrecte. Dans certains cas, une seule image était divisée en plusieurs images, tandis que plusieurs images étaient extraites sous forme d'une seule image.

Fiery XF

- Lorsque vous soumettiez une tâche à l'aide d'un fichier TXT SignFlow, le nombre de copies spécifiées dans le fichier n'était pas écrit dans le fichier JDF, ce qui entraînait l'utilisation d'un nombre de copies incorrect pour la tâche.

Problèmes résolus dans Fiery Command WorkStation Package version 7.2.0.618

Fiery Command WorkStation

- Lorsque vous sélectionniez **CMYK + Rose néon** ou **CMYK + Jaune néon** à partir de la fenêtre Accès rapide, la liste Profil de sortie affichait uniquement **Utiliser les paramètres définis de la tâche**, ce qui vous empêchait de sélectionner un profil de sortie couleur néon.
- Lorsque vous ouvriez Image Enhance Visual Editor, l'option **Couche d'effets spéciaux** n'était pas disponible.
- Lors du lancement de Fiery Command WorkStation en allemand, **Ctrl+A** (Windows) et **Cmd+A** (macOS) ne permettaient pas de sélectionner les tâches dans la liste des tâches, et la touche **Supprimer** ne permettait pas de les supprimer.

Fiery XF

- Dans Fiery XF, il était impossible de créer un nouveau calibrage pour certaines imprimantes.

Problèmes résolus dans Fiery Command WorkStation Package version 7.2.0.595

Fiery Command WorkStation

- Après le redémarrage d'un ordinateur Mac, les fichiers envoyés à un Hot Folder ne pouvaient pas être traités correctement.
- Lorsque vous vous connectiez à un serveur Fiery dans Fiery Command WorkStation, des entrées de serveur en double s'affichaient.
- Lorsque vous réappliquiez un préréglage et traitiez une tâche à données variables, les paramètres **Activer le mappage de définition d'amélioration FreeForm** dans les propriétés de la tâche n'étaient pas conservés de manière cohérente.
- Lorsque vous traitiez une tâche avec de **l'encre sèche blanche ou des tons directs blancs** sélectionnés dans les Propriétés de la tâche et **Ne pas imprimer les tons directs blancs** activés, Image Viewer continuait d'afficher le contenu en toner blanc.

Fiery XF

- Dans Fiery XF 9, vous ne pouviez pas effectuer d'optimisation de tons directs personnalisée.

Problèmes résolus dans Fiery Command WorkStation Package version 7.2.0.549

Fiery Command WorkStation

- Lorsque vous utilisiez des appellations de tâche Impose pour dont le nom contenait des caractères sur deux octets, l'appellation de la tâche n'affichait aucun texte.
- Lorsque vous utilisiez Fiery Hot Folders sous macOS, certains éléments de menu s'affichaient en anglais au lieu de la langue attendue.

- Lorsque vous utilisiez la fonction Supports mixtes pour imprimer une étendue de pages à partir d'une tâche recto verso avec l'option **Décalage sur l'ongletdésactivée**, la tâche était imprimée en tant que recto simple et non en recto verso.
- Dans Fiery Command WorkStation, lorsque l'unité de format du support était définie sur pouces, les formats de support personnalisés affichaient des valeurs incorrectes ou incohérentes.
- Lorsque vous envoyiez une demande de vérification, la connexion entre ColorGuard et le serveur Fiery échouait par intermittence et affichait un message d'erreur.
- Lors de la modification des paramètres d'impression dans Fiery Command WorkStation, les étiquettes de tâches utilisant des noms à deux octets étaient supprimées et l'option d'étiquette n'était pas disponible dans l'onglet Informations sur la tâche.

Fiery XF

- Dans Job Editor, lorsque vous basculiez entre certains formats de support, l'application se fermait de façon inattendue.
- Les repères de coupe ne pouvaient pas être appliqués aux tâches à l'aide de l'outil Tâche de rognage.

Problèmes résolus dans Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.516

Fiery Command WorkStation

- Sur un ordinateur Mac, lorsque vous génériez un Rapport d'erreurs de tâche (JER) après l'importation d'un grand nombre de tâches, la Vue périphérique se fermait de façon inattendue.
- Dans Fiery ImageViewer, après modification d'un préréglage comprenant à la fois les paramètres de remplacement des couleurs et de réglage des couleurs, les réglages des courbes tonales n'étaient pas appliquées lors du rechargement du préréglage.
- Dans Fiery Impose, lorsque vous imprimiez une appellation de la tâche, les noms des tâches contenant des caractères codés sur deux octets ne s'affichaient pas dans l'aperçu.
- Dans Fiery Verify, le curseur sur le résultat calculé sur la page d'accueil peut mettre en surbrillance un échantillon Delta Ch différent de celui attendu.

Fiery XF

- Dans Fiery Verify, le nom du flux de production était coupé s'il était trop long.

Problèmes résolus dans Fiery Command WorkStation Package version 7.2.0.472

Fiery Command WorkStation

- Lorsque vous avez redémarré votre ordinateur, Fiery Command WorkStation a mis beaucoup de temps à démarrer et à se connecter au serveur Fiery.
- Fiery Software Manager affichait une erreur de connexion sous macOS 26.3.1a.
- Lorsque vous avez mis à niveau Fiery Command WorkStation vers la version 7.2 et que vous sélectionniez l'instrument ES-3000, le calibrage ne pouvait pas être effectué après la connexion d'un périphérique ES-2000.
- Dans Fiery ImageViewer, vous ne pouviez pas prévisualiser plus de sept tâches simultanément sur des ordinateurs Mac.

- Dans **Propriétés de la tâche** > **Support** > **Bac d'entrée**, les bacs papier standard et couché étaient affichés.
- Lorsque vous affichiez les paramètres de coupe pour une tâche de brochure avec **dos carré collé 1 pose** ou **reliure sur le bord gauche**, la flèche de dimension de coupe ne s'affichait pas correctement.

Fiery XF

- Lorsque vous optimisiez la tâche dans Fiery XF 9, le fichier de calibrage n'était pas correctement associé au support sélectionné.

Problèmes résolus dans Fiery Command WorkStation Package version 7.2.0.426

Fiery Command WorkStation

- Vous n'avez finalement pas pu enregistrer de fichier dans Fiery Compose après la conversion de toutes les pages en niveaux de gris.
- Dans Image Enhance Visual Editor, le remplacement du ton direct ne produisait pas la couleur imprimée correcte lorsque le paramètre Fiery Command WorkStation était défini sur une langue autre que l'anglais.
- Lorsque vous imprimiez un diagramme de calibrage dans Fiery Command WorkStation Package 7.2, le diagramme de calibrage imprimé était incorrect par rapport à un diagramme imprimé dans Fiery Command WorkStation Package 7.1.
- Le nombre d'entrées du journal des tâches affichées dans la fenêtre **Journal des tâches de Command WorkStation** était incorrect.

Fiery XF

- La position de la barre de contrôle dans la prévisualisation de **Job Editor** ne correspondait pas à sa position réelle imprimée.

Problèmes résolus dans Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.402

Fiery Command WorkStation

- Dans **Propriétés de la tâche** > **Finition**, l'option **Plusieurs trous** affichait une icône incorrecte.
- Dans **Propriétés de la tâche**, lorsque vous utilisiez un modèle d'imposition dans Fiery Impose, la sortie de tâche imposée ne correspondait pas à la sortie attendue.
- Les paramètres de préréglages du profil de finition Fiery n'étaient pas appliqués à la tâche après la mise à niveau vers la version 7.2 de Fiery Command WorkStation.
- Dans Fiery Impose, lorsque vous faisiez pivoter une page de 180°, la valeur de la gouttière semblait se réinitialiser visuellement dans l'aperçu de la mise en page, même si le paramètre de gouttière d'origine était toujours appliqué dans les paramètres de la tâche.
- Dans Fiery Spot Pro, lorsqu'un ton direct personnalisé est nommé Cyan, Magenta, Jaune ou Noir et mappé à l'aide de la fonction **Mise en correspondance d'impression 2 tons**, le système remplace de manière erronée le ton direct personnalisé sélectionné par la couleur de périphérique du même nom lorsque la fenêtre de mappage s'ouvre de nouveau.
- Sous macOS 26.2, après la mise à jour vers la version 7.2 de Fiery Command WorkStation, l'écran scintillait dans certains cas et le focus était perdu lorsque vous utilisiez d'autres applications.

Fiery XF

- Dans Fiery Command WorkStation, lorsque vous étiez connecté à un serveur Fiery XF 9.0, une erreur d'échec de connexion s'est produite lors de la tentative d'ouverture de Job Editor ou d'autres applications sur les systèmes Windows 10 et Windows Server 2016.

Problèmes résolus dans Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.269

Fiery Command WorkStation

- Vous n'avez pas pu installer Fiery Command WorkStation ou Fiery Color Profiler Suite sur macOS 26.1 ou version ultérieure.
- Un problème de compatibilité avec les installations Fiery Driver empêchait Fiery Command WorkStation et Fiery Hot Folders de démarrer sur les systèmes Windows. Avec la version 7.2.0.269 de Fiery Command WorkStation Package, vous pouvez installer et utiliser Fiery Command WorkStation avec n'importe quelle version de Fiery Driver présent sur le même système Windows, sans rencontrer ce problème.

  Les messages d'avertissement relatifs à la compatibilité du pilote d'imprimante ont été supprimés.
- Si vous aviez plus de 100 modèles, le démarrage de Fiery Impose ou l'affichage de la liste des modèles prenait plus de temps que dans les versions précédentes.
- Vous ne pouviez pas afficher la prévisualisation d'une tâche Fiery Impose dont le nom de fichier contenait des caractères accentués (par exemple, é).
- Dans l'onglet **Image** > **des Propriétés de la tâche**, les paramètres de **Décalage de l'image** n'étaient pas corrects si vous utilisiez une virgule comme symbole de séparation décimale.

Fiery XF

- Dans **Color Tools** > **Calibrer l'imprimante**, si vous cliquiez sur **Créer un rapport**, le rapport n'incluait pas les informations sur les encres.
- Sur un ordinateur Mac, la liste des profils d'entrée dans la fenêtre **Gérer les profils source** était vide.

Problèmes résolus dans Fiery Command WorkStation Package version 7.2.0.268

Fiery Command WorkStation

- Parfois, lorsque vous vous déconnectiez ou arrêtiez un ordinateur Windows sur lequel Fiery Command WorkStation était installé, une erreur concernant Fiery Colorguard helper.exe s'affichait. Ce problème a été résolu.

Mise à niveau

Cet installateur met à niveau tout Fiery Command WorkStation Package existant vers le dernier package contenant Fiery Command WorkStation et des Fiery Hot Folders. Vous pouvez également installer Fiery Remote Scan avec Fiery Software Manager.

Pour plus d'informations sur les spécifications techniques, consultez le site https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/.

Configuration système requise :

Versions prises en charge

Fiery Command WorkStation version 7.2 prend en charge le logiciel système Fiery FS200/FS200 Pro et ses versions ultérieures installées sur le serveur Fiery.

Fiery Command WorkStation prend en charge les systèmes d'exploitation suivants sur votre ordinateur :

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11, 64 bits
- Windows 10, 64 bits
- Serveur Windows 2025, 64-bit
- Windows Server 2022, 64 bits
- Windows Server 2019, 64 bits
- Windows Server 2016, 64 bits

Remarque : Fiery Command WorkStation offre la prise en charge de Rosetta pour les ordinateurs macOS avec les processeurs de la série M.

Mises à jour de Fiery Software Manager

Fiery Software Manager affiche la mise à jour Command WorkStation version 7.2 uniquement si le système d'exploitation de votre ordinateur et la liste des serveurs existants sont pris en charge par Command WorkStation version 7.2.

- Si Fiery Software Manager détecte un système d'exploitation non pris en charge, la mise à jour n'est pas affichée.
- Si l'ensemble des serveurs Fiery connectés à la Command WorkStation ne sont pas compatibles avec Command WorkStation 7.2, la mise à jour n'est pas affichée.
- Si un serveur Fiery n'est pas compatible, mais que d'autres serveurs Fiery sont compatibles, vous êtes prévenu que les serveurs Fiery non pris en charge seront automatiquement supprimés de la liste des serveurs dans la Command WorkStation.

Problèmes identifiés

Limites de macOS 27

Mettez à jour Fiery Software Manager vers la version 7.2.0.17 ou ultérieure avant de mettre à niveau vers macOS 27.

Lorsque vous utilisez Fiery Command WorkStation sur macOS 27 en tchèque, néerlandais, français, allemand, italien, polonais, portugais, russe, espagnol ou turc :

- Les touches de modification des raccourcis de menu ne s'affichent pas, mais les raccourcis continuent de fonctionner.
- Les indicateurs de sous-menu ne s'affichent pas, mais les sous-menus continuent de fonctionner.

Sur les ordinateurs Mac équipés d'une puce Apple Silicon, installez Rosetta si les flux de production Fiery Makeready suivants ne fonctionnent pas comme prévu :

- Ouverture de tâches dans Adobe Acrobat (et Enfocus PitStop Edit, le cas échéant) pour la modification.
- Conversion de fichiers PostScript au format PDF à l'aide d'Adobe Distiller dans le cadre des flux de production Fiery Makeready.

Rechercher des périphériques sur les réseaux locaux

Sur un ordinateur macOS 26, lorsque vous démarrez des applications telles que Fiery Hot Folders, vous êtes invité à autoriser le plug-in à rechercher des périphériques sur les réseaux locaux. Sélectionnez **Autoriser** pour continuer.

Fin de la prise en charge d'Adobe Acrobat Pro 2020

Adobe a annoncé la fin de la prise en charge d'Adobe Acrobat Pro 2020. Par conséquent, ce produit ne sera plus disponible pour une installation via Fiery Software Manager.

Fiery Apps Cloud Connector nécessite une autorisation

Pendant ou après l'installation du package Command WorkStation version 7 sur un ordinateur Mac, Fiery Software Manager peut vous demander d'autoriser FieryAppsCloudConnector.app à accepter les connexions réseau entrantes. Cliquez sur **Autoriser** pour terminer l'installation.

Accès complet au disque

En raison des améliorations apportées dans la façon dont macOS gère la protection, des opérations supplémentaires sont désormais nécessaires pour que les applications Fiery fonctionnent correctement.
Il est nécessaire de modifier les options de protection d'**Accès complet au disque** dans macOS afin que les applications Fiery puissent gérer les mises à jour et accéder aux fichiers tels que les modèles Impose et les Hot Folders. Activer l'**Accès complet au disque** pour les applications Fiery telles que Fiery Command WorkStation.

1. Fermer toutes les applications Fiery.
2. Accédez à **Préférences Système** > **Sécurité et confidentialité** > **Confidentialité** > **Accès complet au disque**.
3. Cliquez sur l'icône du verrou en bas à gauche et saisissez le mot de passe.
4. Dans la liste des applications, sélectionnez la case située à côté de **com.efi.InstallerHelperTool**.
5. Cliquer sur le bouton **+**.

6 Dans le dossier Applications, sélectionner Fiery Software Manager et Fiery Software Uninstaller et cliquer sur **Ouvrir**.

Ces applications nécessitent un accès complet au disque pour pouvoir conserver et mettre à jour les applications Fiery sur votre ordinateur.

7 Ouvrir le dossier Applications, sélectionner l'application Fiery Command WorkStation et cliquer sur **Ouvrir**.

8 Si vous utilisez Fiery Remote Scan, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Ouvrir**.

9 Si vous utilisez Fiery Hot Folders, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Deux éléments similaires peuvent être répertoriés dans la fenêtre Accès complet au disque : **Fiery Hot Folders** et **Hot Folders**. Fournissez un accès complet au disque à ces deux éléments.

Si Fiery Hot Folders ne traite pas les fichiers, ouvrez Fiery Hot Folders. Sélectionnez **Fichier** > **Arrêter tous les Hot Folders**, puis sélectionnez **Fichier** > **Démarrer tous les Hot Folders**.

Fiery Hot Folders génère un message demandant un accès complet au disque lorsqu'il détecte que les dossiers Documents, Bureau et Téléchargements sont en cours d'utilisation. Ce message continue à s'afficher même après l'autorisation d'accès. Vous pouvez supprimer ce message et continuer à travailler.

Conversion PS en PDF

Lorsque vous utilisez macOS avec Fiery Impose, Fiery Compose ou Fiery JobMaster, vous pouvez être invité à autoriser l'accès d'Acrobat Distiller à la Fiery Command WorkStation. Cette autorisation est nécessaire pour la conversion des fichiers PS au format PDF. Sans cette autorisation, les conversions ne sont pas effectuées correctement. Vous devrez modifier la fonction de sécurité automatique dans macOS.

1 Fermez toutes les applications Fiery.

2 Fermez Acrobat Distiller.

3 Accédez à **Préférences Système** > **Sécurité et confidentialité** > **Confidentialité** > **Automatisation**.

4 Cliquez sur l'icône du verrou en bas à gauche et saisissez le mot de passe.

5 Dans la liste des applications, localisez **Fiery Command WorkStation. app**.

6 Sélectionnez l'option **Acrobat Distiller. app**.
Cela permet à Fiery Command WorkStation d'accéder à Acrobat Distiller.

Définition des préférences dans Adobe Acrobat Distiller pour la conversion de PostScript en PDF

Fiery Impose, Fiery Compose et Fiery JobMaster nécessitent Acrobat Distiller pour convertir les fichiers PostScript (PS) en PDF sur un ordinateur client.

En raison des paramètres de sécurité améliorée dans Acrobat Distiller, vous devez confirmer que le fichier PS à convertir provient d'une source fiable. Dans Acrobat Distiller, accédez à **Fichier** > **Préférences** > **Préférences - Acrobat Distiller** > **Sécurité** . Sous **Sécurité**, sélectionnez **Approuver tous les fichiers ouverts via Acrobat Distiller**.

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas **Approuver tous les fichiers ouverts via Acrobat Distiller**, vous êtes invité à confirmer que le fichier provient d'une source fiable pour chaque fichier PS à convertir en PDF. Cela s'applique également aux Hot Folders lorsque le filtre **Microsoft Office** est sélectionné, que le **Type de fichier de sortie** spécifié est **PDF** et qu'un fichier joboptions est sélectionné en tant que **Profil Distiller**.

Licence Fiery JobFlow non affichée

Si vous activez la licence Fiery JobFlow au cours de la session que vous tentez d'utiliser Fiery JobFlow, la licence ne s'affichera pas dans la page Fiery IQ. La licence s'affichera après le redémarrage de Fiery Command WorkStation .

Spot Pro

Tri des colonnes

Si une colonne peut être triée, le haut de la colonne n'affiche pas d'icône indiquant que la colonne peut être triée.

Accès facile à Profile Inspector

Pour utiliser la fonctionnalité « Accès facile à Profile Inspector » de Spot Pro version 1.8, vous devez disposer de Fiery Color Profiler Suite, version 5.9.1 ou ultérieure.

Couleurs spéciales

Les couleurs spéciales ne possèdent pas de profil et la fonctionnalité **Appliquer à** se limite aux valeurs CMYK du périphérique uniquement.

Arrondi des valeurs de ton direct

Si vous avez défini un ton direct et redémarré Spot Pro, les valeurs de certaines couleurs peuvent être légèrement différentes des valeurs d'origine que vous avez saisies. Cela est dû à l'arrondi numérique effectué par Spot Pro, mais il ne devrait pas y avoir de changement visible dans la couleur.

Mode de mesure M3

Le mode M3 n'est pas pris en charge pour les appareils de mesure uniques.

Note di release per l'utente

Command WorkStation, versione 7.2

Questo documento integra le informazioni contenute nella documentazione per l'utente.

Informazioni su questa release

Questa release include le seguenti applicazioni:

- Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation v7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders v4.3.4.20
- Fiery Software Manager per Windows v7.2.0.016
- Fiery Software Manager per Mac v7.2.0.17

Nuove funzioni

Novità

Per informazioni sulle nuove funzioni aggiunte alla release iniziale della versione 7.2, visitare https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new.

Fiery Account

È necessario un Fiery Account per scaricare il software da Fiery Software Manager, incluso per aggiornarlo a Command WorkStation 7. Non è necessario un account per installare il software.

Per ulteriori informazioni, visitare https://solutions.fiery.com/Account.

Controllo intelligente delle app

Fiery Command WorkStation Package supporta il controllo intelligente delle app di Microsoft Windows su Windows 11 24H2 e versioni successive.

Notifica di aggiornamento FCC

Viene visualizzata una notifica quando **Fiery IQ**non riesce a collegarsi a Fiery Cloud Connector (FCC). La notifica invita l'utente ad aggiornare FCC direttamente da Fiery Command WorkStation.

Stima inchiostro o costi

Command WorkStation ora consiglia di eseguire la calibrazione del supporto prima della stima per migliorare la precisione dei risultati.

Esportazione selettiva di preimpostazioni lavoro

Esportare solo le preimpostazioni lavoro necessarie. È possibile scegliere tra le preimpostazioni predefinite e quelle create dall'utente. Si possono importare anche le preimpostazioni esportate da versioni precedenti di Command WorkStation .

Problemi risolti

Problemi risolti in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681

Fiery Command WorkStation

- Quando si applicava un modello Impose tramite una preimpostazione del server, sul lavoro apparivano strisce demo.

Problemi risolti in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.664

Fiery Command WorkStation

- Su alcuni computer Windows giapponesi con determinati font di sistema, quando ci si collegava a un server Fiery, Fiery Command WorkStation non rispondeva e veniva visualizzata una schermata bianca vuota.
- Quando si utilizzava **Gestione del colore in 1 passo** con ILS e veniva selezionato **CMYK+Rosa**, non era possibile creare la calibrazione.
- Su un computer Windows, quando una licenza di Impose smetteva di funzionare, i tentativi di ripristinare o riattivare la licenza non andavano a buon fine e veniva visualizzato il messaggio EBIS0016.
- In Image Enhance Visual Editor, quando si apriva un lavoro in coda di attesa, le immagini disposte in un layout venivano estratte in modo non corretto. In alcuni casi, una singola immagine veniva suddivisa in più immagini, in altri più immagini venivano estratte come una singola immagine.

Fiery XF

- Quando si inoltrava un lavoro utilizzando un file TXT SignFlow, il numero di copie specificato nel file non veniva scritto nel file JDF, di conseguenza il lavoro utilizzava un numero di copie errato.

Problemi risolti in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.618

Fiery Command WorkStation

- Quando si selezionava **CMYK + Rosa neon** o **CMYK + Giallo neon** da Accesso rapido, l'elenco dei profili di destinazione visualizzava solo **Usa impostazioni definite per il lavoro**, impedendo di selezionare un profilo di destinazione di stampa a colori neon.
- All'apertura di Image Enhance Visual Editor, l'opzione **Livello effetti speciali** non era disponibile.
- Quando Fiery Command WorkStation veniva avviato in tedesco, **Ctrl+A** (Windows) e **Cmd+A** (macOS) non selezionavano i lavori nell'elenco lavori e il tasto **Elimina** non li eliminava.

Fiery XF

- In Fiery XF non era possibile creare una nuova calibrazione per alcune stampanti.

Problemi risolti in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.595

Fiery Command WorkStation

- Dopo aver riavviato un computer Mac, i file inviati a una cartella automatica non potevano essere elaborati correttamente.
- Quando ci si collegava a un server Fiery in Fiery Command WorkStation, venivano visualizzate voci duplicate del server.
- Quando si riapplicava una preimpostazione e si elaborava un lavoro con dati variabili, le impostazioni di **Abilita definizioni di mappatura di FreeForm ottimizzato** in Proprietà del lavoro non venivano mantenute in modo coerente.
- Quando si elaborava un lavoro con **Inchiostro a secco bianco o Tinte piatte bianche** selezionato in Proprietà del lavoro e **Non stampare tinte piatte bianche** abilitato, Image Viewer continuava a visualizzare il contenuto del toner bianco.

Fiery XF

- In Fiery XF 9, non era possibile eseguire l'ottimizzazione della tinta piatta personalizzata.

Problemi risolti in Fiery Command WorkStation Package versione 7.2.0.549

Fiery Command WorkStation

- Quando si utilizzavano etichette di lavoro di Impose per i lavori con nomi contenenti caratteri a doppio byte, le etichette non mostravano alcun testo.
- Quando si utilizzava Fiery Hot Folders su macOS, alcune voci di menu venivano visualizzate in inglese invece che nella lingua prevista.
- Quando si utilizzavano supporti misti per stampare un intervallo di pagine da un lavoro fronte-retro con **Spostamento separatore** impostato su **No**, il lavoro veniva stampato come lato singolo anziché fronte-retro.

- In Fiery Command WorkStation, quando l'unità del formato del supporto era impostata su pollici, i formati supporto personalizzati visualizzavano valori errati o incoerenti.
- Quando si inviava una richiesta di verifica, il collegamento tra ColorGuard e il server Fiery si interrompeva a più riprese e veniva visualizzato un messaggio di errore.
- Quando si modificavano le impostazioni di stampa in Fiery Command WorkStation, i tag di lavoro che utilizzavano nomi a doppio byte venivano rimossi e l'opzione tag non era disponibile nella scheda Informazioni sul lavoro.

Fiery XF

- In Job Editor, quando si passava da un formato supporto all'altro, l'applicazione si chiudeva in modo imprevisto.
- Non era possibile applicare i segni di taglio ai lavori utilizzando lo strumento Ritaglia lavoro.

Problemi risolti in Fiery Command WorkStation Package versione 7.2.0.516

Fiery Command WorkStation

- Su un computer Mac, quando veniva generato un rapporto errori lavoro (JER) dopo l'importazione di un gran numero di lavori, Centro periferica si chiudeva in modo imprevisto.
- In Fiery ImageViewer, dopo aver regolato una preimpostazione comprese le impostazioni di Sostituzione colore e Regolazione colore, le regolazioni della curva dei toni non venivano applicate quando la preimpostazione veniva ricaricata.
- In Fiery Impose, durante la stampa delle etichette di lavoro, i nomi dei lavori contenenti caratteri a doppio byte non venivano visualizzati nell'anteprima.
- In Fiery Verify, passare il puntatore del mouse sul risultato calcolato nella pagina iniziale potrebbe evidenziare un campione Delta Ch diverso dal previsto.

Fiery XF

- In Fiery Verify, il nome del flusso di lavoro veniva tagliato se era troppo lungo.

Problemi risolti in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.472

Fiery Command WorkStation

- Quando il computer veniva riavviato, Fiery Command WorkStation impiegava molto tempo per avviarsi e collegarsi al server Fiery.
- Fiery Software Manager mostrava un errore di connessione su macOS 26.3.1a.
- Quando si eseguiva l'aggiornamento di Fiery Command WorkStation alla v7.2 e si selezionava lo strumento ES-3000, non era possibile eseguire la calibrazione dopo aver collegato un dispositivo ES-2000.
- In Fiery ImageViewer, non era possibile visualizzare in anteprima più di sette lavori contemporaneamente sui computer Mac.
- In **Proprietà del lavoro** > **Supporti** > **Cassetto di alimentazione**, venivano visualizzati sia i cassetti della carta standard che quelli della carta patinata.
- Quando si visualizzavano le impostazioni di rifilatura per un lavoro booklet con **1 pagina senza cuciture** o **rilegatura a sinistra**, la freccia della dimensione di rifilatura non veniva visualizzata correttamente.

Fiery XF

- Quando si ottimizzava il lavoro in Fiery XF 9, il file di calibrazione non veniva associato correttamente al supporto selezionato.

Problemi risolti in Fiery Command WorkStation Package v 7.2.0.426

Fiery Command WorkStation

- Non era possibile salvare un file in Fiery Compose dopo che tutte le pagine erano state convertite in scala di grigi.
- In Image Enhance Visual Editor, la sostituzione della tinta piatta non produceva il colore di stampa corretto quando Fiery Command WorkStation era impostata su una lingua diversa dall'inglese.
- Quando si stampava un grafico di calibrazione in Fiery Command WorkStation Package 7.2, veniva stampato il grafico di calibrazione errato, rispetto a quello stampato in Fiery Command WorkStation Package 7.1.
- Il numero di voci di job log visualizzate nella finestra **Job log di Command WorkStation** non era corretto.

Fiery XF

- La posizione del pannello di controllo nell'anteprima di **Job Editor** non corrispondeva alla posizione di stampa effettiva.

Problemi risolti in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.402

Fiery Command WorkStation

- In **Proprietà del lavoro** > **Finitura**, la selezione **Fori multipli** mostrava un'icona non corretta.
- In **Proprietà del lavoro**, quando si utilizzava un modello di imposizione in Fiery Impose, l'output del lavoro impostato non corrispondeva al risultato previsto.
- Le impostazioni di preimpostazione del profilo finitore Fiery non venivano applicate al lavoro dopo l'aggiornamento a Fiery Command WorkStation v7.2.
- In Fiery Impose, quando si ruotava una pagina di 180°, il valore del margine interno sembrava essere reimpostato visivamente nell'anteprima del layout, anche se l'impostazione originale del margine interno veniva ancora applicata nelle impostazioni del lavoro.
- In Fiery Spot Pro, quando una tinta piatta personalizzata viene denominata Ciano, Magenta, Giallo o Nero e viene associata utilizzando **Associazione 2-colori di stampa**, il sistema sostituisce erroneamente la tinta piatta personalizzata selezionata con lo stesso colore periferica con lo stesso nome quando la finestra di mappatura viene riaperta.
- Su macOS 26.2, dopo l'aggiornamento a Fiery Command WorkStation v7.2, in alcuni casi lo schermo sfarfallava e la messa a fuoco veniva persa durante l'utilizzo di altre applicazioni.

Fiery XF

- In Fiery Command WorkStation, quando collegato a un server Fiery XF 9.0, si verificava un errore di login non riuscito quando si tentava di aprire Job Editor o altre applicazioni su sistemi Windows 10 e Windows Server 2016.

Problemi risolti su Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.269

Fiery Command WorkStation

- Non è stato possibile installare Fiery Command WorkStation o Fiery Color Profiler Suitesu macOS 26.1 o versioni successive.
- Un problema di compatibilità con le installazioni di Fiery Driver ha impedito l'avvio di Fiery Command WorkStation e Fiery Hot Folders su sistemi Windows. Con Fiery Command WorkStation Package versione 7.2.0.269, è possibile installare e utilizzare Fiery Command WorkStation con qualsiasi versione di Fiery Driver presente sullo stesso sistema Windows senza riscontrare questo problema.

  I messaggi di avviso relativi alla compatibilità dei driver di stampa sono stati rimossi.
- Se si avevano più di 100 modelli, l'avvio di Fiery Impose o la visualizzazione dell'elenco dei modelli richiedeva più tempo rispetto alle versioni precedenti.
- Non era possibile visualizzare l'anteprima di un Fiery Impose lavoro se il nome file conteneva caratteri con accenti (ad esempio, é).
- Nella scheda **Proprietà del lavoro** > **Immagine**, le impostazioni **Spostamento immagine** non erano corrette se veniva utilizzata una virgola come simbolo del separatore decimale.

Fiery XF

- In **Color Tools** > **Calibra stampante**, se si faceva clic su **Crea rapporto**, il rapporto non includeva le informazioni sull'inchiostro.
- Su un computer Mac, l'elenco dei profili di input nella finestra **Gestione profili di origine** era vuoto.

Problemi risolti in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.268

Fiery Command WorkStation

- A volte, quando ci si scollegava o si spegneva un computer Windows con Fiery Command WorkStation installato, veniva visualizzato un errore relativo Fiery helper.exe di Colorguard. Il problema è stato risolto.

Aggiornamento

Questo programma di installazione aggiornerà qualsiasi Fiery Command WorkStation Package esistente all'ultima versione del pacchetto contenente Fiery Command WorkStation e Fiery Hot Folders. Facoltativamente, è possibile installare Fiery Remote Scan utilizzando Fiery Software Manager.

Per ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche, vedere https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/.

Aggiornamenti ai requisiti di sistema

Versioni supportate

Fiery Command WorkStation versione 7.2 supporta il software di sistema Fiery FS200/FS200 Pro e versioni successive installate su server Fiery.

Fiery Command WorkStation supporta i seguenti sistemi operativi dei computer:

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11 (64 bit)
- Windows 10 (64 bit)
- Windows Server 2025, 64-bit
- Windows Server 2022 (64 bit)
- Windows Server 2019 (64 bit)
- Windows Server 2016 (64 bit)

Nota: Fiery Command WorkStation offre supporto per Rosetta per computer macOS con processore serie M.

Aggiornamenti di Fiery Software Manager

Fiery Software Manager visualizza l'aggiornamento Command WorkStation versione 7.2 solo se il sistema operativo del computer e l'elenco dei server esistenti sono supportati daCommand WorkStation versione 7.2.

- Se Fiery Software Manager rileva un sistema operativo non supportato, l'aggiornamento non viene visualizzato.
- Se tutti i server Fiery collegati a Command WorkStation non sono compatibili con Command WorkStation 7.2, l'aggiornamento non viene visualizzato.
- Se un server Fiery non è compatibile, ma altri server Fiery lo sono, viene richiesto che il server Fiery non supportato venga rimosso automaticamente dall'elenco dei server in Command WorkStation.

Problemi noti

Limitazioni di macOS 27

Eseguire l'aggiornamento di Fiery Software Manager alla versione 7.2.0.17 o versioni successive prima di eseguire l'aggiornamento a macOS 27.

Quando si utilizza Fiery Command WorkStation su macOS 27 in ceco, francese, inglese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo o turco:

- I tasti modificatori nei tasti di scelta rapida non vengono visualizzati, ma i tasti di scelta rapida continuano a funzionare.
- Gli indicatori dei sottomenu non vengono visualizzati, ma i sottomenu continuano a funzionare.

Sui computer Mac Apple Silicon, installare Rosetta se i seguenti flussi di lavoro Fiery Makeready non funzionano come previsto:

- Apertura di lavori in Adobe Acrobat (ed Enfocus PitStop Edit, se installato) per la modifica.
- Conversione di file PostScript in PDF utilizzando Adobe Distiller nell'ambito dei flussi di lavoro di Fiery Makeready.

Trovare i dispositivi sulle reti locali

Su un computer macOS 26, quando si avviano applicazioni come Fiery Hot Folders, viene richiesto di consentire al plug-in di individuare i dispositivi sulle reti locali. Selezionare **Consenti** per continuare.

Fine del supporto per Adobe Acrobat Pro 2020

Adobe ha annunciato la fine del supporto per Adobe Acrobat Pro 2020. Di conseguenza, questo prodotto non sarà più disponibile per l'installazione tramite Fiery Software Manager.

Fiery Apps Cloud Connector necessita di autorizzazione

Durante o dopo l'installazione del pacchetto Command WorkStation versione 7 su un computer Mac, Fiery Software Manager potrebbe suggerire di consentire a FieryAppsCloudConnector.app di accettare i collegamenti di rete in ingresso. Fare clic su **Consenti** per concludere l'installazione.

Accesso completo al disco

A causa delle modifiche apportate alla modalità in cui macOS gestisce la sicurezza, sono necessari altri passaggi per consentire il corretto funzionamento delle applicazioni Fiery.
È necessario apportare modifiche alla funzionalità di sicurezza dell'**Accesso completo al disco** in macOS per consentire alle applicazioni Fiery di gestire gli aggiornamenti e accedere ai file come i modelli Impose e le cartelle automatiche. Abilitare l'**Accesso completo al disco** per le applicazioni Fiery quali Fiery Command WorkStation.

1. Chiudere tutte le applicazioni Fiery.
2. Andare in **Preferenze di sistema** > **Sicurezza e privacy** > **Privacy** > **Accesso completo al disco**.
3. Fare clic sul lucchetto nell'angolo in basso a sinistra e immettere la propria password.
4. Nell'elenco delle app, selezionare la casella di controllo accanto a **com.efi.InstallerHelperTool**.
5. Fare clic sul pulsante **+**.

6 Aprire la cartella Applicazioni, selezionare Fiery Software Manager e Fiery Software Uninstaller e fare clic su **Apri**.

Queste applicazioni richiedono l'accesso completo al disco per poter mantenere e aggiornare le applicazioni Fiery sul computer.

7 Selezionare l'applicazione Fiery Command WorkStation nella cartella Applicazioni e fare clic su **Apri**.

8 Se si utilizza Fiery Remote Scan selezionare e fare clic su **Apri**.

9 Se si utilizza Fiery Hot Folders selezionare e fare clic su **Apri**.

Nella finestra Accesso completo al disco potrebbero essere elencati due elementi simili: **Fiery Hot Folders** e **Hot Folders**. Fornire l'accesso completo al disco a entrambi gli elementi.

Se Fiery Hot Folders non elabora i file, aprire Fiery Hot Folders. Selezionare **File** > **Ferma tutte le automatiche** , quindi selezionare **File Avvia tutte le cartelle automatiche** .

Quando Fiery Hot Folders rileva che vengono utilizzate le cartelle Documenti, Desktop e Download, invia un messaggio con la richiesta di accesso completo al disco. Questo messaggio viene ancora visualizzato anche dopo che è stato concesso l'accesso. È possibile ignorare questo messaggio e continuare a lavorare.

Conversione da PS a PDF

Quando si utilizza macOS con Fiery Impose Fiery Composeo Fiery JobMaster, è possibile che venga richiesto di consentire a Fiery Command WorkStation di accedere ad Acrobat Distiller. Questa autorizzazione è necessaria per la conversione dei file PS in PDF. Se non si concede l'autorizzazione, le conversioni non avranno esito positivo e sarà necessario modificare la funzionalità di sicurezza di automazione in macOS.

1 Chiudere tutte le applicazioni Fiery.

2 Chiudere Acrobat Distiller.

3 Andare in **Preferenze di sistema** > **Sicurezza e privacy** > **Privacy** > **Automazione**

4 Fare clic sul lucchetto nell'angolo in basso a sinistra e immettere la propria password.

5 Nell'elenco App, individuare **Fiery Command WorkStation.app**.

6 Selezionare l'opzione **Acrobat Distiller.app**.
Ciò consente a Fiery Command WorkStation di accedere ad Acrobat Distiller.

Impostazioni delle preferenze in Adobe Acrobat Distiller per la conversione da PostScript a PDF

Fiery Impose, Fiery Compose e Fiery JobMaster richiedono ad Acrobat Distiller di convertire i file PostScript (PS) in formato PDF su un computer client.

A causa delle impostazioni di sicurezza ottimizzate in Acrobat Distiller, è necessario confermare che il file PS da convertire abbia un'origine attendibile. In Acrobat Distiller, andare su **File** > **Preferenze** > **Preferenze - Acrobat Distiller** > **Sicurezza**. In **Sicurezza**, selezionare **Considera attendibili tutti i file aperti tramite Acrobat Distiller**.

Nota: Se l'opzione **Considera attendibili tutti i file aperti tramite Acrobat Distiller** non è selezionata, sarà necessari confermare che il file abbia un'origine attendibile per ogni file PS da convertire in PDF. Ciò è valido anche per le cartelle automatiche quando si seleziona il filtro **Microsoft Office**, il **Tipo di file di output** viene specificato come **PDF** e viene selezionato un file joboptions come **Profilo Distiller**.

Licenza Fiery JobFlow non visualizzata

Se si attiva la licenza Fiery JobFlow nella stessa sessione in cui si tenta di utilizzarla Fiery JobFlow, la licenza non verrà visualizzata nella pagina di Fiery IQ. La licenza verrà visualizzata dopo il riavvio di Fiery Command WorkStation.

Spot Pro

Ordinamento delle colonne

Se è disponibile una colonna per l'ordinamento, nella parte superiore della colonna non viene visualizzata un'icona che indichi che la colonna può essere ordinata.

Facile accesso a Profile Inspector

Per utilizzare la funzione di Spot Pro versione 1.8 "Facile accesso a Profile Inspector", è necessario disporre Fiery Color Profiler Suite della versione 5.9.1 o successiva.

Colori specializzati

I colori speciali non hanno un profilo e la funzione **Applica a** è limitata solo ai valori CMYK del dispositivo.

Arrotondamento valore tinta piatta

Dopo aver definito un tinta piatta e riavviato Spot Pro, i valori per alcuni colori potrebbero differire leggermente dai valori originali immessi. Ciò è dovuto all'arrotondamento numerico effettuato da Spot Pro e non dovrebbe esserci alcun cambiamento visibile nel colore.

Modo di misurazione M3

Il modo M3 non è supportato per i dispositivi di misurazione singola.

Release-Informationens

Command WorkStation, version 7.2

Dieses Dokument ergänzt die Informationen in der Benutzerdokumentation.

Informationen zu diesem Release

Dieses Release umfasst die folgenden Anwendungen:

- Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation v7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders v4.3.4.20
- Fiery Software Manager für Windows v7.2.0.016
- Fiery Software Manager für Mac v7.2.0.17

Neue Funktionen

Neuerungen

Weitere Informationen zu den neuen Funktionen, die nach dem ersten Release der Version 7.2 hinzugefügt wurden, finden Sie unter https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new.

Fiery Account

Zum Herunterladen der Software von Fiery Software Manager, einschließlich des Upgrades auf Command WorkStation 7, ist ein Fiery Account erforderlich. Es ist kein Konto erforderlich, um die Software zu installieren.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://solutions.fiery.com/Account

Smarte App-Steuerung

Fiery Command WorkStation Package unterstützt die Microsoft Windows Smart App-Steuerung unter Windows 11 24H2 und höher.

Benachrichtigung über FCC-Updates

Eine Benachrichtigung erscheint, wenn **Fiery IQ** keine Verbindung zum Fiery Cloud Connector (FCC) herstellen kann, und fordert Sie auf, den FCC direkt über die Fiery Command WorkStation zu aktualisieren.

Tinten- oder Kostenkalkulation

Command WorkStation empfiehlt nun, die Medienkalibrierung vor der Kalkulation durchzuführen, um die Genauigkeit der Ergebnisse zu verbessern.

Selektiver Export von Auftragsvorgaben

Exportieren Sie nur die Auftragsvorgaben, die Sie benötigen. Sie können sowohl aus Standardvorgaben als auch aus benutzerdefinierten Vorgaben wählen. Vorgaben, die aus früheren Versionen von Command WorkStation exportiert wurden, können ebenfalls importiert werden.

Behobene Probleme

Behobene Probleme in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681

Fiery Command WorkStation

- Wenn Sie eine Impose-Schablone mithilfe einer Servervorgabe angewendet haben, wurden Demostreifen auf dem Auftrag angezeigt.

In Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.664 behobene Probleme

Fiery Command WorkStation

- Auf einigen japanischen Windows-Computern mit bestimmten Systemschriften reagierte Fiery Command WorkStation bei Verbindung mit einem Fiery Server nicht mehr und es wurde ein leerer weißer Bildschirm angezeigt.
- Wenn Sie das **1-Schritt-Farbmanagement** mit ILS verwendet und **CMYK+Pink** ausgewählt haben, konnte die Kalibrierung nicht erstellt werden.
- Wenn auf einem Windows-Computer eine Impose-Lizenz nicht mehr funktionierte, waren Versuche, die Lizenz wiederherzustellen oder zu reaktivieren, erfolglos, und die Meldung EBIS0016 wurde angezeigt.
- Im Image Enhance Visual Editor wurden beim Öffnen eines angehaltenen Auftrags Bilder, die in einem Layout angeordnet waren, falsch extrahiert. In einigen Fällen wurde ein einzelnes Bild in mehrere Bilder aufgeteilt, während mehrere Bilder als ein einzelnes Bild extrahiert wurden.

Fiery XF

- Wenn Sie einen Auftrag mit einer SignFlow TXT-Datei übermittelt haben, wurde die in der Datei angegebene Anzahl von Kopien nicht in die JDF-Datei geschrieben, was dazu führte, dass der Auftrag eine falsche Kopienanzahl verwendete.

Behobene Probleme in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.618

Fiery Command WorkStation

- Wenn Sie **CMYK + Neonpink** oder **CMYK + Neongelb** aus dem Schnellzugriff ausgewählt haben, wurde in der Liste der Ausgabeprofile nur **Im Auftrag definierte Einstellungen verwenden** angezeigt, sodass Sie kein Neon-Farbausgabeprofil auswählen können.
- Beim Öffnen von Image Enhance Visual Editor war die Option **Schicht für Spezialeffekte** nicht verfügbar.
- Beim Starten von Fiery Command WorkStation auf Deutsch wurden Aufträge mit **Strg+A** (Windows) und **Cmd +A** (macOS) nicht in der Auftragsliste ausgewählt und mit der **Entf**-Taste nicht gelöscht.

Fiery XF

- In Fiery XF konnten Sie für einige Drucker keine neue Kalibrierung erstellen.

Behobene Probleme in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.595

Fiery Command WorkStation

- Nach dem Neustart eines Mac-Computers konnten Dateien, die an einen überwachten Ordner gesendet wurden, nicht erfolgreich verarbeitet werden.
- Wenn Sie eine Verbindung mit einem Fiery Server in Fiery Command WorkStation hergestellt haben, wurden doppelte Servereinträge angezeigt.
- Wenn Sie eine Vorgabe erneut angewendet und einen Auftrag mit variablen Daten verarbeitet haben, wurden die Einstellungen für die Option **FreeForm Erweiterung aktivieren Zuordnung definieren** in den Auftragseigenschaften nicht konsistent beibehalten.
- Wenn Sie einen Auftrag mit **Toner Weiß oder Spot-Farben 'Weiß'** verarbeitet haben, die in den Auftragseigenschaften ausgewählt waren und **Spot-Farben 'Weiß' nicht drucken** aktiviert war, zeigte Image Viewer weiterhin den weißen Toner an.

Fiery XF

- In Fiery XF 9 konnten Sie keine benutzerdefinierte Spot-Farboptimierung durchführen.

Behobene Probleme in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.549

Fiery Command WorkStation

- Wenn Sie Impose Infozeilen für Aufträge mit Doppelbyte-Zeichen im Auftragsnamen verwendet haben, wurde in der Infozeile kein Text angezeigt.
- Bei der Verwendung von Fiery Hot Folders unter macOS wurden einige Menüelemente in Englisch anstelle der erwarteten Sprache angezeigt.

- Wenn Sie die Option „Gemischte Medien“ zum Drucken eines Seitenbereichs eines Duplex-Auftrags verwendet haben und die **Registerversatzoption auf Aus** eingestellt war, wurde der Auftrag einseitig statt Duplex gedruckt.
- Wenn in Fiery Command WorkStationdie Mediengrößeneinheit auf Zoll eingestellt war, wurden für eigene Mediengrößen falsche oder inkonsistente Werte angezeigt.
- Wenn Sie eine Prüfungsanforderung gesendet haben, schlug die Verbindung zwischen ColorGuard und dem Fiery Server zeitweise fehl und es wurde eine Fehlermeldung angezeigt.
- Beim Ändern der Druckeinstellungen in Fiery Command WorkStation wurden Auftragsmarkierungen, die Doppelbyte-Namen verwendeten, entfernt und die Markierungsoption war auf der Registerkarte Auftragsinformationen nicht verfügbar.

Fiery XF

- Wenn Sie im Job Editor zwischen bestimmten Medienformaten wechselten, wurde die Anwendung unerwartet geschlossen.
- Schnittmarken konnten mit dem Werkzeug „Auftrag beschneiden“ nicht auf Aufträge angewendet werden.

Behobene Probleme in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.516

Fiery Command WorkStation

- Wenn Sie auf einem Mac-Computer nach dem Importieren einer großen Anzahl von Aufträgen einen Auftragsfehlerbericht (Job Error Report, JER) generierten, wurde das Gerätecenter unerwartet geschlossen.
- In Fiery ImageViewer wurden nach dem Anpassen einer Vorgabe mit sowohl Farbersetzung als auch Farbanpassung die Anpassungen der Tonwertkurve beim erneuten Laden der Vorgabe nicht angewendet.
- Beim Drucken von Fiery Impose Auftragsetiketten wurden Auftragsnamen, die Doppelbyte-Zeichen enthalten, in der Vorschau nicht angezeigt.
- Wenn Sie in Fiery Verify den Mauszeiger über das berechnete Ergebnis auf der Startseite bewegten, wurde möglicherweise ein anderes Delta Ch-Farbfeld als erwartet hervorgehoben.

Fiery XF

- In Fiery Verify wurde der Workflowname abgeschnitten, wenn er zu lang war.

In Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.472 behobene Probleme

Fiery Command WorkStation

- Nach dem Neustart des Computers benötigte Fiery Command WorkStation lange, um zu starten und eine Verbindung zum Fiery Server herzustellen.
- Fiery Software Manager zeigte unter macOS 26.3.1a einen Verbindungsfehler an.
- Wenn Sie Fiery Command WorkStation auf v7.2 aktualisiert und das Instrument ES-3000 ausgewählt hatten, konnte die Kalibrierung nach dem Anschließen eines ES-2000-Geräts nicht durchgeführt werden.
- In Fiery ImageViewer konnten Sie nicht mehr als sieben Aufträge gleichzeitig auf Mac-Computern anzeigen.

- In den **Auftragseigenschaften** > **Medium** > **Zufuhrfach**wurden sowohl das Fach für Standardpapier als auch jenes für beschichtetes Papier angezeigt.
- Wenn Sie die Zuschneideeinstellungen für einen Broschürenauftrag mit **1-fach, Klebebindung** oder **Bindung links** angezeigt haben, wurde der Pfeil für die Zuschnittabmessung falsch dargestellt.

Fiery XF

- Beim Optimieren des Auftrags in Fiery XF 9 wurde die Kalibrierungsdatei dem ausgewählten Medium nicht korrekt zugeordnet.

Behobene Probleme in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.426

Fiery Command WorkStation

- Sie konnten eine Datei in Fiery Compose nicht speichern, nachdem alle Seiten in Graustufen konvertiert wurden.
- In Image Enhance Visual Editor erzeugte die Ersetzung von Spot-Farben nicht die richtige Druckfarbe, wenn Fiery Command WorkStation auf eine andere Sprache als Englisch eingestellt war.
- Wenn Sie ein Kalibrierungs-Messfeldset in Fiery Command WorkStation Package 7.2 gedruckt haben, wurde das falsche Kalibrierungs-Messfeldset gedruckt, im Vergleich zu einem Messfeldset, das in Fiery Command WorkStation Package 7.1 gedruckt wurde.
- Die Anzahl der im **Auftragsprotokoll von Command WorkStation** angezeigten Auftragsprotokolleinträge war falsch.

Fiery XF

- Die Position des Kontrollstreifens in der Vorschau von **Job Editor** stimmte nicht mit der tatsächlichen Druckposition überein.

In Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.402 behobene Probleme

Fiery Command WorkStation

- In **Auftragseigenschaften** > **Finishing**wurde bei der Auswahl **Mehrfachlochung** ein falsches Symbol angezeigt.
- Wenn Sie in den **Auftragseigenschaften** eine Ausschießschablone in Fiery Imposeverwendet haben, entsprach die ausgeschossene Auftragsausgabe nicht der erwarteten Ausgabe.
- Fiery Einstellungen der Finisher-Profilvorgabe wurden nach dem Upgrade auf Fiery Command WorkStation v7.2 nicht auf den Auftrag angewendet.
- Wenn Sie in Fiery Impose eine Seite um 180° gedreht haben, schien der Bundstegwert in der Layoutvorschau visuell zurückgesetzt zu werden, obwohl die ursprüngliche Bundstegeinstellung noch in den Auftragseinstellungen angewendet wurde.
- Wenn in Fiery Spot Pro eine benutzerdefinierte Spot-Farbe mit den Namen Cyan, Magenta, Gelb oder Schwarz benannt und mithilfe der **Zuordnung für Zweifarbdruck** zugeordnet wird, ersetzt das System beim erneuten Öffnen des Zuordnungsfensters fälschlicherweise die ausgewählte benutzerdefinierte Spot-Farbe durch die gleichnamige Gerätefarbe.
- Unter macOS 26.2 flackerte der Bildschirm nach dem Update auf Fiery Command WorkStation v7.2 in einigen Fällen und der Fokus ging verloren, während Sie andere Anwendungen verwendeten.

Fiery XF

- Bei Verbindungen zu einem Fiery XF 9.0-Server in Fiery Command WorkStation trat beim Versuch, Job Editor oder andere Anwendungen unter Windows 10 und Windows Server 2016 zu öffnen, ein Fehler bei der Anmeldung auf.

Behobene Probleme in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.269

Fiery Command WorkStation

- Sie konnten Fiery Command WorkStation oder Fiery Color Profiler Suite auf macOS 26.1 oder höher nicht installieren.
- Ein Kompatibilitätsproblem mit Fiery Driver-Installationen hinderte Fiery Command WorkStation und Fiery Hot Folders am Start auf Windows-Systemen. Mit Fiery Command WorkStation Package Version 7.2.0.269 können Sie Fiery Command WorkStation mit jeder Version des Fiery Driver auf demselben Windows-System installieren und verwenden, ohne dass dieses Problem auftritt.

  Die Warnmeldungen bezüglich der Kompatibilität von Druckertreibern wurden entfernt.
- Wenn Sie mehr als 100 Schablonen hatten, dauerte das Starten von Fiery Impose oder das Anzeigen der Liste der Schablonen länger als in früheren Versionen.
- Die Vorschau eines Fiery Impose Auftrags konnte nicht angezeigt werden, wenn der Dateiname Zeichen mit Akzentzeichen enthielt (z. B. é).
- Auf der Registerkarte **Auftragseigenschaften** > **Bild** waren die Einstellungen für den **Bildversatz** nicht korrekt, wenn Sie ein Komma als Dezimaltrennzeichen verwendeten.

Fiery XF

- Wenn Sie in **Color Tools** > **Drucker kalibrieren** auf **Bericht erstellen** klickten, enthielt der Bericht keine Tinteninformationen.
- Auf einem Mac-Computer war die Liste der Eingabeprofile im Fenster **Quellprofile verwalten** leer.

Behobene Probleme in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.268

Fiery Command WorkStation

- Wenn Sie sich abmeldeten oder einen Windows-Computer mit installierter Fiery Command WorkStation herunterfuhren, wurde manchmal eine Fehlermeldung über Fiery Colorguard helper.exe angezeigt. Dieses Problem wurde behoben.

Aktualisieren

Dieses Installationsprogramm aktualisiert jedes vorhandene Fiery Command WorkStation Package auf die aktuelle Version, die Fiery Command WorkStation und Fiery Hot Folders beinhaltet. Mithilfe von Fiery Software Manager können Sie optional Fiery Remote Scan installieren.

Weitere Informationen zu den technischen Spezifikationen finden Sie unter https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/.

Updates zu Systemvoraussetzungen

Unterstützte Versionen

Fiery Command WorkStation Version 7.2 unterstützt Fiery Systemsoftware FS200/FS200 Pro und später, die auf dem Fiery Server installiert sind.

Fiery Command WorkStation unterstützt folgende Betriebssysteme auf Ihrem Computer:

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11, 64 Bit
- Windows 10, 64 Bit
- Windows Server 2025, 64 Bit
- Windows Server 2022, 64 Bit
- Windows Server 2019, 64 Bit
- Windows Server 2016, 64 Bit

Hinweis: Fiery Command WorkStation bietet Rosetta-Unterstützung für macOS-Computer mit dem M-Series-Prozessor.

Updates für Fiery Software Manager

Fiery Software Manager zeigt das Update für Command WorkStation Version 7.2 nur an, wenn das Betriebssystem Ihres Computers und die Liste der vorhandenen Server von Command WorkStation Version 7.2 unterstützt werden.

- Wenn Fiery Software Manager ein nicht unterstütztes Betriebssystem erkennt, wird das Update nicht angezeigt.
- Wenn keiner der mit der mit Command WorkStation verbundenen Fiery Server mit Command WorkStation 7.2 kompatibel sind, wird das Update nicht angezeigt.
- Wenn ein Fiery Server nicht kompatibel ist, andere Fiery Server jedoch kompatibel sind, werden Sie informiert, dass die nicht unterstützten Fiery Server automatisch aus der Serverliste in Command WorkStation entfernt werden.

Bekannte Problemsituationen

Einschränkungen für macOS 27

Aktualisieren Sie Fiery Software Manager auf Version 7.2.0.17 oder höher, bevor Sie auf macOS 27 aktualisieren.

Bei der Verwendung von Fiery Command WorkStation unter macOS 27 in Tschechisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch oder Türkisch:

- Modifikatortasten in Menü-Kurzbefehlen werden nicht angezeigt, aber die Kurzbefehle funktionieren weiterhin.
- Untermenü-Anzeigen werden nicht angezeigt, aber die Untermenüs funktionieren weiterhin.

Installieren Sie Rosetta auf Apple Silicon Mac-Computern, wenn die folgenden Fiery Makeready Workflows nicht wie erwartet funktionieren:

- Öffnen von Aufträgen in Adobe Acrobat (und Enfocus PitStop Edit, sofern installiert) zum Bearbeiten.
- Konvertieren von PostScript-Dateien in PDF mithilfe von Adobe Distiller als Teil von Fiery Makeready Workflows.

Suchen von Geräten in lokalen Netzwerken

Wenn Sie auf einem macOS 26-Computer Anwendungen wie Fiery Hot Folders starten, werden Sie aufgefordert, dem Plug-in zu erlauben, Geräte in lokalen Netzwerken zu finden. Wählen Sie **Erlauben**, um fortzufahren.

Ende des Supports für Adobe Acrobat Pro 2020

Adobe hat das Ende des Supports für Adobe Acrobat Pro 2020 bekannt gegeben. Daher kann dieses Produkt nicht mehr über Fiery Software Manager installiert werden.

Für Fiery Apps Cloud Connector wird eine Berechtigung benötigt

Während oder nach der Installation des Command WorkStation Pakets Version 7 auf einem Mac-Computer werden Sie möglicherweise von Fiery Software Manager aufgefordert, FieryAppsCloudConnector.app zu erlauben, eingehende Netzwerkverbindungen zu akzeptieren. Klicken Sie auf **Zulassen**, um die Installation abzuschließen.

Festplattenvollzugriff

Aufgrund von Änderungen in der Art und Weise, wie macOS die Sicherheit verwaltet, sind jetzt zusätzliche Schritte erforderlich, um die ordnungsgemäße Funktion von Fiery Anwendungen zu gewährleisten.
Sie müssen Änderungen an der Sicherheitsfunktion **Festplattenvollzugriff** in macOS vornehmen, damit Fiery Anwendungen Updates verwalten und auf Dateien wie Impose Schablonen und Hot Folders zugreifen können. Aktivieren Sie den **vollständigen Datenträgerzugriff** für Fiery-Anwendungen wie Fiery Command WorkStation.

1. Schließen Sie alle Fiery Anwendungen.
2. Gehen Sie zu **Systemeinstellungen** > **Sicherheit und Datenschutz** > **Datenschutz** > **Festplattenvollzugriff**.
3. Klicken Sie in der unteren linken Ecke auf das Schloss-Symbol und geben Sie Ihr Kennwort ein.
4. Markieren Sie in der Liste der Anwendungen das Kontrollkästchen neben **com.efi.InstallerHelperTool**.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **+**.
6. Wählen Sie im Ordner Anwendungen Fiery Software Manager und Fiery Software Uninstaller und klicken Sie auf **Öffnen**.

   Diese Anwendungen benötigen Festplattenvollzugriff, um Fiery Anwendungen auf Ihrem Computer zu verwalten und zu aktualisieren.

7 Wählen Sie im Ordner Anwendungen die Anwendung Fiery Command WorkStation und klicken Sie auf **Öffnen**.

8 Wenn Sie verwendenFiery Remote ScanWählen Sie es aus und klicken Sie**Offen**.

9 Wenn Sie verwendenFiery Hot Foldersählen Sie es aus und klicken Sie**Offen**.

Zwei ähnliche Elemente können im Fenster "Voller Festplattenzugriff" aufgelistet werden: **Fiery Hot Folders** und **Hot Folders**. Bereitstellen von Festplattenvollzugriff auf diese beiden Elemente.

Wenn Fiery Hot Folders keine Dateien verarbeitet werden, öffnen Sie Fiery Hot Folders. Wählen **Datei** > **Stoppen Sie alle überwachten Ordner**, und dann auswählen **File** > **Starten Sie alle Hot Folders**.

Wenn Fiery Hot Folders erkennt, dass die Ordner „Dokumente“, „Desktop“ und „Downloads“ verwendet werden, wird eine Meldung ausgegeben, in der der Festplattenvollzugriff angefordert wird. Diese Meldung wird weiterhin angezeigt, auch nachdem der Zugriff erteilt wurde. Sie können diese Meldung schließen und weiterarbeiten.

Konvertierung von PS in PDF

Wenn Sie macOS mit Fiery Impose Fiery Composeoder Fiery JobMaster verwenden , werden Sie möglicherweise aufgefordert, den Zugriff von Fiery Command WorkStation auf Acrobat Distiller zu ermöglichen. Dieses Zugriffsrecht ist für die Konvertierung von PS-Dateien in PDF erforderlich. Wenn Sie keine Berechtigung erteilen, werden die Konvertierungen nicht ausgeführt und Sie müssen die Funktion für die Automatisierungssicherheit in macOS ändern.

1 Schließen Sie alle Fiery Anwendungen.

2 Schließen Sie Acrobat Distiller.

3 Gehen Sie zu **Systemeinstellungen** > **Sicherheit und Datenschutz** > **Datenschutz** > **Automatisierung**.

4 Klicken Sie in der unteren linken Ecke auf das Schloss-Symbol und geben Sie Ihr Kennwort ein.

5 Suchen Sie in der Liste „Apps**Fiery Command WorkStation.app**.

6 Wählen Sie die Option **Acrobat Distiller.app** aus.
Dadurch kann Fiery Command WorkStation auf Acrobat Distiller zugreifen.

Festlegen von Voreinstellungen in Adobe Acrobat Distiller für das Konvertieren von PostScript in PDF

Für Fiery Impose, Fiery Compose und Fiery JobMaster ist Acrobat Distiller erforderlich, um auf einem Client-Computer PostScript (PS)-Dateien in PDF zu konvertieren.

Aufgrund der verbesserten Sicherheitseinstellungen in Acrobat Distiller müssen Sie bestätigen, dass die zu konvertierende PS-Datei aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Navigieren Sie in Acrobat Distiller zu **Datei** > **Voreinstellungen** > **Voreinstellungen – Acrobat Distiller** > **Sicherheit**. Wählen Sie unter **Sicherheit Allen mittels Acrobat Distiller geöffneten Dateien vertrauen**.

Hinweis: Wenn **Allen mittels Acrobat Distiller geöffneten Dateien vertrauen** nicht ausgewählt wurde, werden Sie aufgefordert, für jede in PDF zu konvertierende PS-Datei zu bestätigen, dass sie aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Dies gilt auch für Hot Folders, wenn der Filter **Microsoft Office** ausgewählt, **PDF** als **Ausgabedateityp** angegeben und eine Joboptions-Datei als **Distiller-Profil** ausgewählt wurde.

Fiery JobFlow Lizenz wird nicht angezeigt

Wenn Sie die Fiery JobFlow Lizenz in derselben Sitzung aktivieren, in der Sie versuchen Fiery JobFlow, die Lizenz wird nicht auf der Fiery IQ Seite angezeigt. Die Lizenz wird nach dem Neustart Fiery Command WorkStationangezeigt.

Spot Pro

Spalten sortieren

Wenn eine Spalte zum Sortieren verfügbar ist, wird am oberen Rand der Spalte kein Symbol angezeigt, das angibt, dass die Spalte sortiert werden kann.

Einfacher Zugriff auf Profile Inspector

Um die Funktion „Einfacher Zugriff auf Profile Inspector“ in Spot Pro Version 1.8 verwenden zu können, benötigen Sie Fiery Color Profiler Suite Version 5.9.1 oder höher.

Spezialfarben

Spezialfarben werden nicht profiliert und die Funktion **Anwenden auf** beschränkt sich nur auf Geräte-CMYK-Werte.

Rundung des Werts für Spot-Farben

Nachdem Sie eine Spot-Farbe definiert und Spot Pro neu gestartet haben, können die Werte für einige Farben leicht von den ursprünglich eingegebenen Werten abweichen. Dies ist auf numerische Rundung zurückzuführen, die Spot Pro ausgeführt hat, und es sollte keine spürbare sichtbare Änderung in der Farbe geben.

Messmodus M3

Der Modus M3 wird für Geräte mit Einzelmessung nicht unterstützt.

Notas de la versión para el cliente

Command WorkStation, versión 7.2

Este documento complementa la información de su documentación de usuario.

Acerca de esta versión

En esta versión se incluyen las siguientes aplicaciones:

- Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation v7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders 4.3.4.20
- Fiery Software Manager para Windows v7.2.0.016
- Fiery Software Manager para Mac v7.2.0.17

Nuevas funciones

Novedades

Para obtener información acerca de las nuevas funciones añadidas en la publicación inicial de la versión 7.2, visite https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new.

Fiery Account

Se requiere una Fiery Account para la descarga de software en Fiery Software Manager, incluida la actualización a Command WorkStation 7. No se requiere ninguna cuenta para instalar el software.

Para obtener más información, visite https://solutions.fiery.com/Account.

Control inteligente de aplicaciones

Fiery Command WorkStation Package es compatible con el control de la aplicación inteligente de Microsoft Windows en Windows 11 24H2 y versiones posteriores.

Notificación de actualización de FCC

Aparece una notificación cuando **Fiery IQ** no se puede conectar a Fiery Cloud Connector (FCC) y le indica que actualice el FCC directamente desde Fiery Command WorkStation.

Estimación de tinta o coste

Command WorkStation ahora recomienda realizar la calibración del soportes antes de la estimación para mejorar la precisión del resultado.

Exportación selectiva de valores predefinidos de trabajos

Exporte solo los valores predefinidos del trabajo que necesite. Puede elegir entre los valores predefinidos por defecto y los creados por el usuario. Los valores predefinidos exportados de versiones anteriores de Command WorkStation también se pueden importar.

Problemas solucionados

Problemas solucionados en Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681

Fiery Command WorkStation

- Al aplicar una plantilla de Impose a través de un valor predefinido del servidor, las bandas de demostración aparecían en el trabajo.

Problemas resueltos en Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.664

Fiery Command WorkStation

- En algunos equipos Windows japoneses con ciertas fuentes del sistema, cuando se conectaba a un servidor Fiery, Fiery Command WorkStation dejaba de responder y mostraba una pantalla blanca en blanco.
- Al utilizar la **gestión del color en 1 paso** con ILS y seleccionar **CMYK+Rosa**, no se pudo crear la calibración.
- En equipos Windows, cuando una licencia Impose dejaba de funcionar, los intentos de restaurar o reactivar la licencia no tenían éxito y se mostraba el mensaje EBIS0016.
- En Image Enhance Visual Editor, cuando se abría un trabajo en espera, las imágenes organizadas en un diseño se extraían incorrectamente. En algunos casos, una sola imagen se dividía en varias imágenes, mientras que varias imágenes se extraían como una sola imagen.

Fiery XF

- Al enviar un trabajo mediante un archivo TXT de SignFlow, el número de copias especificado en el archivo no se escribía en el archivo JDF, lo que provocaba que el trabajo utilizara un recuento de copias incorrecto.

Problemas solucionados en Fiery Command WorkStation Package 7.2.0.618

Fiery Command WorkStation

- Cuando se seleccionaba **CMYK + rosa neón** o **CMYK + amarillo neón** en Acceso rápido, la lista Perfil de salida mostraba solo **Utilizar configuración definida del trabajo**, lo que impedía seleccionar un perfil de salida de color neón.
- Cuando se abría Image Enhance Visual Editor, la opción **Capa de efectos especiales** no estaba disponible.
- Cuando Fiery Command WorkStation se iniciaba en alemán, **Ctrl+A** (Windows) y **Cmd+A** (macOS) no seleccionaban trabajos de la lista de trabajos y la tecla **Supr** no los eliminaba.

Fiery XF

- En Fiery XF, no se podía crear una nueva calibración para algunas impresoras.

Problemas solucionados en Fiery Command WorkStation Package 7.2.0.595

Fiery Command WorkStation

- Tras reiniciar un equipo Mac, los archivos enviados a una carpeta de proceso no se podían procesar correctamente.
- Al conectarse a un servidor Fiery en Fiery Command WorkStation, se mostraban entradas de servidor duplicadas.
- Al volver a aplicar un valor predefinido y procesar un trabajo datos variables, la configuración de **Habilitar asignación de definición FreeForm mejorada** en Propiedades de trabajo no se conservaba de manera consistente.
- Al procesar un trabajo con **tinta seca blanca o colores planos blancos** seleccionados en Propiedades del trabajo y **no imprimir colores planos blancos** habilitados, Image Viewer seguía mostrando el contenido de tóner blanco.

Fiery XF

- En Fiery XF 9, no se podía realizar la optimización de colores planos personalizados.

Problemas solucionados en Fiery Command WorkStation Package 7.2.0.549

Fiery Command WorkStation

- Al utilizar etiquetas de trabajo de Impose para trabajos con caracteres de 2 bytes en el nombre del trabajo, la etiqueta del trabajo no mostraba ningún texto.
- Cuando se utilizaba Fiery Hot Folders en macOS, algunos elementos del menú se mostraban en inglés en lugar del idioma esperado.
- Al utilizar papeles mezclados para imprimir un rango de páginas de un trabajo doble cara acon el **desplazamiento de pestañasdesactivado**, el trabajo se imprimía a una sola cara en lugar de a doble cara.

- En Fiery Command WorkStation, cuando la unidad de tamaño de soportes se establecía en pulgadas, los tamaños de soportes personalizados mostraban valores incorrectos o incoherentes.
- Al enviar una solicitud de verificación, la conexión entre ColorGuard y el servidor Fiery fallaba de forma intermitente y mostraba un mensaje de error.
- Cuando se modificaba la configuración de impresión en Fiery Command WorkStation, se eliminaban las etiquetas de trabajo que utilizaban nombres de doble byte y la opción de etiqueta no estaba disponible en la pestaña Información del trabajo.

Fiery XF

- En Editor de trabajo, al cambiar entre ciertos tamaños de soportes, la aplicación se cerraba de forma inesperada.
- Las marcas de corte no se podían aplicar a los trabajos con la herramienta Recortar trabajo.

Problemas solucionados en Fiery Command WorkStation Package 7.2.0.516

Fiery Command WorkStation

- En un equipo Mac, al generar un informe de errores del trabajo (JER) después de importar un gran número de trabajos, el Centro de dispositivo se cerraba de forma inesperada.
- En Fiery ImageViewer, después de ajustar un valor predefinido que incluía la sustitución de color y la configuración de ajuste de color, los ajustes de curva de luminosidad no se aplicaban al volver a cargar el valor predefinido.
- En Fiery Impose, al imprimir etiquetas de trabajo, los nombres de los trabajos que contienen caracteres de 2 bytes no se mostraban en la presentación preliminar.
- En Fiery Verify, al pasar el ratón por encima del resultado calculado en la página de inicio, podía aparecer una muestra de Delta Ch diferente a la esperada.

Fiery XF

- En Fiery Verify, el nombre del flujo de trabajo se cortaba si era demasiado largo.

Problemas resueltos en Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.472

Fiery Command WorkStation

- Al reiniciar el equipo, Fiery Command WorkStation tardó mucho en iniciarse y conectarse al servidor Fiery.
- Fiery Software Manager mostraba un error de conexión en macOS 26.3.1a.
- Cuando se actualizó Fiery Command WorkStation a la versión 7.2 y se seleccionó el instrumento ES-3000, la calibración no se pudo realizar después de conectar un dispositivo ES-2000.
- En Fiery ImageViewer, no se podían ver presentaciones preliminares de más de siete trabajos simultáneamente en equipos Mac.
- En **Propiedades del trabajo** > **Papel** > **Bandeja de entrada,**se mostraban tanto la bandeja de papel estándar como la de papel estucado.
- Al visualizar los valores de guillotinado de un trabajo de cuadernillo con encuadernación **1 cara por pliego**o **encuadernación izquierda**, la flecha de dimensión de guillotinado se mostraba incorrectamente.

Fiery XF

- Al optimizar el trabajo en Fiery XF 9, el archivo de calibración no se asociaba correctamente con los soportes seleccionados.

Problemas solucionados en Fiery Command WorkStation Package 7.2.0.426

Fiery Command WorkStation

- No se podía guardar un archivo en Fiery Compose después de convertir todas las páginas a escala de grises.
- En Image Enhance Visual Editor, la sustitución de colores planos no producía el color impreso correcto cuando Fiery Command WorkStation se configuraba en un idioma que no fuera inglés.
- Al imprimir un gráfico de calibración en Fiery Command WorkStation Package 7.2, se imprimía un gráfico de calibración incorrecto en comparación con un gráfico impreso en Fiery Command WorkStation Package 7.1.
- El número de entradas de registro de trabajos que se mostraban en la ventana **Registro de trabajos de Command WorkStation** era incorrecto.

Fiery XF

- La posición de la barra de control en la presentación preliminar de **Job Editor** no coincidía con su posición impresa real.

Problemas resueltos en Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.402

Fiery Command WorkStation

- En **Propiedades del trabajo** > **Acabado**, la selección de **varios orificios** mostraba un icono incorrecto.
- En **Propiedades del trabajo**, al utilizar una plantilla de imposición en Fiery Impose, la salida del trabajo con imposición no coincidía con la salida esperada.
- La configuración del valor predefinido del perfil del equipo de acabado Fiery no se aplicaba al trabajo después de actualizar a Fiery Command WorkStation versión 7.2.
- En Fiery Impose, cuando se giraba una página 180°, el valor de separación aparecía restablecerse visualmente en la presentación preliminar de diseño, aunque el valor de separación original se seguía aplicando en la configuración del trabajo.
- En Fiery Spot Pro, cuando un color plano personalizado se denomina Cian, Magenta, Amarillo o Negro y se correlaciona mediante la **correlación impresión 2 colores**, el sistema reemplaza incorrectamente el color plano personalizado seleccionado por el color del dispositivo del mismo nombre cuando se vuelve a abrir la ventana Correlación.
- En macOS 26.2, después de actualizar a Fiery Command WorkStation versión 7.2, la pantalla parpadeaba en algunos casos y se perdía el enfoque al utilizar otras aplicaciones.

Fiery XF

- En Fiery Command WorkStation, al conectarse a un servidor Fiery XF 9.0, se producía un error de inicio de sesión al intentar abrir Job Editor u otras aplicaciones en los sistemas Windows 10 y Windows Server 2016.

Problemas solucionados en Fiery Command WorkStation Package 7.2.0.269

Fiery Command WorkStation

- No se pudo instalar Fiery Command WorkStation o Fiery Color Profiler Suite en macOS 26.1 o posterior.
- Problema de compatibilidad con las instalaciones de Fiery Driver impedidas, Fiery Command WorkStation y Fiery Hot Folders desde el arranque en sistemas Windows. Con la versión 7.2.0.269 de Fiery Command WorkStation Package, puede instalar y utilizar Fiery Command WorkStation con cualquier versión de Fiery Driver presente en el mismo sistema Windows sin encontrar este problema.

  Se han eliminado los mensajes de advertencia de compatibilidad del controlador de impresora.
- Si tenía más de 100 plantillas, iniciar Fiery Impose o ver la lista de plantillas tardaba más que en versiones anteriores.
- No se podía ver una presentación preliminar de un trabajo Fiery Impose si el nombre de archivo contenía caracteres con acentos (por ejemplo, é).
- En la pestaña **Propiedades del trabajo** > **Imagen**, la configuración de **Desplazamiento de imagen** no era correcta si se utilizaba una coma como símbolo separador decimal.

Fiery XF

- En **Calibración de impresora** > **de Color Tools**, si hacía clic en **Crear informe**, el informe no incluía la información de tinta.
- En un ordenador Mac, la lista de perfiles de entrada en la ventana **Administrar perfiles de origen** estaba vacía.

Problemas resueltos en Fiery Command WorkStation Package 7.2.0.268

Fiery Command WorkStation

- A veces, al cerrar sesión o apagar un equipo Windows con Fiery Command WorkStation instalado, se mostraba un error sobre Fiery ColorGuard helper.exe. Ahora este problema está solucionado.

Actualizaciones

El instalador actualizará cualquier Fiery Command WorkStation Package existente al último paquete que contenga Fiery Command WorkStation y Fiery Hot Folders. Opcionalmente, puede instalar Fiery Remote Scan mediante Fiery Software Manager.

Para obtener más información acerca de las especificaciones técnicas, consulte https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/.

Requisitos de las actualizaciones del sistema

Versiones compatibles

Fiery Command WorkStation 7.2 es compatible con el software del sistema Fiery FS200/FS200 Pro y posterior instalado en el servidor Fiery.

Fiery Command WorkStation es compatible con estos sistemas operativos en su ordenador:

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 1311
- Windows 11, 64 bits
- Windows 10, 64 bits
- Windows Server 2025, 64 bits
- Windows Server 2022, 64 bits
- Windows Server 2019, 64 bits
- Windows Server 2016, 64 bits

Nota: Fiery Command WorkStation ofrece compatibilidad con Rosetta para equipos macOS con el chip M1.

Actualizaciones de Fiery Software Manager

Fiery Software Manager muestra la actualización de Command WorkStation 7.2 solo si el sistema operativo del equipo y la lista de servidores existentes son compatibles con Command WorkStation 7.2.

- Si Fiery Software Manager detecta un sistema operativo no compatible, la actualización no se mostrará.
- Si ninguno de los servidores Fiery conectados a Command WorkStation es compatible con Command WorkStation 7.2, la actualización no se mostrará.
- Si un servidor Fiery no es compatible, pero otros servidores Fiery sí lo son, se le indicará que los servidores Fiery no compatibles se eliminarán automáticamente de la lista de servidores de Command WorkStation.

Problemas conocidos

Limitaciones de macOS 27

Actualice Fiery Software Manager a la versión 7.2.0.17 o posterior antes de actualizar a macOS 27.

Cuando utilice Fiery Command WorkStation en macOS 27 en alemán, checo, español, francés, italiano, polaco, portugués, ruso o turco:

- Las teclas modificadoras de los accesos directos del menú no se muestran, pero los accesos directos siguen funcionando.
- Los indicadores de submenú no se muestran, pero los submenús siguen funcionando.

En los equipos Mac de Apple Silicon, instale Rosetta si los siguientes flujos de trabajo de Fiery Makeready no funcionan de la forma prevista:

- Abrir trabajos en Adobe Acrobat (y en Enfocus PitStop Edit, si está instalado) para editarlos.
- Conversión de archivos PostScript a PDF mediante Adobe Distiller como parte de los flujos de trabajo de Fiery Makeready.

Buscar dispositivos en redes locales

En un equipo macOS 26, cuando inicia aplicaciones como Fiery Hot Folders, se le solicita que permita que el complemento busque dispositivos en redes locales. Seleccione **Aceptar** para continuar.

Fin de la asistencia técnica de Adobe Acrobat Pro 2020

Adobe ha anunciado el fin de la asistencia técnica para Adobe Acrobat Pro 2020. Como resultado, este producto ya no estará disponible para su instalación a través de Fiery Software Manager.

Fiery Apps Cloud Connector necesita permiso

Durante o después de la instalación del paquete de Command WorkStation 7 en un ordenador Mac, Fiery Software Manager puede solicitarle que permita que FieryAppsCloudConnector.app acepte conexiones de red entrantes. Haga clic en **Permitir** para finalizar la instalación.

Acceso al disco completo

Debido a los cambios en la forma en que macOS gestiona la seguridad, ahora se necesitan más pasos para permitir que las aplicaciones de Fiery funcionen correctamente.
Es necesario realizar cambios en la función de seguridad de **Acceso al disco completo** en macOS para que las aplicaciones Fiery administren las actualizaciones y los archivos de acceso, como las plantillas de Impose y las carpetas de proceso. Habilite la opción **Acceso al disco completo** para las aplicaciones Fiery, como, por ejemplo, Fiery Command WorkStation.

1. Cierre todas las aplicaciones Fiery.
2. Vaya a **Preferencias del sistema** > **Seguridad y privacidad** > **Privacidad** > **Acceso completo al disco**.
3. Haga clic en el icono de candado de la esquina inferior izquierda y escriba su contraseña.
4. En la lista de aplicaciones, seleccione la casilla junto a **com.efi.InstallerHelperTool**.
5. Haga clic en el botón **+**.
6. En la carpeta Aplicaciones, seleccione Fiery Software Manager y Fiery Software Uninstaller y haga clic en **Abrir**.
   Estas aplicaciones requieren acceso al disco completo para poder mantener y actualizar las aplicaciones Fiery de su equipo.
7. En la carpeta Aplicaciones, seleccione la aplicación Fiery Command WorkStation y haga clic en **Abrir**.
8. Si utiliza Fiery Remote Scan selecciónelo y haga clic en **Abrir**

9 Si utiliza Fiery Hot Folders selecciónelo y haga clic en **Abrir**

Es posible que aparezcan dos elementos similares en la ventana Acceso al disco completo: **Fiery Hot Folders** y **HotFolders**. Proporcione acceso total al disco a ambos elementos.

Si Fiery Hot Folders no está procesando archivos, abra Fiery Hot Folders Seleccione **Archivo** > **Detener todas las carpetas de proceso**, y a continuación, seleccione **Archivo** > **Iniciar todas las carpetas de proceso**.

Cuando Fiery Hot Folders detecta que se utilizan las carpetas Documentos, Escritorio y Descargas, envía un mensaje en el que solicita el acceso completo al disco. Este mensaje se sigue mostrando después de que se haya concedido el acceso. Puede descartar este mensaje y seguir trabajando.

Conversión de PS a PDF

Cuando utilice macOS con Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery JobMaster, es posible que le pida permitir a Fiery Command WorkStation el acceso de a Acrobat Distiller. Este permiso es necesario para la conversión de archivos PS a PDF. Si no otorga este permiso, las conversiones no serán correctas y deberá cambiar la función de seguridad de Automatización en macOS.

1 Cierre todas las aplicaciones Fiery.

2 Cierre Acrobat Distiller.

3 Vaya a **Preferencias del sistema** > **Seguridad y privacidad** > **Privacidad** > **Automatización**.

4 Haga clic en el icono de candado de la esquina inferior izquierda y escriba su contraseña.

5 En la lista aplicaciones, busque **Fiery Command WorkStation.app**.

6 Seleccione la opción **Acrobat Distiller.app**.
Esto permite a Fiery Command WorkStation acceder a Acrobat Distiller.

Configuración de las preferencias de Adobe Acrobat Distiller para la conversión de PostScript a PDF

Fiery Impose, Fiery Compose y Fiery JobMaster requieren que Acrobat Distiller convierta los archivos PostScript (PS) a PDF en un equipo cliente.

Debido a la configuración de seguridad mejorada de Acrobat Distiller, debe confirmar que el archivo PS que va a convertir tiene un origen fiable. En Acrobat Distiller, vaya a **Archivo** > **Preferencias** > **Preferencias - Acrobat Distiller** > **Seguridad**. En **Seguridad**, seleccione **Confiar en todos los archivos abiertos a través de Acrobat Distiller**.

Nota: Si no selecciona **Confiar en todos los archivos abiertos a través de Acrobat Distiller**, se le solicitará que confirme que el archivo tiene un origen fiable para que todos los archivos PS se conviertan en PDF. También se aplica a Hot Folders cuando el filtro de **Microsoft Office** está seleccionado, cuando el **Tipo de archivo de salida** se especifica como **PDF** y se selecciona un archivo joboptions como **Perfil de Distiller**.

La licencia Fiery JobFlow no se muestra

Si activa la licencia Fiery JobFlow en la misma sesión en la que intenta utilizar Fiery JobFlow, la licencia no aparecerá en la página de Fiery IQ. La licencia se mostrará después de reiniciar Fiery Command WorkStation

Spot Pro

Ordenar columnas

Si hay una columna disponible para ordenar, la parte superior de la columna no muestra un icono que indique que la columna se puede ordenar.

Fácil acceso a Profile Inspector

Para utilizar la función "Fácil acceso a Profile Inspector" de Spot Pro versión 1.8, debe tener la versión 5.9.1 o posterior de Fiery Color Profiler Suite.

Colores de especialidad

No se crean perfiles de los colores de especialidad y la función **Aplicar a** se limita solo a valores CMYK del dispositivo.

Redondeo del valor de color plano

Después de definir un color plano y reiniciar Spot Pro, los valores de algunos colores pueden diferir ligeramente de los valores originales que introdujo. Esto se debe a un redondeo numérico que Spot Pro realizó y no debe haber ningún cambio visible en el color.

Modo de medición M3

El modo M3 no es compatible con dispositivos de medición individual.

Notas de Versão do Cliente

Command WorkStation, versão 7.2

Este documento suplementa a informação em seu kit de documentação do usuário.

Sobre esta versão

Esta versão inclui os seguintes aplicativos:

- Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation v7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders v4.3.4.20
- Fiery Software Manager para Windows v7.2.0.016
- Fiery Software Manager para Mac v7.2.0.17

Novos recursos

O que há de novo?

Para obter informações sobre os novos recursos adicionados no lançamento inicial da versão 7.2, acesse https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new.

Fiery Account

Um Fiery Account é necessário para baixar o software de Fiery Software Manager, incluindo a atualização para a Command WorkStation 7. Uma conta não é necessária para instalar o software.

Para obter mais informações, acesse https://solutions.fiery.com/Account.

Controle de Aplicativo Inteligente

O Fiery Command WorkStation Package é compatível com o Controle de Aplicativo Inteligente do Microsoft Windows no Windows 11 24H2 e posteriores.

Notificação de atualização do FCC

Uma notificação é exibida quando a **Fiery IQ** não consegue se conectar ao Fiery Cloud Connector (FCC) e orienta você a atualizar o FCC diretamente a partir da Fiery Command WorkStation.

Estimativa de tinta ou de custo

A Command WorkStation agora recomenda executar a calibragem de mídia antes da estimativa para melhorar a precisão do resultado.

Exportação seletiva das predefinições de tarefas

Exporte somente as predefinições de tarefa necessárias. Você pode escolher entre predefinições padrão e predefinições criadas pelo usuário. As predefinições exportadas de versões anteriores da Command WorkStation também podem ser importadas.

Problemas corrigidos

Problemas corrigidos no Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681

Fiery Command WorkStation

- Ao aplicar um modelo do Impose por meio de uma predefinição do servidor, apareciam listras de demonstração na tarefa.

Problemas corrigidos no Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.664

Fiery Command WorkStation

- Em alguns computadores Windows japoneses com determinadas fontes do sistema, ao se conectar a um servidor Fiery, a Fiery Command WorkStation parava de responder e exibia uma tela branca vazia.
- Ao usar o **Gerenciamento de cores em 1 etapa** com ILS e selecionar **CMYK+Rosa**, a calibragem não podia ser criada.
- Em um computador Windows, quando uma licença do Impose parava de funcionar, as tentativas de restaurar ou reativar a licença não eram bem-sucedidas e a mensagem EBIS0016 era exibida.
- No Image Enhance Visual Editor, ao abrir uma tarefa em espera, as imagens organizadas em um layout eram extraídas incorretamente. Em alguns casos, uma única imagem era dividida em várias imagens, enquanto várias imagens eram extraídas como uma única imagem.

Fiery XF

- Ao enviar uma tarefa usando um arquivo TXT do SignFlow, o número de cópias especificado no arquivo não era gravado no arquivo JDF, o que resultava na tarefa usando uma contagem incorreta de cópias.

Problemas corrigidos no Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.618

Fiery Command WorkStation

- Ao selecionar **CMYK + Rosa Neon** ou **CMYK + Amarelo Neon** pelo Acesso rápido, a lista de perfis de saída mostrava apenas **Usar configurações definidas da tarefa**, impedindo a seleção de um perfil de saída de cores neon.
- Ao abrir o Image Enhance Visual Editor, a opção **Camada de efeitos especiais** não estava disponível.
- Quando a Fiery Command WorkStation era iniciada em alemão, **Ctrl+A** (Windows) e **Cmd+A** (macOS) não selecionavam tarefas na lista de tarefas e a tecla **Excluir** não as excluía.

Fiery XF

- No Fiery XF, não era possível criar uma nova calibragem para algumas impressoras.

Problemas corrigidos na Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.595

Fiery Command WorkStation

- Após reiniciar um computador Mac, os arquivos enviados para uma Hot Folder não podiam ser processados com sucesso.
- Ao se conectar a um servidor Fiery na Fiery Command WorkStation, eram exibidas entradas duplicadas do servidor.
- Ao reaplicar uma predefinição e processar uma tarefa de dados variáveis, as configurações **Ativar mapeamento de definição do FreeForm avançado** em Propriedades da tarefa não eram mantidas de forma consistente.
- Ao processar uma tarefa com **Tinta seca branca ou Cores especiais brancas** selecionadas em Propriedades da tarefa e **Não imprimir cores especiais brancas** ativado, o Image Viewer continuava exibindo o conteúdo do toner branco.

Fiery XF

- No Fiery XF 9, não era possível executar a otimização de cor especial personalizada.

Problemas corrigidos no Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.549

Fiery Command WorkStation

- Ao usar uma identificação da tarefa do Impose em tarefas com caracteres de 2 bytes no nome, a identificação não exibia nenhum texto.
- Ao usar o Fiery Hot Folders no macOS, alguns itens do menu eram exibidos em inglês em vez do idioma esperado.
- Ao usar mídia mista para imprimir um intervalo de páginas de uma tarefa duplex com o **Deslocamento de separador** definido como **Deslig.**, a tarefa era impressa como se fosse de um lado em vez de duplex.

- Na Fiery Command WorkStation, quando a unidade de tamanho da mídia era definida em polegadas, os tamanhos de mídia personalizados exibiam valores incorretos ou inconsistentes.
- Ao enviar uma solicitação de verificação, a conexão entre o ColorGuard e o servidor Fiery falhava intermitentemente e uma mensagem de erro era exibida.
- Ao modificar as configurações de impressão na Fiery Command WorkStation, as tags de tarefa que usavam nomes de 2 bytes eram removidas e a opção de tag não ficava disponível na guia de Informações da tarefa.

Fiery XF

- No Job Editor, ao alternar entre determinados tamanhos de mídia, o aplicativo fechava inesperadamente.
- Não era possível aplicar marcas de corte a tarefas usando a ferramenta Cortar tarefa.

Problemas corrigidos no Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.516

Fiery Command WorkStation

- Em um computador Mac, ao gerar um Relatório de erros do trabalho (JER) após importar um grande número de tarefas, o Centro de dispositivos fechava inesperadamente.
- No Fiery ImageViewer, após ajustar uma predefinição que incluía configurações de Substituição de cores e de Ajuste de cores, os ajustes da curva de tom não eram aplicados quando a predefinição era recarregada.
- No Fiery Impose, ao imprimir a identificação de uma tarefa, os nomes de tarefas com caracteres de 2 bytes não eram exibidos na visualização.
- No Fiery Verify, passar o mouse sobre o resultado calculado na página inicial podia destacar uma amostra de Delta Ch inesperada.

Fiery XF

- No Fiery Verify, o nome do fluxo de trabalho era cortado se fosse muito longo.

Problemas corrigidos na Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.472

Fiery Command WorkStation

- Ao reiniciar o computador, a Fiery Command WorkStation demorava muito para iniciar e se conectar ao servidor Fiery.
- O Fiery Software Manager mostrava um erro de conexão no macOS 26.3.1a.
- Ao atualizar a Fiery Command WorkStation para a v7.2 e selecionar o instrumento ES-3000, a calibragem não podia ser executada depois da conexão com um dispositivo ES-2000.
- No Fiery ImageViewer, não era possível visualizar mais de sete tarefas simultaneamente em computadores Mac.
- Em **Propriedades da tarefa** > **Mídia** > **Bandeja de entrada**, as bandejas de papel padrão e de papel couchê eram exibidas.
- Ao visualizar as configurações de corte de uma tarefa de livreto com **1 pág./folha – Perfeito** ou **Encadernação à esquerda**, a seta da dimensão de corte era exibida incorretamente.

Fiery XF

- Ao otimizar a tarefa no Fiery XF 9, o arquivo de calibragem não era associado corretamente à mídia selecionada.

Problemas corrigidos na Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.426

Fiery Command WorkStation

- Não era possível salvar um arquivo no Fiery Compose depois de todas as páginas serem convertidas para escala de cinza.
- No Image Enhance Visual Editor, a substituição de cores exatas não produzia a cor impressa correta quando a Fiery Command WorkStation estava configurada em um idioma diferente do inglês.
- Ao imprimir um gráfico de calibragem na Fiery Command WorkStation Package 7.2, o gráfico de calibragem errado era impresso, em comparação com gráficos impressos na Fiery Command WorkStation Package 7.1.
- O número de entradas de registro de tarefas exibidas na janela **Registro de tarefas da Command WorkStation** estava incorreto.

Fiery XF

- A posição da barra de controle na visualização do **Job Editor** não correspondia à posição em que realmente era impressa.

Problemas corrigidos no Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.402

Fiery Command WorkStation

- Em **Propriedades da Tarefa** > **Acabamento**, a seleção de **Furos múltiplos** exibia um ícone incorreto.
- Em **Propriedades da Tarefa**, ao usar um modelo de imposição no Fiery Impose, a saída da tarefa imposta não correspondia à saída esperada.
- As configurações de predefinição do perfil do módulo de acabamento Fiery não eram aplicadas à tarefa após a atualização para o Fiery Command WorkStation v7.2.
- No Fiery Impose, ao girar uma página em 180°, o valor da medianiz parecia ser redefinido na visualização do layout, mesmo que a configuração original da medianiz ainda estivesse aplicada às configurações da tarefa.
- No Fiery Spot Pro, quando uma cor especial personalizada é nomeada Ciano, Magenta, Amarelo ou Preto e mapeada usando o **Mapeamento para impressão em duas cores**, o sistema substitui incorretamente a cor especial personalizada selecionada pela cor do dispositivo com o mesmo nome ao abrir a janela de mapeamento novamente.
- No macOS 26.2, após a atualização para o Fiery Command WorkStation v7.2, a tela piscava em alguns casos e o foco era perdido ao usar outros aplicativos.

Fiery XF

- Quando o Fiery Command WorkStation estava conectado a um servidor Fiery XF 9.0, ocorria um erro de falha de logon ao tentar abrir o Job Editor ou outros aplicativos nos sistemas Windows 10 e Windows Server 2016.

Problemas corrigidos no Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.269

Fiery Command WorkStation

- Não era possível instalar o Fiery Command WorkStation ou o Fiery Color Profiler Suite no macOS 26.1 ou posteriores.
- Um problema de compatibilidade com as instalações do Fiery Driver impediam o Fiery Command WorkStation e o Fiery Hot Folders de serem iniciados em sistemas Windows. Com a versão 7.2.0.269 do Fiery Command WorkStation Package, você pode instalar e usar o Fiery Command WorkStation com qualquer versão do Fiery Driver presente no mesmo sistema Windows sem se deparar esse problema.

  As mensagens de aviso sobre a compatibilidade do driver da impressora foram removidas.
- Caso você tivesse mais de 100 modelos, iniciar o Fiery Impose ou visualizar a lista de modelos demorava mais do que nas versões anteriores.
- Não era possível visualizar uma tarefa do Fiery Impose caso o nome do arquivo tivesse caracteres com acentos (por exemplo, é).
- Na guia **Propriedades da tarefa** > **Imagem**, as configurações de **Deslocamento da imagem** ficavam incorretas se você usasse uma vírgula como símbolo de separador decimal.

Fiery XF

- Em **Color Tools** > **Calibrar impressora**, se você clicasse em **Criar relatório**, o relatório não incluía as informações de tinta.
- Em um computador Mac, a lista de perfis de entrada na janela **Gerenciar perfis de origem** estava vazia.

Problemas corrigidos no Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.268

Fiery Command WorkStation

- Às vezes, quando você desconectava ou desligava um computador Windows com a Fiery Command WorkStation instalada, era exibido um erro sobre o helper.exe do Fiery Colorguard. Este problema já está corrigido.

Upgrade

Esse instalador fará o upgrade de qualquer Fiery Command WorkStation Package existente para o pacote mais recente contendo a Fiery Command WorkStation e o Fiery Hot Folders. Opcionalmente, você pode instalar o Fiery Remote Scan usando o Fiery Software Manager.

Para obter mais informações sobre as especificações técnicas, consulte https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/.

Atualizações nos requisitos do sistema

Versões compatíveis

A Fiery Command WorkStation versão 7.2 é compatível com o software de sistema Fiery FS200/FS200 Pro e posterior instalado no servidor Fiery.

A Fiery Command WorkStation é compatível com estes sistemas operacionais em seu computador:

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11, 64 bits
- Windows 10, 64 bits
- Windows Server 2025, 64 bits
- Windows Server 2022, 64 bits
- Windows Server 2019 (64 bits)
- Windows Server 2016 (64 bits)

Nota: A Fiery Command WorkStation oferece suporte ao Rosetta para computadores macOS com o processador da série M.

Atualizações do Fiery Software Manager

O Fiery Software Manager exibe a versão Command WorkStation da atualização da 7.2 somente se o sistema operacional do computador e a lista de servidores existentes forem compatíveis com a Command WorkStation versão 7.2.

- Se o Fiery Software Manager detectar um sistema operacional sem suporte, a atualização não será exibida.
- Se todos os servidores Fiery conectados à Command WorkStation não forem compatíveis com a Command WorkStation 7.2, a atualização não será exibida.
- Se um servidor Fiery não for compatível, mas houver outros que sejam, é exibido um aviso de que os servidores Fiery incompatíveis serão removidos automaticamente da lista de servidores da Command WorkStation.

Problemas conhecidos

Limitações do macOS 27

Atualize o Fiery Software Manager para a versão 7.2.0.17 ou posteriores antes de fazer upgrade para o macOS 27.

Ao usar a Fiery Command WorkStation no macOS 27 em tcheco, holandês, francês, alemão, italiano, polonês, português, russo, espanhol ou turco:

- As teclas modificadoras nos atalhos de menu não são exibidas, mas os atalhos continuam funcionando.
- Os indicadores do submenu não são exibidos, mas os submenus continuam funcionando.

Em computadores Apple Silicon Mac, instale o Rosetta se os seguintes fluxos de trabalho do Fiery Makeready não funcionarem conforme o esperado:

- Abertura de tarefas no Adobe Acrobat (e no Enfocus PitStop Edit, se instalado) para edição.
- Conversão de arquivos PostScript em PDF usando o Adobe Distiller como parte dos fluxos de trabalho do Fiery Makeready.

Localizar dispositivos em redes locais

Em um computador macOS 26, ao iniciar aplicativos como o Fiery Hot Folders, você será solicitado a permitir que o plug-in localize dispositivos em redes locais. Selecione **Permitir** para continuar.

Fim do suporte ao Adobe Acrobat Pro 2020

A Adobe anunciou o fim do suporte para o Adobe Acrobat Pro 2020. Como resultado, este produto não estará mais disponível para instalação por meio do Fiery Software Manager.

O Fiery Apps Cloud Connector precisa de permissão

Durante ou após a instalação do pacote da versão 7 da Command WorkStation em um computador Mac, o Fiery Software Manager poderá solicitar que o FieryAppsCloudConnector.app aceite as conexões de rede recebidas. Clique em **Permitir** para concluir a instalação.

Acesso total ao disco

Devido a alterações na forma como o macOS gerencia a segurança, agora são necessárias etapas adicionais para permitir que os aplicativos Fiery funcionem corretamente.
Você precisa fazer alterações no recurso de segurança **Acesso total ao disco** no macOS para que os aplicativos do Fiery gerenciem atualizações e acessem arquivos, como modelos do Impose e Hot Folders. Ative o **Acesso total ao disco** para abrir aplicativos do Fiery como o Fiery Command WorkStation.

1. Feche todos os aplicativos do Fiery.
2. Acesse **Preferências do sistema** > **Segurança e privacidade** > **Privacidade** > **Acesso total ao disco**.
3. Clique no ícone do cadeado no canto inferior esquerdo e digite sua senha.
4. Na lista de aplicativos, marque a caixa de seleção ao lado de **com.efi.InstallerHelperTool**.
5. Clique no botão **+**.
6. Na pasta Aplicativos, selecione Fiery Software Manager e o Fiery Software Uninstaller e clique em **Abrir**.
   Esses aplicativos exigem acesso total ao disco para manter e atualizar os aplicativos do Fiery no seu computador.
7. Na pasta Aplicativos, selecione o aplicativo Fiery Command WorkStation e clique em **Abrir**.

8 Se você usar Fiery Remote Scan, selecione-o e clique em **Abrir**.

9 Se você usar Fiery Hot Folders, selecione-o e clique em **Abrir**.

Dois itens semelhantes podem ser listados na janela Acesso total ao disco: **Fiery Hot Folders** e **HotFolders**. Forneça acesso total ao disco para ambos os itens.

Se Fiery Hot Folders não estiver processando arquivos, abra o Fiery Hot Folders. Selecione **Parar todas as Hot Folders** > **do Arquivo** e, em seguida, **Iniciar todas as Hot Folders** > **do Arquivo** .

Quando o Fiery Hot Folders detecta que as pastas Documentos, Desktop e Downloads estão sendo usadas, ele envia uma mensagem solicitando acesso total ao disco. Essa mensagem é exibida mesmo após o acesso ter sido concedido. Você pode descartar essa mensagem e continuar trabalhando.

Conversão de PS em PDF

Quando você usa o macOS com Fiery JobMaster, Fiery Impose, ou Fiery Compose, pode ser solicitado que permita que Fiery Command WorkStation tenha acesso ao Acrobat Distiller. Esta permissão é necessária para a conversão de arquivos PS para PDF. Se você não conceder permissão, as conversões não serão bem sucedidas e você precisará alterar o recurso de segurança de automação no macOS.

1 Feche todos os aplicativos do Fiery.

2 Feche o Acrobat Distiller.

3 Acesse **Preferências do sistema** > **Segurança e privacidade** > **Privacidade** > **Automação**.

4 Clique no ícone do cadeado no canto inferior esquerdo e digite sua senha.

5 Na lista de Aplicativos, localize **Fiery Command WorkStation.app**.

6 Selecione a opção **Acrobat Distiller.app**.
Isso permite que o Fiery Command WorkStation tenha acesso ao Acrobat Distiller.

Configuração de preferências no Adobe Acrobat Distiller para PostScript para conversão em PDF

O Fiery Impose, Fiery Compose e Fiery JobMaster exigem que o Acrobat Distiller converta arquivos PostScript (PS) em PDF em um computador cliente.

Devido às configurações de segurança aprimoradas no Acrobat Distiller, você deve confirmar que o arquivo PS que será convertido é proveniente de uma fonte confiável. No Acrobat Distiller, acesse **Arquivo** > **Preferências** > **Preferências - Acrobat Distiller** > **Segurança**. Em **Segurança**, selecione **Confiar em todos os arquivos abertos pelo Acrobat Distiller**.

Nota: Se a opção **Confiar em todos os arquivos abertos pelo Acrobat Distiller** não estiver selecionada, você deve confirmar que o arquivo é de uma fonte confiável para todo arquivo PS que deve ser convertido em PDF. Isso também se aplica a Hot Folders quando o filtro do **Microsoft Office** estiver selecionado, o **Tipo de arquivo de Saída** estiver especificado como **PDF** e um arquivo joboptions for selecionado como um **Perfil do Distiller**.

Fiery JobFlow licença não exibida

Se você ativar a Fiery JobFlow licença na mesma sessão em que tentou usar o Fiery JobFlow, a licença não será exibida na página Fiery IQ. A licença será exibida após você reiniciar Fiery Command WorkStation.

Spot Pro

Colunas de classificação

Se uma coluna estiver disponível para ser classificada, a parte superior da coluna não exibirá um ícone indicando que a coluna pode ser classificada.

Acesso fácil ao Profile Inspector

Para usar o recurso "Acesso fácil ao Profile Inspector" do Spot Pro versão 1.8, você deve ter o Fiery Color Profiler Suite versão 5.9.1 ou posterior.

Cores de especialidades

As cores de especialidade não têm o perfil determinado e o recurso **Aplicar a** é limitado somente aos valores CMYK do dispositivo.

Arredondamento de valor de cor especial

Após definir uma cor especial e reiniciar Spot Pro, os valores para algumas cores podem ser ligeiramente diferentes dos valores originais inseridos. Isso ocorre devido ao arredondamento numérico que o Spot Pro fez, e não deve haver nenhuma mudança visível perceptível na cor.

Modo de medição M3

O modo M3 não é compatível com dispositivos de medição única.

Versienotities voor de klant

Command WorkStation, versie 7.2

Dit document is een aanvulling op de informatie in uw gebruikersdocumentatiepakket.

Over deze release

Deze release bestaat uit de volgende toepassingen:

- Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation v7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders v4.3.4.20
- Fiery Software Manager voor Windows v7.2.0.016
- Fiery Software Manager voor Mac v7.2.0.17

Nieuwe functies

Wat is nieuw?

Voor informatie over nieuwe functies die zijn toegevoegd in de eerste release van versie 7.2 gaat u naar https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new.

Fiery Account

Een Fiery Account is vereist voor het downloaden van software vanuit Fiery Software Manager, inclusief de upgrade naar Command WorkStation 7. Er is geen account vereist om de software te installeren.

Ga voor meer informatie naar https://solutions.fiery.com/Account.

Slimme app-bediening

De Fiery Command WorkStation Package ondersteunt Microsoft Windows Smart App-beheer op Windows 11 24H2 en hoger.

FCC-updatemelding

Er wordt een melding weergegeven wanneer **Fiery IQ** geen verbinding kan maken met de Fiery Cloud Connector (FCC) en deze helpt u om de FCC rechtstreeks vanuit Fiery Command WorkStation te updaten.

Schatting van de inkt of kosten

Command WorkStation raadt nu aan om mediakalibratie uit te voeren vóór de schatting om de nauwkeurigheid van het resultaat te verbeteren.

Selectief exporteren van taakvoorkeuzen

Exporteer alleen de taakvoorkeuzen die u nodig hebt. U kunt kiezen uit zowel standaard als door de gebruiker gemaakte voorkeuzen. Voorkeuzen die zijn geëxporteerd uit eerdere versies van Command WorkStation kunnen ook worden geïmporteerd.

Opgeloste problemen

Problemen opgelost in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681

Fiery Command WorkStation

- Wanneer u een Impose-sjabloon toepaste via een servervoorkeuze, werden demostrepen op de taak weergegeven.

Problemen opgelost in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.664

Fiery Command WorkStation

- Sommige Japanse Windows-computers met bepaalde systeemlettertypen reageerde Fiery Command WorkStation niet meer en werd een leeg wit scherm weergegeven wanneer u verbinding maakte met een Fiery-server.
- Wanneer u **1-staps kleurbeheer** met ILS gebruikte en **CMYK+roze** selecteerde, kon de kalibratie niet worden gemaakt.
- Wanneer een Impose-licentie op een Windows-computer niet meer werkte, mislukten pogingen om de licentie te herstellen of opnieuw te activeren en werd het bericht EBIS0016 weergegeven.
- Wanneer u in Image Enhance Visual Editor een geblokkeerde taak opende, werden afbeeldingen die in een opmaak waren gerangschikt, onjuist geëxtraheerd. In sommige gevallen werd een enkele afbeelding gesplitst in meerdere afbeeldingen, terwijl meerdere afbeeldingen werden geëxtraheerd als een enkele afbeelding.

Fiery XF

- Wanneer u een taak met een SignFlow TXT-bestand indiende, werd het aantal exemplaren dat in het bestand was opgegeven niet naar het JDF-bestand geschreven, waardoor de taak een onjuist aantal exemplaren gebruikte.

Problemen opgelost in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.618

Fiery Command WorkStation

- Wanneer u **CMYK + neonroze** of **CMYK + neongeel** had geselecteerd bij snelle toegang, werd in de lijst met uitvoerprofielen alleen **Door taak gedefinieerde instellingen** gebruikt, zodat u geen uitvoerprofiel voor neonkleuren kon selecteren.
- Wanneer u Image Enhance Visual Editor opende, was de optie **Speciale-effectenlaag** niet beschikbaar.
- Toen Fiery Command WorkStation in het Duits werd opgestart selecteerden **Ctrl+A** (Windows) en **Cmd+A** (macOS) geen taken in de takenlijst en werden ze niet verwijderd met de **Delete-toets**.

Fiery XF

- In Fiery XF, kon u voor bepaalde printers geen nieuwe kalibratie maken.

Problemen opgelost in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.595

Fiery Command WorkStation

- Nadat u een Mac-computer opnieuw had opgestart, konden bestanden die naar een overdrachtmap waren verzonden, niet worden verwerkt.
- Wanneer u verbinding maakte met een Fiery-server in Fiery Command WorkStation, werden dubbele serververmeldingen weergegeven.
- Wanneer u een voorkeuze opnieuw toepaste en een taak met variabele gegevens verwerkte, werden de instellingen voor **toewijzingen voor Verbeterd FreeForm inschakelen** in Jop-eigenschappen niet consistent behouden.
- Wanneer u een taak verwerkte met **Witte droge inkt of Witte steunkleuren** geselecteerd in Taakeigenschappen en **Witte steunkleuren niet afdrukken** , bleef Image Viewer de inhoud van de witte toner weergeven.

Fiery XF

- In Fiery XF 9 was het niet mogelijk om aangepaste steunkleuroptimalisatie uit te voeren.

Problemen opgelost in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.549

Fiery Command WorkStation

- Wanneer u Impose-taaklabels gebruikte voor taken met tekens van 2-bytes in de taaknaam, werd er geen tekst weergegeven op het taaklabel.
- Wanneer u op macOS Fiery Hot Folders gebruikte, werden sommige menu-items weergegeven in het Engels in plaats van de verwachte taal.
- Wanneer Gemengde media werd gebruikt om een paginabereik af te drukken van een dubbelzijdige taak met **Tabverschuiving** ingesteld op **Uit**, werd de taak enkel-zijdig afgedrukt in plaats van dubbelzijdig.

- Wanneer Fiery Command WorkStation de eenheid voor mediaformaat was ingesteld op inches, werden bij aangepaste mediaformaten onjuiste of inconsistente waarden weergegeven.
- Wanneer u een verificatieverzoek verzond, mislukte de verbinding tussen ColorGuard en de Fiery-server af en toe en werd er een foutbericht weergegeven.
- Wanneer u afdrukinstellingen wijzigde in Fiery Command WorkStation, werden taaktags met dubbele bytenamen verwijderd en was de tagoptie niet beschikbaar op het tabblad Taakinformatie.

Fiery XF

- Wanneer u in Job Editor schakelde tussen bepaalde mediaformaten, werd de toepassing onverwacht afgesloten.
- Snijmarkeringen konden niet worden toegepast op taken met het gereedschap Taak bijsnijden.

Problemen opgelost in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.516

Fiery Command WorkStation

- Wanneer u op een Mac-computer een Job Error Report (JER) genereerde na het importeren van een groot aantal taken, werd Apparaatcentrum onverwacht afgesloten.
- In Fiery ImageViewer, nadat u een voorkeuze had aangepast met zowel instellingen voor kleurvervanging als kleuraanpassing, werden de aanpassingen van de inktdichtheidscurve niet toegepast wanneer de voorkeuze opnieuw werd geladen.
- Wanneer u in Fiery Impose een taak afdrukte, werden bij het afdrukken van taaklabels niet weergegeven in het voorbeeld.
- Als u in Fiery Verify de muisaanwijzer op het berekende resultaat op de startpagina plaatst, kan dit een ander delta CH-vlak markeren dan verwacht.

Fiery XF

- In Fiery Verify werd de workflownaam afgekapt als deze te lang was.

Problemen opgelost in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.472

Fiery Command WorkStation

- Bij het opnieuw opstarten van de computer duurde het lang om Fiery Command WorkStation op te starten en verbinding met de Fiery-server te maken.
- Fiery Software Manager toonde een verbindingsfout op macOS 26.3.1a.
- Wanneer u een upgrade naar Fiery Command WorkStation v7.2 uitvoerde en het ES-3000-instrument selecteerde, kon de kalibratie niet worden uitgevoerd na het aansluiten van een ES-2000-apparaat.
- In Fiery ImageViewer kon u geen preview van meer dan zeven taken tegelijk zien op Mac-computers.
- In **Taakeigenschappen** > **Media-** > **invoerlade** werden zowel de standaardlade als de gecoate papierladen weergegeven.
- Wanneer u de snij-instellingen voor een boekje met **1 per vel op de rug gebonden** of **Links binden** bekeken, werd de pijl voor de snijafmeting onjuist weergegeven.

Fiery XF

- Wanneer u de taak in Fiery XF 9 optimaliseerde, werd het kalibratiebestand niet correct gekoppeld aan het geselecteerde medium.

Problemen opgelost in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.426

Fiery Command WorkStation

- U kon een bestand niet opslaan in Fiery Compose nadat alle pagina's waren geconverteerd naar grijswaarden.
- In Image Enhance Visual Editor produceerde steunkleurvervanging niet de juiste afdrukkleur wanneer Fiery Command WorkStation was ingesteld op een andere taal dan Engels.
- Wanneer u een kalibratiegrafiek afdrukte in Fiery Command WorkStation Package 7.2, werd de verkeerde kalibratiegrafiek afgedrukt in vergelijking met een grafiek die in Fiery Command WorkStation Package 7.1 werd afgedrukt.
- Het aantal takenlogboekvermeldingen dat werd weergegeven in het venster **Takenlogboek van Command WorkStation** was onjuist.

Fiery XF

- De positie van de bedieningsbalk in het voorbeeld van **Job Editor** kwam niet overeen met de werkelijke afdrukpositie.

Problemen opgelost in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.402

Fiery Command WorkStation

- In **Taakeigenschappen** > **Afwerking** gaf de selectie **Meerdere gaten** een onjuist pictogram weer.
- Wanneer u in **Taakeigenschappen** een inslagsjabloon gebruikte in Fiery Impose, kwam de ingeslagen taakuitvoer niet overeen met de verwachte uitvoer.
- Fiery voorkeuze-instellingen van het afwerkeenheidprofiel werden niet toegepast op de taak na de upgrade naar Fiery Command WorkStation v7.2.
- Wanneer u in Fiery Impose een pagina 180° draaide, leek de waarde voor de rugmarge visueel te worden gereset in het opmaak voorbeeld, hoewel de oorspronkelijke instelling voor de rugmarge nog steeds werd toegepast in de taakinstellingen.
- Wanneer in Fiery Spot Pro een aangepaste steunkleur de naam cyaan, magenta, geel of zwart heeft en deze steunkleur is toegewezen met **Toewijzing tweekleurendruk**, wordt de geselecteerde aangepaste steunkleur bij het opnieuw openen van het toewijzingsvenster onjuist vervangen door de apparaatkleur met dezelfde naam.
- Op macOS 26.2 flikkerde het scherm na de update naar Fiery Command WorkStation v7.2 in sommige gevallen en ging de focus verloren terwijl u andere toepassingen gebruikte.

Fiery XF

- In Fiery Command WorkStation, wanneer verbonden met een Fiery XF 9.0-server trad er een aanmeldingsfout op bij het openen van Job Editor of andere toepassingen op Windows 10- en Windows Server 2016-systemen.

Opgeloste problemen in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.269

Fiery Command WorkStation

- U kon Fiery Command WorkStation of Fiery Color Profiler Suite niet installeren op macOS 26.1 of hoger.
- Een compatibiliteitsprobleem met Fiery Driver installaties verhinderden de start van Fiery Command WorkStation en Fiery Hot Folders op Windows-systemen. Met Fiery Command WorkStation Package versie 7.2.0.269 kunt u Fiery Driver installeren en gebruiken met elke versie van Fiery Command WorkStation op het huidige Windows-systeem zonder dat probleem optreden.

  De waarschuwingsberichten over de compatibiliteit van het stuurprogramma zijn verwijderd.
- Als u meer dan 100 sjablonen had, duurde het langer om Fiery Impose te starten of de lijst met sjablonen te bekijken dan in oudere versies.
- U kon geen voorbeeld van een Fiery Impose taak zien als de bestandsnaam tekens met accenttekens bevatte (bijvoorbeeld é).
- Op het **Taakeigenschappen** > **Afbeelding** tabblad waren de instellingen voor **Beeldverschuiving** onjuist als u een komma als decimaalteken gebruikte.

Fiery XF

- Als u in **Color Tools** > **Printer kalibreren** op **Rapport maken** klikte, bevatte het rapport de inktinformatie niet.
- Op een Mac-computer was de lijst met invoerprofielen in het venster **Bronprofielen beheren** leeg.

Problemen opgelost in Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.268

Fiery Command WorkStation

- Wanneer u zich afmeldde of een Windows-computer afsloot waarop Fiery Command WorkStation was geïnstalleerd, werd er soms een foutmelding over Fiery ColorGuard-helper.exe weergegeven. Dit probleem is nu opgelost.

Bezig met upgraden

Dit installatieprogramma zal een bestaand Fiery Command WorkStation Package upgraden naar het meest recente pakket met Fiery Command WorkStation en Fiery Hot Folders. U kunt Fiery Remote Scan ook installeren met behulp van Fiery Software Manager.

Raadpleeg https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/ voor meer informatie over de technische specificaties.

Bijgewerkte systeemvereisten

Ondersteunde versies

Fiery Command WorkStation versie 7.2 ondersteunt Fiery-systeemsoftware FS200/FS200 Pro en hoger geïnstalleerd op de Fiery-server.

Fiery Command WorkStation ondersteunt de volgende besturingssystemen voor uw computer:

- Mac OS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11, 64-bits
- Windows 10, 64-bits
- Windows Server 2025, 64-bits
- Windows Server 2022, 64-bits
- Windows Server 2019, 64-bits
- Windows Server 2016, 64-bits

Opmerking: Fiery Command WorkStation biedt Rosetta-ondersteuning voor macOS-computers met de M-serie processor.

Fiery Software Manager-updates

Fiery Software Manager geeft de update naar Command WorkStation versie 7.2 alleen weer als het besturingssysteem van uw computer en de bestaande serverlijst door Command WorkStation versie 7.2 worden ondersteund.

- Als Fiery Software Manager een niet-ondersteund besturingssysteem detecteert, wordt de update niet weergegeven.
- Als alle Fiery-servers die verbonden zijn met Command WorkStation niet compatibel zijn met Command WorkStation 7.2, wordt de update niet weergegeven.
- Als de ene Fiery-server niet compatibel is, maar andere Fiery-servers wel compatibel zijn, wordt u gemeld dat de niet-ondersteunde Fiery-servers automatisch worden verwijderd uit de serverlijst in Command WorkStation.

Bekende problemen

Beperkingen van macOS 27

Werk Fiery Software Manager bij naar versie 7.2.0.17 of hoger voordat u de upgrade naar macOS 27 uitvoert.

Wanneer u op macOS 27 de Fiery Command WorkStation gebruikt in het Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans of Turks:

- Wijzigingstoetsen in menusnelkoppelingen worden niet weergegeven, maar de snelkoppelingen blijven werken.
- Submenu-indicatoren worden niet weergegeven, maar de submenu's blijven werken.

Installeer Rosetta op Mac-computers van Apple Silicon als de volgende Fiery Makeready-workflows niet naar behoren werken:

- Taken openen in Adobe Acrobat (en Enfocus PitStop Edit, indien geïnstalleerd) om te bewerken.
- Het converteren van PostScript-bestanden naar PDF met Adobe Distiller als onderdeel van Fiery Makeready-workflows.

Apparaten zoeken op lokale netwerken

Wanneer u op een computer met macOS 26 toepassingen start zoals Fiery Hot Folders, wordt u gevraagd of u de plug-in toestaat om apparaten op lokale netwerken te vinden. Selecteer **Toestaan** om door te gaan.

Einde van ondersteuning voor Adobe Acrobat Pro 2020

Adobe heeft het einde van de ondersteuning voor Adobe Acrobat Pro 2020 aangekondigd. Als gevolg hiervan is dit product niet langer beschikbaar voor installatie via Fiery Software Manager.

Fiery Apps Cloud Connector heeft toestemming nodig

Tijdens of na de installatie van het Command WorkStation-pakket met versie 7 op een Mac-computer kan Fiery Software Manager u vragen om FieryAppsCloudConnector.app toe te staan binnenkomende netwerkverbindingen te accepteren. Klik op **Toestaan** om de installatie te voltooien.

Volledige schijftoegang

Als gevolg van wijzigingen in de manier waarop macOS de beveiliging beheert, zijn er nu extra stappen nodig om Fiery-toepassingen goed te laten werken.
U moet wijzigingen aanbrengen in de beveiligingsfunctie **Volledige schijftoegang** in macOS, zodat Fiery-toepassingen updates kunnen beheren en toegang hebben tot bestanden zoals Impose-sjablonen en overdrachtmappen. **Volledige schijftoegang** inschakelen voor Fiery-toepassingen zoals Fiery Command WorkStation.

1. Sluit alle Fiery-toepassingen.
2. Ga naar **Systeemvoorkeuren** > **Beveiliging & privacy** > **Privacy** > **Volledige schijftoegang**.
3. Klik op het slotje linksonder in de hoek en voer uw wachtwoord in.
4. Schakel in de lijst met apps het selectievakje naast **com.efi.InstallerHelperTool** in.
5. Klik op de +-knop.

6 Selecteer Fiery Software Manager en de Fiery Software Uninstaller in de map Toepassingen en klik vervolgens op **Openen**.

Voor deze toepassingen hebt u volledige schijftoegang nodig om Fiery-toepassingen op uw computer te kunnen onderhouden en bijwerken.

7 Selecteer de Fiery Command WorkStation-toepassing in de map Toepassingen en klik op **Openen**.

8 Als u Fiery Remote Scan gebruikt, selecteert u elke toepassing en klikt u op **Openen**.

9 Als u Fiery Hot Folders gebruikt, selecteert u elke toepassing en klikt u op **Openen**.

Twee vergelijkbare items worden mogelijk weergegeven in het venster Volledige schijftoegang: **Fiery Hot Folders** en **HotFolders**. Volledige schijftoegang bieden tot beide items.

Als Fiery Hot Folders er geen bestanden worden verwerkt, opent u Fiery Hot Folders. Selecteer **Bestand** > **Alle Hot Folders stoppen**, en vervolgens **File** > **Alle Hot Folders starten**.

Wanneer Fiery Hot Folders detecteert dat de mappen Documenten, Bureaublad en Downloads in gebruik zijn, wordt er een bericht weergegeven waarin volledige schijftoegang wordt gevraagd. Zelfs nadat toegang is verleend, wordt dit bericht nog steeds weergegeven. U kunt dit bericht negeren en doorgaan met werken.

Conversie van PS naar PDF

Wanneer u macOS met Fiery Impose, Fiery Compose of Fiery JobMaster gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd om Fiery Command WorkStation toegang te verlenen tot Acrobat Distiller. Deze toestemming is nodig voor de conversie van PS-bestanden naar PDF. Als u geen toestemming verleent, zijn de conversies niet succesvol en moet u de beveiligingsfunctie Automatisering in macOS wijzigen.

1 Sluit alle Fiery-toepassingen.

2 Sluit Acrobat Distiller.

3 Ga naar **Systeemvoorkeuren** > **Beveiliging & privacy** > **Privacy** > **Automatisering**.

4 Klik op het slotje linksonder in de hoek en voer uw wachtwoord in.

5 Zoek **Fiery Command WorkStation.app** in de Apps-lijst.

6 Selecteer de optie **Acrobat Distiller.app**.
Dit geeft Fiery Command WorkStation toegang tot Acrobat Distiller.

Voorkeuren instellen in Adobe Acrobat Distiller voor conversie van PostScript naar PDF

Fiery Impose, Fiery Compose en Fiery JobMaster vereisen dat Acrobat Distiller PostScript-bestanden (PS-bestanden) naar PDF converteert op een clientcomputer.

Vanwege verbeterde beveiligingsinstellingen in Acrobat Distiller moet u bevestigen dat het te converteren PS-bestand afkomstig is van een betrouwbare bron. Ga in Acrobat Distiller naar **Bestand** > **Voorkeuren** > **Voorkeuren - Acrobat Distiller** > **Beveiliging**. Selecteer onder **Beveiliging** de optie **Alle bestanden vertrouwen die via Acrobat Distiller zijn geopend**.

Opmerking: Als **Alle bestanden vertrouwen die via Acrobat Distiller zijn geopend** niet is geselecteerd, wordt u gevraagd te bevestigen dat het bestand afkomstig is van een betrouwbare bron voor alle naar PDF te converteren PS-bestanden. Dit geldt ook voor Overdrachtsmappen wanneer het filter voor **Microsoft Office** is geselecteerd, het **Uitvoerbestandstype** is opgegeven als **PDF** en een joboptions-bestand wordt geselecteerd als **Distiller-profiel**.

Fiery JobFlow Licentie wordt niet weergegeven

Als u de Fiery JobFlow licentie activeert in dezelfde sessie als die u probeert te gebruiken Fiery JobFlow, wordt de licentie niet weergegeven op de pagina Fiery IQ. De licentie wordt weergegeven nadat u opnieuw hebt gestart Fiery Command WorkStation.

Spot Pro

Kolommen sorteren

Als een kolom beschikbaar is om te worden gesorteerd, wordt boven aan de kolom geen pictogram weergegeven dat aangeeft dat de kolom kan worden gesorteerd.

Gemakkelijke toegang tot Profile Inspector

Als u de Spot Pro functie 'Eenvoudige toegang tot Profile Inspector' van versie 1.8 wilt gebruiken, hebt u versie 5.9.1 of hoger nodig Fiery Color Profiler Suite.

Speciale kleuren

Speciale kleuren worden niet geprofileerd en de functie **Toepassen op** is beperkt tot alleen CMYK-waarden voor het apparaat.

Afronding steunkleurwaarde

Nadat u een steunkleur hebt gedefinieerd en Spot Pro opnieuw hebt gestart, kunnen de waarden voor bepaalde kleuren enigszins afwijken van de oorspronkelijke waarden die u hebt ingevoerd. Dit komt door de numerieke afronding die Spot Pro heeft uitgevoerd, maar er mag geen zichtbare kleurverandering zijn.

Meetmodus M3

De modus M3 wordt niet ondersteund voor apparaten die één meting uitvoeren.

客户发行说明

Command WorkStation, 版本 7.2

本文档对用户文档集中的信息进行补充。

关于此版本

此版本包含以下应用：

- Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation v7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders v4.3.4.20
- 适用于 Windows 的 Fiery Software Manager v7.2.0.016
- 适用于 Mac 的 Fiery Software Manager v7.2.0.17

新功能

新功能

有关在 7.2 初始版本中新增功能的信息，请访问 https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new。

Fiery Account

从 Fiery Software Manager 下载软件，包括升级至 Command WorkStation 7 需要 Fiery Account。而安装该软件则不需要帐户。

有关更多信息，请访问 https://solutions.fiery.com/Account。

智能应用控制

支持 Fiery Command WorkStation Package Windows 11 24H2 及更高版本上的 Microsoft Windows 智能应用控制。

FCC 更新通知

当 **Fiery IQ** 无法连接到 Fiery Cloud Connector (FCC) 时将出现一条通知，并指导您直接从 Fiery Command WorkStation 更新 FCC。

墨水或者成本估计

Command WorkStation 现在建议在估计之前执行纸张校准，以提高结果的准确性。

选择性导出作业预设

仅导出您需要的作业预设。您可以从默认预设和用户自定义预设中进行选择。从较早版本的 Command WorkStation 导出的预设也可以导入。

已修复的问题

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681 中已修复的问题

Fiery Command WorkStation

- 通过服务器预设应用 Impose 模板时，作业中会出现演示色条。

修复了 Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.664 版本中的错误

Fiery Command WorkStation

- 在某些使用特定系统字体的日语 Windows 计算机上，当您连接到 Fiery 服务器时， Fiery Command WorkStation 会变得无响应并显示空白屏幕。
- 当您将**一步式色彩管理**与 ILS 一起使用并选择 **CMYK+ 粉红色**时，无法创建校准。
- 在 Windows 计算机上，当 Impose 许可证停止工作时，尝试还原或重新激活许可证均未成功，并显示消息 EBIS0016。
- 在 Image Enhance Visual Editor 中，当您打开一个保留作业时，版面中的图像提取结果不正确。在某些情况下，单个图像被拆分为多个图像，而多个图像则被提取为单个图像。

Fiery XF

- 当您使用 SignFlow TXT 文件提交作业时，文件中指定的副本数未写入 JDF 文件，导致该作业使用了错误的副本数。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.618 中修复的问题

Fiery Command WorkStation

- 当您在“快速访问”中选择 **CMYK + 霓虹粉色**或 **CMYK + 霓虹黄色**时，“输出特性档”列表仅显示**使用作业定义的设定**，导致您无法选择霓虹色输出特性档。
- 打开 Image Enhance Visual Editor 时，**特效层**选项不可用。
- 当以德语启动 Fiery Command WorkStation 时，**Ctrl+A** （Windows）和 **Cmd+A**（macOS）无法选中作业列表中的作业，且 **Delete** 键无法将其删除。

Fiery XF

- 在 Fiery XF 中，无法为某些打印机创建新的校准。

在 Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.595 中修复的问题

Fiery Command WorkStation

- 重新启动 Mac 计算机后，发送到热文件夹的文件可能无法成功处理。
- 在 Fiery Command WorkStation 中连接到 Fiery 服务器时，系统会显示重复的服务器条目。
- 重新应用预设并处理可变数据作业时，"作业属性"中的**启用增强的 FreeForm 定义映射**设定无法始终被保留。
- 处理作业时，如果在“作业属性”中选择了**白色干墨或白色专色**并启用了**不打印白色专色**，Image Viewer 仍会显示白色墨粉内容。

Fiery XF

- 在 Fiery XF 9 中 ，无法进行自定义专色优化。

在 Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.549 中修复的问题

Fiery Command WorkStation

- 对作业名称中包含双字节字符的作业使用 Impose 作业标签时，作业标签不显示任何文本。
- 当您在 macOS 上使用 Fiery Hot Folders 时，某些菜单项以英语显示，而不是设定的语言。
- 当使用混合纸张打印双面作业的页面范围，而**标签偏移**设置为**关**时，作业被打印为单面而不是双面。
- Fiery Command WorkStation 中，当纸张大小单位设置为英寸时，自定义纸张大小显示的值不正确或不一致。
- 当您发送验证请求时，ColorGuard 和 Fiery 服务器之间的连接间歇性失败并显示错误消息。
- 在 Fiery Command WorkStation 中修改打印设定时，使用双字节名称的作业标记将被移除，并且作业信息标签中的标记选项不可用。

Fiery XF

- 在 Job Editor 中，当您在某些纸张大小之间切换时，应用程序会意外关闭。
- 使用裁切作业工具无法将裁切标记应用到作业。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.516 中修复的问题

Fiery Command WorkStation

- 在 Mac 计算机上，导入大量作业后生成作业错误报告 (JER) 时，设备中心意外关闭。
- 在 Fiery ImageViewer 中调整包含颜色替换和颜色调整设定的预设后，重新加载预设时色调曲线调整无效。
- 在 Fiery Impose 中打印作业标签时，预览中不会显示包含双字节字符的作业名称。
- 在 Fiery Verify 中，将鼠标悬停在主页中的计算结果上方时，可能会高亮显示与预期不同的 Delta Ch 色块。

Fiery XF

- 在 Fiery Verify 中，如果作业流程名称过长，则会被删减。

修复了 Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.472 版本中的错误

Fiery Command WorkStation

- 重新启动计算机时， Fiery Command WorkStation 启动并连接到 Fiery 服务器需要很长时间。
- Fiery Software Manager 在 macOS 26.3.1a 上显示连接错误。
- 当您将 Fiery Command WorkStation 升级到版本 v7.2 并选择 ES-3000 仪器后，连接 ES-2000 设备后无法执行校准。
- 在 Fiery ImageViewer 中，您无法在 Mac 计算机上同时预览超过七个作业。
- 在**作业属性** > **纸张** > **进纸盘**中 ，同时显示标准纸盘和涂层纸纸盘。
- 查看 **1-up 胶装**或 **左边缘装订**的小册子作业的裁边设定时，裁边尺寸箭头显示不正确。

Fiery XF

- 当您在 Fiery XF 9 中优化作业时，校准文件未与所选纸张正确关联。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.426 中修复的问题

Fiery Command WorkStation

- 全部页转换为灰度之后，无法在 Fiery Compose 中保存文件。
- 在 Image Enhance Visual Editor 中，当 Fiery Command WorkStation 被设置为英语以外的其他语言时，专色替换不会生成正确的打印颜色。
- 当您在 Fiery Command WorkStation Package 7.2 版本中打印校准图表时，与在 Fiery Command WorkStation Package 7.1 中打印的图表相比，打印出的校准图表不准确。
- **Command WorkStation 作业日志**窗口中显示的作业日志条目数量不正确。

Fiery XF

- **Job Editor** 预览中的控制栏位置与其实际打印位置不一致。

修复了 Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.402 版本中的错误

Fiery Command WorkStation

- 在**作业属性** > **输出处理**中，**多孔**选项会显示为不正确的图标。
- 在**作业属性**中，当您在 Fiery Impose 中使用拼版模板时，拼版的作业输出与预期输出不匹配。
- 升级到 Fiery Command WorkStation v7.2 后，Fiery 输出处理器特性档的预设设定未应用到作业。
- 在 Fiery Impose 中，当您将页面旋转 180° 时，尽管原装订线设定在作业设定中仍保留，但在版面预览中，装订线值会显示为已被重置。

- 在 Fiery Spot Pro 中，当自定义专色被命名为青色、品红色、黄色或黑色并使用 **2-彩色打印映射**进行映射时，在重新打开映射窗口后，系统会错误地将选定的自定义专色替换为同名的设备颜色。
- 在 macOS 26.2 上，更新到 Fiery Command WorkStation v7.2 后，屏幕在某些情况下会闪烁，并且在使用其他应用程序时可能出现焦点丢失。

Fiery XF

- 在 Fiery Command WorkStation 中，连接至 Fiery XF 9.0 服务器后，在 Windows 10 和 Windows Server 2016 系统上尝试打开 Job Editor 或其他应用程序时会出现登录已失败的错误。

在 Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.269 中修复的问题

Fiery Command WorkStation

- 您此前无法在 macOS 26.1 或更高版本上安装 Fiery Command WorkStation 或 Fiery Color Profiler Suite。
- 由于 Fiery Driver 安装存在兼容性问题，导致 Fiery Command WorkStation 和 Fiery Hot Folders 此前无法在 Windows 系统上启动。使用 Fiery Command WorkStation Package 7.2.0.269 版本，您可以在同一 Windows 系统上安装和使用 Fiery Command WorkStation 并与现有的任何版本 Fiery Driver 共存 ，而不会遇到此问题。

  有关打印机驱动程序兼容性的警告消息已移除。
- 此前，如果模板数量超过 100 个，启动 Fiery Impose 或查看模板列表所需的时间会比以前的版本更长。
- 此前，如果文件名称包含带重音符号的字符（例如 é），则无法查看 Fiery Impose 作业的预览。
- 在 **作业属性** > **图像**标签上，如果您使用逗号作为小数点分隔符，则**图像偏移**设定不正确。

Fiery XF

- 在 **Color Tools** > **校准打印机**中，如果单击**创建报告**，则报告不包含墨水信息。
- 在 Mac 计算机上，**管理源特性档**窗口中的输入特性档列表为空。

在 Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.268 中修复的问题

Fiery Command WorkStation

- 有时，当您注销或关闭安装了 Fiery Command WorkStation 的 Windows 计算机时，会显示涉及 Fiery Colorguard helper.exe 的错误。该问题现已得到修复。

正在升级

此安装程序将任何现有 Fiery Command WorkStation Package 升级至包含 Fiery Command WorkStation 和 Fiery Hot Folders 的最新软件包。您也可以选择使用 Fiery Software Manager 安装 Fiery Remote Scan。

有关技术规格方面的更多信息，请参见 https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/。

系统要求更新呢

支持的版本

7.2 版的 Fiery Command WorkStation 支持 Fiery 服务器上安装的 Fiery 系统软件 FS200/FS200 Pro 及更高版本。

Fiery Command WorkStation 支持以下计算机操作系统：

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11，64 位
- Windows 10，64 位
- Windows Server 2025，64 位
- Windows Server 2022，64 位
- Windows Server 2019，64 位
- Windows Server 2016，64 位

注释：Fiery Command WorkStation 为配备 M 系列处理器的 macOS 计算机提供 Rosetta 支持。

Fiery Software Manager 更新

仅当 Command WorkStation 7.2 版本支持计算机操作系统和现有服务器列表时，Fiery Software Manager 才显示 Command WorkStation 7.2 版本更新。

- 如果 Fiery Software Manager 检测到不受支持的操作系统，则不会显示更新。
- 如果所有连接到 Command WorkStation 的 Fiery 服务器与 Command WorkStation 7.2 不兼容，则更新将不会显示。
- 如果其中一个 Fiery 服务器不兼容，但其他 Fiery 服务器兼容，则系统会提示您不受支持的 Fiery 服务器将自动从 Command WorkStation 中的服务器列表移除。

已知问题

macOS 27 限制

升级至 macOS 27 之前，请将 Fiery Software Manager 更新至 7.2.0.17 或更高版本。

当您在 macOS 27 上以捷克语、荷兰语、法语、德语、意大利语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语或土耳其语使用 Fiery Command WorkStation 时：

- 菜单快捷键中的修饰键不会显示，但快捷键仍可正常使用。
- 子菜单指示器不显示，但子菜单仍可正常使用。

在 Apple Silicon Mac 计算机上，如果以下 Fiery Makeready 工作流程未按预期运行，请安装 Rosetta：

- 在 Adobe Acrobat（以及 Enfocus PitStop Edit，如果已安装）中打开作业进行编辑。
- 使用 Adobe Distiller 将 PostScript 文件转换为 PDF，作为 Fiery Makeready 工作流程的一部分。

在本地网络上查找设备

在 macOS 26 计算机上，当您启动 Fiery Hot Folders 等应用程序时，系统会提示您允许插件查找本地网络上的设备。选择**允许**以继续。

Adobe Acrobat Pro 2020 终止支持

Adobe 已宣布终止对 Adobe Acrobat Pro 2020 的支持。因此，本产品将无法再通过 Fiery Software Manager 进行安装。

Fiery Apps Cloud Connector 需要权限

在 Mac 计算机上安装 Command WorkStation 第 7 版软件包期间或之后，Fiery Software Manager 可能会提示您允许 FieryAppsCloudConnector.app 接受传入的网络连接。单击**允许**结束安装。

完全磁盘访问权限

由于 macOS 管理安全性的方式已改变，因此现在需要执行额外步骤才能让 Fiery 应用程序正常运行。
您需要更改 macOS 中的**完全磁盘访问权限**安全功能，Fiery 应用程序才能够管理更新和访问文件，如 Impose 模板和热文件夹。为 Fiery Command WorkStation 等 Fiery 应用程序启用**完全磁盘访问权限**。

1. 关闭所有 Fiery 应用程序。
2. 转至**系统偏好设置** > **安全性与隐私** > **隐私** > **完全磁盘访问权限**。
3. 单击左下角的“按锁”图标并输入密码。
4. 在应用程序列表中，选择 **com.efi.InstallerHelperTool 旁边的**复选框。
5. 单击 **+** 按钮。
6. 在应用程序文件夹中，选择 Fiery Software Manager 和 Fiery Software Uninstaller 并单击**打开**。
   这些应用程序需要完全磁盘访问权限才能维护并更新计算机上的 Fiery 应用程序。
7. 在应用程序文件夹中，选择 Fiery Command WorkStation 应用程序并单击**打开**。
8. 如果您使用 Fiery Remote Scan，则选择它并单击**打开**。
9. 如果您使用 Fiery Hot Folders，则选择它并单击**打开**。

   “完整磁盘访问”窗口中可能会列出两个类似的项目：**Fiery Hot 文件夹**和 **HotFolders**。提供对这两个项目的完整磁盘访问。

   如果 Fiery Hot Folders 未在处理文件，则打开 Fiery Hot Folders。选择**文件** > **停止所有热文件夹**，然后选择**文件** > **启动所有热文件夹**。

   当 Fiery Hot Folders 检测到“文稿”、“桌面”和“下载”文件夹正在使用时，会发出消息请求获得完全磁盘访问权限。授予访问权限后，此消息仍会继续显示。您可以关闭此消息并继续工作。

PS 到 PDF 转换

在将 macOS 与 Fiery Impose、Fiery Compose 或 Fiery JobMaster 结合使用时，系统可能会提示您允许 Fiery Command WorkStation 访问 Acrobat Distiller。此权限是 PS 文件转换为 PDF 所必需的。如果不授予权限，转换将不会成功，您需要更改 macOS 中的自动化安全功能。

1 关闭所有 Fiery 应用程序。

2 关闭 Acrobat Distiller。

3 转至**系统预置** > **安全和隐私** > **隐私** > **自动化**。

4 单击左下角的“按锁”图标并输入密码。

5 在“应用”列表中，找到 **Fiery Command WorkStation.app**。

6 选择 **Acrobat Distiller.app** 选项。
这允许 Fiery Command WorkStation 访问 Acrobat Distiller。

在 Adobe Acrobat Distiller 中设置 PDF 转换的 PostScript 首选项

Fiery Impose、Fiery Compose 和 Fiery JobMaster 要求 Acrobat Distiller 将 PostScript (PS) 文件转换为客户端计算机上的 PDF。

由于 Acrobat Distiller 中增强的安全设定，您必须确认要转换的 PS 文件来自可信来源。在 Acrobat Distiller 中，转至**文件** > **预置** > **预置 - Acrobat Distiller** > **安全性**。在**安全性**下，选择**信任所有通过 Acrobat Distiller 打开的文件**。

注释：如果不选择**信任所有通过 Acrobat Distiller 打开的文件**，系统会提示您确认每个要转换为 PDF 的 PS 文件来自可信来源。选择 **Microsoft Office** 筛选器，**输出文件类型**指定为 **PDF** 并选择 joboptions 文件作为 **Distiller 特性档**时，这也适用于 Hot Folders。

未显示 Fiery JobFlow 许可证

如果您在尝试使用 Fiery JobFlow 的同一会话中激活 Fiery JobFlow 许可证，则该许可证将不会显示在 Fiery IQ 页面中。重新启动 Fiery Command WorkStation 后将显示该许可证。

Spot Pro

对列进行排序

如果有一列可供排序，则该列的顶部不会显示指示该列可排序的图标。

轻松访问 Profile Inspector

要使用 Spot Pro 1.8 版功能“轻松访问 Profile Inspector”，您必须拥有 Fiery Color Profiler Suite 5.9.1 或更高版本。

专用颜色

专用颜色没有创建特性档，且**应用到**功能仅限于设备 CMYK 值。

专色值四舍五入

定义专色和重新启动 Spot Pro 之后，某些颜色的值可能与输入的原始值略有不同。这是因为 Spot Pro 执行了数字四舍五入，但颜色不应该有明显的变化。

M3 测量模式

单测量设备不支持 M3 模式。

使用上の注意
Command WorkStation、バージョン 7.2

本書は、取扱説明書の情報を補足します。

今回のリリースについて

今回のリリースには、次のアプリケーションが含まれています。

- Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation v7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders v4.3.4.20
- Fiery Software Manager Windows 用 v7.2.0.016
- Fiery Software Manager Mac 用 v7.2.0.17

新機能

新機能

バージョン 7.2 の初期リリースに追加された新機能の詳細については、https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new を参照してください。

Fiery Account

Fiery Software ManagerYYY からソフトウェアをダウンロードするには（Command WorkStation 7 へのアップグレードを含む）Fiery Account が必要です。ソフトウェアをインストールするときにアカウントは必要ありません。

詳細は https://solutions.fiery.com/Account を参照してください。

スマートアプリコントロール

Fiery Command WorkStation Package は、Windows 11 24H2 以降の Microsoft Windows スマートアプリコントロールに対応しています。

FCC アップデート通知

Fiery IQ が Fiery Cloud Connector（FCC）に接続できない場合、通知が表示され、Fiery Command WorkStation から直接 FCC をアップデートする手順がガイドされます。

インクとコストの見積り

結果の精度を向上させるために、Command WorkStation は見積もりの前にメディアキャリブレーションの実施を推奨するようになりました。

ジョブプリセットの選択的なエクスポート

必要なジョブプリセットだけをエクスポートします。デフォルトのプリセットとユーザーが作成したプリセットの両方から選択できます。以前のバージョンの Command WorkStation からエクスポートしたプリセットもインポートできます。

修正された問題

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681 で修正された問題

Fiery Command WorkStation

- サーバープリセットを使用して Impose テンプレートを適用すると、ジョブにデモのストライプが表示されていました。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.664 で修正された問題

Fiery Command WorkStation

- 特定のシステムフォントが設定された一部の日本語 Windows コンピューターでは、Fiery サーバーに接続すると、Fiery Command WorkStation が応答しなくなり、白い空白の画面が表示されることがありました。
- ILS を用いた**ワンステップカラー管理**で **CMYK+ピンク**を選択すると、キャリブレーションを作成できませんでした。
- Windows コンピューターで、Impose ライセンスが機能しなくなり、ライセンスを復元または再アクティベートしようとしても失敗し、EBIS0016 というメッセージが表示されていました。
- Image Enhance Visual Editor で、待機ジョブを開くと、レイアウトに配置された画像が正しく抽出されませんでした。1 つの画像が複数の画像に分割されたり、複数の画像が 1 つの画像として抽出されたりするケースがありました。

Fiery XF

- SignFlow TXT ファイルを使用してジョブを送信したときに、ファイルで指定された部数が JDF ファイルに書き込まれず、その結果、ジョブが誤った部数で処理されていました。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.618 で修正された問題

Fiery Command WorkStation

- クイックアクセスから **CMYK + ネオンピンク**または **CMYK + ネオンイエロー**を選択した場合、出力プロファイルリストには **ジョブ定義設定を使用**のみが表示され、ネオンカラー出力プロファイルを選択できませんでした。
- Image Enhance Visual Editor を開くと、**特殊効果レイヤー**オプションが使用できませんでした。
- Fiery Command WorkStation をドイツ語で起動した場合、**Ctrl+A**（Windows）または **Cmd+A**（macOS）を押してもジョブリスト内のジョブが選択されず、**Delete** キーを押してもジョブを削除できませんでした。

Fiery XF

- Fiery XF で、一部のプリンターについて新規キャリブレーションを作成できませんでした。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.595 で修正された問題

Fiery Command WorkStation

- Mac コンピューターを再起動すると、ホットフォルダーに送信したファイルが正常に処理されないことがありました。
- Fiery Command WorkStation で Fiery サーバーに接続すると、重複するサーバーエントリが表示されていました。
- プリセットを再適用してバリアブルデータジョブを処理したとき、ジョブのプロパティの**最適化 FreeForm を使用のマッピング定義**設定が一貫して保持されませんでした。
- ジョブのプロパティで**ホワイトドライインク」または「ホワイトスポットカラー** を選択し、**ホワイトスポットカラーを印刷しない**を有効にしてジョブを処理すると、イメージビューアにホワイトトナーのコンテンツが引き続き表示されていました。

Fiery XF

- Fiery XF 9 では、カスタムスポットカラー最適化を実行できませんでした。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.549 で修正された問題

Fiery Command WorkStation

- ジョブ名に 2 バイト文字が含まれるジョブに Impose ジョブラベルを使用したときに、ジョブラベルにテキストが表示されないことがありました。
- macOS で Fiery Hot Folders を使用したときに、一部のメニュー項目が期待される言語ではなく英語で表示されることがありました。
- 用紙種類の混合を使用して両面ジョブからページ範囲を印刷する際に、**タブシフト**を**オフ**に設定すると、そのジョブが両面ではなく片面で印刷されることがありました。

- Fiery Command WorkStation では、メディアサイズの単位をインチに設定している場合、カスタムメディアサイズが正しくない、または一貫性のない値で表示されていました。
- 検証リクエストを送信したとき、ColorGuard と Fiery サーバー間の接続が断続的に失敗し、エラーメッセージが表示されていました。
- Fiery Command WorkStation で印刷設定を変更すると、2 バイト文字の名前を使用しているジョブタグが削除され、ジョブ情報タブでタグのオプションが使用できなくなることがありました。

Fiery XF

- Job Editor で、特定のメディアサイズを切り替えると、アプリケーションが予期せずに終了することがありました。
- ジョブのクロップツールを使用しているジョブにカットマークを適用できませんでした。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.516 で修正された問題

Fiery Command WorkStation

- Mac コンピューターで大量のジョブをインポートした後、ジョブエラーレポート（JER）を生成すると、デバイスセンターが予期せず終了していました。
- Fiery ImageViewer では、カラー置換とカラー調整の両方の設定を含めてプリセットを調整した後、プリセットの再ロード時にトーン曲線の調整が適用されませんでした。
- Fiery Impose では、ジョブのラベルを印刷すると、2 バイト文字を含むジョブ名がプレビューに表示されませんでした。
- Fiery Verify で、ホームページの計算結果にカーソルを合わせたときに、予期しない Delta Ch パッチがハイライトされる場合がありました。

Fiery XF

- Fiery Verify では、ワークフロー名が長すぎると途中で切れていました。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.472 で修正される問題

Fiery Command WorkStation

- コンピューターを再起動すると、Fiery Command WorkStation の起動および Fiery サーバーへの接続に時間がかかっていました。
- macOS 26.3.1a で、Fiery Software Manager に接続エラーが表示されていました。
- Fiery Command WorkStation を v7.2 にアップグレードし、ES-3000 機器を選択した状態で ES-2000 デバイスを接続した後、キャリブレーションを実行できませんでした。
- Fiery ImageViewer で、Mac コンピューター上では 7 件を超えるジョブを同時にプレビューできませんでした。
- **ジョブのプロパティ** > **メディア** > **給紙トレイ**で、標準紙トレイとコート紙トレイの両方が表示されていました。
- **1-up 無線とじ**または**左とじ**のブックレットジョブのトリム設定を表示すると、トリム寸法の矢印が正しく表示されませんでした。

Fiery XF

- Fiery XF 9 でジョブを最適化したとき、キャリブレーションファイルが選択した用紙に正しく関連付けられませんでした。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.426 で修正される問題

Fiery Command WorkStation

- すべてのページがグレースケールに変換された後、Fiery Compose でファイルを保存できませんでした。
- Image Enhance Visual Editor で、スポットカラーを置き換えた後、Fiery Command WorkStation が英語以外の言語に設定されている場合、正しい印刷カラーが生成されませんでした。
- Fiery Command WorkStation Package 7.2 でキャリブレーションチャートを印刷すると、Fiery Command WorkStation Package 7.1 で印刷されたチャートと比較して、間違ったキャリブレーションチャートが印刷されていました。
- **Command WorkStation ジョブログ**ウィンドウに表示されるジョブログエントリの数が正しくありませんでした。

Fiery XF

- **Job Editor** のプレビュー上でのコントロールバーの位置が、実際の印刷位置と一致していませんでした。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.402 で修正される問題

Fiery Command WorkStation

- **ジョブのプロパティ** > **仕上げ**で、**マルチ穴**の選択に正しくないアイコンが表示されていました。
- **ジョブのプロパティ**で、Fiery Impose の面付けテンプレートを使用すると、面付けされたジョブ出力が期待される出力と一致しませんでした。
- Fiery フィニッシャープロファイルのプリセット設定が、Fiery Command WorkStation v7.2 へのアップグレード後にジョブに適用されませんでした。
- Fiery Impose では、ページを 180°回転すると、ジョブ設定では元のとじしろ設定が適用されたままになっていても、とじしろ値がレイアウトプレビュー上ではリセットされたように表示されていました。
- Fiery Spot Pro では、カスタムスポットカラーにシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックという名前を付けて **2 色印刷マッピング**を使用してマッピングすると、マッピングウィンドウを再度開いたときに、選択したカスタムスポットカラーが同名のデバイスカラーに誤って置き換えられてしまっていました。
- macOS 26.2 では、Fiery Command WorkStation v7.2 にアップデートした後、一部のケースで画面がちらつき、他のアプリケーションを使用中にフォーカスが失われることがありました。

Fiery XF

- Windows 10 および Windows Server 2016 システムで、Fiery Command WorkStation から Fiery XF 9.0 サーバーに接続している間に、Job Editor などのアプリケーションを開こうとすると、ログインに失敗するエラーが発生していました。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.269 で修正された問題

Fiery Command WorkStation

- macOS 26.1 以降に Fiery Command WorkStation または Fiery Color Profiler Suite をインストールできませんでした。
- Fiery Driver インストールに関する互換性の問題により、Windows システム上で Fiery Command WorkStation と Fiery Hot Folders が起動しない不具合が発生していました。Fiery Command WorkStation Package バージョン 7.2.0.269 では、この問題が解消され、同じ Windows システム上に存在する任意のバージョンの Fiery Driver で Fiery Command WorkStation をインストールして使用することができるようになりました。

  プリンタードライバーの互換性に関する警告メッセージは削除されました。
- テンプレートが 100 個を超える場合、Fiery Impose の起動やテンプレート一覧の表示に以前のバージョンよりも時間がかかっていました。
- ファイル名にアクセント記号付きの文字（é など）が含まれている場合、Fiery Impose ジョブのプレビューを表示できませんでした。
- **ジョブのプロパティ** > **画像**タブで、小数点区切り記号としてコンマを使用すると、**画像シフト**の設定が正しく反映されませんでした。

Fiery XF

- **Color Tools** > **のプリンターのキャリブレーション**で、**レポートを作成**をクリックしても、レポートにインク情報が含まれていませんでした。
- Mac コンピューターでは、**ソースプロファイルの管理**ウィンドウに入力プロファイルのリストが表示されませんでした。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.268 で修正される問題

Fiery Command WorkStation

- Fiery Command WorkStation がインストールされている Windows コンピューターからログアウトしたり、コンピューターをシャットダウンしたりすると、Fiery Colorguard helper.exe に関するエラーが表示されることがありました。この問題は修正されました。

アップグレード

このインストーラーは、既存の Fiery Command WorkStation Package を Fiery Command WorkStation および Fiery Hot Folders を含む最新のパッケージにアップグレードします。オプションで、Fiery Software Manager を使用して Fiery Remote Scan をインストールすることもできます。

技術仕様の詳細は、https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/を参照してください。

システム要件のアップデート

対応バージョン

Fiery Command WorkStation バージョン 7.2 は、Fiery サーバーにインストールされている Fiery システムソフトウェア FS200/FS200 Pro 以降をサポートしています。

Fiery Command WorkStation は、以下のオペレーティングシステムをサポートしています。

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11（64 ビット）
- Windows 10（64 ビット）
- Windows Server 2025（64 ビット）
- Windows Server 2022（64 ビット）
- Windows Server 2019（64 ビット）
- Windows Server 2016（64 ビット）

メモ：Fiery Command WorkStation は、M シリーズを搭載した macOS コンピューターで Rosetta サポートを提供しています。

Fiery Software Manager アップデート

Fiery Software Manager は、使用しているコンピューターのオペレーティングシステムと既存のサーバーリストが Command WorkStation バージョン 7.2 でサポートされている場合にのみ、Command WorkStation バージョン 7.2 のアップデートを表示します。

- Fiery Software Manager がサポート対象外のオペレーティングシステムを検出した場合、アップデートは表示されません。
- Command WorkStation に接続されているすべての Fiery サーバーが Command WorkStation 7.2 と互換性がない場合、アップデートは表示されません。
- 1 台の Fiery サーバーには互換性がなく、他の Fiery サーバーに互換性がある場合、サポート対象外の Fiery サーバーは Command WorkStation のサーバーリストから自動的に除去されることを示すメッセージが表示されます。

既知の問題

macOS 27 の制限事項

macOS 27 にアップグレードする前に、Fiery Software Manager をバージョン 7.2.0.17 以降にアップデートしてください。

macOS 27 でチェコ語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、トルコ語環境で Fiery Command WorkStation を使用する場合、以下の事象が発生します。

- メニューショートカットの修飾キーは表示されませんが、ショートカット自体は正常に機能する
- サブメニューのインジケーターは表示されませんが、サブメニュー自体は正常に機能する

Apple Silicon 搭載 Mac コンピューターで、次の Fiery Makeready ワークフローが期待どおりに機能しない場合には、Rosetta をインストールしてください。

- Adobe Acrobat（およびインストールされている場合は Enfocus PitStop Edit）でジョブを開いて編集する
- Fiery Makeready ワークフローの一部として Adobe Distiller を使用して PostScript ファイルを PDF に変換する

ローカルネットワーク上のデバイスを検索

macOS 26 のコンピューターでは、Fiery Hot Folders などのアプリケーションを起動すると、プラグインがローカルネットワーク上にあるデバイスを検索することを許可するように求められます。**許可**を選択して続行します。

Adobe Acrobat Pro 2020 のサポート終了

アドビは、Adobe Acrobat Pro 2020 のサポート終了を発表しました。その結果、この製品は Fiery Software Manager からインストールできなくなります。

Fiery Apps Cloud Connector の権限が必要です

Mac コンピュータへの Command WorkStation バージョン 7 パッケージのインストール中またはインストール後に、FieryAppsCloudConnector.app が着信ネットワーク接続を受け入れられるよう、Fiery Software Manager が要求する場合があります。**許可**をクリックしてインストールを完了します。

フルディスクアクセス

macOS のセキュリティ管理が変更されたため、Fiery アプリケーションが正しく機能するには、追加の手順を実行する必要があります。
Fiery アプリケーションでアップデートの管理、Impose テンプレートやホットフォルダーなどのファイルにアクセスできるように、macOS で**フルディスクアクセス**セキュリティ機能を変更する必要があります。Fiery Command WorkStation などの Fiery アプリケーションで、**フルディスクアクセス**を有効にします。

1 Fiery アプリケーションをすべて終了します。

2 **システム環境設定** > **セキュリティとプライバシー** > **プライバシー** > **フルディスクアクセス**に移動します。

3 左下隅のロックアイコンをクリックし、パスワードを入力します。

4 アプリケーションリストで、 **com.efi.InstallerHelperTool** の横にあるチェックボックスを選択します。

5 **+**ボタンをクリックします。

6 アプリケーションフォルダーで、Fiery Software Manager および Fiery Software Uninstaller を選択してから、**開く**をクリックします。
これらのアプリケーションでは、コンピューター上で Fiery アプリケーションを維持し、アップデートするために、フルディスクアクセスが必要です。

7 アプリケーションフォルダーで、Fiery Command WorkStation アプリケーションを選択して、**開く**をクリックします。

8 Fiery Remote Scan を使用する場合は、そちらを選択して**開く**をクリックします。

9 Fiery Hot Folders を使用する場合は、そちらを選択して**開く**をクリックします。

FUll Disk Access ウィンドウには、**Fiery Hot Folders** と **HotFolders** という、類似する 2 つの項目が一覧表示される場合がありますこれら両方の項目に対して、Full Disk Access を付与します。

Fiery Hot Folders ファイルが処理されていない場合は、Fiery Hot Folders を開きます。**ファイル** > **全 Hot Folders 停止**を選択し、**ファイル** > **全 Hot Folders 開始**を選択します。

Fiery Hot Folders が、書類、デスクトップ、ダウンロードフォルダーが使用されていることを検出すると、フルディスクアクセスを要求するメッセージが表示されます。このメッセージは、アクセスが許可された後も表示されたままになります。このメッセージを無視して作業を続行できます。

PS から PDF に変換

Fiery Impose、Fiery Compose または Fiery JobMaster と一緒に macOS を使用している場合、Acrobat Distiller へのアクセスを可能にするために Fiery Command WorkStation を許可するよう求められることがあります。この権限は、PS ファイルを PDF に変換するために必要です。アクセス許可を付与しないと、正常に変換されず、macOS の自動化セキュリティ機能を変更する必要があります。

1 Fiery アプリケーションをすべて終了します。

2 Acrobat Distiller を終了します。

3 **システム環境設定** > **セキュリティとプライバシー** > **プライバシー** > **オートメーション**に移動します。

4 左下隅のロックアイコンをクリックし、パスワードを入力します。

5 アプリリストで **Fiery Command WorkStation.app** を探します。

6 **Acrobat Distiller.app** オプションを選択します。
この操作により、Fiery Command WorkStation は Acrobat Distiller にアクセスできます。

PostScript を PDF に変換するための Adobe Acrobat Distiller の環境設定

Fiery Impose、Fiery Compose、Fiery JobMaster で PostScript（PS）ファイルを PDF に変換するには、クライアントコンピューター上に Acrobat Distiller が必要です。

Acrobat Distiller のセキュリティ設定が強化されているので、PS ファイルは信頼性のあるソースから変換されていることを確認してください。Acrobat Distiller で、**ファイル** > **環境設定** > **環境設定 - Acrobat Distiller** > **セキュリティ**に移動します。**セキュリティ**で **Acrobat Distiller 経由で開かれたすべてのファイルを信頼する**を選択します。

メモ：Acrobat Distiller 経由で開かれたすべてのファイルを信頼するが選択されていない場合は、PDF に変換するすべての PS ファイルが、信頼できるソースからのファイルであることを確認するよう促すメッセージが表示されます。これは、**Microsoft Office** フィルターが選択されていて、**出力ファイルの種類**が **PDF** として指定され、joboptions ファイルが **Distiller プロファイル**として選択されている場合には、Hot Folders にも適用されます。

Fiery JobFlow ライセンスが表示されない

Fiery JobFlow を使用しようとしたのと同じセッションで Fiery JobFlow ライセンスをアクティベートした場合、ライセンスは Fiery IQ ページに表示されません。Fiery Command WorkStation を再起動すると、ライセンスが表示されるようになります。

Spot Pro

列の並べ替え

並べ替え可能であっても、列の上部に、その列が並べ替え可能であることを示すアイコンが表示されません。

Profile Inspector への簡単なアクセス

Spot Pro バージョン 1.8 の機能である「Profile Inspector への簡単アクセス」を使用するには、バージョン 5.9.1 以降の Fiery Color Profiler Suite が必要です。

特殊カラー

特殊カラーはプロファイリングされず、**適用先**機能はデバイスの CMYK 値にしか使用できません。

スポットカラー値の概数

スポットカラーを定義して Spot Pro 再起動すると、一部カラーの値が入力した元の値と若干異なることがあります。これは、Spot Pro が入力した数値を概数にしたことによりますが、目で見てわかるようなカラーの違いはありません。

M 3 測定モード

M3 モードは、単一測定デバイスではサポートされていません。

고객 릴리스 정보

Command WorkStation, 버전 7.2

이 문서는 사용자 설명서 세트의 정보를 보충합니다.

본 릴리스에 대한 정보

이 릴리스에 포함되어 있는 어플리케이션은 다음과 같습니다.

- Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation v7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders v4.3.4.20
- Windows용 v7.2.0.016 Fiery Software Manager
- Mac용 v7.2.0.17용 Fiery Software Manager

새로운 기능

새로운 기능

버전 7.2의 초기 릴리스에서 추가된 새로운 기능에 대한 자세한 내용은 https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new를 참조하십시오.

Fiery Account

Fiery Software Manager에서 소프트웨어를 다운로드하려면 Fiery Account이(가) 필요합니다. 소프트웨어 설치 시 계정은 필요하지 않습니다.

자세한 내용은 https://solutions.fiery.com/Account를 참조해 주세요.

스마트 앱 제어

Fiery Command WorkStation Package는 Windows 11 24H2 이상에서 Microsoft Windows 스마트 앱 제어를 지원합니다.

FCC 업데이트 알림

Fiery IQ가 Fiery Cloud Connector(FCC)에 연결할 수 없는 경우 알림이 나타나며, Fiery Command WorkStation에서 직접 FCC를 업데이트하도록 안내합니다.

잉크 또는 비용 예측

Command WorkStation은 이제 결과 정확도를 높이기 위해 견적 전에 매체 보정을 수행할 것을 권장합니다.

선택적 작업 프리셋 내보내기

필요한 작업 프리셋만 내보냅니다. 기본 프리셋과 사용자 생성 프리셋 중에서 선택할 수 있습니다. Command WorkStation의 이전 버전에서 내보낸 프리셋도 가져올 수 있습니다.

해결된 문제

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681의 문제점 해결

Fiery Command WorkStation

- 서버 프리셋을 통해 Impose 템플릿을 적용하면 작업에 데모 스트라이프가 나타납니다.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.664에서 해결된 문제

Fiery Command WorkStation

- 특정 시스템 글꼴을 사용하는 일부 일본어 Windows 컴퓨터에서 Fiery 서버에 연결하면 Fiery Command WorkStation이 응답하지 않고 빈 흰색 화면이 표시됩니다.
- ILS와 함께 **1단계 색상 관리**를 사용하고 **CMYK+분홍색**을 선택한 경우 보정을 생성할 수 없습니다.
- Windows 컴퓨터에서 Impose 라이선스 작동이 중지되면 라이선스 복원 또는 재활성화 시도가 실패하고 EBIS0016 메시지가 표시되었습니다.
- Image Enhance Visual Editor에서 보류 작업을 열면 레이아웃에 정렬된 이미지가 잘못 추출되었습니다. 경우에 따라 단일 이미지를 여러 이미지로 분할하고 여러 이미지를 단일 이미지로 추출했습니다.

Fiery XF

- SignFlow TXT 파일을 사용하여 작업을 제출한 경우 파일에 지정된 매수가 JDF 파일에 기록되지 않아 작업에서 잘못된 사본 수를 사용하게 되었습니다.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.618에서 해결한 문제

Fiery Command WorkStation

- 빠른 실행에서 **CMYK + 네온 분홍색** 또는 **CMYK + 네온 노란색**을 선택하면 출력 프로필 목록이 **작업 정의된 설정 사용**만 표시되므로 네온 색상 출력 프로필을 선택할 수 없습니다.
- Image Enhance Visual Editor를 열었을 때 **특수 효과 레이어** 옵션을 사용할 수 없었습니다.
- 독일어로 Fiery Command WorkStation을 실행했을 때 **Ctrl+A**(Windows) 및 **Cmd+A**(macOS)는 작업 목록에서 작업을 선택하지 않았으며 **Delete** 키는 작업을 삭제하지 않았습니다.

Fiery XF

- Fiery XF에서 일부 프린터에 대해 새 보정을 생성할 수 없습니다.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.595에서 해결된 문제

Fiery Command WorkStation

- Mac 컴퓨터를 다시 시작한 후 핫 폴더로 전송된 파일을 성공적으로 처리할 수 없습니다.
- Fiery Command WorkStation에서 Fiery 서버에 연결하면 중복된 서버 항목이 표시되었습니다.
- 프리셋을 다시 적용하고 가변 데이터 작업을 처리할 때 작업 속성의 **향상된 FreeForm 활성화 매핑 정의** 설정이 일관되게 유지되지 않았습니다.
- 작업 속성에서 **흰색 드라이 잉크 또는 흰색 별색**을 선택하고 **흰색 별색 인쇄 안 함**이 활성화된 상태에서 작업를 처리하면 Image Viewer에 흰색 토너 내용이 계속 표시됩니다.

Fiery XF

- Fiery XF 9에서는 사용자 지정 별색 최적화를 수행할 수 없었습니다.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.549에서 해결된 문제

Fiery Command WorkStation

- 작업 이름에 2-바이트 문자가 포함된 작업에 Impose 작업 라벨을 사용하면 작업 라벨에 텍스트가 표시되지 않았습니다.
- macOS에서 Fiery Hot Folders를 사용하는 경우, 일부 메뉴 항목이 예상 언어 대신 영어로 표시되었습니다.
- 혼합 용지를 사용하여 **탭 이동**이 **사용 안 함**으로 설정된 양면 작업의 페이지 범위를 인쇄하는 경우, 작업이 양면이 아닌 단면으로 인쇄되었습니다.
- Fiery Command WorkStation에서 매체 크기 단위를 인치로 설정하면 사용자 지정 매체 크기에 올바르지 않거나 일관되지 않은 값이 표시됩니다.

- 확인 요청을 보낼 때 ColorGuard와 Fiery 서버 간의 연결이 간헐적으로 실패하고 오류 메시지가 표시되었습니다.
- Fiery Command WorkStation에서 인쇄 설정을 수정하면, 더블 바이트 이름을 사용하는 작업 태그가 제거되었으며 작업 정보 탭에서 태그 옵션을 사용할 수 없었습니다.

Fiery XF

- Job Editor에서 특정 매체 크기 간에 전환할 때 응용 프로그램이 예기치 않게 닫혔습니다.
- 작업 자르기 도구를 사용하여 작업에 절단 표시를 적용할 수 없습니다.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.516에서 해결된 문제

Fiery Command WorkStation

- Mac 컴퓨터에서 많은 수의 작업을 가져온 후 작업 오류 보고서(JER)를 생성하면 장치 센터가 예기치 않게 닫힙니다.
- Fiery ImageViewer에서 색상 교체 및 색상 조정 설정을 모두 포함하여 프리셋을 조정한 후 프리셋을 다시 로드할 때 톤 곡선 조정이 적용되지 않았습니다.
- Fiery Impose에서 작업 라벨을 인쇄할 때 2바이트 문자가 포함된 작업 이름이 미리 보기에 표시되지 않았습니다.
- Fiery Verify에서 홈페이지의 계산된 결과 위로 마우스를 가져가면 예상과 다른 Delta Ch 패치가 하이라이트될 수 있습니다.

Fiery XF

- Fiery Verify에서 워크플로우 이름이 너무 길면 잘렸습니다.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.472의 해결된 문제

Fiery Command WorkStation

- 컴퓨터를 다시 시작할 때 Fiery Command WorkStation이 시작하고 Fiery 서버에 연결하는 데 시간이 오래 걸렸습니다.
- macOS 26.3.1a에서 Fiery Software Manager에 연결 오류가 표시되었습니다.
- Fiery Command WorkStation을 v7.2로 업그레이드하고 ES-3000 기기를 선택한 경우 ES-2000 기기를 연결한 후 보정을 수행할 수 없었습니다.
- Fiery ImageViewer을 사용할 때 Mac 컴퓨터에서 7개 이상의 작업을 동시에 미리 볼 수 없었습니다.
- **작업 속성** > **매체** > **입력 트레이**에 표준 용지 트레이와 코팅된 용지 트레이가 모두 표시되었습니다.
- **1-업 무선** 또는 **왼쪽 제본**이 있는 소책자 작업의 재단 설정을 볼 때 재단 치수 화살표가 잘못 표시되었습니다.

Fiery XF

- Fiery XF 9에서 작업을 최적화했을 때 보정 파일이 선택한 매체와 올바르게 연결되지 않았습니다.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.426에서 해결된 문제

Fiery Command WorkStation

- 모든 페이지가 그레이스케일로 변환된 후 Fiery Compose에 파일을 저장할 수 없었습니다.
- Image Enhance Visual Editor에서 Fiery Command WorkStation이 영어 이외의 언어로 설정된 경우 별색 교체 시 올바른 색상이 인쇄되지 않았습니다.
- Fiery Command WorkStation Package 7.2에서 보정 차트를 인쇄하면 Fiery Command WorkStation Package 7.1에서 인쇄된 차트와 비교하여 잘못된 보정 차트가 인쇄되었습니다.
- **Command WorkStation 작업 로그** 창에 표시되는 작업 로그 항목 수가 올바르지 않았습니다.

Fiery XF

- **Job Editor** 미리 보기에서 컨트롤 바의 위치가 실제 인쇄 위치와 일치하지 않았습니다.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.402에서 해결된 문제

Fiery Command WorkStation

- **작업 속성** > **마감**에서 **멀티 홀** 선택 항목에 잘못된 아이콘이 표시되었습니다.
- **작업 속성**에서 Fiery Impose에 임포지션 템플릿을 사용한 경우 임포징된 작업 출력이 예상 출력과 일치하지 않았습니다.
- Fiery Command WorkStation v7.2로 업그레이드한 후 Fiery 마감기 프로필 프리셋 설정이 작업에 적용되지 않았습니다.
- Fiery Impose에서 페이지를 180° 회전하면 원래 거터 설정이 작업 설정에 여전히 적용되어 있더라도 레이아웃 미리 보기에서 거터 값이 시각적으로 재설정되는 것처럼 보입니다.
- Fiery Spot Pro에서 사용자 지정 별색의 이름을 시안, 마젠타, 노란색, 검정색으로 지정하고 **2-색 인쇄 매핑**을 사용하여 매핑하면 매핑 창을 다시 열 때 시스템에서 선택한 사용자 지정 별색을 같은 이름의 장치 색상으로 잘못 대체합니다.
- macOS 26.2에서는 Fiery Command WorkStation v7.2로 업데이트한 후 경우에 따라 화면이 깜박이고 다른 응용 프로그램을 사용하는 동안 초점이 손실되었습니다.

Fiery XF

- Fiery Command WorkStation에서 Fiery XF 9.0 서버에 연결되어 있을 때 Windows 10 및 Windows Server 2016 시스템에서 Job Editor 또는 기타 응용 프로그램을 열려고 할 때 로그인 실패 오류가 발생했습니다.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.269에서 해결된 문제

Fiery Command WorkStation

- macOS 26.1 이상에 Fiery Command WorkStation 또는 Fiery Color Profiler Suite를 설치할 수 없습니다.
- Windows 시스템에서 Fiery Command WorkStation 및 Fiery Hot Folders 설치가 차단되고 시작되지 않는 Fiery Driver 호환성 문제입니다. Fiery Command WorkStation Package 버전 7.2.0.269를 사용하면, 이 문제가 발생하지 않고 동일한 Windows 시스템에 있는 Fiery Driver 모든 버전과 함께 Fiery Command WorkStation을 설치하고 사용할 수 있습니다.

  프린터 드라이버 호환성에 대한 경고 메시지가 제거되었습니다.
- 템플릿이 100개 이상인 경우, Fiery Impose를 시작하거나 템플릿 목록을 보는 데 이전 버전보다 시간이 더 오래 걸렸습니다.
- 파일 이름에 악센트 기호가 있는 문자(예: é)가 포함되어 있으면 Fiery Impose 작업 미리 보기를 볼 수 없었습니다.
- **작업 속성** > **이미지** 탭에서 쉼표를 소수점 구분 기호로 사용하는 경우 **이미지 이동** 설정이 올바르지 않았습니다.

Fiery XF

- Color Tools > **프린터 보정**에서 **보고서 생성**을 클릭하면 보고서에 잉크 정보가 포함되지 않았습니다.
- Mac 컴퓨터에서 **소스 프로파일 관리** 창의 입력 프로파일 목록이 비어 있었습니다.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.268에서 해결된 문제

Fiery Command WorkStation

- Fiery Command WorkStation가 설치된 Windows 컴퓨터에서 로그아웃하거나 종료할 때 Fiery Colorguard helper.exe에 대한 오류가 표시되는 경우가 있었습니다. 이 문제는 이제 해결되었습니다.

업그레이드

이 설치 관리자는 기존의 Fiery Command WorkStation Package를 Fiery Command WorkStation 및 Fiery Hot Folders가 포함된 최신 패키지로 업그레이드합니다. 옵션으로, Fiery Software Manager을(를) 사용하여 Fiery Remote Scan을 설치할 수 있습니다.

기술 사양에 대한 자세한 내용은 https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/을 참조하십시오.

시스템 요구 사항 업데이트

지원되는 버전

Fiery Command WorkStation 버전 7.2은(는) 에서 Fiery 서버에서 Fiery 시스템 소프트웨어 FS200/FS200 Pro 이상을 지원합니다.

Fiery Command WorkStation에서 지원하는 컴퓨터 운영 체제:

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11, 64비트
- Windows 10, 64비트
- Windows Server 2025, 64비트
- Windows Server 2022, 64비트
- Windows Server 2019, 64비트
- Windows Server 2016, 64비트

참고: Fiery Command WorkStation은 M 시리즈 프로세서가 있는 macOS 컴퓨터에 대한 Rosetta 지원을 제공합니다.

Fiery Software Manager 업데이트

컴퓨터 운영 체제 및 기존 서버 목록이 Command WorkStation 버전7.2에서 지원되는 경우에만 Fiery Software Manager에서 Command WorkStation 버전 7.2 업데이트를 표시합니다.

- Fiery Software Manager에서 지원되지 않는 운영 체제를 감지하면 업데이트가 표시되지 않습니다.
- Command WorkStation에 연결된 모든 Fiery 서버가 Command WorkStation 7.2과(와) 호환되지 않는 경우 업데이트가 표시되지 않습니다.
- 하나의 Fiery 서버가 호환되지 않지만 다른 Fiery 서버가 호환되는 경우 지원되지 않는 Fiery 서버는 Command WorkStation에 있는 서버 목록에서 자동으로 제거된다는 메시지가 표시됩니다.

알려진 문제

macOS 27 제한 사항

macOS 27로 업그레이드하기 전에 Fiery Software Manager를 버전 7.2.0.17 이상으로 업데이트하십시오.

macOS 27에서 체코어, 네덜란드어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어 또는 터키어로 Fiery Command WorkStation을 사용하는 경우:

- 메뉴 바로 가기의 수정자 키는 표시되지 않지만 바로 가기는 계속 작동합니다.
- 하위 메뉴 표시기는 표시되지 않지만 하위 메뉴는 계속 작동합니다.

Apple 실리콘 Mac 컴퓨터에서 다음 Fiery Makeready 워크플로우가 예상대로 작동하지 않을 경우 Rosetta를 설치하십시오.

- 편집을 위해 Adobe Acrobat(설치된 경우, Enfocus PitStop Edit 포함)에서 작업을 엽니다.
- Fiery Makeready 워크플로우의 일부로 Adobe Distiller를 사용하여 PostScript 파일을 PDF로 변환합니다.

로컬 네트워크에서 장치 찾기

macOS 26 컴퓨터에서 Fiery Hot Folders와 같은 응용 프로그램을 시작하면 플러그인이 로컬 네트워크에서 장치를 찾을 수 있도록 허용할지 묻는 메시지가 표시됩니다. **확인**을 선택하여 계속 진행하십시오.

Adobe Acrobat Pro 2020 지원 종료

Adobe는 Adobe Acrobat Pro 2020에 대한 지원 종료를 발표했습니다. 따라서 이 제품은 더 이상 Fiery Software Manager를 통해 설치할 수 없습니다.

Fiery Apps Cloud Connector에 사용 권한이 필요합니다.

Mac 컴퓨터에서 Command WorkStation 버전 7의 설치 중 또는 설치 후에 Fiery Software Manager에서 FieryAppsCloudConnector.app에게 수신 네트워크 연결을 허용할지 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다. **허용**을 클릭하여 설치를 완료합니다.

전체 디스크 액세스

macOS에서 보안을 관리하는 방법의 변화로 인해 이제 Fiery 어플리케이션이 제대로 작동하기 위해서는 추가 단계가 필요합니다.
Fiery 어플리케이션이 업데이트를 관리하고 Impose 템플릿 및 핫 폴더와 같은 파일에 액세스할 수 있도록 macOS에서 **전체 디스크 액세스** 보안 기능을 변경해야 합니다. Fiery Command WorkStation과 같은 Fiery 어플리케이션에 대한 **전체 디스크 액세스**를 활성화합니다.

1. Fiery 어플리케이션을 모두 닫습니다.
2. **시스템 환경 설정** > **보안 & 개인 정보 보호** > **개인 정보 보호** > **전체 디스크 액세스**로 이동합니다.
3. 왼쪽 하단 모서리에 있는 잠금 아이콘을 클릭하고 사용자 암호를 입력합니다.
4. 앱 목록에서 com.efi.InstallerHelperTool옆의 확인란을 선택합니다.
5. **+** 버튼을 클릭합니다.
6. 어플리케이션 폴더에서 Fiery Software Manager와 Fiery Software Uninstaller를 선택하고 **열기**를 클릭합니다.
   이러한 어플리케이션은 컴퓨터에서 Fiery 어플리케이션을 유지하고 업데이트하기 위한 전체 디스크 액세스가 필요합니다.
7. 어플리케이션 폴더에서 Fiery Command WorkStation 어플리케이션을 선택하고 **열기**를 클릭합니다.
8. Fiery Remote Scan을 사용하는 경우 이를 선택하고 **열기**를 클릭합니다.

9 Fiery Hot Folders을 사용하는 경우 이를 선택하고 **열기**를 클릭합니다.

전체 디스크 액세스 창에 **Fiery Hot Folders**와 **HotFolders**라는 두 개의 유사한 항목이 나열될 수 있습니다. 이 두 항목 모두에 대한 전체 디스크 액세스를 제공합니다.

Fiery Hot Folders가 파일을 처리하지 않는 경우 Fiery Hot Folders를 엽니다. **파일** > **모든 핫 폴더 중지**를 선택한 후 **파일** > **모든 핫 폴더 시작**을 선택합니다.

문서, 데스크탑 및 다운로드 폴더가 사용되는 것을 Fiery Hot Folders에서 감지하면 전체 디스크 액세스를 요청하는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지는 액세스 권한이 부여된 후에도 계속 표시됩니다. 이 메시지를 해제하고 작업을 계속할 수 있습니다.

PS – PDF 변환

Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster와 함께 macOS을 사용하는 경우, Fiery Command WorkStation이 Acrobat Distiller에 액세스할 수 있도록 허용하라는 메시지를 받을 수 있습니다. 이 권한은 PS 파일을 PDF로 변환하는 데 필요합니다. 권한을 부여하지 않으면 변환이 성공하지 못하며 macOS에서 자동화 보안 기능을 변경해야 합니다.

1 Fiery 어플리케이션을 모두 닫습니다.

2 Acrobat Distiller를 닫습니다.

3 **시스템 환경 설정** > **보안 & 개인 정보 보호** > **개인 정보 보호** > **자동화**로 이동합니다.

4 왼쪽 하단 모서리에 있는 잠금 아이콘을 클릭하고 사용자 암호를 입력합니다.

5 앱 목록에서 **Fiery Command WorkStation.app**을 찾습니다.

6 **Acrobat Distiller.app** 옵션을 선택합니다.
이로써 Fiery Command WorkStation이 Acrobat Distiller에 액세스할 수 있습니다.

PostScript에서 PDF로 변환을 위한 Adobe Acrobat Distiller에서의 환경 설정 지정

Fiery Impose, Fiery Compose 및 Fiery JobMaster은 클라이언트 컴퓨터에서 PostScript(PS) 파일을 PDF로 변환하기 위해서는 Acrobat Distiller가 필요합니다.

Acrobat Distiller의 강화된 보안 설정으로 인해 변환할 PS 파일의 출처가 신뢰할 만한 곳인지 확인해야 합니다. Acrobat Distiller에서 **파일** > **환경설정** > **환경설정 – Acrobat Distiller** > **보안**으로 이동합니다. **보안** 아래의 **Acrobat Distiller를 통해 열린 모든 파일 신뢰**를 선택합니다.

참고: Acrobat Distiller를 통해 열린 모든 파일 신뢰를 선택하지 않으면 PDF로 변환할 모든 PS 파일에 대해 출처가 신뢰할 수 있는 곳인지 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 이는 **Microsoft Office** 필터를 선택하고, **출력 파일 형식**이 **PDF**로 지정되고, joboptions 파일이 **Distiller 프로필**로 선택된 경우에도 Hot Folders에 적용됩니다.

Fiery JobFlow 라이선스 표시 안 됨

Fiery JobFlow를 사용하려고 시도하는 동일한 세션에서 Fiery JobFlow 라이선스를 활성화하면 Fiery IQ 페이지에 라이선스가 표시되지 않습니다. Fiery Command WorkStation을 다시 시작하면 라이선스가 표시됩니다.

Spot Pro

열 정렬

열을 정렬할 수 있는 경우 열 맨 위에는 열을 정렬할 수 있음을 나타내는 아이콘이 표시되지 않습니다.

Profile Inspector에 쉽게 액세스

Spot Pro 버전 1.8 기능인 "Profile Inspector에 쉽게 액세스"를 사용하려면 Fiery Color Profiler Suite 버전 5.9.1 이상이 있어야 합니다.

특수 색상

특수 색상은 프로파일되지 않으며 **적용 대상** 기능은 장치 CMYK 값으로만 제한됩니다.

별색 값 반올림

별색를 정의하고 Spot Pro를 다시 시작하면 일부 색상의 값이 원래 입력한 값과 약간 다를 수 있습니다. 이는 Spot Pro가 숫자를 반올림했기 때문이며 눈에 띄는 색상 변화가 없어야 합니다.

M3 측정 모드

M3 모드는 단일 측정 장치에서는 지원되지 않습니다.

客戶版本資訊

Command WorkStation, 版本 7.2

此文件補充說明您的使用者說明文件集中的資訊。

關於本版本

本版本包含以下應用程式：

- Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation v7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders v4.3.4.20
- 適用於 Windows 的 Fiery Software Manager v7.2.0.016
- 適用於 Mac 的 Fiery Software Manager v7.2.0.17

全新功能

最新消息

如需 7.2 版初始版本中新增功能的詳細資訊，請前往 https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new。

Fiery Account

從 Fiery Software Manager 下載軟體需要 Fiery Account，包括升級至 Command WorkStation 7。安裝該軟體不需要帳戶。

如需更多資訊，請造訪 https://solutions.fiery.com/Account。

智慧應用程式控制

Fiery Command WorkStation Package 支援 Microsoft Windows 智慧應用程式控制，適用於 Windows 11 24H2 及後續版本。

FCC 更新通知

當 **Fiery IQ** 無法連接到 Fiery Cloud Connector（FCC）時將顯示一條通知，並指導您直接從 Fiery Command WorkStation 更新 FCC。

墨水或成本預估

Command WorkStation 現建議先執行底材校正，再進行預估，以提高結果準確性。

選擇性匯出工作預設值

僅匯出您需要的工作預設值。您可以從預設工作預設及使用者建立的工作預設中選取。您也可以匯入從較早版本的 Command WorkStation 匯出的工作預設。

修復問題

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681 已修復的問題

Fiery Command WorkStation

- 透過伺服器預設套用 Impose 範本時，工作中會出現示範色帶。

Fiery Command WorkStation Packagev7.2.0.664 已修正的問題

Fiery Command WorkStation

- 在某些使用特定系統字型的日文 Windows 電腦上，當您連線到 Fiery 伺服器時， Fiery Command WorkStation 會停止回應並顯示空白畫面。
- 當您將**一鍵色彩管理**與 ILS 一起使用並選取 **CMYK+ 粉紅色**時，無法建立校正。
- 在 Windows 電腦上，當 Impose 授權停止工作時，嘗試還原或重新啟用授權均未成功，並顯示訊息 EBIS0016。
- 在 Image Enhance Visual Editor 中，當您打開一個保留工作時，版面配置中的影像擷取結果不正確。在某些情況下，單一影像被分割成多個影像，而多個影像則被擷取成單一影像。

Fiery XF

- 當您使用 SignFlow TXT 檔案提交工作時，檔案中指定的副本份數未寫入 JDF 檔案，導致工作的副本計數不正確。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.618 已修正的問題

Fiery Command WorkStation

- 當您在「快速存取」中選取 **CMYK + 霓虹粉紅色**或 **CMYK + 霓虹黃色**時，「輸出設定檔」清單僅顯示**使用工作定義的設定**，導致您無法選取霓虹色輸出設定檔。
- 開啟 Image Enhance Visual Editor 時，無法使用**特效圖層**選項。
- 當以德文啟動 Fiery Command WorkStation 時， **Ctrl+A**（Windows）和 **Cmd+A**（macOS）無法選取工作清單中的工作，且 **Delete** 鍵無法將其刪除。

Fiery XF

- 在 Fiery XF 中，無法為某些印表機建立新的校正。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.595 已修正的問題

Fiery Command WorkStation

- 重新啟動 Mac 電腦後，傳送至熱資料夾的檔案可能無法成功處理。
- 在 Fiery Command WorkStation 中連接至 Fiery 伺服器時，可能會顯示重複的伺服器項目。
- 重新套用預設並處理可變資料工作時，工作屬性中的**啟用加強 FreeForm 定義對應**設定無法保留一致。
- 處理工作時，若在「工作屬性」中選取了**白色蠟塊或白色特別色**並啟用了**不列印白色特別色**，Image Viewer 仍會顯示白色碳粉內容。

Fiery XF

- 在 Fiery XF 9 中，無法執行自訂特別色最佳化。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.549 已修正的問題

Fiery Command WorkStation

- 當工作名稱中包含雙位元組字元的工作使用 Impose 工作標籤時，工作標籤不顯示文字。
- 當您在 macOS 上使用 Fiery Hot Folders 時，某些功能表項目會以英語顯示，而非設定的語言。
- 當使用混合紙張列印雙面工作的頁面範圍，且將**索引標籤偏移**設定為 **關**時，工作會被列印為單面而非雙面。
- Fiery Command WorkStation 中，當底材尺寸單位設定為英寸時，自訂底材尺寸顯示的值不正確或不一致。
- 當您傳送驗證請求時，ColorGuard 與 Fiery 伺服器之間的連線間歇性失敗，並顯示錯誤訊息。
- 在 Fiery Command WorkStation 中修改列印設定時，使用雙位元組名稱的工作標籤將被移除，並且工作資訊選項卡中的標籤選項無法使用。

Fiery XF

- 在 Job Editor 中，當您在某些底材尺寸之間切換時，應用程式會意外關閉。
- 使用裁切工作工具無法將剪裁標記套用至工作。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.516 已修正的問題

Fiery Command WorkStation

- 在 Mac 電腦上，當您匯入大量工作後產生工作錯誤報告 (JER) 時，裝置中心意外關閉。
- 在 Fiery ImageViewer 中，調整包含色彩替換和色彩調整設定的預設值後，重新載入預設值時未套用色調曲線調整。
- 在 Fiery Impose 中列印工作標籤時，預覽中未顯示包含雙位元組字元的工作名稱。
- 在 Fiery Verify 中，將滑鼠懸停在首頁的已計算結果上時，可能會高亮顯示與預期不同的 Delta Ch 色標。

Fiery XF

- 在 Fiery Verify 中，如果工作流程名稱過長，則會被刪節。

Fiery Command WorkStation Packagev7.2.0.472 已修正的問題

Fiery Command WorkStation

- 重新啟動電腦時， Fiery Command WorkStation 啟動和連接到 Fiery 伺服器需要很長時間。
- Fiery Software Manager 在 macOS 26.3.1a 上顯示連線錯誤。
- 當您將 Fiery Command WorkStation 升級到 v7.2 並選擇 ES-3000 儀器後，連線 ES-2000 裝置時無法執行校正。
- 在 Fiery ImageViewer 中，您無法在 Mac 電腦上同時預覽超過七個工作。
- 在**工作屬性** > **紙張** > **輸入紙匣**中 ，同時顯示標準紙匣和銅版紙紙匣。
- 查看具有 **1-up 膠裝**或**左側裝訂**的小冊子工作的修剪設定時，修剪尺寸箭頭顯示不正確。

Fiery XF

- 當您在 Fiery XF 9 中最佳化工作時，校正檔未與已選取底材正確建立關聯。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.426 中修正的問題

Fiery Command WorkStation

- 所有頁面轉換為灰階後，無法在 Fiery Compose 中儲存檔案。
- 在 Image Enhance Visual Editor 中 ，當 Fiery Command WorkStation 被設定為英文以外的其他語言時 ，特別色替換將無法產生正確的列印色彩。
- 當您在 Fiery Command WorkStation Package 7.2 中列印校正色卡時，與在 Fiery Command WorkStation Package 7.1 中列印的色卡相比，列印出的校正色卡不正確。
- **Command WorkStation 工作記錄**視窗中顯示的工作記錄數量不正確。

Fiery XF

- **Job Editor** 預覽中的控制列位置與其實際列印位置不相符。

Fiery Command WorkStation Packagev7.2.0.402 已修正的問題

Fiery Command WorkStation

- 在**工作屬性** > **裝訂作業**中，**多孔**選項會顯示為不正確的圖示。
- 在**工作屬性**中，當在 Fiery Impose 中使用落版範本時，落版的工作輸出與預期輸出不相符。
- 升級到 Fiery Command WorkStation v7.2 后，Fiery 分頁機設定檔的預設設定未套用至工作。
- 在 Fiery Impose 中，當您將頁面旋轉 180° 時，雖然工作設定中仍套用原始裝訂邊設定，但在版面配置預覽中，裝訂邊值會顯示為已被重設。
- 在 Fiery Spot Pro 中，當自訂特別色被命名為青色、洋紅色、黃色或黑色並使用 **2-彩色印刷對應**進行對應時，重新開啟對應視窗後，系統會錯誤地將選取的自訂特別色替換為同名裝置顏色。
- 在 macOS 26.2 上，更新至 Fiery Command WorkStation v7.2 之後，螢幕在某些情況下會發生閃爍，並且在使用其他應用程式時可能發生焦點遺失。

Fiery XF

- 在 Fiery Command WorkStation 中，連接至 Fiery XF 9.0 伺服器後，在 Windows 10 和 Windows Server 2016 系統上嘗試開啟 Job Editor 或其他應用程式時，會發生登入失敗錯誤。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.269 已修正的問題

Fiery Command WorkStation

- 您無法在 macOS 26.1 或更新版本上安裝 Fiery Command WorkStation 或 Fiery Color Profiler Suite。
- 由於 Fiery Driver 的安裝存在相容性問題，Fiery Command WorkStation 和 Fiery Hot Folders 在 Windows 系統上無法啟動。使用 Fiery Command WorkStation Package 7.2.0.269 版本，您可以在同一 Windows 系統上安裝和使用 Fiery Command WorkStation，並與現有的任何 Fiery Driver 版本共存 ，而不會遇到此問題。

  有關印表機驅動程式相容性的警告訊息已移除。
- 如果範本數量超過 100 個， 啟動 Fiery Impose 或檢視範本清單所需的時間會比以前的版本更長。
- 如果檔案名稱包含帶重音符號的字元（例如 é），則無法檢視 Fiery Impose 工作的預覽。
- 在**工作屬性** > **影像**索引標籤上，如果您使用逗號作為小數點分隔符號，則**影像偏移**設定不正確。

Fiery XF

- 在 **Color Tools** > **校正印表機**中，如果按兩下**建立報告**，則報告不包含墨水資訊。
- 在 Mac 電腦上，**管理來源設定檔**視窗中的輸入特性檔清單為空。

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.268 已修正的問題

Fiery Command WorkStation

- 在您登出或關機安裝了 Fiery Command WorkStation 的 Windows 電腦上時，有時會出現與 Fiery Colorguard helper.exe 相關的錯誤訊息。此問題現在已經修正。

升級

此安裝程式會將任何現有的 Fiery Command WorkStation Package 升級至包含 Fiery Command WorkStation 與 Fiery Hot Folders 的最新套件。您可以選擇使用 Fiery Software Manager 來安裝 Fiery Remote Scan。

如需技術規格的更多資訊，請參閱 https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/。

系統需求更新

支援的版本

Fiery Command WorkStation 版本 7.2 支援在 Fiery 伺服器安裝 Fiery 系統軟體 FS200/FS200 Pro 與更新版本。

Fiery Command WorkStation 可支援以下電腦作業系統：

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11 (64 位元)
- Windows 10 (64 位元)
- Windows Server 2025，64 位元
- Windows Server 2022 (64 位元)
- Windows Server 2019 (64 位元)
- Windows Server 2016 (64 位元)

附註：Fiery Command WorkStation 為搭載 M 系列處理器的 macOS 電腦提供 Rosetta 支援。

Fiery Software Manager 更新

只有當您的電腦作業系統和現有伺服器清單受 Command WorkStation 版本 7.2 支援時，Fiery Software Manager 才會顯示 Command WorkStation 版本 7.2 更新。

- 如果 Fiery Software Manager 偵測到不受支援的作業系，則不會顯示更新。
- 如果所有連接至 Command WorkStation 的 Fiery 伺服器與 Command WorkStation 7.2 不相容，系統就不會顯示更新。
- 如果其中有 Fiery 伺服器不相容，但其他 Fiery 伺服器相容，系統會提示您不支援的 Fiery 伺服器將會自動從 Command WorkStation 中的伺服器清單移除。

已知問題

macOS 27 限制

升級至 macOS 27 前，請更新 Fiery Software Manager 至 7.2.0.17 或更新版本。

當您在 macOS 27 上使用 Fiery Command WorkStation 捷克文、荷蘭文、法文、德文、義大利文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文或土耳其文時：

- 選單快捷鍵中的修飾鍵不會顯示，但快捷鍵功能仍可正常運作。
- 子選單指示器不顯示，但子選單仍可正常運作。

在 Apple Silicon Mac 電腦上，如果下列 Fiery Makeready 工作流程無法按預期執行，請安裝 Rosetta：

- 在 Adobe Acrobat（以及 Enfocus PitStop Edit，如果已安裝）中開啟工作進行編輯。
- 使用 Adobe Distiller 將 PostScript 檔案轉換為 PDF，作為 Fiery Makeready 工作流程的一部分。

在本機網路上尋找裝置

在 macOS 26 電腦上啟動 Fiery Hot Folders 等應用程式時，系統會提示您允許外掛程式在本機網路上尋找裝置。選取**允許**以繼續。

Adobe Acrobat Pro 2020 支援終止

Adobe 已宣布停止支援 Adobe Acrobat Pro 2020。因此，本產品無法再透過 Fiery Software Manager 進行安裝。

Fiery Apps Cloud Connector 需要授權

在 Mac 電腦上安裝 Command WorkStation 版本 7 套件期間或之後，Fiery Software Manager 可能會提示您允許 FieryAppsCloudConnector.app 接受內送網路連線。按一下 **允許** 以完成安裝。

完全取用磁碟

由於 macOS 管理安全性的方式已改變，因此現在需要執行額外步驟才能讓 Fiery 應用程式正常執行。
您需要對 macOS 中的**完全取用磁碟**安全性功能進行變更，Fiery 應用程式才能管理更新並存取 Impose 範本與監視資料夾等檔案。為 Fiery Command WorkStation 等 Fiery 應用程式啟用**完全取用磁碟**。

1. 關閉所有 Fiery 應用程式。
2. 前往**系統偏好設定** > **安全性與隱私權** > **隱私權** > **完全取用磁碟**。
3. 按一下左下角的「鎖頭」圖示，然後輸入密碼。
4. 在應用程式清單中，選取 **com.efi.InstallerHelperTool** 旁邊的核取方塊。
5. 按一下 **+** 按鈕。
6. 在「應用程式」資料夾中，選取 Fiery Software Manager 與 Fiery Software Uninstaller，然後按一下**打開**。

   這些應用程式需要能完全取用磁碟，才能維護和更新電腦上的 Fiery 應用程式。
7. 在「應用程式」資料夾中，選取 Fiery Command WorkStation 應用程式，然後按一下**打開**。
8. 如果您使用 Fiery Remote Scan，則選擇它並按一下**開啟**。
9. 如果您使用 Fiery Hot Folders，則選擇它並按一下**開啟**。

   「完整磁片存取」視窗中可能會列出兩個類似的項目：**Fiery Hot 資料夾**和 **HotFolders**。提供對這兩個項目的完整磁片存取。

   如果 Fiery Hot Folders 未在處理檔案，則開啟 Fiery Hot Folders。選擇**檔案** > **停止所有熱資料夾**，然後選擇**檔案** > **啟動所有熱資料夾**。

   當 Fiery Hot Folders 偵測到「文件」、「桌面」及「下載項目」資料夾處於使用中時，會發出要求完全取用磁碟的訊息。在授予取用權限後，此訊息仍會顯示。您可以關閉該訊息並繼續工作。

PS 至 PDF 轉換

在將 macOS 與 Fiery Impose、Fiery Compose 或 Fiery JobMaster 結合使用時，系統可能會提示您允許 Fiery Command WorkStation 存取 Acrobat Distiller。這是將 PS 檔案轉換為 PDF 的必要權限。如果不授予權限，將無法成功轉換，而您需要變更 macOS 中的自動化安全性功能。

1. 關閉所有 Fiery 應用程式。
2. 關閉 Acrobat Distiller。
3. 前往**系統喜好設定** > **安全性與隱私權** > **隱私權** > **自動化**。
4. 按一下左下角的「鎖頭」圖示，然後輸入密碼。
5. 在應用程式清單中，找到 **Fiery Command WorkStation.app**。
6. 選取 **Acrobat Distiller.app** 選項。
   這樣即可允許 Fiery Command WorkStation 存取 Acrobat Distiller。

在 Adobe Acrobat Distiller 中設置 PostScript PDF 轉換的喜好設定

Fiery Impose、Fiery Compose 和 Fiery JobMaster 要求 Acrobat Distiller 將客戶電腦上的 PostScript（PS）檔轉換為 PDF。

由於 Acrobat Distiller 中增強的安全性設定，您必須確認要轉換的 PS 檔案來自於可信賴的來源。在 Acrobat Distiller 中，前往**檔案** > **喜好設定** > **喜好設定 - Acrobat Distiller** > **安全性**。在**安全性**下，選取**信任透過 Acrobat Distiller 開啟的所有檔案**。

附註：如果不選擇**信任通過 Acrobat Distiller 打開的所有檔案**，系統會提示您確認檔案來自每個 PS 檔的可信來源以轉換為 PDF。如果選擇了 **Microsoft Office** 篩選器，Hot Folders 則會將**輸出檔案類型**指定為 **PDF**，並選擇 joboptions 檔作為 **Distiller 設定檔**。

未顯示 Fiery JobFlow 許可證

如果您在嘗試使用 Fiery JobFlow 的同一工作階段中啟動 Fiery JobFlow 許可證，則該許可證將不會顯示在 Fiery IQ 頁面中。重新啟動 Fiery Command WorkStation 後將顯示該許可證。

Spot Pro

欄位排序

若有欄位可供排序，其欄位頂端將不會顯示可排序的圖示。

輕鬆存取 Profile Inspector

若要使用 Spot Pro 1.8 版的「輕鬆存取 Profile Inspector」功能，您必須安裝 Fiery Color Profiler Suite 5.9.1 版或更新版本。

專屬色

專屬色未產生設定檔，且**套用於**功能僅限於裝置 CMYK 值。

特別色值進位

定義特別色和重新啟動 Spot Pro 之後，某些色彩值可能與輸入的原始值略有不同。這是因為 Spot Pro 執行的數值會進位，並且顏色不應該有明顯的變化。

M3 量測模式

單一量測裝置不支援 M3 模式。

Примечания к выпуску для заказчика

Command WorkStation, версия 7.2

Документ дополняет информацию, приведенную в комплекте документации пользователя.

Об этом выпуске

В этот выпуск входят следующие приложения:

- Fiery Command WorkStation Package версии 7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation версии 7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders версии 4.3.4.20
- Fiery Software Manager для Windows версии 7.2.0.016
- Fiery Software Manager для Mac версии 7.2.0.17

Новые функции

Новые возможности

Для получения информации о новых функциях, добавленных в первоначальный выпуск версии 7.2, перейдите по адресу https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new.

Fiery Account

Для загрузки программного обеспечения из Fiery Software Manager, в том числе при обновлении до Command WorkStation 7, требуется Fiery Account. Для установки программного обеспечения учетная запись не требуется.

Дополнительные сведения см. по адресу https://solutions.fiery.com/Account.

Интеллектуальное управление приложениями

Fiery Command WorkStation Package поддерживает функцию интеллектуального управления приложениями Microsoft в системе Windows 11 24H2 и более поздних версий.

Уведомление об обновлении FCC

Если **Fiery IQ** не удается подключиться к Fiery Cloud Connector (FCC), появится уведомление, в котором будет указано, что обновить FCC непосредственно из Fiery Command WorkStation.

Оценка расхода чернил и затрат

Command WorkStation теперь рекомендует выполнять калибровку материала для печати перед оценкой для повышения точности результатов.

Выборочный экспорт наборов настроек задания

Экспортируйте только необходимые шаблоны заданий. Можно выбирать как наборы настроек по умолчанию, так и наборы настроек, созданные пользователем. Также можно импортировать шаблоны заданий, экспортированные из более ранних версий Command WorkStation.

Исправленные ошибки

Проблемы, исправленные в Fiery Command WorkStation Package версии 7.2.0.681

Fiery Command WorkStation

- При применении шаблона Impose через наборы настроек на сервере в задании появлялись демонстрационные полосы.

Проблемы, исправленные в Fiery Command WorkStation Package версии 7.2.0.664

Fiery Command WorkStation

- На некоторых компьютерах с японской версией Windows и определенными системными шрифтами при подключении к серверу Fiery система Fiery Command WorkStation переставала реагировать на действия пользователя, а на экране отображался пустой белый фон.
- При использовании функции **управления цветом за 1 шаг** с приложением ILS и выборе цвета **CMYK + розовый** не удавалось создать калибровку.
- Когда на компьютере с Windows переставала работать лицензия Impose, попытки восстановить или повторно активировать ее не увенчались успехом, и отображалось сообщение EBIS0016.
- При открытии отложенного задания в Image Enhance Visual Editor изображения, расположенные в компоновке, извлекались неправильно. В некоторых случаях одно изображение разбивалось на несколько изображений, а несколько изображений извлекались как одно изображение.

Fiery XF

- При отправке задания с использованием файла SignFlow TXT количество копий, указанное в файле, не записывалось в файл JDF, что приводило к неправильному количеству копий в задании.

Проблемы, исправленные в Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.618

Fiery Command WorkStation

- При выборе в меню «Быстрый доступ» настройки **CMYK + неоновый розовый** или **CMYK + неоновый желтый** в списке выходного профиля отображался только параметр **Использовать настройки, определенные для задания**, что не позволяло выбрать выходной профиль неонового цвета.
- При открытии редактора Image Enhance Visual Editor параметр **Слой специальных эффектов** был недоступен.
- При запуске Fiery Command WorkStation в немецкой локализации сочетания клавиш **Ctrl+A** (Windows) и **Cmd+A** (macOS) не выполняли выделение заданий в списке заданий, а клавиша **Delete** не обеспечивала их удаление.

Fiery XF

- В Fiery XF невозможно было создать новую калибровку для некоторых принтеров.

Проблемы, исправленные в Fiery Command WorkStation Package версии 7.2.0.595

Fiery Command WorkStation

- После перезагрузки компьютера Mac файлы, отправленные в папку быстрого доступа, не могли быть успешно обработаны.
- При подключении к серверу Fiery в Fiery Command WorkStation отображались дублирующиеся записи сервера.
- При повторном применении шаблона задания и обработке задания с переменными данными параметры **Включить улучш. FreeForm и Задание сопоставления** в свойствах задания не всегда точно сохранялись.
- Если в свойствах задания были выбраны **Белая сухая краска или Плашечные цвета "White"**, но при этом была включена опция **Не печатать плашечные белые цвета**, то в Image Viewer по-прежнему отображалось содержимое белого тонера.

Fiery XF

- В Fiery XF 9 оптимизация пользовательских плашечных цветов была недоступна.

Проблемы, исправленные в Fiery Command WorkStation Package версии 7.2.0.549

Fiery Command WorkStation

- При использовании меток заданий Impose для заданий с 2-байтовыми символами в имени задания текст на метке не отображался
- При использовании Fiery Hot Folders на macOS некоторые пункты меню отображались на английском языке вместо ожидаемого языка.

- При использовании смешанных материалов для печати диапазона страниц из задания двусторонней печати, когда для параметра **Сдвиг разделителя** указано значение **Выкл**, выполнялась односторонняя, а не двусторонняя печать задания.
- В Fiery Command WorkStation если в качестве единицы измерения размера материала для печати были выбраны дюймы, пользовательские форматы материалов для печати отображали неправильные или противоречивые значения.
- При отправке запроса на проверку соединение между ColorGuard и сервером Fiery периодически прерывалось, и отображалось сообщение об ошибке.
- При изменении настроек печати в Fiery Command WorkStation теги задания, использующие двухбайтовые имена, удалялись, а параметр тега был недоступен на вкладке «Информация о задании».

Fiery XF

- В Job Editor при переключении между определенными форматами материалов для печати приложение неожиданно завершало работу.
- Невозможно было применить метки обрезки к заданиям с использованием инструмента «Кадрировать».

Проблемы, исправленные в Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.516

Fiery Command WorkStation

- На компьютере Mac при создании отчета об ошибках задания после импорта большого количества заданий Центр устройств неожиданно закрывался.
- В Fiery ImageViewer после настройки шаблона задания, включающего настройки замены цвета и регулировки цвета, регулировки кривых тона не применялись при перезагрузке шаблона задания.
- В Fiery Impose при печати меток заданий имена заданий, содержащие 2-байтовые символы, не отображались в предварительном просмотре.
- В Fiery Verify при наведении курсора на вычисленный результат на главной странице могла обраруживаться зона Delta CH, отличная от той, что ожидалось.

Fiery XF

- В Fiery Verify имя рабочего процесса обрезалось, если оно было слишком длинным.

Ошибки, исправленные в Fiery Command WorkStation Package v 7.2.0.472

Fiery Command WorkStation

- При перезагрузке компьютера запуск Fiery Command WorkStation и подключение к серверу Fiery занимали много времени.
- Приложение Fiery Software Manager отображало ошибку подключения в macOS 26.3.1a.
- При обновлении Fiery Command WorkStation до версии 7.2 и выборе инструмента ES-3000 не удавалось выполнить калибровкуне после подключения устройства ES-2000.
- В Fiery ImageViewer невозможно было одновременно просматривать более семи заданий на компьютерах Mac.

- В окне **Параметры задания** > **Материал для печати** > **Входной лоток** отображались как лоток для стандартной бумаги, так и лоток для бумаги с покрытием.
- При просмотре настроек обрезки для задания брошюры с **1-полосным клеевым переплетом** или с**креплением по левому краю** стрелка размера обрезки отображалась неправильно.

Fiery XF

- При оптимизации задания в Fiery XF 9 файл калибровки был неправильно связан с выбранным материалом для печати.

Проблемы, исправленные в Fiery Command WorkStation Package версии 7.2.0.426

Fiery Command WorkStation

- Невозможно было сохранить файл в Fiery Compose после преобразования всех страниц в оттенки серого.
- В Image Enhance Visual Editor замена плашечного цвета не приводила к правильному цвету при печати, если в Fiery Command WorkStation был выбран язык, отличный от английского.
- Диаграмма калибровки, распечатываемая в Fiery Command WorkStation Package 7.2, была неправильной и отличалась от диаграммы калибровки, напечатанной в Fiery Command WorkStation Package 7.1.
- В окне журнала **заданий Command WorkStation** отображалось неверное количество записей журнала заданий.

Fiery XF

- Положение контрольной шкалы в окне предварительного просмотра **Job Editor** не соответствовало фактическому положению при печати.

Проблемы, исправленные в Fiery Command WorkStation Package версии 7.2.0.402

Fiery Command WorkStation

- В разделе **Параметры задания** > **Заключительная обработка**при выборе параметра **Несколько отверстий** отображался неправильный значок.
- При использовании шаблона спуска полос в Fiery Impose в окне **Параметры задания** результат спуска полос не соответствовал ожидаемому результату.
- Выбранные значения набора настроек профиля шаблона задания Fiery не применялись к заданию после обновления до Fiery Command WorkStation версии 7.2.
- В Fiery Impose при повороте страницы на 180° настройка тонких линий визуально сбрасывалась в окне предварительного просмотра компоновки, даже если исходный параметр тонкие линии по-прежнему применялся в настройках задания.
- В Fiery Spot Pro, если пользовательский плашечный цвет имеет имя голубой, пурпурный, желтый или черный и сопоставлен с использованием функции **2-Сопоставление для печати в два цвета**, при повторном открытии окна сопоставления система ошибочно заменяет выбранный пользовательский плашечный цвет цветом устройства с тем же именем.
- В macOS 26.2 после обновления до Fiery Command WorkStation версии 7.2 в некоторых случаях экран мерцал, и фокус терялся во время использования других приложений.

Fiery XF

- В Fiery Command WorkStation при подключении к серверу Fiery XF 9.0 возникала ошибка входа в систему при попытке открыть Job Editor или другие приложения на системах Windows 10 или Windows Server 2016.

Проблемы, исправленные в Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.269

Fiery Command WorkStation

- Не удавалось установить Fiery Command WorkStation или Fiery Color Profiler Suite на компьютере с системой macOS 26.1 или более поздней версии.
- Проблема совместимости с установкой Fiery Driver не позволяла запускать Fiery Command WorkStation и Fiery Hot Folders в системах Windows. Начиная с Fiery Command WorkStation Package версии 7.2.0.269, вы можете установить и использовать Fiery Command WorkStation с любой имеющейся версией Fiery Driver в той же системе Windows, и указанная проблема больше не возникает.

  Предупреждения о совместимости драйвера принтера удалены.
- При наличии более 100 шаблонов запуск Fiery Impose или просмотр списка шаблонов занимал больше времени, чем в предыдущих версиях.
- Предварительное изображение задания Fiery Impose не отображалось, если имя файла содержало символы с диакритическими знаками (например, é).
- На вкладке **Параметры задания** > **Изображение** настройки **Сдвиг изображения** были неправильными, если в качестве десятичного символа разделителя использовалась запятая.

Fiery XF

- В окне **Color Tools** > **Калибровка принтера**после нажатия кнопки **Создать отчет** в нем не содержалась информация о чернилах.
- На компьютере Mac список входных профилей в окне **Управление исходными профилями** был пуст.

Проблемы, исправленные в Fiery Command WorkStation Package версии 7.2.0.268

Fiery Command WorkStation

- Иногда при выходе из системы или завершении работы компьютера с системой Windows и установленным ПО Fiery Command WorkStation отображалась ошибка Fiery Colorguard helper.exe. Теперь эта ошибка исправлена.

Обновление

Эта программа установки обновит все существующие пакеты Fiery Command WorkStation Package до новейшей версии пакета, содержащего Fiery Command WorkStation и Fiery Hot Folders. При необходимости можно установить Fiery Remote Scan с помощью Fiery Software Manager.

Дополнительную информацию о технических характеристиках см. по адресу https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/.

Обновление системных требований

Поддерживаемые версии

Fiery Command WorkStation версии 7.2 поддерживает системное программное обеспечение Fiery FS200/FS200 Pro (и более поздних версий), установленное на сервере Fiery.

Fiery Command WorkStation поддерживает указанные операционные системы.

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11 (64-разрядная)
- Windows 10 (64-разрядная)
- Windows Server 2025 (64-разрядная)
- Windows Server 2022 (64-разрядная)
- Windows Server 2019 (64-разрядная)
- Windows Server 2016 (64-разрядная)

Примечание: Fiery Command WorkStation обеспечивает поддержку Rosetta для компьютеров macOS с процессором серии M.

Обновления Fiery Software Manager

Fiery Software Manager отображает обновление Command WorkStation версии 7.2 только в том случае, если операционная система компьютера и существующий список серверов поддерживаются в Command WorkStation версии 7.2.

- Если Fiery Software Manager обнаруживает неподдерживаемую операционную систему, обновление отображаться не будет.
- Если все серверы Fiery, подключенные к Command WorkStation, несовместимы с Command WorkStation 7.2, обновление отображаться не будет.
- Если один сервер Fiery несовместим, а другие серверы Fiery совместимы, будет предложено автоматически удалить неподдерживаемые серверы Fiery из списка серверов в Command WorkStation.

Известные проблемы

Ограничения macOS 27

Обновите Fiery Software Manager до версии 7.2.0.17 или более поздней, прежде чем переходить на macOS 27.

При использовании Fiery Command WorkStation в macOS 27 на чешском, нидерландском, французском, немецком, итальянском, польском, португальском, русском, испанском или турецком языке:

- Клавиши-модификаторы в сочетаниях клавиш меню не отображаются, но сами сочетания продолжают работать.
- Индикаторы подменю не отображаются, но подменю продолжают работать.

На компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon установите Rosetta, если следующие рабочие процессы Fiery Makeready не работают должным образом.

- Открытие заданий в Adobe Acrobat (и в приложении Enfocus PitStop Edit, если оно установлено) для редактирования.
- Преобразование файлов PostScript в PDF с помощью Adobe Distiller в рамках рабочих процессов Fiery Makeready.

Поиск устройств в локальных сетях

На компьютере под управлением macOS 26 при запуске таких приложений, как Fiery Hot Folders, будет предложено разрешить подключаемому модулю находить устройства в локальных сетях. Для продолжения нажмите **Разрешить**.

Прекращение поддержки Adobe Acrobat Pro 2020

Компания Adobe объявила о прекращении поддержки Adobe Acrobat Pro 2020. В результате этот продукт больше не будет доступен для установки с помощью Fiery Software Manager.

Требуется разрешение для Fiery Apps Cloud Connector

Во время или после установки пакета Command WorkStation версии 7 на компьютере Mac в Fiery Software Manager вас могут попросить предоставить разрешение FieryAppsCloudConnector.app на прием входящих сетевых подключений. Чтобы завершить установку, нажмите **Разрешить**.

Полный доступ к диску

В результате изменений, внесенных в управление безопасностью macOS, появились дополнительные шаги, необходимые для правильной работы приложений Fiery.
Чтобы приложения Fiery могли управлять обновлениями и получать доступ к таким файлам, как шаблоны Impose и Hot Folders, в macOS необходимо внести изменения в функцию безопасности **Полный доступ к диску**. Включите **Полный доступ к диску** для приложений Fiery, таких как Fiery Command WorkStation.

1. Закройте все приложения Fiery.
2. Выберите **Системные настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Конфиденциальность** > **Полный доступ к диску**.
3. Нажмите значок замка в нижнем левом углу и введите пароль.
4. В списке приложений установите флажок рядом с **com.efi.InstallerHelperTool**.
5. Нажмите кнопку **+**.

6 В папке "Программы" выберите Fiery Software Manager и Fiery Software Uninstaller, а затем нажмите **Открыть**.

Для обслуживания и обновления приложений Fiery этим приложениям требуется полный доступ к диску.

7 В папке "Программы" выберите приложение Fiery Command WorkStation и нажмите **Открыть**.

8 Если используется Fiery Remote Scan, выберите это приложение и нажмите **Открыть**.

9 Если используется Fiery Hot Folders, выберите это приложение и нажмите **Открыть**.

В окне "Полный доступ к диску" могут отображаться два похожих элемента: **Fiery Hot Folders** и **HotFolders**. Обеспечьте полный доступ к диску для обоих этих элементов.

Если Fiery Hot Folders не обрабатывает файлы, откройте Fiery Hot Folders. Выберите **Файл** > **Остановить все папки быстрого доступа**, а затем выберите **Файл** > **Запустить все папки быстрого доступа**.

Когда Fiery Hot Folders обнаруживает, что используются папки "Документы", "Рабочий стол" или "Загрузки", будет показано сообщение с запросом на полный доступ к диску. Это сообщение отображается даже после предоставления доступа. Можно закрыть это сообщение и продолжить работу.

Преобразование PS в PDF

Если используется macOS с Fiery Impose, Fiery Compose или Fiery JobMaster, может появиться запрос на предоставление для Fiery Command WorkStation доступа к Acrobat Distiller. Это разрешение необходимо для преобразования файлов PS в PDF. Если разрешение не будет предоставлено, преобразования не будут выполняться и потребуется изменить настройку безопасности функции автоматизации в macOS.

1 Закройте все приложения Fiery.

2 Закройте Acrobat Distiller.

3 Выберите **Системные настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Конфиденциальность** > **Автоматизация**.

4 Нажмите значок замка в нижнем левом углу и введите пароль.

5 В списке приложений найдите **Fiery Command WorkStation.app**.

6 Выберите параметр **Acrobat Distiller.app**.
Это позволит Fiery Command WorkStation получить доступ к Acrobat Distiller.

Настройка предпочтений в Adobe Acrobat Distiller для преобразования PostScript в PDF

В Fiery Impose, Fiery Compose и Fiery JobMaster для преобразования файлов PostScript (PS) в PDF на клиентском компьютере требуется Acrobat Distiller.

Поскольку в Acrobat Distiller используются расширенные настройки безопасности, необходимо подтвердить, что преобразуемый файл PS получен из надежного источника. В Acrobat Distiller нажмите **Файл** > **Установки** > **Установки — Acrobat Distiller** > **Защита**. В разделе **Защита** выберите **Все открытые в Acrobat Distiller файлы надежные**.

Примечание: Если настройка **Все открытые в Acrobat Distiller файлы надежные** отключена, то для каждого файла PS, преобразуемого в PDF, будет запрашиваться подтверждение надежности его источника. Это также относится и к Hot Folders, если активен фильтр **Microsoft Office**, в списке **Тип выходного файла** выбран формат **PDF**, а в качестве **профиля Distiller** используется файл joboptions.

Лицензия на Fiery JobFlow не отображается

Если вы активируете лицензию на Fiery JobFlow в том же сеансе, в котором была предпринята попытка использования Fiery JobFlow, лицензия не будет отображаться на странице Fiery IQ. Лицензия отобразится после перезагрузки Fiery Command WorkStation.

Spot Pro

Сортировка столбцов

Если столбец доступен для сортировки, в верхней части столбца не отображается значок, указывающий на то, что столбец можно отсортировать.

Легкий доступ к Profile Inspector

Для использования функции приложения Spot Pro версии 1.8 «Легкий доступ к Profile Inspector» требуется Fiery Color Profiler Suite версии 5.9.1 или более поздней.

Специальные цвета

Специальные цвета не профилируются, а функция **Применить к** ограничена значениями CMYK на устройстве.

Округление значений плашечных цветов

После определения плашечного цвета и перезапуска Spot Pro значения некоторых цветов могут немного отличаться от введенных исходных значений. Это связано с числовым округлением, выполненным Spot Pro, и не должно приводить к заметным изменениям цвета.

Режим измерения M3

Режим M3 не поддерживается для устройств с одним измерением.

Informacje o wersji dla klientów

Command WorkStation, wersja 7.2

Dokument ten stanowi uzupełnienie informacji zawartych w zestawie dokumentacji dla użytkownika.

Informacje dotyczące tej wersji

W tej wersji uwzględnione są następujące aplikacje:

- Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation w wersji 7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders w wersji 4.3.4.20
- Fiery Software Manager dla systemu Windows w wersji 7.2.0.016
- Fiery Software Manager dla systemu Mac w wersji 7.2.0.17

Nowe funkcje

Co nowego?

Aby uzyskać informacje na temat nowych funkcji dodanych w początkowym wydaniu wersji 7.2, odwiedź witrynę https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new.

Fiery Account

Fiery Account jest wymagane do pobierania oprogramowania z Fiery Software Manager, w tym do uaktualnienia do Command WorkStation 7. Konto nie jest wymagane do zainstalowania oprogramowania.

Więcej informacji na stronie https://solutions.fiery.com/Account.

Inteligentne sterowanie aplikacjami

Pakiet Fiery Command WorkStation Package obsługuje funkcję inteligentnego sterowania aplikacjami Microsoft Windows w systemie Windows 11 24H2 i nowszych.

Powiadomienie o aktualizacji FCC

Gdy **Fiery IQ** nie może nawiązać połączenia z aplikacją Fiery Cloud Connector (FCC), wyświetlane jest powiadomienie, które prowadzi do aktualizacji FCC bezpośrednio z poziomu aplikacji Fiery Command WorkStation.

Szacunkowe wyliczenie tuszu lub kosztów

Command WorkStation zaleca teraz wykonanie kalibracji nośnika przed szacowaniem w celu poprawy dokładności wyników.

Selektywny eksport ustawień wstępnych zadania

Eksportuj tylko wybrane ustawienia wstępne zadania. Można wybrać zarówno domyślne ustawienia wstępne, jak i te utworzone przez użytkownika. Można również zaimportować ustawienia wstępne wyeksportowane z wcześniejszych wersji oprogramowania Command WorkStation.

Rozwiązane problemy

Rozwiązano problemy w Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.2.0.681

Fiery Command WorkStation

- Po zastosowaniu szablonu Impose za pomocą ustawienia wstępnego serwera na zadaniu pojawiały się paski demonstracyjne.

Problemy rozwiązane w programie Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.2.0.664

Fiery Command WorkStation

- Po nawiązaniu połączenia z serwerem Fiery na niektórych komputerach z systemem Windows w wersji japońskiej z określonymi czcionkami systemowymi program Fiery Command WorkStation przestawał odpowiadać i wyświetlany był pusty biały ekran.
- Po użyciu funkcji **Zarządzanie kolorami w 1 kroku** z przyrządem ILS i wybraniu opcji **CMYK+różowy** nie można było utworzyć kalibracji.
- Gdy licencja Impose przestawała działać na komputerze z systemem Windows, próby przywrócenia lub ponownej aktywacji licencji kończyły się niepowodzeniem i wyświetlany był komunikat EBIS0016.
- W programie Image Enhance Visual Editor, po otwarciu wstrzymanego zadania, obrazy ułożone w układ były nieprawidłowo wyodrębniane. W niektórych przypadkach pojedynczy obraz był dzielony na wiele obrazów, podczas gdy wiele obrazów było wyodrębnianych jako jeden obraz.

Fiery XF

- W przypadku przesyłaniu zadania z wykorzystaniem plik TXT SignFlow liczba kopii określonych w pliku nie była zapisywana w pliku JDF, w wyniku czego liczba kopii w zadaniu była nieprawidłowa.

Problemy naprawione w Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.2.0.618

Fiery Command WorkStation

- Po wybraniu kolorów **CMYK + neonowy różowy** lub **CMYK + neonowy żółty** w oknie Szybki dostęp na liście Profil wydruku wyświetlana była tylko opcja **Użyj ustawień zdefiniowanych w zadaniu**, co uniemożliwiło wybranie profilu koloru neonowego na wydruku.
- Po otwarciu programu Image Enhance Visual Editor opcja **Warstwa efektów specjalnych** nie była dostępna.
- Po uruchomieniu Fiery Command WorkStation w języku niemieckim klawisze **Ctrl+A** (Windows) i **Cmd+A** (macOS) nie zaznaczały zadań na liście zadań, a klawisz **Delete** ich nie usuwał.

Fiery XF

- W programie Fiery XF nie można było utworzyć nowej kalibracji dla niektórych drukarek.

Problemy rozwiązane w aplikacji Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.2.0.595

Fiery Command WorkStation

- Po ponownym uruchomieniu komputera Mac nie można było pomyślnie przetworzyć plików przesłanych do folderu podręcznego.
- Po nawiązaniu połączenia z serwerem Fiery w programie Fiery Command WorkStation wyświetlane były zduplikowane wpisy serwera.
- Po ponownym zastosowaniu ustawienia wstępnego i przetworzeniu zadania danych zmiennych ustawienia **Włącz rozszerzoną funkcję FreeForm i Definiuj odwzorowanie** we właściwościach zadania nie były zachowywane spójnie.
- Po przetworzeniu zadania z opcją **Biały tusz suchy lub Białe kolory dodatkowe** wybraną w oknie Właściwości zadania i przy włączonej opcji **Nie drukuj białych kolorów dodatkowych** przeglądarka obrazów kontynuowała wyświetlanie zawartości białego toneru.

Fiery XF

- W Fiery XF 9 nie można było wykonać optymalizacji niestandardowych kolorów dodatkowych.

Problemy rozwiązane w aplikacji Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.2.0.549

Fiery Command WorkStation

- W przypadku używania etykiet zadań Impose dla zadań ze znakami 2-bajtowymi w nazwie zadania etykieta zadania nie wyświetlała żadnego tekstu.
- W przypadku korzystania z systemu Fiery Hot Folders dla systemów macOS niektóre elementy menu były wyświetlane w języku angielskim zamiast w oczekiwanym języku.

- Podczas korzystania z opcji Różne nośniki do drukowania zakresu stron z zadania drukowania dwustronnego z **Przesunięciem tabulacji** ustawionym na wartość **Wył.** zadanie zostało wydrukowane jako jednostronne, a nie jako druk dwustronny.
- W Fiery Command WorkStation, gdy jednostka rozmiaru nośnika była ustawiona na cale, niestandardowe rozmiary nośników wyświetlały nieprawidłowe lub niespójne wartości.
- Po wysłaniu prośby o weryfikację połączenie między aplikacją ColorGuard a serwerem Fiery sporadycznie kończyło się niepowodzeniem i wyświetlany był komunikat o błędzie.
- Po zmodyfikowaniu ustawień drukowania w programie Fiery Command WorkStation znaczniki zadania używające nazw dwubajtowych były usuwane, a opcja znacznika nie była dostępna na karcie Informacje o zadaniu.

Fiery XF

- Po przełączeniu między określonymi rozmiarami nośników w programie Job Editor aplikacja zamykała się nieoczekiwanie.
- Stosowanie znaczników cięcia do zadań przy użyciu narzędzia Przytnij zadanie było niemożliwe.

Problemy naprawione w aplikacji Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.2.0.516

Fiery Command WorkStation

- Podczas generowania raportu dotyczącego błędów zadań (JER) po zaimportowaniu dużej liczby zadań na komputerze z systemem Mac Centrum urządzeń nieoczekiwanie się zamknęło.
- W programie Fiery ImageViewer po dostosowaniu ustawienia wstępnego obejmującego zarówno ustawienia Zastępowanie kolorów, jak i Dostosowanie kolorów, korekty krzywej tonu nie zostały zastosowane po ponownym załadowaniu ustawienia wstępnego.
- W programie Fiery Impose podczas drukowania etykiet zadań nazwy zadań zawierające znaki 2-bajtowe nie były wyświetlane w podglądzie.
- W aplikacji Fiery Verify najechanie kursorem na obliczony wynik na stronie głównej mogło spowodować wyświetlenie innego pola kontrolnego Delta Ch, niż oczekiwano.

Fiery XF

- W programie Fiery Verify nazwa przepływu pracy była obcięta, jeśli była zbyt długa.

Problemy rozwiązane w wersji 7.2.0.472 aplikacji Fiery Command WorkStation Package

Fiery Command WorkStation

- Po ponownym uruchomieniu komputera Fiery Command WorkStation uruchomienie i nawiązanie połączenia z serwerem Fiery trwało długo.
- Program Fiery Software Manager wyświetlił błąd połączenia w systemie macOS 26.3.1a.
- Po uaktualnieniu Fiery Command WorkStation do wersji v7.2 i wybraniu przyrządu ES-3000 nie udało się przeprowadzić kalibracji po podłączeniu urządzenia ES-2000.
- W programie Fiery ImageViewernie udało się wyświetlić podglądu więcej niż siedmiu zadań jednocześnie na komputerach z systemem Mac OS.

- W sekcji **Właściwości zadania** > **Nośniki** > **Taca wejściowa** wyświetlane były zarówno tace papieru standardowego, jak i powlekanego.
- Podczas wyświetlania ustawień przycinania dla zadania broszury z **oprawą klejoną 1-up** lub **lewostronną** strzałka wymiaru przycinania była wyświetlana nieprawidłowo.

Fiery XF

- Po zoptymalizowaniu zadania w Fiery XF 9 plik kalibracji nie był prawidłowo kojarzony z wybranym nośnikiem.

Problemy rozwiązane w aplikacji Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.2.0.426

Fiery Command WorkStation

- Użytkownik nie mógł zapisać pliku w aplikacji Fiery Compose po przekonwertowaniu wszystkich stron na skalę szarości.
- Po zastąpieniu kolorów dodatkowych w narzędziu Image Enhance Visual Editor drukowany był nieprawidłowy kolor, jeśli w oprogramowaniu Fiery Command WorkStation ustawiono język inny niż angielski.
- W przypadku drukowania tabeli kalibracji w pakiecie Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.2 drukowana była nieprawidłowa tabela kalibracji w porównaniu z tabelą drukowaną w Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.1.
- Liczba wpisów w dzienniku zadań wyświetlanych w oknie **Dziennik zadań Command WorkStation** była nieprawidłowa.

Fiery XF

- Pozycja paska kontrolnego w podglądzie narzędzia **Job Editor** nie odpowiadała jego rzeczywistej pozycji na wydruku.

Problemy rozwiązane w programie Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.2.0.402

Fiery Command WorkStation

- W oknie **Właściwości zadania** > **Wykończenie** wybór opcji **Wiele otworów** powodował wyświetlenie nieprawidłowej ikony.
- W oknie **Właściwości zadania**, w przypadku użycia szablonu impozycji w oprogramowaniu Fiery Impose, rezultaty zadania z impozycją nie były zgodne z oczekiwanymi.
- Ustawienia wstępne profilu modułu wykańczania Fiery nie były stosowane do zadań po uaktualnieniu do Fiery Command WorkStation w wersji 7.2.
- W programie Fiery Impose, po obróceniu strony o 180°, wartość marginesu na oprawę była wizualnie resetowana w podglądzie układu, mimo że pierwotne ustawienie marginesu na oprawę było nadal stosowane w ustawieniach zadania.
- W programie Fiery Spot Pro, gdy niestandardowy kolor dodatkowy ma nazwę Turkusowy, Karmazynowy, Żółty lub Czarny i jest mapowany przy użyciu funkcji **2-kolorowe odwzorowanie druku**, system nieprawidłowo zastępuje wybrany niestandardowy kolor dodatkowy kolorem urządzenia o tej samej nazwie po ponownym otwarciu okna mapowania.
- W systemie macOS 26.2, po aktualizacji Fiery Command WorkStation do wersji 7.2, ekran w niektórych przypadkach migotał, a ostrość była tracona podczas korzystania z innych aplikacji.

Fiery XF

- W programie Fiery Command WorkStation, po nawiązaniu połączenia z serwerem Fiery XF w wersji 9.0, występował błąd niepowodzenia logowania podczas próby otwarcia aplikacji Job Editor lub innych aplikacji w systemach Windows 10 i Windows Server 2016.

Problemy naprawione w pakiecie Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.2.0.269

Fiery Command WorkStation

- Oprogramowania Fiery Command WorkStation lub Fiery Color Profiler Suite nie można było zainstalować w systemie macOS 26.1 lub nowszym.
- Problem ze zgodnością z instalacjami Fiery Driver uniemożliwiał uruchomienie oprogramowania Fiery Command WorkStation i Fiery Hot Folders w systemach Windows. W przypadku pakietu Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.2.0.269 można zainstalować i używać Fiery Command WorkStation z dowolną wersją sterownika Fiery Driver obecną w tym samym systemie Windows bez napotkania tego problemu.

  Komunikaty ostrzegawcze dotyczące zgodności sterownika drukarki zostały usunięte.
- Jeśli użytkownik miał więcej niż 100 szablonów, uruchamianie programu Fiery Impose lub wyświetlanie listy szablonów trwało dłużej niż w poprzednich wersjach.
- Podgląd zadania Fiery Impose nie był wyświetlany, jeśli nazwa pliku zawierała znaki ze znakami akcentu (na przykład é).
- Ustawienia funkcji **Przesunięcie obrazu** na karcie **Właściwości zadania** > **Obraz** nie były prawidłowe, jeśli jako symbolu separatora dziesiętnego użyto przecinka.

Fiery XF

- Gdy w obszarze **Color Tools** > **Kalibruj drukarkę** kliknięto przycisk **Utwórz raport**, raport nie zawierał informacji o tuszu.
- Na komputerze z systemem Mac lista profilów wejściowych w oknie **Zarządzaj profilami źródłowymi** była pusta.

Problemy rozwiązane w programie Fiery Command WorkStation Package w wersji 7.2.0.268

Fiery Command WorkStation

- Czasami po wylogowaniu lub wyłączeniu komputera z systemem Windows z zainstalowanym programem Fiery Command WorkStation wyświetlany był błąd dotyczący Fiery Colorguard helper.exe. Ten problem został rozwiązany.

Uaktualnianie

Za pomocą tego instalatora można uaktualnić dowolny istniejący pakiet Fiery Command WorkStation Package do najnowszej wersji zawierającej aplikacje Fiery Command WorkStation oraz Fiery Hot Folders. Można także zainstalować program Fiery Remote Scan przy użyciu narzędzia Fiery Software Manager.

Więcej informacji na temat specyfikacji technicznych można znaleźć na stronie https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/.

Aktualizacje wymagań systemowych

Obsługiwane wersje

Fiery Command WorkStation w wersji 7.2 obsługuje oprogramowanie systemowe Fiery FS200/FS200 Pro lub nowsze zainstalowane na serwerze Fiery.

Aplikacja Fiery Command WorkStation obsługuje następujące systemy operacyjne:

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11 (wersja 64-bitowa)
- Windows 10, wersja 64-bitowa
- Windows Server 2025, wersja 64-bitowa
- Windows Server 2022, wersja 64-bitowa
- Windows Server 2019, wersja 64-bitowa
- Windows Server 2016, wersja 64-bitowa

Uwaga: Program Fiery Command WorkStation oferuje obsługę oprogramowania Rosetta dla komputerów macOS z procesorem serii M.

Uaktualnienia programu Fiery Software Manager

Oprogramowanie Fiery Software Manager wyświetla aktualizację programu Command WorkStation do wersji 7.2 tylko wtedy, gdy system operacyjny komputera i istniejąca lista serwerów są obsługiwane przez program Command WorkStation w wersji 7.2.

- Jeżeli Fiery Software Manager wykryje nieobsługiwany system operacyjny, aktualizacja nie będzie wyświetlana.
- Jeśli żaden z serwerów Fiery połączonych z programem Command WorkStation nie jest zgodny z programem Command WorkStation w wersji 7.2, aktualizacja nie jest wyświetlana.
- Jeśli jeden serwer Fiery nie jest zgodny, ale inne serwery Fiery są zgodne, zostanie wyświetlony monit, że nieobsługiwane serwery Fiery zostaną automatycznie usunięte z listy serwerów w programie Command WorkStation.

Znane problemy

Ograniczenia dotyczące systemu macOS 27

Przed uaktualnieniem do systemu macOS 27 należy zaktualizować Fiery Software Manager do wersji 7.2.0.17 lub nowszej.

W przypadku korzystania z programu Fiery Command WorkStation na systemie macOS 27 w języku czeskim, niderlandzkim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim lub tureckim:

- Klawisze modyfikujące w skrótach menu nie są wyświetlane, ale skróty nadal działają.
- Wskaźniki podmenu nie są wyświetlane, ale podmenu nadal działają.

Na komputerach Mac z systemem Apple Silicon należy zainstalować oprogramowanie Rosetta, jeśli następujące przepływy pracy Fiery Makeready nie działają zgodnie z oczekiwaniami:

- Otwieranie zadań w programie Adobe Acrobat (oraz aplikacji Enfocus PitStop Edit, jeśli jest zainstalowana) w celu edycji.
- Konwersja plików PostScript do formatu PDF za pomocą programu Adobe Distiller w ramach przepływów pracy Fiery Makeready.

Znajdowanie urządzeń w sieciach lokalnych

Po uruchomieniu aplikacji, takich jak Fiery Hot Folders, na komputerze z systemem macOS 26 zostanie wyświetlony monit o zezwolenie wtyczce na znajdowanie urządzeń w sieciach lokalnych. Wybierz **Zezwalaj**, aby kontynuować.

Koniec wsparcia dla programu Adobe Acrobat Pro 2020

Firma Adobe ogłosiła zakończenie wsparcia dla programu Adobe Acrobat Pro 2020. W związku z tym ten produkt nie będzie już dostępny do instalacji za pośrednictwem programu Fiery Software Manager.

Fiery Apps Cloud Connector wymaga zezwolenia

Podczas lub po instalacji Command WorkStation pakietu wersji 7 na komputerze Fiery Software Manager z systemem macOS może wyświetlić monit z prośbą o zezwolenie FieryAppsCloudConnector.app na akceptowanie przychodzących połączeń sieciowych. Kliknij **Zezwól**, aby zakończyć instalację.

Pełny dostęp do dysku

Ze względu na zmiany w sposobie zarządzania zabezpieczeniami w systemie macOS istnieją teraz dodatkowe kroki wymagane do poprawnego działania aplikacji Fiery.
Konieczne jest dokonanie zmian w funkcji zabezpieczenia **Pełny dostępu do dysku** w systemie macOS, aby aplikacje Fiery zarządzały aktualizacjami i uzyskiwały dostęp do plików, takich jak szablony Impose i foldery podręczne.
Włącz **pełny dostęp do dysku** dla aplikacji Fiery, w tym Fiery Command WorkStation.

1. Zamknij wszystkie aplikacje Fiery.
2. Przejdź do menu **Preferencje systemowe** > **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Prywatność** > **Pełny dostęp do dysku**.
3. Kliknij ikonę kłódki w lewym dolnym rogu i wprowadź swoje hasło.
4. Na liście aplikacji zaznacz pole wyboru obok opcji **com.efi.InstallerHelperTool**.
5. Kliknij przycisk **+**.

6 W folderze Aplikacje wybierz Fiery Software Manager i Fiery Software Uninstaller, a następnie kliknij **Otwórz**.

Aplikacje te wymagają pełnego dostępu do dysku w celu utrzymania i zaktualizowania aplikacji Fiery na komputerze.

7 W folderze Aplikacje wybierz aplikację Fiery Command WorkStation i kliknij **Otwórz**.

8 Jeżeli korzystasz z Fiery Remote Scan wybierz i kliknij **Otwórz**.

9 Jeżeli korzystasz z Fiery Hot Folders wybierz i kliknij **Otwórz**.

W oknie Pełny dostęp do dysku mogą być wyświetlone dwa podobne elementy: **Fiery Hot Folders** i **HotFolders**. Zapewnij pełny dostęp do dysku dla obu tych elementów.

Jeśli Fiery Hot Folders nie przetwarza plików, otwórz plikFiery Hot Folders. Wybierz **Plik** > **Zatrzymaj wszystkie foldery podręczne**, a następnie wybierz **Plik** > **Uruchom wszystkie foldery podręczne**.

Jeśli Fiery Hot Folders wykryje, że używane są foldery Dokumenty, Pulpit i Pobrane, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o pełny dostęp do dysku. Ten komunikat jest nadal wyświetlany nawet po przydzieleniu dostępu. Można zignorować ten komunikat i kontynuować pracę.

Konwersja plików PS do PDF

W przypadku korzystania z systemu macOS lub nowszego z oprogramowaniem Fiery Impose, Fiery Compose lub Fiery JobMaster, może zostać wyświetlony monit o zezwolenie aplikacji Fiery Command WorkStation na dostęp do programu Acrobat Distiller. To zezwolenie jest niezbędne do konwersji plików PS do formatu PDF. Jeśli nie udzieli się tego zezwolenia, konwersje nie powiodą się i będzie konieczna zmiana funkcji zabezpieczającej Automatyzacja w systemie macOS.

1 Zamknij wszystkie aplikacje Fiery.

2 Zamknij program Acrobat Distiller.

3 Przejdź do opcji **Preferencje systemowe** > **Zabezpieczenia i prywatność** > **Prywatność** > **Automatyzacja**.

4 Kliknij ikonę kłódki w lewym dolnym rogu i wprowadź swoje hasło.

5 Na liście Aplikacje znajdź **Fiery Command WorkStation.app**.

6 Wybierz opcję **Acrobat Distiller.app.**
Dzięki temu oprogramowanie Fiery Command WorkStation będzie miało dostęp do programu Acrobat Distiller.

Konfigurowanie preferencji w programie Adobe Acrobat Distiller w celu konwersji formatu PostScript do PDF

Aplikacje Fiery Impose, Fiery Compose i Fiery JobMaster wymagają programu Acrobat Distiller do konwertowania plików PostScript (PS) na pliki PDF na komputerze klienckim.

Ze względu na rozszerzone ustawienia zabezpieczeń w programie Acrobat Distiller należy potwierdzić, że plik PS do konwersji pochodzi z zaufanego źródła. W programie Acrobat Distiller przejdź do opcji **Plik** > **Preferencje** > **Preferencje — Acrobat Distiller** > **Zabezpieczenia**. Wybierz opcję **Zaufaj wszystkim plikom otwartym za pośrednictwem programu Acrobat Distiller** w obszarze **Zabezpieczenia**.

Uwaga: Jeśli nie wybrano opcji **Ufaj wszystkim plikom otwieranym za pośrednictwem programu Acrobat Distiller**, monit o potwierdzenie, że plik pochodzi z zaufanego źródła będzie wyświetlany dla każdego pliku PS, który ma zostać skonwertowany do formatu PDF. Dotyczy to również aplikacji Hot Folders, gdy wybrany jest filtr **Microsoft Office**, **Typ pliku wydruku** określono jako **PDF**, a plik joboptions wybrano jako **profil Distiller**.

Licencja Fiery JobFlow nie jest wyświetlana

Jeśli licencja Fiery JobFlowzostanie aktywowana w tej samej sesji, w której zostanie podjęta próba użycia Fiery JobFlow, licencja nie zostanie wyświetlona na stronie oprogramowania Fiery IQ. Licencja zostanie wyświetlona po ponownym uruchomieniu Fiery Command WorkStation.

Spot Pro

Sortowanie kolumn

W jej górnej części kolumny umożliwiającej sortowanie nie jest wyświetlana ikona wskazująca, że kolumna może zostać posortowana.

Łatwy dostęp do programu Profile Inspector

Aby korzystać z funkcji „Łatwy dostęp do programu Profile Inspector” w programie Spot Pro w wersji 1.8, wymagany jest pakiet Fiery Color Profiler Suite w wersji 5.9.1 lub nowszej.

Kolory specjalne

Kolory specjalne nie są profilowane, a funkcja **Zastosuj do** jest ograniczona tylko do tylko wartości CMYK urządzenia.

Zaokrąglanie wartości kolorów dodatkowych

Po zdefiniowaniu koloru dodatkowego i ponownym uruchomieniu Spot Pro wartości niektórych kolorów mogą różnić się nieznacznie od wprowadzonych wartości oryginalnych. Jest to spowodowane zaokrągleniem liczbowym, którego dokonuje program Spot Pro. Nie spowoduje to widocznych zmian w kolorach.

Tryb pomiaru M3

Tryb M3 nie jest obsługiwany w przypadku urządzeń z pojedynczym pomiarem.

Müşteri sürüm notları

Command WorkStation, sürüm 7.2

Bu belge, kullanıcı belge setinizdeki bilgileri tamamlar.

Sürüm hakkında

Aşağıdaki uygulamalar bu sürüme dahil edilmiştir:

- Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation v7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders v4.3.4.20
- Windows için Fiery Software Manager v7.2.0.016
- Mac için Fiery Software Manager v7.2.0.17

Yeni özellikler

Yenilikler

7.2 sürümünün ilk yayınına eklenmiş olan yeni özellikler hakkında bilgi için https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new adresini ziyaret edin.

Fiery Account

Fiery Software Manager'den yazılım indirmek için Command WorkStation 7'ye yükseltmek de dahil olmak üzere bir Fiery Account gereklidir. Yazılımı yüklemek için bir hesap gerekli değildir.

Daha fazla bilgi için şurayı ziyaret edin: https://solutions.fiery.com/Account

Smart App Control

Fiery Command WorkStation Package, Windows 11 24H2 ve sonraki sürümlerde Microsoft Windows Smart App Control özelliğini destekler.

FCC Güncelleme Bildirimi

Fiery IQ Fiery Cloud Connector'a (FCC) bağlanamadığında ve FCC'yi doğrudan Fiery Command WorkStation ögesinden güncellemeniz için sizi yönlendirdiğinde bir bildirim görünür.

Mürekkep veya Maliyet tahmini

Artık Command WorkStation, sonuç doğruluğunu artırmak için tahminden önce ortam kalibrasyonu yapılmasını önermektedir.

Seçmeli İş Ön Ayarı'nı dışa aktarma

Yalnızca ihtiyacınız olan İş Ön Ayarları'nı dışa aktarın. Hem varsayılan hem de kullanıcı tarafından oluşturulan ön ayarlar arasından seçim yapabilirsiniz. Önceki Command WorkStation sürümlerinden dışa aktarılan ön ayarlar da içe aktarılabilir.

Düzeltilen sorunlar

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681'de düzeltilen sorunlar

Fiery Command WorkStation

- Sunucu ön ayarı aracılığıyla bir Impose şablonu uyguladığınızda, iş üzerinde demo şeritleri görünüyordu.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.664'te düzeltilen sorunlar

Fiery Command WorkStation

- Belirli sistem yazı tiplerine sahip bazı Japonca Windows bilgisayarlarda, bir Fiery sunucusuna bağlandığınızda Fiery Command WorkStation yanıt vermemeye başlıyor ve boş bir beyaz ekran görüntüleniyordu.
- **1 Adımlı Renk Yönetimi'ni** ILS ve seçili **CMYKCMYK+Pembe** ile kullandığınızda, kalibrasyon oluşturulamıyordu.
- Windows bilgisayarlarda, bir Impose lisansının çalışması durduğunda, lisans geri yükleme veya yeniden etkinleştirme girişimleri başarısız oluyor ve EBIS0016 mesajı görüntüleniyordu.
- Image Enhance Visual Editor'da, tutulan bir işi açtığınızda, bir düzendeki görüntüler yanlış şekilde çıkarılıyordu. Bazı durumlarda, tek bir görüntü birden çok görüntüye bölünürken, birden çok görüntü tek bir görüntü olarak çıkarılıyordu.

Fiery XF

- SignFlow TXT dosyası kullanarak bir işi gönderdiğinizde, dosyada belirtilen kopya sayısı JDF dosyasına yazılmıyordu ve bu da işte yanlış kopya sayısı kullanılmasına neden oluyordu.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.618 sürümünde düzeltilen sorunlar

Fiery Command WorkStation

- Hızlı Erişim'den **CMYK + Neon Pembe** veya **CMYK + Neon Sarısı** seçildiğinde, Çıktı profili listesinde yalnızca **İş Tanımlı Ayarları Kullan** görüntüleniyor ve neon renk çıktısı profilini seçmeniz engelleniyordu.
- Image Enhance Visual Editor'ı açtığınızda **Özel Etkiler Katmanı** seçeneği kullanılamıyordu.
- Fiery Command WorkStation Almanca olarak başlatıldığında, **Ctrl+A** (Windows) ve **Cmd+A** (macOS) kombinasyonuyla iş listesindeki işler seçilemiyor ve bunlar **Sil** tuşuyla silinemiyordu.

Fiery XF

- Fiery XF ögesinde bazı yazıcılar için yeni bir kalibrasyon oluşturamıyordunuz.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.595'da düzeltilen sorunlar

Fiery Command WorkStation

- Mac bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra çalışma klasörüne gönderilen dosyalar başarıyla işlenemiyordu.
- Fiery Command WorkStation içinde bir Fiery sunucusuna bağlandığınızda, yinelenen sunucu girişleri görüntüleniyordu.
- Bir ön ayarı yeniden uyguladığınızda ve bir değişken veri işi işlediğinizde, İş özellikleri'ndeki **Gelişmiş FreeForm Tanımlama Eşleştirmeyi Etkinleştir** ayarları tutarlı bir şekilde korunmuyordu.
- İş özellikleri'nde **Beyaz kuru mürekkep veya Beyaz nokta renkleri** seçiliyken ve **Beyaz nokta renklerini yazdırma** etkinken bir işi işlediğinizde Image Viewer beyaz toner içeriğini görüntülemeye devam ediyordu.

Fiery XF

- Fiery XF 9'da özel nokta rengi optimizasyonunu gerçekleştiremiyordunuz.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.549'da düzeltilen sorunlar

Fiery Command WorkStation

- İş adında 2-bayt karakterler olan işler için Impose iş etiketleri kullandığınızda iş etiketinde herhangi bir metin görüntülenmiyordu.
- macOS'ta Fiery Hot Folders kullandığınızda, bazı menü öğeleri beklenen dil yerine İngilizce olarak görüntüleniyordu.
- **Sekme kaydırma Kapalı** olarak ayarlanmış bir çift taraflı işten bir sayfa aralığını yazdırmak için Karma ortam kullanıldığında, iş çift taraflı yerine tek-taraflı olarak yazdırılıyordu.
- Fiery Command WorkStation ögesinde, ortam boyutu birimi inç olarak ayarlandığında, özel ortam boyutları için yanlış veya tutarsız değerler görüntüleniyordu.

- Bir doğrulama isteği gönderdiğinizde, ColorGuard ile Fiery sunucusu arasındaki bağlantı zaman zaman başarısız oluyor ve bir hata mesajı görüntüleniyordu.
- Fiery Command WorkStation ögesinde yazdırma ayarlarını değiştirdiğinizde, çift bayt adları kullanılan iş etiketleri kaldırılıyordu ve İş bilgileri sekmesinde etiket seçeneği bulunmuyordu.

Fiery XF

- Job Editor'da belirli ortam boyutları arasında geçiş yaptığınızda uygulama beklenmedik şekilde kapanıyordu.
- Kesme işaretleri, İşi kırp aracı kullanılarak işlere uygulanamıyordu.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.516 sürümünde düzeltilen sorunlar

Fiery Command WorkStation

- Mac bilgisayarlarda, çok sayıda işi içe aktardıktan sonra bir İş hata raporu (JER) oluşturduğunuzda cihaz merkezi beklenmedik şekilde kapanıyordu.
- Fiery ImageViewer ögesinde Renk değişimi ve Renk ayarı ayarları dahil olmak üzere bir ön ayarı yaptıktan sonra ön ayar yeniden yüklendiğinde ton eğrisi ayarlamaları uygulanmıyordu.
- Fiery Impose ögesinde iş etiketleri yazdırdığınızda, 2 bayt karakterler içeren iş adları önizlemede görüntülenmiyordu.
- Fiery Verify'da, ana sayfada hesaplanan sonucun üzerine gelindiğinde beklenenden farklı bir Delta Ch eki vurgulanabliyordu.

Fiery XF

- Fiery Verify'da, çok uzun olan iş akışı adları kesiliyordu.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.472'te düzeltilen sorunlar

Fiery Command WorkStation

- Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda, Fiery Command WorkStation ögesinin başlatılması ve Fiery sunucusuna bağlanması uzun sürüyordu.
- Fiery Software Manager, macOS 26.3.1a'da bir bağlantı hatası gösteriyordu.
- Fiery Command WorkStation ögesini v7.2'ye yükselttiğinizde ve ES-3000 cihazını seçtiğinizde, bir ES-2000 cihazını bağladıktan sonra kalibrasyon gerçekleştirilemiyordu.
- Fiery ImageViewer ögesinde, Mac bilgisayarlarda aynı anda yediden fazla işin önizlemesini yapamıyordunuz.
- **İş özellikleri** > **Ortam** > **Girdi kaseti** yolunu izlediğinizde, hem standart hem de kaplanmış kağıt tepsileri görüntüleniyordu.
- **1-yukarı Tutkallı** ve **Sol ciltleme** ayarlı bir kitapçık işi için kırpma ayarlarını görüntülediğinizde, kırpma boyutu oku yanlış görüntüleniyordu.

Fiery XF

- Fiery XF 9'da işi optimize ettiğinizde, kalibrasyon dosyası seçili ortam ile doğru şekilde ilişkilendirilmiyordu.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.426 sürümünde düzeltilen sorunlar

Fiery Command WorkStation

- Bir dosyayı tüm sayfalar gri tonlamaya dönüştürüldükten Fiery Compose ögesine kaydedemiyordunuz.
- Image Enhance Visual Editor ögesinde, Fiery Command WorkStation İngilizce dışında bir dile ayarlandığında nokta rengi değişimi, doğru yazdırılmış rengi üretmiyordu.
- Fiery Command WorkStation Package 7.2'de bir kalibrasyon grafiği yazdırdığınızda, Fiery Command WorkStation Package 7.1'de yazdırılana kıyasla yanlış kalibrasyon grafiği yazdırılıyordu.
- **Command WorkStation İş günlüğü** penceresinde görüntülenen iş günlüğü girişi sayısı yanlıştı.

Fiery XF

- **Job Editor** önizlemesinde denetim çubuğunun konumu gerçek yazdırılan konumuyla eşleşmiyordu.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.402'de düzeltilen sorunlar

Fiery Command WorkStation

- **İş özellikleri** > **Sonlandırma** kısmında, **Çoklu delik** seçiminde yanlış bir simge görüntüleniyordu.
- **İş özellikleri**'nde, Fiery Impose ögesinde bir yükleme şablonu kullandığınızda, yüklenen iş çıktısı beklenen çıktıyla eşleşmiyordu.
- Fiery sonlandırıcı profili ön ayarları, Fiery Command WorkStation v7.2 sürümüne yükselttikten sonra işe uygulanmıyordu.
- Fiery Impose ögesinde, bir sayfayı 180° döndürdüğünüzde, orijinal cilt payı ayarı iş ayarlarında uygulanmaya devam ediyor olsa bile cilt payı değeri mizanpaj önizlemesinde görsel olarak sıfırlanıyor gibi görünüyordu.
- Fiery Spot Pro ögesinde, özel bir nokta rengi Cam göbeği, Macenta, Sarı veya Siyah olarak adlandırıldığında **2-Renkli baskı eşleme** kullanılarak eşlendiğinde, sistem, eşleme penceresi yeniden açıldığında seçilen özel nokta rengini aynı adlı cihaz rengiyle yanlış bir şekilde değiştiriyor.
- macOS 26.2'de, Fiery Command WorkStation v7.2 sürümüne güncelledikten sonra bazı durumlarda ekran titriyor ve diğer uygulamaları kullanırken odak kayboluyordu.

Fiery XF

- Fiery Command WorkStation ögesinde, bir Fiery XF 9.0 sunucusuna bağlıyken, Job Editor'ı veya Windows 10 ve Windows Server 2016 sistemlerindeki diğer uygulamaları açmaya çalışırken oturum açma başarısız hatası oluşuyordu.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.269 ögesindeki sorunlar düzeltildi

Fiery Command WorkStation

- Fiery Command WorkStation veya Fiery Color Profiler Suiteögesini macOS 26.1 veya sonraki bir sürümüne yükleyemediniz.
- Fiery Driver kurulumlarındaki bir uyumluluk sorunu, Windows sistemlerinde Fiery Command WorkStation ve Fiery Hot Folders ögelerinin başlatılmasını engelledi. Fiery Command WorkStation Package 7.2.0.269 sürümüyle, bu sorunla karşılaşmadan aynı Windows sisteminde mevcut herhangi bir Fiery Driver sürümüyle Fiery Command WorkStation ögesini yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

  Baskı makinesi sürücüsü uyumluluğuyla ilgili uyarı mesajları kaldırılmıştır.
- 100'den fazla şablonunuz varsa, Fiery Impose ögesini başlatmak veya şablon listesini görüntülemek önceki sürümlere göre daha uzun sürüyordu.
- Dosya adı aksan işaretli karakterler içeriyorsa (örneğin, é) Fiery Impose işinin önizlemesini göremiyordunuz.
- **İş özellikleri** > **Görüntü** sekmesinde, ondalık ayırıcı simgesi olarak virgül kullandığınızda **Görüntü kaydırma** ayarları doğru olmuyordu.

Fiery XF

- **Color Tools** > **Yazıcıyı kalibre et** ögesinde, **Rapor oluştur** ögesine tıkladığınızda rapor mürekkep bilgisi içermiyordu.
- Mac bilgisayarlarda, **Kaynak profillerini yönet** penceresindeki girdi profilleri listesi boştu.

Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.268'de düzeltilen sorunlar

Fiery Command WorkStation

- Bazen Fiery Command WorkStation yüklü bir Windows bilgisayarı kapattığınızda veya bilgisayardaki oturumu kapattığınızda, Fiery Colorguard helper.exe ile ilgili bir hata görüntüleniyordu. Bu sorun artık düzeltilmiştir.

Yükseltme

Bu yükleyici tüm mevcut Fiery Command WorkStation Package ögesini Fiery Command WorkStation ve Fiery Hot Folders içeren son pakete yükseltecektir. İsteğe bağlı olarak, Fiery Software Manager ögesini kullanarak Fiery Remote Scan'i yükleyebilirsiniz.

Teknik özellikler hakkında daha fazla bilgi için https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/ adresini ziyaret edin.

Sistem gereksinimleri güncellemeleri

Desteklenen sürümler

Fiery Command WorkStation 7.2 sürümü Fiery sunucusunda yüklü Fiery sistem yazılımı FS200/FS200 Pro ve sonraki sürümleri destekler.

Fiery Command WorkStation ögesi, bilgisayarınız için şu işletim sistemlerini destekler:

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11 (64 bit)
- Windows 10, 64-bit
- Windows Sunucu 2025, 64-bit
- Windows Sunucu 2022, 64-bit
- Windows Sunucu 2019, 64-bit
- Windows Sunucu 2016, 64-bit

Not: Fiery Command WorkStation, M serisi işlemcili macOS bilgisayarlar için Rosetta desteği sunar.

Fiery Software Manager güncellemeleri

Fiery Software Manager, yalnızca bilgisayarınız işletim sistemi ve mevcut sunucu listesi Command WorkStation sürüm 7.2 tarafından destekleniyorsa, Command WorkStation sürüm 7.2 güncellemesini görüntüler.

- Fiery Software Manager desteklenmeyen bir işletim sistemi algılarsa güncelleme görüntülenmez.
- Command WorkStation ögesine bağlı tüm Fiery sunucular Command WorkStation 7.2 ile uyumlu değilse güncelleme görüntülenmez.
- Bir Fiery sunucusu uyumlu değil ancak diğer Fiery sunucular uyumlu ise, desteklenmeyen Fiery sunucuların Command WorkStation üzerindeki sunucu listesinden otomatik olarak kaldırılacağı size bildirilir.

Bilinen sorunlar

macOS 27 sınırlamaları

macOS 27'ye yükseltmeden önce Fiery Software Manager ögesini 7.2.0.17 veya sonraki bir sürüme güncelleyin.

macOS 27'de Fiery Command WorkStation ögesini Çekçe, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca veya Türkçe dillerinde kullandığınızda:

- Menü kısayollarındaki değiştirici anahtarlar görüntülenmez ancak kısayollar çalışmaya devam eder.
- Alt menü göstergeleri görüntülenmez ancak alt menüler çalışmaya devam eder.

Apple Silicon Mac bilgisayarlarda, aşağıdaki Fiery Makeready iş akışları beklendiği gibi çalışmıyorsa Rosetta'yı yükleyin:

- Düzenleme için Adobe Acrobat'ta (ve yüklüyse Enfocus PitStop Edit'te) işleri açma.
- PostScript dosyalarını, Fiery Makeready iş akışlarının bir parçası olarak Adobe Distiller kullanarak PDF'ye dönüştürme.

Yerel ağlardaki cihazları bulma

macOS 26 yüklü bir bilgisayarda, Fiery Hot Folders gibi uygulamaları başlattığınızda, eklentinin yerel ağlardaki cihazları bulmasına izin vermeniz istenir. Devam etmek için **İzin ver**'i seçin.

Adobe Acrobat Pro 2020 desteği sona eriyor

Adobe, Adobe Acrobat Pro 2020 desteğin sona erdiğini duyurdu. Sonuç olarak, bu ürün artık Fiery Software Manager üzerinden yüklenemeyecektir.

Fiery Apps Cloud Connector için izin gereklidir

Bir Mac bilgisayara Command WorkStation sürüm 7 paketini yükledikten sonra veya yükleme sırasında, Fiery Software Manager FieryAppsCloudConnector.app'ten gelen ağ bağlantılarını kabul etmesine izin vermenizi isteyebilir. Yüklemeyi sonlandırmak için **İzin ver'e** tıklayın.

Tam disk erişimi

macOS'un güvenliği yönetme şeklindeki değişiklikler nedeniyle Fiery uygulamalarının düzgün çalışabilmesi için gerekli ek adımlar mevcuttur.
Fiery uygulamaların güncellemeleri yönetmesi ve Impose şablonları ve çalışma klasörleri gibi dosyalara erişmesi için macOS'deki **Tam disk erişimi** güvenlik özelliği üzerinde değişiklik yapmanız gerekir. Fiery Command WorkStation gibi Fiery uygulamaları için **Tam disk erişimi**'ni etkinleştirin.

1. Tüm Fiery uygulamalarını kapatın.
2. **Sistem tercihleri** > **Güvenlik ve gizlilik** > **Gizlilik** > **Tam disk erişimi**'ne gidin.
3. Sol alt köşedeki Kilitle simgesine tıklayın ve şifrenizi girin.
4. Uygulamalar listesinde **com.efi.InstallerHelperTool** ögesinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
5. **+** düğmesine tıklayın.
6. Uygulamalar klasöründe Fiery Software Manager ve Fiery Software Uninstaller seçimini yapın ve **Aç**'a tıklayın.
   Bu uygulamalar, bilgisayarınızdaki Fiery uygulamalarını korumak ve güncellemek için tam disk erişimi gerektirir.
7. Uygulamalar klasöründe Fiery Command WorkStation ögesini seçin ve **Aç**'a tıklayın.
8. Fiery Remote Scan kullanıyorsanız bunu seçin ve **Aç** öğesine tıklayın.

9 Fiery Hot Folders kullanıyorsanız bunu seçin ve **Aç** öğesine tıklayın.

Tam Disk Erişimi penceresinde benzer iki öğe listelenebilir: **Fiery Çalışma Klasörleri** ve **Çalışma Klasörleri**. Bu öğelerin her ikisine de Tam Disk Erişimi sağlayın.

Dosyaları Fiery Hot Folders işlemiyorsa, Fiery Hot Folders öğesini açın. **Dosya** > **Tüm çalışma klasörlerini durdur**seçeneğini belirleyin ve ardından **Dosya** > **Tüm çalışma klasörlerini başlat**seçeneğini belirleyin.

Fiery Hot Folders, Belgeler, Masaüstü ve İndirilenler klasörlerinin kullanıldığını algılarsa tam disk erişimi isteyen bir mesaj verir. Bu mesaj erişim izni verildikten sonra bile görüntülenir. Bu mesajı kapatabilir ve çalışmaya devam edebilirsiniz.

PS'den PDF'ye dönüştürme

macOS ile birlikte Fiery Impose, Fiery Compose veya Fiery JobMaster kullanıyorsanız Fiery Command WorkStation öğesine Acrobat Distriller erişimi izni vermeniz istenebilir. Bu izin, PS dosyalarının PDF'ye dönüştürülmesi için gereklidir. İzin vermezseniz dönüştürmeler başarılı olmaz ve macOS'taki Otomasyon güvenlik özelliğini değiştirmeniz gerekir.

1 Tüm Fiery uygulamalarını kapatın.

2 Acrobat Distiller'ı kapatın.

3 **Sistem tercihleri** > **Güvenlik ve gizlilik** > **Gizlilik** > **Otomasyon** seçimine gidin.

4 Sol alt köşedeki Kilitle simgesine tıklayın ve şifrenizi girin.

5 Uygulamalar listesinde **Fiery Command WorkStation.app**'ı bulun.

6 **Acrobat Distiller.app** seçeneğini seçin.
Bu Fiery Command WorkStation ögesine Acrobat Distiller erişimi sağlar.

PostScript'ten PDF'ye dönüştürme için Adobe Acrobat Distiller'deki Tercihleri ayarlama

Fiery Impose, Fiery Compose ve Fiery JobMaster, istemci bilgisayarda PostScript (PS) dosyalarını PDF'ye dönüştürmek için Adobe Distiller gerektirir.

Acrobat Distiller'daki iyileştirilmiş güvenlik ayarları nedeniyle dönüştürülecek PS dosyasının güvenilir bir kaynaktan geldiğini onaylamanız gerekir: Acrobat Distiller'da **Dosya** > **Tercihler** > **Tercihler - Acrobat Distiller** > **Güvenlik**bölümüne gidin. **Güvenlik** altında **Acrobat Distiller tarafından açılan tüm dosyalara güven** seçeneğini seçin.

Not: Acrobat Distiller tarafından açılan tüm dosyalara güven seçeneği seçili değilse PDF'ye dönüştürülecek her PS dosyası için güvenilir bir kaynaktan geldiğini onaylamanız istenir. Bu durum **Microsoft Office** filtresi seçildiğinde, **Çıktı dosyası türü** olarak **PDF**seçildiğinde ve **Distiller profili** olarak joboptions dosyası seçildiğinde Hot Folders için de geçerlidir.

Fiery JobFlow lisansı görüntülenmiyor

Fiery JobFlow kullanmayı denediğiniz oturumda Fiery JobFlow lisansını etkinleştirirseniz lisans Fiery IQ sayfasında görüntülenmez. Fiery Command WorkStation öğesini yeniden başlattıktan sonra lisans görüntülenecektir.

Spot Pro

Sütunları düzenleme

Düzenlenebilecek bir sütun varsa sütunun üstünde, sütunun düzenlenebileceğini gösteren bir simge görüntülenmez.

Profile Inspector'a kolay erişim

Spot Pro sürüm 1.8'in "Profile Inspector'a kolay erişim" özelliğini kullanmak için Fiery Color Profiler Suite 5.9.1 veya sonraki bir sürüme sahip olmanız gerekir.

Tercih edilen renkler

Özel renkler profili gösterilmez ve **Uygula** özelliği yalnızca cihaz CMYK değerleriyle sınırlıdır.

Nokta rengi değeri yuvarlama

Bir nokta rengi tanımlayıp Spot Pro'yu yeniden çalıştırdıktan sonra bazı renklerin değerleri girdiğiniz orijinal değerlerden biraz farklı olabilir. Bunun nedeni, Spot Pro'nun gerçekleştirdiği sayısal yuvarlama işlemidir ve renkte fark edilebilir bir görünür değişiklik olmaması gerekir.

M3 ölçüm modu

M3 modu, tek ölçüm cihazları için desteklenmiyor.

Poznámky k verzi pro zákazníky

Command WorkStation, verze 7.2

Tento dokument doplňuje informace v sadě uživatelské dokumentace.

Informace o této verzi

Tato verze obsahuje následující aplikace:

- Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681
  - Fiery Command WorkStation 7.2.0.57
  - Fiery Hot Folders v4.3.4.20
- Fiery Software Manager pro Windows v7.2.0.016
- Fiery Software Manager pro Mac v7.2.0.17

Nové funkce

Co je nového?

Informace o nových funkcích, které byly přidány v úvodní verzi 7.2, najdete na adrese https://www.fiery.com/products/fiery-command-workstation/for-cutsheet-users/#whats-new.

Fiery Account

Účet Fiery Account je vyžadován pro stahování softwaru ze správce Fiery Software Manager, včetně upgradu na aplikaci Command WorkStation verze 7. Pro instalaci softwaru není účet vyžadován.

Další informace viz https://solutions.fiery.com/Account.

Chytré ovládání pomocí aplikace

Fiery Command WorkStation Package podporuje ovládání aplikací Microsoft Windows Smart v systému Windows 11 24H2 a novějších.

Oznámení o aktualizaci aplikace FCC

Pokud se **Fiery IQ** nemůže připojit k nástroji Fiery Cloud Connector (FCC), zobrazí se oznámení, které vás provede aktualizací FCC přímo z Fiery Command WorkStation.

Odhad nákladů a množství inkoustu

Command WorkStation nyní doporučuje před odhadem provést kalibraci média, aby se zvýšila přesnost výsledků.

Selektivní export předvoleb úlohy

Exportujte pouze potřebné předvolby úlohy. Můžete si vybírat z výchozích předvoleb i předvoleb vytvořených uživatelem. Importovat lze také předvolby exportované ze starších verzí aplikace Command WorkStation.

Opravené problémy

Problémy opravené v balíčku Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.681

Fiery Command WorkStation

- Když jste použili šablonu Impose prostřednictvím předvolby serveru, v úloze se zobrazily ukázkové pruhy.

Problémy opravené ve verzi Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.664

Fiery Command WorkStation

- V některých japonských počítačích se systémem Windows s určitými systémovými písmy přestala aplikace Fiery Command WorkStation po připojení k serveru Fiery reagovat a zobrazila se prázdná bílá obrazovka.
- Pokud jste použili **Jednokrokovou správu barev** s ILS a vybrali možnost **CMYK+růžová**, nebylo možné vytvořit kalibraci.
- Když na počítači se systémem Windows přestala licence Impose fungovat, pokusy o obnovení nebo opětovnou aktivaci licence byly neúspěšné a zobrazila se zpráva EBIS0016.
- Když jste v nástroji Image Enhance Visual Editor otevřeli podrženou úlohu, obrázky uspořádané v rozvržení byly extrahovány nesprávně. V některých případech byl jeden obrázek rozdělen do více obrázků, zatímco více obrázků bylo extrahováno jako jeden obrázek.

Fiery XF

- Při odeslání úlohy pomocí souboru TXT SignFlow nebyl počet kopií uvedený v souboru zapsán do souboru JDF, což vedlo k tomu, že úloha použila nesprávný počet kopií.

Potíže opravené ve verzi Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.618

Fiery Command WorkStation

- Pokud jste v nabídce Rychlý přístup vybrali možnost **CMYK + neonová růžová** nebo **CMYK + neonově žlutá**, v seznamu výstupních profilů se zobrazila pouze možnost **Použít nastavení definovaná úlohou**, což vám brání ve výběru výstupního profilu neonových barev.
- Při otevření nástroje Image Enhance Visual Editor nebyla k dispozici možnost **Vrstva speciálních efektů**.
- Pokud jste Fiery Command WorkStation spustili v němčině, klávesové zkratky **Ctrl+A** (Windows) a **Cmd+A** (macOS) nevybraly úlohy v seznamu úloh a klávesa **Delete** je neodstranila.

Fiery XF

- V aplikaci Fiery XF nebylo možné pro některé tiskárny vytvořit novou kalibraci.

Potíže opravené ve verzi Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.595

Fiery Command WorkStation

- Po restartování počítače se systémem Mac nebylo možné úspěšně zpracovat soubory odeslané do sledované složky.
- Po připojení k serveru Fiery v aplikaci Fiery Command WorkStation se zobrazily duplicitní položky serveru.
- Při opětovném použití předvolby a zpracování úlohy s proměnnými daty nebylo konzistentně zachováno nastavení **Povolit vylepšený FreeForm Define Mapping** ve vlastnostech úlohy.
- Při zpracování úlohy s **Bílým suchým inkoustem nebo bílými přímými barvami** vybranými v okně Vlastnosti úlohy a povolenou možností **Netisknout bílé přímé barvy** Image Viewer nadále zobrazoval obsah bílého toneru.

Fiery XF

- V Fiery XF 9 nebylo možné provést vlastní optimalizaci přímé barvy.

Potíže opravené ve verzi Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.549

Fiery Command WorkStation

- Pokud jste použili Impose popisky úlohy pro úlohy s dvoubajtovými znaky v názvu úlohy, popisek úlohy nezobrazoval žádný text.
- Při použití Fiery Hot Folders v systému macOS se některé položky nabídky zobrazovaly v angličtině namísto očekávaného jazyka.
- Při tisku rozsahu stránek z oboustranné úlohy s možností **Smíšená média a posunutím ouška** nastavenou na hodnotu **Vypnuto** byla úloha vytištěna jednostranně, nikoli oboustranně.
- Pokud byla v aplikaci Fiery Command WorkStation nastavena jednotka velikosti média na palce, vlastní velikosti médií zobrazovaly nesprávné nebo nekonzistentní hodnoty.

- Při odeslání žádosti o ověření se spojení mezi ColorGuard a serverem Fiery občas nezdařilo a zobrazila se chybová zpráva.
- Pokud jste upravili nastavení tisku v aplikaci Fiery Command WorkStation, byly odebrány značky úloh používající dvoubajtové názvy a na kartě Informace o úloze nebyla k dispozici možnost značky.

Fiery XF

- Když jste v nástroji Job Editor přepnuli mezi určitými velikostmi médií, aplikace se neočekávaně zavřela.
- Značky pro ořez nebylo možné použít na úlohy pomocí nástroje Ořez úlohy.

Problémy opravené v aplikaci Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.516

Fiery Command WorkStation

- Když jste na počítači se systémem Mac vygenerovali sestavu chyb úlohy (JER) po importu velkého počtu úloh, středisko zařízení se neočekávaně zavřelo.
- Když v nástroji Fiery ImageViewer upravíte předvolbu včetně nastavení nahrazení barev a nastavení barev, nebudou při opětovném načtení předvolby použity úpravy křivky tónů.
- Když v nástroji Fiery Impose tisknete štítky úlohy, v náhledu se nezobrazovaly názvy úloh obsahující dvoubajtové znaky.
- V nástroji Fiery Verify může umístění kurzoru nad vypočítaný výsledek na domovské stránce zvýraznit jiné políčko Delta Ch, než se očekávalo.

Fiery XF

- V nástroji Fiery Verify byl název pracovního postupu oříznut, pokud byl příliš dlouhý.

Problémy opravené v aplikaci Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.472

Fiery Command WorkStation

- Po restartování počítače trvalo dlouho, než se spustil nástroj Fiery Command WorkStation a připojil se k serveru Fiery.
- V nástroji Fiery Software Manager se v systému macOS 26.3.1a zobrazila chyba připojení.
- Po upgradu nástroje Fiery Command WorkStation na verzi 7.2 a výběru přístroje ES-3000 nebylo možné po připojení zařízení ES-2000 provést kalibraci.
- V nástroji Fiery ImageViewer nebylo možné na počítačích Mac zobrazit náhled více než sedmi úloh současně.
- V okně **Vlastnosti úlohy** > **Média** > **Vstupní zásobník** se zobrazil standardní i potahovaný zásobník papíru.
- Při zobrazení nastavení oříznutí pro úlohu brožury s lepenou vazbou **1-up** nebo **vazbou vlevo** se šipka rozměrů ořezu zobrazovala nesprávně.

Fiery XF

- Při optimalizaci úlohy v nástroji Fiery XF 9 nebyl soubor kalibrace správně přiřazen k vybranému médiu.

Potíže opravené v balíčku Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.426

Fiery Command WorkStation

- Po převodu všech stránek na stupně šedé nebylo možné uložit soubor v Fiery Compose.
- Nahrazení přímé barvy v Image Enhance Visual Editor nevytvořilo správnou tištěnou barvu, pokud bylo Fiery Command WorkStation nastaveno na jiný jazyk než angličtinu.
- Pokud jste vytiskli graf kalibrace v Fiery Command WorkStation Package verze 7.2, vytiskl se nesprávný graf kalibrace ve srovnání s grafem vytištěným v Fiery Command WorkStation Package verze 7.1.
- Počet položek protokolu úloh zobrazený v okně **Protokol úloh Command WorkStation** byl nesprávný.

Fiery XF

- Poloha kontrolního proužku v náhledu nástroje **Job Editor** se neshodovala se skutečnou polohou.

Problémy opravené ve verzi Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.402

Fiery Command WorkStation

- V okně **Vlastnosti úlohy** > **Dokončování**se u výběru **Několik otvorů** zobrazila nesprávná ikona.
- Pokud jste v okně **Vlastnosti úlohy** použili šablonu vyřazování v nástroji Fiery Impose, výstup vyřazené úlohy neodpovídal očekávanému výstupu.
- Po upgradu na Fiery Command WorkStation verze 7.2 nebyla na úlohu použita nastavení předvoleb profilu finišeru Fiery.
- Když jste v nástroji Fiery Impose otočili stránku o 180°, v náhledu rozložení se hodnota mezery mezi sloupci vizuálně resetovala, i když bylo v nastavení úlohy stále použito původní nastavení mezery.
- Pokud je v nástroji Fiery Spot Pro vlastní přímá barva pojmenována jako Azurová, Purpurová, Žlutá nebo Černá a mapována pomocí funkce **Mapování dvoubarevného tisku**, systém při opětovném otevření okna mapování nesprávně nahradí vybranou vlastní přímou barvu barvou zařízení se stejným názvem.
- V systému macOS 26.2 po aktualizaci na Fiery Command WorkStation verze 7.2 v některých případech docházelo k blikání obrazovky a ztrátě zaostření při používání jiných aplikací.

Fiery XF

- V nástroji Fiery Command WorkStation, při připojení k serveru Fiery XF 9.0 došlo při pokusu o otevření nástroje Job Editor nebo jiných aplikací v systémech Windows 10 a Windows Server 2016 k chybě selhání přihlášení.

Potíže opravené v balíčku Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.269

Fiery Command WorkStation

- Nepodařilo se vám nainstalovat Fiery Command WorkStation nebo Fiery Color Profiler Suite v systému macOS 26.1 nebo novějším.
- Problém s kompatibilitou s instalacemi Fiery Driver v systémech Windows způsobuje potíže se spuštěním Fiery Command WorkStation a Fiery Hot Folders. S Fiery Command WorkStation Package verze 7.2.0.269 můžete nainstalovat a používat Fiery Command WorkStation s jakoukoli současnou verzí Fiery Driver ve stejném systému Windows, aniž byste narazili na tento problém.

  Byly odebrány varovné zprávy týkající se kompatibility ovladače tiskárny.
- Pokud jste použili více než 100 šablon, spuštění Fiery Impose nebo zobrazení seznamu šablon trvalo déle než v předchozích verzích.
- Nebylo možné zobrazit náhled úlohy Fiery Impose, jelikož název souboru obsahoval znaky s diakritikou (například é).
- Pokud jste na kartě **Vlastnosti úlohy** > **Obrázek** použili jako symbol oddělovače desetinných míst čárku, nebylo nastavení **Posunu obrázku** správné.

Fiery XF

- Pokud jste v nástroji **Color Tools** > **Kalibrace tiskárny**klikli na tlačítko **Vytvořit sestavu**, sestava neobsahovala informace o inkoustu.
- Na počítači se systémem Mac byl seznam vstupních profilů v okně **Spravovat profily zdroje** prázdný.

Problémy opravené ve verzi Fiery Command WorkStation Package v7.2.0.268

Fiery Command WorkStation

- Někdy se při odhlášení nebo vypnutí počítače se systémem Windows s nainstalovanou aplikací Fiery Command WorkStation zobrazila chyba týkající se helper.exe Fiery Colorguard. Tato chyba je nyní opravena.

Upgradování

Tento instalační program provede upgrade vašeho stávajícího balíčku Fiery Command WorkStation Package na nejnovější verzi, která obsahuje aplikaci Fiery Command WorkStation a Fiery Hot Folders. Aplikaci Fiery Remote Scan můžete také volitelně nainstalovat pomocí Fiery Software Manager.

Další informace o technických specifikacích naleznete na webu https://www.fiery.com/products/cutsheet/job-management/fiery-command-workstation/.

Aktualizace systémových požadavků

Podporované verze

Fiery Command WorkStation verze 7.2 podporuje systémový software Fiery FS200/FS200 Pro a novější nainstalovaný na serveru Fiery.

Aplikace Fiery Command WorkStation podporuje tyto operační systémy ve vašem počítači:

- macOS 26
- macOS 15
- macOS 14
- macOS 13
- Windows 11 (64bitový systém)
- Windows 10 (64bitový systém)
- Windows Server 2025 (64bitový systém)
- Windows Server 2022 (64bitový systém)
- Windows Server 2019, (64bitový systém)
- Windows Server 2016, (64bitový systém)

Poznámka: Fiery Command WorkStation nabízí podporu Rosetta pro počítače macOS s procesory řady M.

Aktualizace nástroje Fiery Software Manager

Nástroj Fiery Software Manager zobrazí aktualizaci aplikace Command WorkStation verze 7.2 pouze v případě, že je operační systém vašeho počítače a existující seznam serverů podporován aplikací Command WorkStation verze7.2.

- Pokud Fiery Software Manager zjistí nepodporovaný operační systém, aktualizace se nezobrazí.
- Pokud nejsou všechny servery Fiery připojené k Command WorkStation kompatibilní s Command WorkStation 7.2, aktualizace se nezobrazí.
- Pokud jeden server Fiery není kompatibilní, ale ostatní servery Fiery jsou kompatibilní, zobrazí se výzva, že nepodporované servery Fiery budou automaticky odstraněny ze seznamu serverů v Command WorkStation.

Známé potíže

Omezení systému macOS 27

Před upgradem na systém macOS 27 aktualizujte Fiery Software Manager na verzi 7.2.0.17 nebo novější.

Používáte-li Fiery Command WorkStation v systému macOS 27 v češtině, francouzštině, němčině, italštině, polštině, portugalštině, ruštině, španělštině nebo turečtině:

- Modifikační klávesy ve zkratkách nabídky se nezobrazují, ale klávesové zkratky nadále fungují.
- Indikátory podnabídek se nezobrazují, ale podnabídky nadále fungují.

Na počítače s čipy Apple Silicon Mac nainstalujte software Rosetta, pokud následující pracovní postupy Fiery Makeready nefungují podle očekávání:

- Otevření úloh v aplikaci Adobe Acrobat (a aplikaci Enfocus PitStop Edit, je-li nainstalována) pro úpravy.
- Převod souborů ve formátu PostScript do formátu PDF pomocí aplikace Adobe Distiller v rámci pracovních postupů aplikace Fiery Makeready.

Vyhledání zařízení v místních sítích

Když v počítači se systémem macOS 26 spustíte aplikace, jako je Fiery Hot Folders, budete vyzváni, abyste zásuvnému modulu povolili vyhledávání zařízení v místních sítích. Chcete-li pokračovat, klikněte na **Povolit**.

Ukončení podpory aplikace Adobe Acrobat Pro 2020

Společnost Adobe oznámila ukončení podpory aplikace Adobe Acrobat Pro 2020. V důsledku toho již nebude možné tento produkt nainstalovat prostřednictvím Fiery Software Manager.

Aplikace Fiery Apps Cloud Connector potřebuje oprávnění

Během instalace balíčku Command WorkStation verze 7 do počítače Mac nebo po ní vás může Fiery Software Manager vyzvat, abyste povolili aplikaci FieryAppsCloudConnector.app přijímat příchozí síťová připojení. Instalaci dokončíte kliknutím na tlačítko **Povolit**.

Úplný přístup k disku

Vzhledem ke změnám ve způsobu správy zabezpečení systému macOS je nyní nutné provést další kroky, aby aplikace Fiery mohly správně fungovat.
Chcete-li, aby aplikace Fiery spravovaly aktualizace a přístup k souborům, například k šablonám Impose nebo sledovaným složkám, musíte v systému macOS provést změny funkce zabezpečení **Úplný přístup k disku** . Povolte **Úplný přístup k disku** pro aplikace Fiery, jako je například Fiery Command WorkStation.

1. Zavřete všechny aplikace Fiery.
2. Přejděte do části **Předvolby systému** > **Zabezpečení a ochrana soukromí** > **Ochrana soukromí** > **Plný přístup na disk**.
3. V levém dolním rohu klikněte na ikonu zámku a zadejte své heslo.
4. V seznamu aplikací zaškrtněte políčko vedle **com.efi.InstallerHelperTool**.
5. Klikněte na tlačítko **+**.
6. Přejděte do složky Aplikace, vyberte Fiery Software Manager a Fiery Software Uninstaller a klikněte na **Otevřít**.
   Tyto aplikace vyžadují úplný přístup k disku, aby bylo možné v počítači spravovat a aktualizovat aplikace Fiery.
7. Ve složce Aplikace vyberte Fiery Command WorkStation a klikněte na **Otevřít**.
8. Používáte-li Fiery Remote Scan, vyberte a klikněte na tlačítko **Otevřít**.

9 Používáte-li Fiery Hot Folders, vyberte a klikněte na tlačítko **Otevřít**.

V okně Úplný přístup na disk mohou být uvedeny dvě podobné položky: **Fiery Hot Folders** a **HotFolders**. Oběma těmto položkám poskytněte úplný přístup k disku.

Pokud Fiery Hot Folders nezpracovává soubory, otevřete Fiery Hot Folders. Vyberte **Soubor** > **Zastavit všechny aktivní soubory**, a pak vyberte **Soubor** > **Otevřít všechny aktivní soubory**.

Když Fiery Hot Folders zjistí, že se používají složky Dokumenty, Plocha a Stažené soubory, vygeneruje zprávu požadující úplný přístup k disku. Tato zpráva se stále zobrazuje i po udělení přístupu. Tuto zprávu můžete zrušit a pokračovat v práci.

Převod z formátu PS do PDF

Pokud používáte macOS s Fiery Impose, Fiery Compose, nebo Fiery JobMaster, můžete být vyzváni povolit Fiery Command WorkStation přístup k programu Acrobat Distiller. Toto oprávnění je nezbytné pro převod souborů PS do formátu PDF. Neudělíte-li oprávnění, převody nebudou úspěšné a bude nutné změnit funkci zabezpečení automatizace v systému macOS.

1 Zavřete všechny aplikace Fiery.

2 Zavřete aplikaci Acrobat Distiller.

3 Přejděte na **Předvolby systému** > **Zabezpečení a soukromí** > **Soukromí** > **Automatizace**.

4 V levém dolním rohu klikněte na ikonu zámku a zadejte své heslo.

5 V seznamu aplikací vyhledejte položku **Fiery Command Workstation.app**.

6 Vyberte možnost **Acrobat Distiller.app**.
Tím umožníte aplikaci Fiery Command WorkStation získat přístup k nástroji Acrobat Distiller.

Nastavení předvoleb v aplikaci Adobe Acrobat Distiller pro převod z PostScriptu do PDF

Nástroje Fiery Impose, Fiery Compose a Fiery JobMaster vyžadují, aby aplikace Acrobat Distiller převedla soubory PostScript (PS) do formátu PDF v klientském počítači.

Vzhledem k rozšířenému nastavení zabezpečení v aplikaci Acrobat Distiller je nutné ověřit, že soubor PS, který má být převeden, pochází z důvěryhodného zdroje. V aplikaci Acrobat Distiller přejděte do nabídky **Soubor** > **Předvolby** > **Předvolby – Acrobat Distiller** > **Security**. Pod položkou **Zabezpečení** vyberte možnost **Důvěřovat všem souborům otevřeným prostřednictvím aplikace Acrobat Distiller**.

Poznámka: Není-li vybrána možnost **Důvěřovat všem souborům otevřeným prostřednictvím aplikace Acrobat Distiller**, budete vyzváni, abyste potvrdili, že soubor pochází z důvěryhodného zdroje u všech souborů PS, které mají být převedeny do formátu PDF. To platí také pro složky Hot Folders když je vybrán filtr **Microsoft Office**, **Výstupní typ souboru** je určen jako **PDF** a jako **Profil aplikace Distiller** je vybrán soubor joboptions.

Fiery JobFlow Licence se nezobrazuje

Pokud licenci aktivujete Fiery JobFlow ve stejné relaci, ve které se pokoušíte licenci použít Fiery JobFlow, licence se na Fiery IQ stránce nezobrazí. Licence se zobrazí po restartování Fiery Command WorkStationprogramu .

Spot Pro

Řazení sloupců

Pokud je sloupec k dispozici k seřazení, v horní části sloupce se nezobrazuje ikona, která označuje, že sloupec lze seřadit.

Snadný přístup k nástroji Profile Inspector

Chcete-li používat funkci „Snadný přístup k nástroji Profile Inspector“ aplikace Spot Pro verze 1.8, musíte mít aplikaci Fiery Color Profiler Suite verze 5.9.1 nebo novější.

Speciální barvy

Speciální barvy nejsou profilovány a funkce **Použít na** je omezena pouze na CMYK hodnoty zařízení.

Zaokrouhlování hodnoty přímé barvy

Po definování přímé barvy a restartování nástroje Spot Pro se hodnoty některých barev mohou mírně lišit od zadaných hodnot. Je to způsobeno číselným zaokrouhlováním, které provádí nástroj Spot Pro, a nemělo by dojít k výrazné změně barvy.

Režim měření M3

Režim M3 není podporován u zařízení s jedním měřením.