Release-Informationen

Fiery XF, Version 8.0.5

Fiery® gibt die Veröffentlichung von Fiery XF 8.0.5 bekannt. Das neueste Fiery Software-Release ist ein Serverupdate für Fiery proServer und Fiery XF 8.0, das den Fiery XF Server von 8.0, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 oder 8.0.4 auf 8.0.5 aktualisiert.

Neue Druckertreiber

- Agfa
  - Jeti Condor RTR5200 S (Printer Option Gruppe 6)
  - Jeti Condor RTR5200 HS (Printer Option Gruppe 6)
- Canon
  - Arizona 135 GT (Printer Option Gruppe 7)
  - Arizona 1340 GTF, 1360 GTF, 1380 GTF (Printer Option Gruppe 7)
  - Arizona 1340 XTF, 1360 XTF, 1380 XTF (Printer Option Gruppe 7)
  - Arizona 2340 GTF, 2360 GTF, 2380 GTF (Printer Option Gruppe 7)
  - Arizona 2340 XTF, 2360 XTF, 2380 XTF (Printer Option Gruppe 7)
- ChengHe
  - i Press S Plus (Printer Option Gruppe 4)
  - i Press X Plus (Printer Option Gruppe 4)
- EFI
  - Pro 30h+
- EPSON
  - SureColor SC-T56X0D (Printer Option Gruppe 4)
  - SureColor SC-T56X0DM (Printer Option Gruppe 4)
  - SureColor SC-T76X0D (Printer Option Gruppe 4)
- KEUNDO
  - SQ2216A (Printer Option Gruppe 6)

© 2025 Fiery, LLC.
27. Februar 2025

45259734

- Ricoh
  - Pro TF6250 (Printer Option Gruppe 7)
  - Pro TF6251 (Printer Option Gruppe 7)
- Roland DG
  - TrueVIS XP-640 (Printer Option Gruppe 6)
    - Unterstützung für CMYK
- X-Roland
  - JH 1290F (Printer Option Gruppe 4)
  - JH 1301F (Printer Option Gruppe 4)
  - JH 1302F (Printer Option Gruppe 4)
  - JH 1304F (Printer Option Gruppe 4)
- W+D
  - TIprint (Printer Option Gruppe 6)

Aktualisierte Druckertreiber

- EFI
  - Pro 30f+
    - Zusätzliche Unterstützung für Klartinte
  - VUTEk F-Q3r/F-Q5r [FAST DRIVE]
    - Druckmodi hinzugefügt:
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-Q
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-C1-Q
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-C2-Q
      - 4C-CWBWC-Coat_F-Matte-C1-Q
      - 4C-CWBWC-Coat_F-Matte-C2-Q
      - 4C-CWC-B-Coat_F-Matte-Q
      - 4C-Backlit-Coat_F-Matte-Q
  - VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
    - Druckmodi hinzugefügt:
      - 4C-CCWWCC-B-C1-X
      - 4C-CCWWCC-B-C2-X

    - 7C-4Pass-Q
    - 7C-4Pass-Q
- VUTEk X3r/X5r [FAST DRIVE]
    - CMYKcmk-Farbmodus hinzugefügt
    - Druckmodi hinzugefügt:
        - 7C-4Pass-X
        - 7C-6Pass-X
        - 7C-8Pass-X
        - 7C-9Pass-X
        - 7C-10Pass-X
        - 7C-Backlit-X
        - 7C-White-Under-X
        - 7C-White-Over-X
        - 7C-CWC-X
        - 7C-CWC-C1-X
        - 7C-CWC-C2-X
        - 7C-CWC-B-X
        - 7C-CWC-B-C1-X
        - 7C-CWC-B-C2-X
        - 7C-Coat-Gloss-X
        - 7C-Coat-Matte-X
        - 7C-White-Under-Coat-Gloss-X
        - 7C-White-Under-Coat-Matte-X

Neu unterstützte Messgeräte

- Barbieri Spectro Swing qb wird in Color Tools, Color Editor und Server Manager (Kontrollstreifen und DynamicWedge-Unterstützung) unterstützt.

Neue Unterstützung nach Branchenstandard

- Aktualisierung der PANTONE® FASHION, HOME + INTERIORS (2024)-Bibliothek mit 175 neuen Farben.

Verbesserte Konnektivität

- Implementierung der Antwort „Rückgabe des Warteschlangeneintrags“ zur Abstimmung der JDF-Unterstützung mit dem Fiery Bogendruck.

Neu unterstützte Betriebssysteme

Fiery XF server 8.0.5 unterstützt folgende Betriebssysteme neu:

- Windows Server 2025
- Windows 11 24H2

Behobene Probleme

Mit **Fiery XF 8.0.5 in Zusammenhang stehende Fehlerbehebungen**

- Fehlerbehebungen in Bezug auf Fiery XF Server:
  - Umbenennung von „Kanal“ in „Kriterien“ auf automatisch gedrucktem Etikett für die Prüfung auf Druckern mit integrierten Messgeräten (z. B. EPSON SureColor SC-P7500).
  - Es wurde ein Problem bei der Lizenzerkennung für Printer Option Super Wide Format behoben.
  - Es wurde ein Problem mit virtuellen Druckern unter macOS 15.1 behoben.
- Fehlerbehebungen in Bezug auf Druckertreiber:
  - Es wurde ein Problem behoben, bei dem auf dem Etikett nach der Überprüfung „Delta H“ anstelle von „Delta Ch“ angezeigt wurde.
  - Es wurde ein Problem auf dem Agfa Jeti Mira MG2732 behoben, bei dem die Erstellung von Mediengrößen von mehr als 96 Zoll nicht möglich war.
  - Es wurde ein Problem auf HP Stitch S500 behoben, bei dem ein Fehler auftrat, wenn versucht wurde, eine Kalibrierung in Color Tools zu erstellen.
  - Das fehlende Protokoll des Auftragsmediums und des Tintenverbrauchs auf HP Stitch S500 wurde behoben.
  - Es wurden Probleme mit dem HP DesignJet Z9 RGB und dem integrierten Messgerät behoben.
  - Es wurde ein Problem auf dem EFI VUTEk Q5r mit 7-Farben-Modus behoben, bei dem die Linearisierungs-TIFF-Separationsdateien von Y und LY verzerrt wurden.
  - Es wurde ein Problem auf dem Epson SC P-7500/9500 behoben, bei dem die Linearisierung mit dem Medientyp „Canvas Satin“ fehlschlug.
  - Es wurde ein Problem mit Canon imagePROGRAF PRO6600 behoben, bei dem die Medientypen fehlten und die Profilsynchronisierung fehlschlug.
  - Es wurde ein Problem mit EFI VUTEk Q5r [FAST DRIVE] mit verzerrten Linearisierungs-TIFF-Separationsdateien von Gelb und Hellgelb behoben.
  - Es wurde ein Problem mit HP Latex 3600 behoben, das nach dem Upgrade auf Fiery XF 8.0.4 nicht mehr funktionierte.

- Fehlerbehebungen in Bezug auf FAST RIP:
  - Es wurde ein Problem mit Linien oder unerwünschten Artefakten in der Ausgabe behoben.
- Fehlerbehebung in Bezug auf Schneiden:
  - Es wurde ein Problem bei Verwendung einer älteren ZCC-Version behoben.

Verfügbarkeit

- Das Fiery XF 8.0.5-Serverupdate ist als Online-Update über Fiery Server Control für alle Konfigurationen von Fiery proServer und Fiery XF Version 8.0 verfügbar.
- Alternativ kann das Fiery XF 8.0.5-Serverupdate über das Fiery Download Center heruntergeladen werden.

Zusätzliche Hinweise

- Fiery proServer- und Fiery XF-Lösungen bestehen aus mehreren Softwareanwendungen. Eine Serveranwendung (Fiery XF Server), eine Clientanwendung (Fiery Command WorkStation) und Farbanwendungen (Color Profiler Option und Color Verifier Option sind in Fiery Color Profiler Suite enthalten).
- Die folgende Übersicht informiert Sie über die erforderlichen Versionen von Fiery XF Server, Fiery Command WorkStation und Fiery Color Profiler Suite, die für die volle Unterstützung der Funktionen mit Fiery XF 8.0.5 erforderlich sind:

	Fiery XF Server	**Fiery Command WorkStation Package**	**Fiery Color Profiler Suite**
Fiery XF 8.0.5	8.0.5	7.1.0.423 oder höher	5.8.0.25 oder höher

	Fiery XF Server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 Bit) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025	Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 Bit) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15	Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15

- Die neuesten Versionen von Fiery Command WorkStation und Fiery Color Profiler Suite sind über den Fiery Software Manager oder das Fiery Download Center im Abschnitt **Anwendungssoftware und Werkzeuge** verfügbar.

Vertrag über Softwarewartung und Support (SMSA)

Fiery Verträge über Softwarewartung und Support (SMSA) für Fiery proServer und Fiery XF bieten kontinuierlich neue Funktionen, Verbesserungen, Korrekturen und die neuesten Drucker- und Schneidsystemtreiber. Fiery XF 8.0.5 ist ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden verfügbar, deren Fiery Software durch diesen Vertrag abgedeckt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Fiery XF Vertriebspartner oder unter https://fiery.com/XF.

Das Portfolio der integrierten Lösungen von Fiery erhöht Ihre Produktivität und verbessert Ihr Geschäftsergebnis. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.fiery.com.