Notas de la versión para el cliente

Fiery XF, versión 8.0.5

Fiery® tiene el placer de anunciar el lanzamiento de Fiery XF 8.0.5. Esta última versión del software Fiery es una actualización del servidor para Fiery proServer y Fiery XF 8.0, que actualiza el servidor Fiery XF de 8.0, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 o 8.0.4 a 8.0.5.

Nuevos controladores de impresora:

- Agfa
  - Jeti Condor RTR5200 S (Printer Option: Grupo 6)
  - Jeti Condor RTR5200 HS (Printer Option: Grupo 6)
- Canon
  - Arizona 135 GT (Printer Option: Grupo 7)
  - Arizona 1340 GTF, 1360 GTF, 1380 GTF (Printer Option: Grupo 7)
  - Arizona 1340 XTF, 1360 XTF, 1380 XTF (Printer Option: Grupo 7)
  - Arizona 2340 GTF, 2360 GTF, 2380 GTF (Printer Option: Grupo 7)
  - Arizona 2340 XTF, 2360 XTF, 2380 XTF (Printer Option: Grupo 7)
- ChengHe
  - i Press S Plus (Printer Option: Grupo 4)
  - i Press X Plus (Printer Option: Grupo 4)
- EFI
  - Pro 30h+
- EPSON
  - SureColor SC-T56X0D (Printer Option: Grupo 4)
  - SureColor SC-T56X0DM (Printer Option: Grupo 4)
  - SureColor SC-T76X0D (Printer Option: Grupo 4)
- KEUNDO
  - SQ2216A (Printer Option: Grupo 6)

© 2025 Fiery, LLC.
27 de febrero de 2025

45259735

- Ricoh
  - Pro TF6250 (Printer Option: Grupo 7)
  - Pro TF6251 (Printer Option: Grupo 7)
- Roland DG
  - TrueVIS XP-640 (Printer Option: Grupo 6)
    - Compatibilidad con CMYK
- X-Roland
  - JH 1290F (Printer Option: Grupo 4)
  - JH 1301F (Printer Option: Grupo 4)
  - JH 1302F (Printer Option: Grupo 4)
  - JH 1304F (Printer Option: Grupo 4)
- W+D
  - TIprint (Printer Option: Grupo 6)

Controladores de impresora actualizados

- EFI
  - Pro 30f+
    - Se ha añadido compatibilidad con tinta transparente doble
  - VUTEk F-Q3r/F-Q5r [FAST DRIVE]
    - Se han añadido modos de impresión:
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-Q
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-C1-Q
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-C2-Q
      - 4C-CWBWC-Coat_F-Matte-C1-Q
      - 4C-CWBWC-Coat_F-Matte-C2-Q
      - 4C-CWC-B-Coat_F-Matte-Q
      - 4C-Backlit-Coat_F-Matte-Q
  - VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
    - Se han añadido modos de impresión:
      - 4C-CCWWCC-B-C1-X
      - 4C-CCWWCC-B-C2-X

    - 7C-4Pass-Q
    - 7C-4Pass-Q
- VUTEk X3r/X5r [FAST DRIVE]
  - Se ha añadido el modo de color CMYKcmk
  - Se han añadido modos de impresión:
    - 7C-4Pass-X
    - 7C-6Pass-X
    - 7C-8Pass-X
    - 7C-9Pass-X
    - 7C-10Pass-X
    - 7C-Backlit-X
    - 7C-White-Under-X
    - 7C-White-Over-X
    - 7C-CWC-X
    - 7C-CWC-C1-X
    - 7C-CWC-C2-X
    - 7C-CWC-B-X
    - 7C-CWC-B-C1-X
    - 7C-CWC-B-C2-X
    - 7C-Coat-Gloss-X
    - 7C-Coat-Matte-X
    - 7C-White-Under-Coat-Gloss-X
    - 7C-White-Under-Coat-Matte-X

Compatibilidad con nuevo dispositivo de medición

- Barbieri Spectro Swing qb es compatible en Color Tools, Color Editor y Server Manager (compatibilidad con tiras de control y DynamicWedge).

Nueva compatibilidad estándar del sector

- Actualización de la biblioteca PANTONE® FASHION, HOME + INTERIORS (2024) en la que se añaden 175 nuevos colores.

Mejora de la conectividad

- Implementación de la respuesta “Entrada de la cola de retorno” para alinear la compatibilidad de JDF con la impresora de hojas Fiery.

Nuevos sistemas operativos compatibles

Fiery XF server 8.0.5 ahora es compatible también con los siguientes sistemas operativos:

- Windows Server 2025
- Windows 11 24H2

Problemas resueltos

Correcciones relacionadas con Fiery XF 8.0.5

- Correcciones relacionadas con el servidor Fiery XF:
  - Cambio de nombre de “Canal” a “Criterio” en la etiqueta de verificación impresa automáticamente en las impresoras con dispositivos de medición integrados (por ejemplo, EPSON SureColor SC-P7500).
  - Se ha corregido un problema con el reconocimiento de licencias para Printer Option Super Wide Format.
  - Se ha corregido un problema con las impresoras virtuales en macOS 15.1.
- Correcciones relacionadas con el controlador de impresora:
  - Se ha corregido un problema que hacía que, tras la verificación, la etiqueta mostrara Delta H en lugar de Delta Ch.
  - Se ha corregido un problema en Agfa Jeti Mira MG2732 por el que era imposible crear soportes de tamaño superior a 96 pulgadas.
  - Se ha corregido un problema en HP Stitch S500 por el cual se producía un error al intentar crear una calibración en Color Tools.
  - Se ha corregido el problema de la falta de registro de los soportes de trabajo y el consumo de tinta en HP Stitch S500.
  - Se han corregido problemas con HP DesignJet Z9 RGB y el dispositivo de medición integrado.
  - Se ha corregido un problema en EFI VUTEk Q5r con el modo de 7 colores que provocaba la distorsión de los archivos de separación TIFF de linealización de Y y LY.
  - Se ha corregido un problema en Epson SC P-7500/9500 en el que la linealización fallaba con el tipo de soporte Canvas Satin.
  - Se ha corregido un problema en Canon imagePROGRAF PRO6600 con los tipos de soportes que faltan y la sincronización de perfiles que falla.
  - Se ha corregido un problema con EFI VUTEk Q5r [FAST DRIVE] con archivos de separación TIFF de linealización distorsionada de amarillo y amarillo claro.
  - Se ha corregido un problema con HP Latex 3600, la cual no funcionaba después de actualizar a Fiery XF 8.0.4.

- Correcciones relacionadas con FAST RIP:
  - Se ha corregido un problema que provocaba líneas o artefactos no deseados en la salida.
- Correcciones relacionadas con la función de corte:
  - Se ha corregido un problema que se producía al utilizar una versión antigua de ZCC.

Disponibilidad

- La actualización 8.0.5 del servidor Fiery XF está disponible como actualización en línea a través de Fiery Server Control para todas las configuraciones de Fiery proServer y Fiery XF 8.0.
- Como alternativa, la actualización 8.0.5 del servidor Fiery XF se puede descargar desde el Centro de descargas de Fiery.

Notas adicionales:

- Las soluciones de Fiery proServer y Fiery XF consisten en varias aplicaciones de software. Una aplicación de servidor (servidor Fiery XF), una aplicación de cliente (Fiery Command WorkStation), además de aplicaciones de color (Color Profiler Option y Color Verifier Option que se incluyen en Fiery Color Profiler Suite).
- La siguiente información general proporciona datos sobre las versiones del servidor Fiery XF, Fiery Command WorkStation y Fiery Color Profiler Suite necesarias para la compatibilidad completa de las características con Fiery XF 8.0.5:

	Servidor Fiery XF	**Fiery Command WorkStation Package**	**Fiery Color Profiler Suite**
Fiery XF 8.0.5	8.0.5	7.1.0.423 o posterior	5.8.0.25 o posterior

	Servidor Fiery XF	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 1311 macOS 14 macOS 15	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 1311 macOS 14 macOS 15

- Las últimas versiones de Fiery Command WorkStation y Fiery Color Profiler Suite están disponibles a través de Fiery Software Manager o del Centro de descargas de Fiery, en la sección **Herramientas y aplicaciones de software**.

Contrato de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA)

Los Contratos de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA) para el Fiery proServer y Fiery XF ofrecen un flujo constante de características, mejoras y correcciones, así como los controladores de impresoras y cortadores más recientes. Fiery XF 8.0.5 está disponible de forma gratuita para todos los clientes que dispongan de software Fiery cubierto por este contrato.

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local de Fiery XF o visite https://fiery.com/XF.

La gama de soluciones integradas de Fiery aumenta la productividad y mejora la rentabilidad. Encontrará más información en www.fiery.com.