Notes de mise à jour client :

Fiery XF, version 8.0.5

C'est avec plaisir que Fiery® annonce la sortie de Fiery XF 8.0.5. Cette toute dernière version du logiciel Fiery est une mise à jour serveur pour Fiery proServer et Fiery XF 8.0, qui fait évoluer le serveur Fiery XF de 8.0, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, ou 8.0.4 vers 8.0.5.

Nouveaux pilotes d'imprimante

- Agfa
  - Jeti Condor RTR5200 S (Printer Option Group 6)
  - Jeti Condor RTR5200 HS (Printer Option Group 6)
- Canon
  - Arizona 135 GT (Printer Option Group 7)
  - Arizona 1340 GTF, 1360 GTF, 1380 GTF (Printer Option Group 7)
  - Arizona 1340 XTF, 1360 XTF, 1380 XTF (Printer Option Group 7)
  - Arizona 2340 GTF, 2360 GTF, 2380 GTF (Printer Option Group 7)
  - Arizona 2340 XTF, 2360 XTF, 2380 XTF (Printer Option Group 7)
- ChengHe
  - i Press S Plus (Printer Option Group 4)
  - i Press X Plus (Printer Option Group 4)
- EFI
  - Pro 30h+
- EPSON
  - SureColor SC-T56X0D (Printer Option Group 4)
  - SureColor SC-T56X0DM (Printer Option Group 4)
  - SureColor SC-T76X0D (Printer Option Group 4)
- KEUNDO
  - SQ2216A (Printer Option Group 6)

© 2025 Fiery, LLC.
27 février 2025

45259732

- Ricoh
  - Pro TF6250 (Printer Option Group 7)
  - Pro TF6251 (Printer Option Group 7)
- Roland DG
  - TrueVIS XP-640 (Printer Option Group 6)
    - Prise en charge de CMYK
- X-Roland
  - JH 1290F (Printer Option Group 4)
  - JH 1301F (Printer Option Group 4)
  - JH 1302F (Printer Option Group 4)
  - JH 1304F (Printer Option Group 4)
- W+D
  - TIprint (Printer Option Group 6)

Mise à jour des pilotes d'imprimante

- EFI
  - Pro 30f+
    - Ajout de la prise en charge d'encre transparente
  - VUTEk F-Q3r/F-Q5r [FAST DRIVE]
    - Ajout des modes d'impression suivants :
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-Q
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-C1-Q
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-C2-Q
      - 4C-CWBWC-Coat_F-Matte-C1-Q
      - 4C-CWBWC-Coat_F-Matte-C2-Q
      - 4C-CWC-B-Coat_F-Matte-Q
      - 4C-Backlit-Coat_F-Matte-Q
  - VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
    - Modes d’impression ajoutés :
      - 4C-CCWWCC-B-C1-X
      - 4C-CCWWCC-B-C2-X

    - 7C-4Pass-Q
    - 7C-4Pass-Q
- VUTEk X3r/X5r [FAST DRIVE]
    - Ajout du mode couleur CMYKcmk
    - Modes d'impression ajoutés :
        - 7C-4Pass-X
        - 7C-6Pass-X
        - 7C-8Pass-X
        - 7C-9Pass-X
        - 7C-10Pass-X
        - 7C-Backlit-X
        - 7C-White-Under-X
        - 7C-White-Over-X
        - 7C-CWC-X
        - 7C-CWC-C1-X
        - 7C-CWC-C2-X
        - 7C-CWC-B-X
        - 7C-CWC-B-C1-X
        - 7C-CWC-B-C2-X
        - 7C-Coat-Gloss-X
        - 7C-Coat-Matte-X
        - 7C-White-Under-Coat-Gloss-X
        - 7C-White-Under-Coat-Matte-X

Prise en charge d'un nouvel instrument de mesure

- Prise en charge de Barbieri Spectro Swing qb dans Color Tools, Color Editor et Server Manager (prise en charge des bandes de contrôle et de DynamicWedge).

Prise en charge de nouveaux standards du secteur

- Mise à jour de la bibliothèque PANTONE® MODE, MAISON + INTÉRIEURS (2024) et ajout de 175 nouvelles couleurs.

Amélioration de la connectivité

- Mise en œuvre de la réponse « Entrée de la file d'attente de retour » pour aligner la prise en charge JDF sur les imprimantes à feuilles Fiery.

Nouveaux systèmes d'exploitation pris en charge

Fiery XF server 8.0.5 prend désormais en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows Server 2025
- Windows 11 24H2

Problèmes résolus

Correctifs liés à Fiery XF 8.0.5

- Correctifs liés au serveur Fiery XF :
  - Changement de nom de « Canal » en « Critères » sur l'étiquette de vérification imprimée automatiquement sur les imprimantes dotées d'instruments de mesure intégrés (par exemple, l'EPSON SureColor SC-P7500).
  - Résolution d'un problème lié à la reconnaissance de la licence de Printer Option Super Wide Format.
  - Résolution d'un problème lié aux imprimantes virtuelles sous macOS 15.1.
- Correctifs liés au pilote d'imprimante :
  - Résolution d'un problème en raison duquel l'étiquette indiquait Delta H au lieu de Delta Ch après la vérification.
  - Résolution d'un problème sur l'Agfa Jeti Mira MG2732 en raison duquel la création d'un format de support supérieur à 96 pouces était impossible.
  - Résolution d'un problème sur l'imprimante HP Stitch S500 en raison duquel une erreur se produisait lors de la tentative de création d'un calibrage dans Color Tools.
  - Résolution du problème de journal manquant des supports de tâche et de la consommation d'encre sur l'imprimante HP Stitch S500.
  - Résolution des problèmes liés à l'imprimante HP DesignJet Z9 RGB et à l'instrument de mesure intégré.
  - Résolution d'un problème sur l'imprimante EFI VUTEk Q5r avec le mode 7 couleurs en raison duquel les fichiers de séparation TIFF de linéarisation des couleurs J et JC étaient déformés.
  - Résolution d'un problème sur les imprimantes Epson SC P-7500/9500 en raison duquel la linéarisation échouait avec le type de support Canvas Satin.
  - Résolution d'un problème lié à l'imprimante Canon imagePROGRAF PRO6600F qui entraînait des types de supports manquants et l'échec de la synchronisation des profils.
  - Résolution d'un problème lié à l'imprimante EFI VUTEk Q5r [FAST DRIVE] qui entraînait des fichiers de séparation TIFF de linéarisation déformés pour les couleurs jaune et jaune clair.
  - Résolution d'un problème lié à l'imprimante HP Latex 3600 en raison duquel celle-ci ne fonctionnait pas après la mise à niveau vers Fiery XF la version 8.0.4.

- Correctifs liés à FAST RIP :
  - Résolution d'un problème qui entraînait la présence de lignes ou d'artefacts indésirables dans la sortie.
- Correctifs liés à la découpe :
  - Résolution d'un problème lié à l'utilisation d'une ancienne version de ZCC.

Disponibilité

- La mise à jour Fiery XF serveur 8.0.5 est disponible sous la forme d'une mise à jour en ligne via Fiery Server Control pour toutes les configurations de Fiery proServer et Fiery XF version 8.0.
- Vous pouvez également télécharger la mise à jour de Fiery XF serveur 8.0.5 à partir du Centre de téléchargement Fiery.

Notes complémentaires

- Les solutions Fiery proServer et Fiery XF sont composées de plusieurs applications logicielles. Une application serveur (serveur Fiery XF), une application cliente (Fiery Command WorkStation), plus des applications de gestion des couleurs (Color Profiler Option et Color Verifier Option incluses dans Fiery Color Profiler Suite).
- La présentation suivante vous informe sur les versions du serveur Fiery XF, de Fiery Command WorkStation, et de Fiery Color Profiler Suite nécessaires à la prise en charge complète des fonctionnalités fournies avec Fiery XF 8.0.5 :

	Serveur Fiery XF	**Module Fiery Command WorkStation**	**Fiery Color Profiler Suite**
Fiery XF 8.0.5	8.0.5	7.1.0.423 ou version ultérieure	5.8.0.25 ou version ultérieure

	Serveur Fiery XF	Module Fiery Command WorkStation	Fiery Color Profiler Suite
Systèmes d'exploitation pris en charge	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15

- Les dernières versions de Fiery Command WorkStation et de Fiery Color Profiler Suite sont disponibles via Fiery Software Manager ou le Centre de téléchargement de Fiery dans la section **Programme d'application et outils**.

Contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA)

Le Contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA) Fiery pour Fiery proServer et Fiery XF fournit un flux continu de fonctionnalités, d'améliorations, de corrections et les derniers pilotes d'imprimante et de massicots. Fiery XF 8.0.5 est disponible sans frais supplémentaires pour tous les clients dont le logiciel Fiery est couvert par ce contrat.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Fiery XF, ou consultez le site https://fiery.com/XF.

Le portefeuille de solutions intégrées de Fiery accroît la productivité et renforce vos bénéfices financiers. Pour en savoir plus, consultez le site www.fiery.com.