Note di release per l'utente

Fiery XF, versione 8.0.5

Fiery è lieta di annunciare la release di Fiery XF 8.0.5. Questa versione più recente del software Fiery è un aggiornamento del server per Fiery proServer e Fiery XF 8.0, che aggiorna il server Fiery XF da 8.0, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 o 8.0.4 a 8.0.5.

Nuovi driver di stampa

- Agfa
  - Jeti Condor RTR5200 S (Printer Option gruppo 6)
  - Jeti Condor RTR5200 HS (Printer Option gruppo 6)
- Canon
  - Arizona 135 GT (Printer Option gruppo 7)
  - Arizona 1340 GTF, 1360 GTF, 1380 GTF (Printer Option gruppo 7)
  - Arizona 1340 XTF, 1360 XTF, 1380 XTF (Printer Option gruppo 7)
  - Arizona 2340 GTF, 2360 GTF, 2380 GTF (Printer Option gruppo 7)
  - Arizona 2340 XTF, 2360 XTF, 2380 XTF (Printer Option gruppo 7)
- ChengHe
  - i Press S Plus (Printer Option gruppo 4)
  - i Press X Plus (Printer Option gruppo 4)
- EFI
  - Pro 30h+
- EPSON
  - SureColor SC-T56X0D (Printer Option gruppo 4)
  - SureColor SC-T56X0DM (Printer Option gruppo 4)
  - SureColor SC-T76X0D (Printer Option gruppo 4)
- KEUNDO
  - SQ2216A (Printer Option gruppo 6)

© 2025 Fiery, LLC.
27 febbraio 2025

45259733

- Ricoh
  - Pro TF6250 (Printer Option gruppo 7)
  - Pro TF6251 (Printer Option gruppo 7)
- Roland DG
  - TrueVIS XP-640 (Printer Option gruppo 6)
    - Supporto per CMYK
- X-Roland
  - JH 1290F (Printer Option gruppo 4)
  - JH 1301F (Printer Option gruppo 4)
  - JH 1302F (Printer Option gruppo 4)
  - JH 1304F (Printer Option gruppo 4)
- W+D
  - TIprint (Printer Option gruppo 6)

Driver di stampa aggiornati

- EFI
  - Pro 30f+
    - Aggiunto supporto per doppio inchiostro trasparente
  - VUTEk F-Q3r/F-Q5r [FAST DRIVE]
    - Modalità di stampa aggiunte:
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-Q
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-C1-Q
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-C2-Q
      - 4C-CWBWC-Coat_F-Matte-C1-Q
      - 4C-CWBWC-Coat_F-Matte-C2-Q
      - 4C-CWC-B-Coat_F-Matte-Q
      - 4C-Backlit-Coat_F-Matte-Q
  - VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
    - Modalità di stampa aggiunte:
      - 4C-CCWWCC-B-C1-X
      - 4C-CCWWCC-B-C2-X

- 7C-4Pass-Q
- 7C-4Pass-Q

- VUTEk X3r/X5r [FAST DRIVE]
  - Aggiunto il modo colore CMYKcmk
  - Modalità di stampa aggiunte:
    - 7C-4Pass-X
    - 7C-6Pass-X
    - 7C-8Pass-X
    - 7C-9Pass-X
    - 7C-10Pass-X
    - 7C-Backlit-X
    - 7C-White-Under-X
    - 7C-White-Over-X
    - 7C-CWC-X
    - 7C-CWC-C1-X
    - 7C-CWC-C2-X
    - 7C-CWC-B-X
    - 7C-CWC-B-C1-X
    - 7C-CWC-B-C2-X
    - 7C-Coat-Gloss-X
    - 7C-Coat-Matte-X
    - 7C-White-Under-Coat-Gloss-X
    - 7C-White-Under-Coat-Matte-X

Supporto del nuovo dispositivo di misurazione

- Barbieri Spectro Swing qb supportato in Color Tools, Color Editor e Server Manager (strisce di controllo e supporto DynamicWedge).

Nuovo supporto standard del settore

- PANTONE® FASHION, HOME + INTERIORS (2024) Aggiornamento della libreria, con l'aggiunta di 175 nuovi colori.

Ottimizzazione della connettività

- Implementazione della risposta "Voce coda di ritorno" per allineare il supporto JDF con il foglio singolo Fiery.

Nuovo sistema operativo supportato

Fiery XF server 8.0.5 ora supporta i seguenti sistemi operativi:

- Windows Server 2025
- Windows 11 24H2

Problemi risolti

Correzioni relative a **Fiery XF 8.0.5**

- Correzioni relative al server Fiery XF:
  - Ridenominazione di "Canale" in "Criteri" sull'etichetta di verifica stampata automaticamente sulle stampanti con dispositivi di misurazione integrati (ad esempio EPSON SureColor SC-P7500).
  - È stato risolto un problema relativo al riconoscimento della licenza per Printer Option Super Wide Format.
  - È stato risolto un problema con le stampanti virtuali su macOS 15.1.
- Correzioni relative al driver della stampante:
  - È stato risolto un problema per cui l'etichetta dopo la verifica mostrava Delta H invece di Delta Ch.
  - È stato risolto un problema su Agfa Jeti Mira MG2732 per cui era impossibile creare supporti di dimensioni superiori a 96 pollici.
  - È stato risolto un problema su HP Stitch S500 per cui si verificava un errore quando si tentava di creare una calibrazione in Color Tools.
  - È stato risolto il problema relativo al log mancante del supporto del lavoro e del consumo d'inchiostro su HP Stitch S500.
  - Sono stati risolti i problemi relativi a HP DesignJet Z9 RGB e al dispositivo di misurazione integrato.
  - È stato risolto un problema su EFI VUTEk Q5r con il modo 7 colori, per cui la linearizzazione di Y e LY dei file di separazione TIFF era distorta.
  - È stato risolto un problema su Epson SC P-7500/9500 per cui la linearizzazione non riusciva con il tipo di supporto Canvas Satin.
  - È stato risolto un problema con Canon imagePROGRAF PRO6600 relativo ai tipi di supporto mancanti e alla sincronizzazione non riuscita del profilo.
  - È stato risolto un problema con EFI VUTEk Q5r [FAST DRIVE] con file di separazione TIFF a linearizzazione distorta di giallo e giallo chiaro.
  - È stato risolto un problema con HP Latex 3600, che non funzionava dopo l'aggiornamento a Fiery XF versione 8.0.4.

- Correzioni relative a FAST RIP:
  - È stato risolto un problema con linee o artefatti indesiderati nella destinazione.
- Correzioni relative al taglio:
  - È stato risolto un problema relativo all'utilizzo di una versione precedente di ZCC.

Disponibilità

- L'aggiornamento 8.0.5 del server Fiery XF è disponibile come aggiornamento online tramite Fiery Server Control per tutte le configurazioni Fiery proServer e Fiery XF nella versione 8.0.
- In alternativa, l'aggiornamento 8.0.5 del server Fiery XF può essere scaricato dall'area download FIery.

Note aggiuntive

- Le soluzioni Fiery proServer e Fiery XF sono costituite da più applicazioni software. Un'applicazione server (server Fiery XF), un'applicazione client (Fiery Command WorkStation) e le applicazioni per il colore (Color Profiler Option e Color Verifier Option incluse in Fiery Color Profiler Suite).
- La seguente panoramica fornisce informazioni sulle versioni del server Fiery Command WorkStation, Fiery Color Profiler Suite e Fiery XF che sono necessarie per il supporto completo delle funzioni di Fiery XF 8.0.5:

	Server Fiery XF	**Pacchetto Fiery Command WorkStation**	**Fiery Color Profiler Suite**
Fiery XF 8.0.5	8.0.5	7.1.0.423 o versioni successive	5.8.0.25 o versioni successive

	Server Fiery XF	Pacchetto Fiery Command WorkStation	Fiery Color Profiler Suite
Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025	Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15	Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15

- Le ultime versioni di Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite sono disponibili tramite il Fiery Software Manager o il Fiery Download Center nella sezione **Software applicativo e strumenti**.

Contratto di manutenzione e supporto software (SMSA)

I contratti di manutenzione e supporto software (SMSA) di Fiery per Fiery proServer e Fiery XF offrono costantemente funzionalità, miglioramenti, patch di correzione errori e i più recenti driver di stampa e per taglierine. Fiery XF 8.0.5 è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti il cui software Fiery è coperto da tale contratto.

Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di Fiery XF locale, oppure visitare il sito all'indirizzo https://fiery.com/XF.

La gamma di soluzioni integrate Fiery consente di aumentare la produttività e i profitti. Per saperne di più, visitare il sito www.fiery.com.