使用上の注意
Fiery XF、バージョン 8.0.5

Fiery®は、Fiery XF 8.0.5 のリリースを発表します。新しくリリースされた Fiery ソフトウェアは Fiery proServer と Fiery XF 8.0 のサーバーアップデート用で、Fiery XF サーバーを 8.0、8.0.1、8.0.2、8.0.3 または 8.0.4 から 8.0.5 にアップデートします。

新しいプリンタードライバー

- Agfa
  - Jeti Condor RTR5200 S（Printer Option グループ 6）
  - Jeti Condor RTR5200 HS（Printer Option グループ 6）
- キヤノン
  - Arizona 135 GT（Printer Option グループ 7）
  - Arizona 1340 GTF、1360 GTF、1380 GTF（Printer Option グループ 7）
  - Arizona 1340 XTF、1360 XTF、1380 XTF（Printer Option グループ 7）
  - Arizona 2340 GTF、2360 GTF、2380 GTF（Printer Option グループ 7）
  - Arizona 2340 XTF、2360 XTF、2380 XTF（Printer Option グループ 7）
- ChengHe
  - i Press S Plus（Printer Option グループ 4）
  - i Press X Plus（Printer Option グループ 4）
- EFI
  - Pro 30h+
- EPSON
  - SureColor SC-T56X0D（Printer Option グループ 4）
  - SureColor SC-T56X0DM（Printer Option グループ 4）
  - SureColor SC-T76X0D（Printer Option グループ 4）
- KEUNDO
  - SQ2216A（Printer Option グループ 6）

© 2025 Fiery, LLC.
2025 年 3 月 27 日

45259739

- Ricoh
  - Pro TF6250（Printer Option グループ 7）
  - Pro TF6251（Printer Option グループ 7）
- Roland DG
  - TrueVIS XP-640（Printer Option グループ 6）
    - CMYK のサポート
- X-Roland
  - JH 1290F（Printer Option グループ 4）
  - JH 1301F（Printer Option グループ 4）
  - JH 1302F（Printer Option グループ 4）
  - JH 1304F（Printer Option グループ 4）
- W+D
  - TIprint（Printer Option グループ 6）

アップデート済みプリンタードライバー

- EFI
  - Pro 30f+
    - ダブルクリアインクサポートの追加
  - VUTEk F-Q3r/F-Q5r [FAST DRIVE]
    - 新しい印刷モードの追加：
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-Q
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-C1-Q
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-C2-Q
      - 4C-CWBWC-Coat_F-Matte-C1-Q
      - 4C-CWBWC-Coat_F-Matte-C2-Q
      - 4C-CWC-B-Coat_F-Matte-Q
      - 4C-Backlit-Coat_F-Matte-Q
  - VUTEk Q3r/Q5r［FAST DRIVE］
    - 新しい印刷モードの追加：
      - 4C-CCWWCC-B-C1-X
      - 4C-CCWWCC-B-C2-X

    - 7C-4Pass-Q
    - 7C-4Pass-Q
- VUTEk X3r/X5r [FAST DRIVE]
  - CMYKcmk カラーモードの追加
  - 新しい印刷モードの追加：
    - 7C-4Pass-X
    - 7C-6Pass-X
    - 7C-8Pass-X
    - 7C-9Pass-X
    - 7C-10Pass-X
    - 7C-Backlit-X
    - 7C-White-Under-X
    - 7C-White-Over-X
    - 7C-CWC-X
    - 7C-CWC-C1-X
    - 7C-CWC-C2-X
    - 7C-CWC-B-X
    - 7C-CWC-B-C1-X
    - 7C-CWC-B-C2-X
    - 7C-Coat-Gloss-X
    - 7C-Coat-Matte-X
    - 7C-White-Under-Coat-Gloss-X
    - 7C-White-Under-Coat-Matte-X

新しい測定デバイスをサポート

- Barbieri Spectro Swing qb は、Color Tools、Color Editor、Server Manager でサポートされています（コントロールストリップと DynamicWedge をサポート）。

新たな業界標準のサポート

- PANTONE® FASHION、HOME + INTERIORS（2024）ライブラリをアップデートし、新しく 175 色を追加。

接続の強化

- JDF サポートを Fiery カット紙に合わせるための「リターンキューエントリ」応答を実装しました。

新しいオペレーティングシステムのサポート

Fiery XF server 8.0.5 では、次のオペレーティングシステムを新しくサポートします。

- Windows Server 2025
- Windows 11 24H2

修正済みの問題

Fiery XF 8.0.5 関連の修正

- Fiery XF サーバー関連の修正：
  - 測定デバイスが埋め込まれたプリンター（EPSON SureColor SC-P7500 など）で自動的に印刷される検証ラベルの名称を「チャンネル」から「基準」に変更しました。
  - Printer Option Super Wide Format のライセンス確認に関する問題を修正しました。
  - macOS 15.1 での仮想プリンターに関する問題を修正しました。
- プリンタードライバー関連の修正：
  - 検証後のラベルに「Delta Ch」ではなく「Delta H」と表示される問題を修正しました。
  - Agfa Jeti Mira MG2732 で、96 インチを超える用紙サイズを作成できない問題を修正しました。
  - HP Stitch S500 で、 Color Tools でキャリブレーションを作成しようとするとエラーが発生する問題を修正しました。
  - HP Stitch S500 でジョブの用紙とインク消費量が記録されない問題を修正しました。
  - HP DesignJet Z9 RGB および埋め込み測定デバイスに関する問題を修正しました。
  - 7 カラーモードの EFI VUTEk Q5r で、Y と LY のリニアリゼーション TIFF 分解ファイルがゆがむ問題を修正しました。
  - Epson SC P-7500/9500 で、用紙の種類がキャンバスサテンのときにリニアリゼーションが失敗する問題を修正しました。
  - Canon imagePROGRAF PRO6600 で、用紙の種類が選べず、プロファイル同期に失敗する問題を修正しました。
  - EFI VUTEk Q5r [FAST DRIVE]で、イエローとライトイエローのリニアリゼーション TIFF 分解ファイルがゆがむ問題を修正しました。
  - HP Latex 3600 が Fiery XF 8.0.4 にアップグレードした後に機能しない問題を修正しました。
- FAST RIP 関連の修正：
  - 出力のラインまたは不要なアーチファクトに関する問題を修正しました。

- カット関連の修正：
  - 古い ZCC バージョンを使用する場合の問題を修正しました。

使用可否

- Fiery XF サーバー 8.0.5 アップデートは、Fiery proServer および Fiery XF バージョン 8.0 のすべての設定で Fiery Server Control を介したオンラインアップデートとして使用できます。
- または、Fiery XF サーバー 8.0.5 アップデートを Fiery ダウンロードセンターからダウンロードすることもできます。

補注

- Fiery proServer および Fiery XF のソリューションは次にあげるソフトウェアアプリケーションで構成されています。サーバーアプリケーション（Fiery XF サーバー）、クライアントアプリケーション（Fiery Command WorkStation）、カラーアプリケーション（Fiery Color Profiler Suite に含まれている Color Profiler Option および Color Verifier Option）。
- 次の概要は、Fiery XF 8.0.5 で提供される機能の完全なサポートに必要な Fiery XF サーバー、Fiery Command WorkStation、Fiery Color Profiler Suite のバージョンについて説明します。

	Fiery XF サーバー	**Fiery Command WorkStation パッケージ**	**Fiery Color Profiler Suite**
Fiery XF 8.0.5	8.0.5	7.1.0.423 以降	5.8.0.25 以降
サポート対象のオペレーティングシステム	Microsoft Windows 10（64 ビット） Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016（64 ビット） Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025	Microsoft Windows 10（64 ビット） Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016（64 ビット） Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15	Microsoft Windows 10（64 ビット） Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15

- Fiery Command WorkStation および Fiery Color Profiler Suite の最新版は、Fiery Software Manager または Fiery ダウンロードセンターの**アプリケーションソフトウェアとツール**セクションから入手できます。

ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約（SMSA）

Fiery proServer と Fiery XF 用の Fiery ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約（SMSA）では、機能、改善箇所、修正箇所および最新のプリンタードライバーとカッタードライバーを継続的に提供します。Fiery XF 8.0.5 は、この契約の対象の Fiery ソフトウェアをお持ちのすべてのお客様に追加料金なしでご利用いただけます。

詳細は、お近くの Fiery XF ディーラーに問い合わせるか、https://fiery.com/XF を参照してください。

Fiery の統合されたソリューションポートフォリオにより、生産性が高まり、収益が向上します。詳細については、www.fiery.com を参照 してください。