Notas de versão do cliente

Fiery XF, versão 8.0.5

A Fiery® tem o prazer de anunciar o lançamento da Fiery XF 8.0.5. Esta última versão do software Fiery é uma atualização do servidor para o Fiery proServer e Fiery XF 8.0, a qual atualiza o servidor Fiery XF da 8.0, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 ou 8.0.4 para a 8.0.5.

Novos drivers de impressora

- Agfa
  - Jeti Condor RTR5200 S (Printer Option Group 6)
  - Jeti Condor RTR5200 HS (Printer Option Group 6)
- Canon
  - Arizona 135 GT (Printer Option Group 7)
  - Arizona 1340 GTF, 1360 GTF, 1380 GTF (Printer Option Group 7)
  - Arizona 1340 XTF, 1360 XTF, 1380 XTF (Printer Option Group 7)
  - Arizona 2340 GTF, 2360 GTF, 2380 GTF (Printer Option Group 7)
  - Arizona 2340 XTF, 2360 XTF, 2380 XTF (Printer Option Group 7)
- ChengHe
  - i Press S Plus (Printer Option Group 4)
  - i Press X Plus (Printer Option Group 4)
- EFI
  - Pro 30h+
- EPSON
  - SureColor SC-T56X0D (Printer Option Group 4)
  - SureColor SC-T56X0DM (Printer Option Group 4)
  - SureColor SC-T76X0D (Printer Option Group 4)
- KEUNDO
  - SQ2216A (Printer Option Group 6)

© 2025 Fiery, LLC.
27 de fevereiro de 2025

45259736

- Ricoh
  - Pro TF6250 (Printer Option Group 7)
  - Pro TF6251 (Printer Option Group 7)
- Roland DG
  - TrueVIS XP-640 (Printer Option Group 6)
    - Suporte para CMYK
- X-Roland
  - JH 1290F (Printer Option Group 4)
  - JH 1301F (Printer Option Group 4)
  - JH 1302F (Printer Option Group 4)
  - JH 1304F (Printer Option Group 4)
- W+D
  - TIprint (Printer Option Group 6)

Drivers de impressora atualizados

- EFI
  - Pro 30f+
    - Adição de duplo suporte para tinta clara
  - VUTEk F-Q3r/F-Q5r [FAST DRIVE]
    - Adição de modos de impressão:
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-Q
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-C1-Q
      - 4C-CCWC-B-Coat_F-Matte-C2-Q
      - 4C-CWBWC-Coat_F-Matte-C1-Q
      - 4C-CWBWC-Coat_F-Matte-C2-Q
      - 4C-CWC-B-Coat_F-Matte-Q
      - 4C-Backlit-Coat_F-Matte-Q
  - VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
    - Adição de modos de impressão:
      - 4C-CCWWCC-B-C1-X
      - 4C-CCWWCC-B-C2-X

    - 7C-4Pass-Q
    - 7C-4Pass-Q
- VUTEk X3r/X5r [FAST DRIVE]
  - Adição do modo de cor CMYKcmk.
  - Adição de modos de impressão:
    - 7C-4Pass-X
    - 7C-6Pass-X
    - 7C-8Pass-X
    - 7C-9Pass-X
    - 7C-10Pass-X
    - 7C-Backlit-X
    - 7C-White-Under-X
    - 7C-White-Over-X
    - 7C-CWC-X
    - 7C-CWC-C1-X
    - 7C-CWC-C2-X
    - 7C-CWC-B-X
    - 7C-CWC-B-C1-X
    - 7C-CWC-B-C2-X
    - 7C-Coat-Gloss-X
    - 7C-Coat-Matte-X
    - 7C-White-Under-Coat-Gloss-X
    - 7C-White-Under-Coat-Matte-X

Compatibilidade com um novo dispositivo de medição

- O Barbieri Spectro Swing qb é compatível com o Color Tools, Color Editor e Server Manager (com suporte para faixas de controle e DynamicWedge).

Novo suporte padrão do setor

- Atualização da biblioteca PANTONE® FASHION, HOME + INTERIORS (2024), com a adição de 175 novas cores.

Aprimoramento da conectividade

- Implementação da resposta "Return Queue Entry" para alinhar o suporte de JDF com o Fiery para folhas soltas.

Compatibilidade com novos sistemas operacionais

O Fiery XF server 8.0.5 agora é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

- Windows Server 2025
- Windows 11 24H2

Problemas corrigidos

Correções relacionadas ao **Fiery XF 8.0.5**

- Correções relacionadas ao servidor Fiery XF:
  - A etiqueta de verificação impressa automaticamente em impressoras com dispositivos para medição incorporados (por exemplo, EPSON SureColor SC-P7500) foi renomeada de "Canal" para "Critérios".
  - Correção de um problema com o reconhecimento de licença para Printer Option Super Wide Format.
  - Correção de um problema com impressoras virtuais no macOS 15.1.
- Correções relacionadas ao driver da impressora:
  - Correção de um problema em que a etiqueta mostrava Delta H em vez de Delta Ch após a verificação.
  - Correção de um problema na Agfa Jeti Mira MG2732, no qual era impossível criar uma mídia com tamanho maior que 96 polegadas.
  - Correção de um erro na HP Stitch S500 ao tentar criar um calibragem no Color Tools.
  - Correção de registro ausente de mídia de tarefa e consumo de tinta na HP Stitch S500.
  - Correção de problemas com a HP DesignJet Z9 RGB e o dispositivo de medição incorporado.
  - Correção de um problema no modo de 7 cores da EFI VUTEk Q5r, no qual os arquivos de separação TIFF para linearização de Y e LY estavam distorcidos.
  - Correção de um problema na Epson SC P-7500/9500, no qual a linearização falhava com o tipo de mídia Canvas Satin.
  - Correção de um problema com a Canon imagePROGRAF PRO6600, no qual havia tipos de mídia ausentes e falha na sincronização do perfil.
  - Correção de um problema com a EFI VUTEk Q5r [FAST DRIVE], no qual arquivos de separação TIFF para linearização de amarelo e amarelo claro estavam distorcidos.
  - Correção de um problema com a HP Latex 3600, que não funcionava após a atualização para o Fiery XF versão 8.0.4.
- Correções relacionadas ao FAST RIP
  - Correção de um problema com linhas ou artefatos indesejados na saída.

- Correções relacionadas a corte:
  - Correção de um problema ao usar uma versão mais antiga do ZCC.

Disponibilidade

- A atualização do Fiery XF servidor8.0.5 está disponível como uma atualização on-line por meio do Fiery Server Control para todas as configurações do Fiery proServer e Fiery XF versão 8.0.
- Como alternativa, a atualização do Fiery XF servidor 8.0.5 pode ser baixada do Centro de downloads Fiery.

Notas adicionais

- As soluções Fiery proServer e Fiery XF são compostas de vários aplicativos de software. Um aplicativo do servidor (servidor Fiery XF), um aplicativo cliente (Fiery Command WorkStation), mais aplicativos de cor (Color Profiler Option e Color Verifier Option estão incluídos no Fiery Color Profiler Suite).
- A visão geral a seguir informa sobre as versões do servidor Fiery XF, Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite necessárias para obter suporte completo de recursos com o Fiery XF 8.0.5:

	ServidorFiery XF	**Fiery Command WorkStation Package**	**Fiery Color Profiler Suite**
Fiery XF 8.0.5	8.0.5	7.1.0.423 ou posterior	5.8.0.25 ou posterior
Sistemas operacionais compatíveis	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 11 24H2 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2025 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15

- As versões mais recentes da Fiery Command WorkStation e do Fiery Color Profiler Suite estão disponíveis por meio do Fiery Software Manager ou do Centro de downloads Fiery na seção **Software e ferramentas de aplicativos**.

Contrato de suporte e manutenção de software (SMSA)

Os Contrato de suporte e manutenção de software (SMSA) do Fiery proServer e Fiery XF fornecem um fluxo contínuo de recursos, melhorias, correções e os drivers de impressora e guilhotina mais recentes. O Fiery XF 8.0.5 está disponível sem custo adicional para todos os clientes com software Fiery coberto por este contrato.

Para obter mais informações, entre em contato com o seu revendedor local Fiery XF ou acesse https://fiery.com/XF.

O Portfólio da Fiery de soluções integradas aumenta a produtividade e melhora os resultados financeiros. Saiba mais em www.fiery.com.