



Customer Release Notes

Fiery XF, Version 9.0.3

Fiery® gibt die Veröffentlichung von Fiery XF 9.0.3 bekannt. Das neueste Fiery Software-Release ist ein Serverupdate für Fiery proServer und Fiery XF 9.0, das den Fiery XF Server von 9.0, 9.0.1 oder 9.0.2 auf 9.0.3 aktualisiert.

Neue Druckertreiber

- Canon
 - imagePROGRAF TX-1300 (Printer Option Gruppe 4)
 - imagePROGRAF TX-3300 (Printer Option Gruppe 4)
 - imagePROGRAF TX-3310 (Printer Option Gruppe 4)
 - imagePROGRAF TX-4300 (Printer Option Gruppe 4)
 - imagePROGRAF TX-4310 (Printer Option Gruppe 4)
 - imagePROGRAF TX-5130 (Printer Option Gruppe 4)
 - imagePROGRAF TX-5330 (Printer Option Gruppe 4)
 - imagePROGRAF TX-5331 (Printer Option Gruppe 4)
 - imagePROGRAF TX-5430 (Printer Option Gruppe 4)
 - imagePROGRAF TX-5431 (Printer Option Gruppe 4)

Behobenes Problem

Fehlerbehebung in Bezug auf Fiery XF 9.0.3

- Fehlerbehebung in Bezug auf den Fiery XF Server:
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem Schneidepfade, die für Schneidegeräte wie Colex SharpCut und OptiScout generiert wurden, nicht mit der Druckausgabe übereinstimmten, wenn ein rechter Rand auf einen Sammelform- oder Mehrfachduplizieren-Auftrag angewendet wurde.

Verfügbarkeit

- Das Fiery XF 9.0.3-Serverupdate ist als Online-Update über Fiery Server Control für alle Konfigurationen von Fiery proServer und Fiery XF Version 9.0 verfügbar.
- Alternativ kann das Fiery XF 9.0.3-Serverupdate über das [Fiery Download-Center](#) heruntergeladen werden.



Zusätzliche Hinweise

- Fiery proServer und Fiery XF Lösungen bestehen aus mehreren Software-Anwendungen: eine Serveranwendung (Fiery XF Server), eine Clientanwendung (Fiery Command WorkStation) und Farbanwendungen (Color Profiler Option und Color Verifier Option in Fiery Color Profiler Suite enthalten).
- Die folgende Übersicht informiert Sie über die erforderlichen Versionen von Fiery XF Server, Fiery Command WorkStation und Fiery Color Profiler Suite, die für die volle Unterstützung der Funktionen mit Fiery XF 9.0.3 erforderlich sind:

	Fiery XF Server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 9.0.3	9.0.3	7.2.0.664 oder höher	5.9.1.38 oder höher
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11, 11 24H2, 11 25H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 Bit) Microsoft Windows Server 2019, 2022 und 2025	Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 Bit) Microsoft Windows Server 2019, 2022 und 2025 macOS 13, 14, 15 und 26	Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 und 2025 macOS 13, 14, 15 und 26

- Die neuesten Versionen von Fiery Command WorkStation und Fiery Color Profiler Suite sind über den Fiery Software Manager oder das [Fiery Download-Center](#) im Abschnitt **Anwendungssoftware und Werkzeuge** verfügbar.

Vertrag über Softwarewartung und Support (SMSA)

Fiery Verträge über Softwarewartung und Support (SMSA) für Fiery proServer und Fiery XF bieten kontinuierlich neue Funktionen, Verbesserungen, Korrekturen und die neuesten Drucker- und Schneidsystemtreiber. Fiery XF 9.0.3 ist ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden verfügbar, deren Fiery Software durch diesen Vertrag abgedeckt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Fiery XF Vertriebspartner oder unter <https://fiery.com/XF>.

Das Portfolio der integrierten Lösungen von Fiery erhöht Ihre Produktivität und verbessert Ihr Geschäftsergebnis. Erfahren Sie mehr unter <https://www.fierey.com>.