



Customer Release Notes

Fiery XF, versión 9.0.3

Fiery® tiene el placer de anunciar el lanzamiento de Fiery XF 9.0.3. Esta última versión del software Fiery es una actualización del servidor para Fiery proServer y Fiery XF 9.0, que actualiza el servidor Fiery XF de 9.0, 9.0.1 o 9.0.2 a 9.0.3.

Nuevos controladores de impresora:

- Canon
 - imagePROGRAF TX-1300 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-3300 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-3310 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-4300 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-4310 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-5130 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-5330 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-5331 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-5430 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF TX-5431 (Printer Option Grupo 4)

Problema resuelto

Solución relacionada con **Fiery XF9.0.3**

- Corrección relacionada con el servidor Fiery XF:
 - Se ha corregido un problema que provocaba que los trazados de corte generados para cortadores como Colex, SharpCut y OptiScout no se alinearan con la salida impresa cuando se aplicaba un margen derecho a un trabajo de anidamiento o de Pasar a siguiente y repetir.



Disponibilidad

- La actualización 9.0.3 del servidor Fiery XF está disponible como actualización en línea a través de Fiery Server Control para todas las configuraciones de Fiery proServer y Fiery XF 9.0.
- Como alternativa, la actualización 9.0.3 del servidor Fiery XF se puede descargar desde el [Centro de descargas de Fiery](#).

Notas adicionales:

- Las soluciones Fiery proServer y Fiery XF están hechas a partir de múltiples aplicaciones de software: una aplicación de servidor (servidor Fiery XF), una aplicación de cliente (Fiery Command WorkStation), además de aplicaciones de color (Color Profiler Option y Color Option Verifier incluidas en Fiery Color Profiler Suite).
- La siguiente información general proporciona datos sobre las versiones del servidor Fiery XF, Fiery Command WorkStation y Fiery Color Profiler Suite necesarias para la compatibilidad completa de las características con Fiery XF 9.0.3:

	Servidor Fiery XF	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 9.0.3	9.0.3	7.2.0.664 o posterior	5.9.1.38 o posterior
Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11, 11 24H2, 11 25H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019, 2022, y 2025	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019, 2022, y 2025 macOS 13, 14, 15 y 26	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 y 2025 macOS 13, 14, 15 y 26

- Las últimas versiones de Fiery Command WorkStation y Fiery Color Profiler Suite están disponibles a través de Fiery Software Manager o del [Centro de descargas de Fiery](#), en la sección **Herramientas y aplicaciones de software**.

Contrato de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA)

Los Contratos de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA) para el Fiery proServer y Fiery XF ofrecen un flujo constante de características, mejoras y correcciones, así como los controladores de impresoras y cortadores más recientes. Fiery XF 9.0.3 está disponible de forma gratuita para todos los clientes que dispongan de software Fiery cubierto por este contrato.

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local de Fiery XF o visite <https://fiery.com/XF>.

La gama de soluciones integradas de Fiery aumenta la productividad y mejora la rentabilidad. Para obtener más información, visite <https://www.fieri.com>.