



Customer Release Notes

Fiery XF, versione 9.0.3

Fiery è lieta di annunciare la release di Fiery XF 9.0.3. Questa versione più recente del software Fiery è un aggiornamento del server per Fiery proServer e Fiery XF 9.0, che aggiorna il server Fiery XF da 9.0, 9.0.1, o 9.0.2 a 9.0.3.

Nuovi driver di stampa

- Canon
 - imagePROGRAF TX-1300 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF TX-3300 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF TX-3310 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF TX-4300 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF TX-4310 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF TX-5130 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF TX-5330 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF TX-5331 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF TX-5430 (Printer Option gruppo 4)
 - imagePROGRAF TX-5431 (Printer Option gruppo 4)

Problema risolto

Correzione relativa a **Fiery XF 9.0.3**

- Correzione relativa al server Fiery XF:
 - È stato risolto un problema a causa del quale i percorsi di taglio generati per taglierine quali Colex, SharpCut e OptiScout non si allineavano con la stampa quando veniva applicato un margine destro a un lavoro di piazzamento o step and repeat.



Disponibilità

- L'aggiornamento 9.0.3 del server Fiery XF è disponibile come aggiornamento online tramite Fiery Server Control per tutte le configurazioni Fiery proServer e Fiery XF nella versione 9.0.
- In alternativa, l'aggiornamento 9.0.3 del server Fiery XF può essere scaricato dal [Fiery Download Center](#).

Note aggiuntive

- Le soluzioni Fiery proServer e Fiery XF sono realizzate con più applicazioni software: un server con applicazione server (Fiery XF), un'applicazione cliente (Fiery Command WorkStation), più applicazioni colore (Color Profiler Option e Color Verifier Option incluse in Fiery Color Profiler Suite).
- La seguente panoramica fornisce informazioni sul server Fiery Command WorkStation e le versioni di Fiery Color Profiler Suite e Fiery XF che sono necessarie per il supporto completo delle funzioni di Fiery XF 9.0.3:

	Server Fiery XF	Pacchetto Fiery Command WorkStation	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 9.0.3	9.0.3	7.2.0.664 o versioni successive	5.9.1.38 o versioni successive
Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Windows 11, 11 24H2, 11 25H2 Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) Microsoft Windows Server 2019, 2022 e 2025	Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) Microsoft Windows Server 2019, 2022 e 2025 macOS 13, 14, 15 e 26	Microsoft Windows 10 (64-bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 e 2025 macOS 13, 14, 15 e 26

- Le ultime versioni di Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite sono disponibili tramite il Fiery Software Manager o il [Fiery Download Center](#) nella sezione **Software applicativo e strumenti**.

Contratto di manutenzione e supporto software (SMSA)

I contratti di manutenzione e supporto software (SMSA) di Fiery per Fiery proServer e Fiery XF offrono costanti funzionalità, miglioramenti, patch di correzione errori e i più recenti driver per la stampa e per le trince. Fiery XF 9.0.3 è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti il cui software Fiery è coperto da tale contratto.

Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di Fiery XF locale oppure visitare il sito all'indirizzo <https://fiery.com/XF>.

La gamma di soluzioni integrate Fiery consente di aumentare la produttività e i profitti. Ulteriori informazioni sono disponibili su <https://www.fiere.com>.