



Customer Release Notes

Fiery XF versão 9.0.3

A Fiery® tem o prazer de anunciar o lançamento do Fiery XF 9.0.3. Esta versão mais recente do software Fiery é uma atualização de servidor do Fiery proServer e Fiery XF 9.0, que atualiza o Fiery XF da versão 9.0, 9.0.1 ou 9.0.2 para a versão 9.0.3.

Novos drivers de impressora

- Canon
 - imagePROGRAF TX-1300 (Printer Option Group 4)
 - imagePROGRAF TX-3300 (Printer Option Group 4)
 - imagePROGRAF TX-3310 (Printer Option Group 4)
 - imagePROGRAF TX-4300 (Printer Option Group 4)
 - imagePROGRAF TX-4310 (Printer Option Group 4)
 - imagePROGRAF TX-5130 (Printer Option Group 4)
 - imagePROGRAF TX-5330 (Printer Option Group 4)
 - imagePROGRAF TX-5331 (Printer Option Group 4)
 - imagePROGRAF TX-5430 (Printer Option Group 4)
 - imagePROGRAF TX-5431 (Printer Option Group 4)

Problema corrigido

Correção relacionada ao **Fiery XF 9.0.3**

- Correção relacionada ao servidor Fiery XF:
 - Correção de um problema em que os caminhos de corte gerados para guilhotinas como Colex SharpCut e OptiScout não se alinhavam com a impressão quando uma margem direita era aplicada a uma tarefa de encaixe ou de avançar e repetir.



Disponibilidade

- A atualização do Fiery XF servidor 9.0.3 está disponível como uma atualização on-line por meio do Fiery Server Control para todas as configurações do Fiery proServer e Fiery XF versão 9.0.
- Como alternativa, a atualização do Fiery XF servidor 9.0.3 pode ser baixada do [Centro de downloads Fiery](#).

Notas adicionais

- As soluções Fiery proServer e Fiery XF são feitas de vários aplicativos de software: um aplicativo de servidor (servidor Fiery XF), um aplicativo cliente (Fiery Command WorkStation) e aplicativos de cor (Color Profiler Option e Color Verifier Option, incluídos no Fiery Color Profiler Suite).
- A visão geral a seguir informa sobre o servidor Fiery XF e as versões da Fiery Command WorkStation e do Fiery Color Profiler Suite necessárias para obter suporte completo de recursos com o Fiery XF 9.0.3:

	Servidor Fiery XF	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 9.0.3	9.0.3	7.2.0.664 ou posterior	5.9.1.38 ou posterior
Sistemas operacionais compatíveis	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11, 11 24H2, 11 25H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019, 2022 e 2025	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019, 2022 e 2025 macOS 13, 14, 15 e 26	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 e 2025 macOS 13, 14, 15 e 26

- As versões mais recentes da Fiery Command WorkStation e do Fiery Color Profiler Suite estão disponíveis por meio do Fiery Software Manager ou do [Centro de downloads Fiery](#) na seção **Software e ferramentas de aplicativos**.

Contrato de suporte e manutenção de software (SMSA)

Os Contratos de suporte e manutenção de software (SMSA) do Fiery proServer e do Fiery XF fornecem um fluxo contínuo de recursos, melhorias, correções e os drivers de impressora e guilhotina mais recentes. O Fiery XF 9.0.3 está disponível sem custo adicional para todos os clientes com software Fiery coberto por este contrato.

Para obter mais informações, entre em contato com o seu revendedor local de Fiery XF ou acesse <https://fiery.com/XF>.

O portfólio de soluções integradas da Fiery aumenta a produtividade e melhora os resultados financeiros. Saiba mais em <https://www.fieri.com>.