



# Customer Release Notes

## Fiery VUE, version 1.5.4

This document contains important information about this release. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

### Issue fixed in v1.5.4

#### **PDF data would cause Fiery VUE to exit or hang**

The issue with certain PDF files that would cause Fiery VUE to close unexpectedly or hang in certain environments has been fixed.

### Known issues

#### **Printing booklets with smaller paper sizes**

The Booklet Stapled (full size) and Green Book - Full Size print options are not available for smaller paper sizes such as A5, B5, and Statement when Fiery VUE is connected to the ComColorExpress FS2000C.

#### **Booklet options are not seen when BR Finisher is connected**

When Fiery VUE is connected to the Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, the booklet options are not seen when the BR Finisher with BookletMaker C/Z fold unit is connected to the printer.

#### **Toner information is incorrect in the Manage Printers window**

When Fiery VUE connects to the Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, the toner names are incorrect as shown under Status in the Manage Printers window.

#### **Incorrect load paper message is shown when printing a job with tabs**

When tab paper is loaded in one of the printer trays, a load paper message requesting 9x11 inch paper is shown. The job with tabs does not print even though tab paper is loaded. This issue occurs when Fiery VUE is connected to the Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.



## **Ring bound option is not seen under Booklet**

The Ring bound option is not seen under Booklet even when Multi-hole punch unit is connected to the printer. This issue occurs when Fiery VUE is connected to the Xerox® EX 180/EX-i 180 Print Server Powered by Fiery® or Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.



# Notes de mise à jour client

## Fiery VUE, version 1.5.4

Ce document contient des informations importantes concernant cette nouvelle version. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

### Problème résolu dans la version 1.5.4

#### **Les données PDF entraînent la fermeture ou la suspension de Fiery VUE**

Le problème pour lequel certains fichiers PDF entraînaient la fermeture inattendue ou la suspension de Fiery VUE dans certains environnements a été résolu.

### Problèmes identifiés

#### **Impression de brochures avec de plus petits formats de papier**

Les options d'impression Brochure Avec agrafage (format maximal) et Brochure eco., format maximal ne sont pas disponibles pour les plus petits formats de papier tels que les formats A5, B5 et Statement lorsque Fiery VUE est connecté à ComColorExpress FS2000C.

#### **Les options de brochure ne sont pas visibles lorsque le module de finition BR est connecté**

Lorsque Fiery VUE est connecté au Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, les options de brochure ne sont pas visibles lorsque le Module de finition BR avec création de brochures et pli C/Z est connecté à l'imprimante.

#### **Affichage incorrect des informations relatives au toner dans la fenêtre Gérer les imprimantes**

Lorsque Fiery VUE se connecte au Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, les noms de toner sont incorrects comme indiqué sous Statut dans la fenêtre Gérer les imprimantes.

## **Un message indiquant que le papier n'est pas approprié s'affiche lorsque vous imprimez une tâche comportant des onglets.**

Lorsqu'un intercalaire à onglets est chargé dans l'un des bacs de l'imprimante, un message relatif au papier chargé s'affiche, vous invitant à utiliser du papier de 9x11 pouces. La tâche avec des onglets ne s'imprime pas même si l'intercalaire est chargé. Ce problème se produit lorsque Fiery VUE est connecté au Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.

## **L'option Perforeliure ne se trouve pas sous Brochure**

L'option Avec perforeliure ne s'affiche pas sous Brochure même lorsque l'unité de perforation multiple est connectée à l'imprimante. Ce problème survient lorsque Fiery VUE est connecté au Xerox® EX 180/EX-i 180 Print Server Powered by Fiery® ou au Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.



# Note di release per l'utente

## Fiery VUE, versione 1.5.4

Questo documento contiene importanti informazioni su questo release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

Problema risolto in v1.5.4

### **I dati PDF possono causare l'arresto o il blocco di Fiery VUE**

Il problema con determinati file PDF che causerebbe l'arresto o il blocco imprevisto di Fiery VUE in alcuni ambienti è stato risolto.

Problemi noti

### **Stampa di booklet con formati carta ridotti**

Le opzioni di stampa Booklet Graffato (formato intero) e Libro ecologico - Formato intero non sono disponibili per formati carta ridotti come A5, B5 e Statement quando Fiery VUE è collegato a ComColorExpress FS2000C.

### **Le opzioni relative ai booklet non sono visualizzate quando è collegata la stazione di finitura BR**

Quando Fiery VUE è collegato a Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, le opzioni relative ai booklet non vengono visualizzate quando la stazione di finitura BR con Creazione booklet piega C/Z è collegata alla stampante.

### **Le informazioni del toner visualizzate nella finestra Gestione stampanti non sono corrette**

Quando Fiery VUE è collegato a Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, i nomi del toner sono errati come mostrato in Stato nella finestra Gestione stampanti.

## **Messaggio relativo al caricamento della carta errato visualizzato quando si stampa un lavoro con separatori**

Quando il supporto con separatori viene caricato in uno dei cassette della stampante, viene visualizzato un messaggio relativo al caricamento della carta che richiede un foglio in formato 9x11 pollici. Il lavoro con separatori non viene stampato anche se è stato caricato il supporto con separatori. Questo problema si verifica quando Fiery VUE è collegato a Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.

## **L'opzione Rilegato ad anelli non viene visualizzata in Booklet**

L'opzione Rilegato ad anelli non viene visualizzata in Booklet anche se l'unità perforatrice multifunzione è collegata alla stampante. Questo problema si verifica quando Fiery VUE è collegato a Xerox® EX 180/EX-i 180 Print Server Powered by Fiery® o Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.



# Release-Informationen

## Fiery VUE, Version 1.5.4

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Anwendern in Kopie zur Verfügung, bevor Sie die Installation vornehmen.

### Behobene Probleme in Version 1.5.4

#### **PDF-Daten führten zum Beenden oder zum Absturz von Fiery VUE**

Das Problem, bei dem bestimmte PDF-Dateien einen Absturz oder das Beenden von Fiery VUE verursachten, wurde behoben.

### Bekannte Problemsituationen

#### **Drucken von Broschüren mit kleineren Papiergrößen**

Die Druckoptionen Broschüre Geheftet (Originalgröße) und Ökobuch – Volle Größe sind für kleinere Papierformate wie A5, B5 und Statement nicht verfügbar, wenn Fiery VUE mit dem ComColorExpress FS2000C verbunden ist.

#### **Broschüroptionen werden nicht angezeigt, wenn ein BR-Finisher angeschlossen ist**

Wenn Fiery VUE mit dem Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery® verbunden ist, sind die Broschüroptionen nicht sichtbar, wenn der BR-Finisher mit Broschürenerstellung – C/Z-Falz-Einheit an den Drucker angeschlossen ist.

#### **Tonerinformationen werden im Fenster Druckerverwaltung falsch angezeigt.**

Wenn Fiery VUE eine Verbindung zum Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery® herstellt, werden die Tonernamen unter Status im Fenster Druckerverwaltung nicht richtig angezeigt.

#### **Beim Drucken von Aufträgen mit Registerseiten wird eine falsche Meldung zum Einlegen von Papier angezeigt**

Wenn Registerseiten in eines der Papierfächer eingelegt werden, wird eine Meldung angezeigt, in der das Einlegen von Papier im Format 9 x 11 Zoll angefordert wird. Der Auftrag mit Registerseiten wird nicht gedruckt, obwohl sich

Registerseiten im Drucker befinden. Dieses Problem tritt auf, wenn Fiery VUE mit dem Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery® verbunden ist.

### **Die Option Ringgebunden wird unter Broschüre nicht angezeigt**

Die Option Ringgebunden wird unter Broschüre auch dann nicht angezeigt, wenn eine Mehrfachlocher-Einheit an den Drucker angeschlossen ist. Dieses Problem tritt auf, wenn Fiery VUE mit dem Xerox® EX 180/EX-i 180 Print Server Powered by Fiery® oder dem Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery® verbunden ist.



# Notas de la versión para el cliente

## Fiery VUE, versión 1.5.4

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

### Problemas solucionados en v1.5.4

#### **Los datos de archivos PDF podrían producir que Fiery VUE se cerrase o bloquease**

Se ha solucionado el problema que se producía con ciertos archivos PDF que podrían producir que Fiery VUE se cerrase de forma inesperada o se bloquease en determinados entornos.

### Problemas conocidos

#### **Impresión de cuadernillos con tamaños de papel más pequeños**

Las opciones de impresión Cuadernillo Engrapado (tamaño completo) y Libro ecológico – Tamaño completo no están disponibles para los tamaños de papel más pequeños como A5, B5 y Statement cuando Fiery VUE está conectado al ComColorExpress FS2000C.

#### **Las opciones de cuadernillo no se muestran cuando la Acabadora BR está conectada**

Cuando Fiery VUE se conecta al Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, no aparecen las opciones de cuadernillo cuando la Acabadora BR con la unidad de plegado en C/Z del Creador de cuadernillos está conectada a la impresora.

#### **La información de tóner mostrada en la ventana Administrar impresoras es incorrecta**

Cuando Fiery VUE se conecta al Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, los nombres de tóner en Estado en la ventana Administrar impresoras son incorrectos.

#### **Aparece un mensaje de carga de papel incorrecta al imprimir un trabajo con pestañas**

Cuando el papel con pestañas se carga en una de las bandejas de la impresora, aparece un mensaje de carga de papel en el que se solicita papel de 9x11 pulgadas. El trabajo con pestañas no se imprime incluso si se carga papel con

pestañas. Este problema se produce cuando Fiery VUE está conectado al Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.

### **La opción Encuadernado con anillas no aparece en Cuadernillo**

La opción Encuadernado con anillas no aparece en Cuadernillo incluso cuando la unidad de perforación de varios orificios está conectada a la impresora. Este problema se produce cuando Fiery VUE se conecta al Xerox® EX 180/EX-i 180 Print Server Powered by Fiery® o el Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.



# Notas de versão do cliente

## Fiery VUE, versão 1.5.4

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Não se esqueça de fornecer estas informações a todos os usuários antes de prosseguir com a instalação.

### Problema corrigido na versão 1.5.4

#### **Os dados em PDF fechavam ou travavam o Fiery VUE**

O problema com certos arquivos em PDF que faziam o Fiery VUE fechar inesperadamente ou travar em determinados ambientes foi corrigido.

### Problemas conhecidos

#### **Impressão de livretos com tamanhos de papel menores**

As opções de impressão Livreto Grampeado (sem redução) e Livro ecologicamente coerto tamanho inteiro não ficam disponíveis para tamanhos de papel menores tais como o A5, o B5 e o Demonstrativo quando o Fiery VUE está conectado ao ComColorExpress FS2000C.

#### **As opções de livreto não são exibidas quando o Módulo de acabamento BR está conectado**

Quando o Fiery VUE está conectado ao Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, as opções de livreto não são exibidas se o Módulo de acabamento BR com dobra C/Z do criador de livretos estiver conectado à impressora.

#### **As informações do toner na janela Gerenciar impressoras estão incorretas**

Quando Fiery VUE se conecta ao Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, os nomes dos toners exibidos estão incorretos, conforme mostrado em Status na janela Gerenciar impressoras.

#### **A mensagem de erro no carregamento de papel é mostrada ao imprimir um trabalho com separadores**

Quando papel com separadores é carregado em uma das bandejas da impressora, é exibida uma mensagem do carregamento de papel solicitando papéis de 23 x 28 cm (9 x 11 pol.). O trabalho com separadores não é impresso

mesmo que o papel com separador esteja carregado. Este problema ocorre quando o Fiery VUE está conectado ao Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.

### **A opção Encadernação em espiral não é exibida em Livreto**

A opção Encadernação em espiral não é exibida em Livreto mesmo quando a unidade de perfuração multifuro está conectada à impressora. Este problema ocorre quando o Fiery VUE está conectado ao Xerox® EX 180/EX-i 180 Print Server Powered by Fiery® ou ao Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.



# Versienotities voor de klant

## Fiery VUE, versie 1.5.4

Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

### Probleem opgelost in 1.5.4

#### **PDF-gegevens zorgden ervoor dat Fiery VUE werd afgesloten of vastliep**

Het probleem waarbij bepaalde PDF-bestanden ervoor zorgden dat Fiery VUE onverwacht werd afgesloten of in bepaalde omgevingen vastliep, is opgelost.

### Bekende problemen

#### **Boekjes afdrukken met kleinere papierformaten**

De afdrukopties Boekje Geniet (volledig formaat) en Groen boek - volledig formaat zijn niet beschikbaar voor kleinere papierformaten zoals A5, B5 en Statement wanneer Fiery VUE is aangesloten op de ComColorExpress FS2000C.

#### **De opties voor boekjes worden niet weergegeven wanneer de BR Afwerking is aangesloten**

Wanneer Fiery VUE is aangesloten op de Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, worden de opties voor boekjes niet weergegeven wanneer de BR-afwerking met boekje maken en C/Z-vouw is aangesloten op de printer.

#### **De informatie over de toner wordt niet juist weergegeven in het venster Printers beheren**

Wanneer Fiery VUE is aangesloten op de Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, worden de tonernamen onjuist weergegeven onder Status in het venster Printers beheren.

## **Er wordt een melding weergegeven dat het onjuiste papier is geplaatst wanneer een taak met tabbladen wordt afgedrukt**

Wanneer tabpapier in een van de printerlades is geplaatst, wordt een melding weergegeven dat er papier moet worden geplaatst van het formaat 9 x 11 inch. De taak met tabbladen wordt niet afgedrukt, ondanks het feit dat tabpapier in de lade is geplaatst. Dit probleem treedt op wanneer Fiery VUE is aangesloten op de Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.

## **De optie Met ringband wordt niet weergegeven onder Boekje**

De optie Met ringband wordt niet weergegeven onder Boekje, zelfs wanneer de Perforator meerdere gaten is aangesloten op de printer. Dit probleem treedt op wanneer Fiery VUE is aangesloten op de Xerox® EX 180/EX-i 180 Print Server Powered by Fiery® of Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.



# 客户发行说明

## Fiery VUE, 版本 1.5.4

本文档包含关于此版本的重要信息。请确保先为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

### 在 v1.5.4 中修复的问题

#### PDF 数据会导致 Fiery VUE 退出或挂起

在某些环境下，某些 PDF 文件会导致 Fiery VUE 以外关闭或挂起的问题已经修复。

### 已知问题

#### 用较小的纸张大小打印小册子

当 Fiery VUE 连接至 ComColorExpress FS2000C 时，小册子已装订（完整大小）和环保书 - 完整大小打印选项不适用于如 A5、B5、Statement 等较小的纸张大小。

#### 连接 BR 输出处理机时不显示小册子选项

当 Fiery VUE 连接至 Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery® 时，如果带有小册子制作 C/Z 形折叠单元的 BR 输出处理机连接至打印机，将不显示小册子选项。

#### 管理打印机窗口中的墨粉信息不正确

当 Fiery VUE 连接至 Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery® 时，在管理打印机窗口中的状态下显示的墨粉名称不正确。

#### 打印带标签的作业时显示错误的加载纸张消息

当其中一个打印机纸盘中加载了标签纸时，将显示要求 9x11 英寸纸张的加载纸张消息。即使已经加载标签纸，该带标签的作业仍然不会打印。当 Fiery VUE 连接至 Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery® 时会出现此问题。

## 在小册子下不显示活页装订选项

即使当多孔打孔机连接至打印机时，在小册子下仍然不显示活页装订选项。当 Fiery VUE 连接至 Xerox® EX 180/EX-i 180 Print Server Powered by Fiery® 或 Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery® 时会出现此问题。



# Примечания к выпуску для заказчика

## Fiery VUE версии 1.5.4

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске. Обязательно сообщите эту информацию всем пользователям перед началом установки.

### Проблема, исправленная в версии 1.5.4

#### **При обработке данных PDF приложение Fiery VUE прекращало работу или зависало**

Исправлена проблема при обработке некоторых файлов PDF, из-за которой приложение Fiery VUE неожиданно прекращало работу или зависало.

### Известные проблемы

#### **Печать брошюр на бумаге меньшего формата**

Параметры печати БрошюраСшивание (полный размер) и Green Book — полный размер недоступны для форматов бумаги меньше A4, например A5, B5 и Statement, при подключении Fiery VUE к ComColorExpress FS2000C.

#### **Параметры брошюры не отображаются при подключении BR-финишера**

При подключении Fiery VUE к Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery® параметры брошюры не отображаются, если к принтеру подключен BR-финишер с устройством изготовления брошюр и C/Z-фальцовкой.

#### **Данные о тонере некорректно отображаются в окне Управление принтерами**

При подключении Fiery VUE к Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery® имена тонеров неверно отображаются в разделе Состояние окна Управление принтерами.

## **При печати задания с разделителями отображается некорректное сообщение о загрузке бумаги**

При загрузке бумаги с выступами в один из лотков принтера отображается сообщение о том, что необходимо загрузить бумагу формата 9 x 11 дюймов. Печать задания с разделителями не выполняется, несмотря на то, что бумага для разделителей загружена. Эта проблема возникает при подключении Fiery VUE к Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.

## **Параметр Спиральный переплет не отображается в меню Брошюра**

Параметр Спиральный переплет не отображается в меню Брошюра, даже если к принтеру подключен блок многократной перфорации. Эта проблема возникает при подключении Fiery VUE к Xerox® EX 180/EX-i 180 Print Server Powered by Fiery® или Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.



# Informacje o wersji dla klientów

## Fiery VUE, wersja 1.5.4

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Informacje te należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

### Problem naprawiony w wersji 1.5.4

#### **Zamykanie lub brak odpowiedzi aplikacji Fiery VUE podczas pracy z danymi w formacie PDF**

Problem polegający na nieoczekiwanym zamykaniu lub zatrzymywaniu działania aplikacji Fiery VUE w niektórych środowiskach w przypadku pracy z plikami PDF określonego typu został naprawiony.

### Znane problemy

#### **Drukowanie zadań na papierze mniejszego formatu**

Opcje drukowania Broszurazszywana (pełny rozmiar) oraz Green Book - Pełny rozmiar są niedostępne w przypadku załadowania papieru o mniejszym rozmiarze, np. formatu A5, B5 czy Statement, gdy aplikacja Fiery VUE nawiązuje połączenie z urządzeniem ComColorExpress FS2000C.

#### **Niewyświetlanie opcji broszury po podłączeniu modułu wykańczania BR**

Gdy aplikacja Fiery VUE nawiązuje połączenie z serwerem wydruków Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, opcje broszury nie są wyświetlane w przypadku podłączenia do drukarki modułu wykańczania BR z kreatorem broszury i składaniem typu C/Z.

#### **Nieprawidłowe informacje o tonerze w oknie Zarządzanie drukarkami**

Gdy aplikacja Fiery VUE nawiązuje połączenie z serwerem wydruków Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, nazwy tonerów wyświetlane w sekcji Status w oknie Zarządzanie drukarkami są nieprawidłowe.

## **Wyświetlanie nieprawidłowego komunikatu o ładowaniu papieru podczas drukowania zadania zawierającego strony z zakładkami**

Po załadowaniu papieru z zakładkami na jedną z tac drukarki wyświetlany jest komunikat z prośbą o załadowanie papieru o wymiarach 9 x 11 cali. Zadanie zawierające strony z zakładkami nie jest drukowane pomimo załadowania papieru z zakładkami. Problem ten występuje, gdy aplikacja Fiery VUE nawiązuje połączenie z serwerem wydruków Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.

## **Brak opcji Oprawa pierścieniowa w sekcji Broszura**

Opcja Oprawa pierścieniowa nie jest wyświetlana w sekcji Broszura nawet po podłączeniu do drukarki dziurkacza wielootworowego. Problem ten występuje, gdy aplikacja Fiery VUE nawiązuje połączenie z serwerem wydruków Xerox® EX 180/EX-i 180 Print Server Powered by Fiery® lub Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.



# Müşteri sürüm notları

## Fiery VUE, sürüm 1.5.4

Bu belge, bu sürüm hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yüklemeye devam etmeden önce tüm kullanıcılara bu bilgileri sağladığımızdan emin olun.

### 1.5.4 sürümünde düzeltilen sorun

#### **PDF verileri Fiery VUE'nin çıkış yapmasına veya takılmasına neden olur**

Fiery VUE'nin beklenmedik şekilde kapanmasına veya belirli ortamlarda takılmasına neden olan PDF dosyalarıyla ilgili sorun düzeltilmiştir.

### Bilinen sorunlar

#### **Daha küçük kağıt boyutlarıyla kitapçıkları yazdırma**

Fiery VUE, ComColorExpress FS2000C'ye bağlı olduğunda KitapçıkZımbalanmış (tam boyut) ve Yeşil Kitap- Tam Boyut yazdırma seçenekleri A5, B5 ve Statement gibi daha küçük kağıt boyutlarında kullanılamaz.

#### **BR Sonlandırıcı bağlı olduğunda kitapçık seçenekleri görülmez**

Fiery VUE, Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®'e bağlı olduğunda, Kitaplık oluşturucu C/Z katlı BR sonlandırıcı birimi yazıcıya bağlıyken kitapçık seçenekleri görülmez.

#### **Yazıcıları Yönet penceresinde yer alan toner ile ilgili bilgiler hatalıdır**

Fiery VUE, Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®'e bağlı olduğunda Yazıcıları Yönet penceresinde Durum içerisinde gösterildiği gibi toner adı hatalıdır.

#### **Tab kağıtlarının bulunduğu bir iş yazdırılırken hatalı kağıt yükleme mesajı görüntülenir**

Yazıcı kasetlerinden birine tab kağıdı yüklendiğinde 9x11 inçlik kağıt isteyen bir kağıt yükleme mesajı görüntülenir. Tab kağıdı yüklü olmasına rağmen tab kağıtlarının bulunduğu iş yazdırılmaz. Fiery VUE, Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®'e bağlandığında bu sorun oluşur.

## **Halkalı Ciltli seçeneđi Kitapçık altında görülmez**

Çok delikli delgi birimi yazıcıya bađlı olduđunda dahi Halkalı Ciltli seçeneđi Kitapçık altında görülmez. Fiery VUE, Xerox® EX 180/EX-i 180 Print Server Powered by Fiery® veya Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®'ye bađlandığında bu sorun oluşur.



# Poznámky k verzi pro zákazníky

## Fiery VUE, verze 1.5.4

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi. Nezapomeňte před zahájením instalace poskytnout tyto informace všem uživatelům.

### Potíže opravené ve verzi 1.5.4

#### **PDF data by způsobila, že se Fiery VUE ukončí nebo zablokuje**

Byly opraveny potíže s určitými soubory PDF, které způsobovaly, že se Fiery VUE neočekávaně ukončí nebo zablokuje.

### Známé potíže

#### **Tisk brožur s menšími velikostmi papíru**

Když je Fiery VUE připojeno ke ComColorExpress FS2000C, nejsou možnosti tisku BrožuraSešíváná (plná velikost) a Green Book - Plná velikost dostupné pro menší velikosti papíru, jako například A5, B5 a Statement.

#### **Možnosti brožury se nezobrazí, když je připojen finišer BR**

Když je Fiery VUE připojeno ke Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, možnosti brožury se nezobrazí, když je k tiskárně připojen finišer BR s modulem Tvorba brožur, C-Z sklad.

#### **V okně Správa tiskáren se zobrazují nesprávné informace o toneru**

Pokud se Fiery VUE připojí ke Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®, v části Stav v okně Správa tiskáren nejsou uvedeny správné názvy tonerů.

#### **Při tisku úlohy s oušky se zobrazí nesprávná zpráva vložení papíru**

Když je do jedné z přihrádek tiskárny vložen papír s oušky, zobrazí se zpráva se žádostí o vložení papíru o rozměrech 9x11 palců. Úloha s oušky se nevytiskne, přestože je vložen papír s oušky. K těmto potížím dochází, když je Fiery VUE připojeno ke Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.

## **V části Brožura není zobrazena možnost Kroužková vazba**

Možnost Kroužková vazba se nezobrazuje v části Brožura ani v případě, že je k tiskárně připojena víceotvorová děrovací jednotka. K těmto potížím dochází, když je Fiery VUE připojeno ke Xerox® EX 180/EX-i 180 Print Server Powered by Fiery® nebo Xerox® EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery®.