

Digital Factory Brother GTX R2R + FilmPrint Integration

FilmPrint ist eine Anwendung eines Drittanbieters, die zusammen mit Digital Factory für kontinuierliches Drucken mit dem Brother GTX R2R-Treiber ausgeführt werden muss. FilmPrint erfordert, dass mehrere Unterstützungsdateien in einem bestimmten Verzeichnis in Windows abgelegt werden.

Verzeichnis:

C:\Users\IHRBENUTZERNAME\AppData\Local

Unterstützungsdateien:

- Csv.dll
- FilmPrint.exe
- FilmPrintCMD.exe
- GTXproApi.dll
- NLog.config - Nlog.dll

Wenn auf das Verzeichnis C:\Users\IHRBENUTZERNAME\AppData\Local nicht zugegriffen werden kann oder es nicht funktioniert, kann ein Ordner namens „FilmPrint“ im Stammverzeichnis von Digital Factory erstellt werden, in dem die Unterstützungsdateien als Alternative abgelegt werden können.

Bitte beachten Sie:

Für das Brother GTX R2R-Gerät wurde ein Firmware-Update veröffentlicht. Dieses Firmware-Update umfasst Anpassungen für die Tropfennutzung und die Druckkopfgeschwindigkeit. Die neueste Version dieser Firmware muss auf dem Brother GTX R2R-Drucker installiert sein und die neueste Version von FilmPrint (Version 3.0 oder höher) muss ebenfalls installiert sein. Diese Aktualisierungen können nur von Brother durchgeführt werden.

Wenn eine ältere Version der Brother GTX R2R-Firmware versucht, mit der neuesten Version von Digital Factory zu drucken, wird der Druck nicht funktionieren.

Wenn die neueste Version von Digital Factory und der R2R-Drucker versuchen, auf der alten Version der Firmware von GTX R2R zu drucken, wird der Druck ebenfalls nicht funktionieren.

Der GTX R2R, FilmPrint und seine Unterstützungsdateien, Digital Factory und der Brother GTX R2R-Treiber müssen alle aktualisiert werden, damit ein Druck möglich ist.