

Integración de Brother GTX R2R + FilmPrint en Digital Factory

FilmPrint es una aplicación de terceros que debe ejecutarse junto con Digital Factory para la impresión continua con el controlador Brother GTX R2R. FilmPrint requiere que se coloquen varios archivos de asistencia en un directorio específico de Windows.

Directorio:

C:\Usuarios\SUNOMBREDEUSUARIO\AppData\Local

Archivos de asistencia:

- Csv.dll
- FilmPrint.exe
- FilmPrintCMD.exe
- GTXproApi.dll
- NLog.config - Nlog.dll

Si no se puede acceder a C:\Usuarios\SUNOMBREDEUSUARIO\AppData\Local o si no funciona, se puede crear una carpeta llamada "FilmPrint" en el directorio raíz de Digital Factory y colocar dentro los archivos de asistencia como alternativa.

Nota:

Se ha publicado una actualización de firmware para el dispositivo Brother GTX R2R. Esta actualización de firmware incluye ajustes en el uso del droplet y en la velocidad del cabezal de impresión. La última versión de este firmware debe estar instalada en la impresora Brother GTX R2R y también debe estar instalada la última versión de FilmPrint (versión 3.0 o posteriores). Estas actualizaciones solo puede realizarlas Brother.

Si se intenta imprimir con una versión anterior del firmware Brother GTX R2R en la última versión de Digital Factory, la impresión no funcionará.

Si se intenta imprimir con la última versión de Digital Factory y el controlador R2R en la versión anterior del firmware en GTX R2R, la impresión tampoco funcionará.

GTX R2R, FilmPrint y sus archivos de asistencia, Digital Factory y el controlador Brother GTX R2R deben estar actualizados para que la impresión sea correcta.