

Digital Factory Brother GTX R2R + intégration de FilmPrint

FilmPrint, une application tierce, doit être exécutée en même temps que Digital Factory pour assurer une impression continue sur le périphérique Brother GTX R2R. FilmPrint exige que plusieurs fichiers de support soient placés dans un répertoire spécifique de Windows.

Répertoire :

C:\Users\VOTRENOMDUTILISATEUR\AppData\Local

Fichiers de support :

- Csv.dll
- FilmPrint.exe
- FilmPrintCMD.exe
- GTXproApi.dll
- NLog.config - Nlog.dll

Si le répertoire C:/Users/VOTRENOMDUTILISATEUR/AppData/local est inaccessible ou indisponible, utilisez la solution de contournement suivante : créez un dossier nommé « FilmPrint » dans le répertoire racine de Digital Factory et placez-y les fichiers de support.

Remarque :

Une mise à jour du micrologiciel a été publiée pour le périphérique Brother GTX R2R. Celle-ci inclut des ajustements au niveau de l'utilisation des gouttelettes et de la vitesse de la tête d'impression. La dernière version de ce micrologiciel doit être installée sur l'imprimante Brother GTX R2R, tout comme la dernière version de FilmPrint (version 3.0 ou ultérieure). Ces mises à jour ne peuvent être réalisées que par Brother.

Si une version antérieure du micrologiciel du Brother GTX R2R tente d'imprimer sur la dernière version de Digital Factory, l'impression échouera.

Si la dernière version de Digital Factory et le pilote R2R tentent d'imprimer sur la version antérieure du micrologiciel du GTX R2R, l'impression échouera également.

Le GTX R2R, FilmPrint et ses fichiers de support, Digital Factory et le pilote du Brother GTX R2R doivent tous être mis à jour pour réussir l'impression.