

Integrazione Digital Factory Brother GTX R2R + FilmPrint

FilmPrint è un'applicazione di terze parti che deve essere eseguita insieme a Digital Factory per consentire la stampa continua con il driver Brother GTX R2R. FilmPrint richiede che diversi file di supporto vengano collocati in una directory specifica di Windows.

Directory:

C:\Utenti\NOMEUTENTE\AppData\Local

File di supporto:

- Csv.dll
- FilmPrint.exe
- FilmPrintCMD.exe
- GTXproApi.dll
- NLog.config - Nlog.dll

Se il percorso C:\Utenti\NOMEUTENTE\AppData\Local non è accessibile o non funziona correttamente, è possibile creare una cartella denominata "FilmPrint" nella directory principale di Digital Factory e collocarvi i file di supporto come alternativa.

Nota:

È stato rilasciato un aggiornamento del firmware per il dispositivo Brother GTX R2R. Questo aggiornamento del firmware include regolazioni relative all'utilizzo delle gocce e alla velocità della testa di stampa. È necessario installare la versione più recente di questo firmware sulla stampante Brother GTX R2R e la versione più recente di FilmPrint (versione 3.0 o successiva). Questi aggiornamenti possono essere eseguiti esclusivamente da Brother.

Se una versione precedente del firmware Brother GTX R2R tenta di stampare su Digital Factory aggiornato all'ultima versione, la stampa non andrà a buon fine.

Analogamente, se Digital Factory e il driver R2R sono aggiornati all'ultima versione ma tentano di stampare su una versione precedente del firmware GTX R2R, anche in questo caso la stampa avrà esito negativo.

Per garantire il corretto funzionamento della stampa, è necessario aggiornare tutti i componenti: GTX R2R, FilmPrint e i relativi file di supporto, Digital Factory e il driver Brother GTX R2R.