

Integração Digital Factory Brother GTX R2R + FilmPrint

O FilmPrint é um aplicativo de terceiros que deve ser executado juntamente com o Digital Factory para que você possa fazer impressões contínuas com o driver Brother GTX R2R. O FilmPrint exige que vários arquivos de suporte sejam colocados em um diretório específico no Windows.

Diretório

C:\Usuários\SEUNOMEDEUSUÁRIO\AppData\Local

Arquivos de suporte:

- Csv.dll
- FilmPrint.exe
- FilmPrintCMD.exe
- GTXproApi.dll
- NLog.config - Nlog.dll

Se o caminho C:\Usuários\SEUNOMEDEUSUÁRIO\AppData\Local estiver inacessível ou não estiver funcionando, uma pasta chamada "FilmPrint" poderá ser criada no diretório raiz do Digital Factory, onde os arquivos de suporte poderão ser colocados como alternativa.

Observação:

Uma atualização de firmware foi lançada para o dispositivo Brother GTX R2R. Essa atualização de firmware inclui ajustes no uso de gotículas e na velocidade do cabeçote de impressão. A versão mais recente desse firmware deve estar instalada na impressora Brother GTX R2R, e a versão mais recente do FilmPrint (3.0 ou posterior) também deve estar instalada. Essas atualizações só podem ser realizadas pela Brother.

Se você tentar imprimir na versão mais recente da Digital Factory com uma versão mais antiga do firmware da Brother GTX R2R, a impressão não funcionará.

Se você tentar imprimir na versão mais recente da Digital Factory e do driver R2R com uma versão mais antiga do firmware na GTX R2R, a impressão não funcionará.

O GTX R2R, o FilmPrint e os arquivos de suporte, o Digital Factory e o driver da Brother GTX R2R devem ser atualizados para que você consiga imprimir.