



# 客户发布说明

## Fiery® proServer 和 Fiery XF, 版本 7.2.1

EFI™ 很高兴宣布推出 Fiery® proServer 和 Fiery XF 7.2.1。这个最新的 Fiery 软件版本是 Fiery proServer 和 Fiery XF 7.2 的一个服务器更新，将 Fiery XF server 从 7.2 更新为 7.2.1。

### 漏洞修复

FAST RIP 相关的修复：

- 修复了导致 FAST RIP 停止处理平铺的问题。
- 修复了 PDF 文件处理耗时较长的问题。
- 修复了 PDF 文件部分缺失的问题。
- 修复了从 Esko 光栅化的 PDF 文件显示空白预览或输出的问题。
- 修复了正在处理的 PDF 文件阻止 FAST RIP 的问题。

打印机驱动程序相关的修复：

- 修复了 EPSON SureColor SC-P7000 和 SC-P7500/9500 打印的验证标签存在阴影的问题。
- 修复了在 OKI Pro9431/ES9431 上进行双面打印时出现的问题。
- 修复了 Canon imagePROGRAF PRO 系列打印机驱动程序同步承印材料信息的问题。
- 修复了 Roland DG TrueVIS VG540 无法通过 Fiery XF 6.5.2 中的承印材料特性档进行打印的问题。
- 修复了使用 Canon imagePROGRAF PRO-6000S 时显示 60 英寸承印材料的问题。

嵌套相关的修复：

- 修复了步骤和重复作业显示错误间距的问题。

Fiery XF server 相关的修复：

- 修复了验证结果中显示不必要的颜色和下划线的问题。
- 修复了波兰语中“嵌套”翻译错误的问题。
- 修复了 i-cut 套准符号被切断的问题。
- 修复了使用旧 Adobe PDF Print Engine 或 CPSI 处理 PDF 文件时元素叠印和缺失的问题。
- 修复了在以下位置选择日志文件或删除全部时删除 JDF 日志文件的问题 **Server Manager > 服务器 > 维护**。



裁切机驱动程序相关的修复:

- 修复了 SUMMA GoProduce 使用的来自 Fiery XF 的 OXF 文件的问题。

FAST DRIVE 相关的修复:

- 修复了通过 IP 打印将作业发送到 EFI™ VUTEK 打印机时出现的问题。作业被卡在处理状态。
- 修复了使用 EFI™ VUTEK® h5 打印机处理含有汉字的作业时出现的问题。
- 修复了通过 IP 打印将作业发送到 EFI™ VUTEK 打印机时图像大小不正确的问题。

许可相关的修复:

- 修复了隐藏过期许可证警告后 EFI 选项“功能激活”服务没有响应的问题。

## 新的打印机驱动程序

- EFI
  - 颜色
  - 电源
- HP
  - STITCH S300 (Printer Option Wide Format)
  - STITCH S500 (Printer Option Wide Format)
  - STITCH S1000 (Printer Option Super Wide Format)

**注释:** HP STITCH S300/S500/S1000 打印机驱动程序插件需要安装在 7.2.1 更新版本上, 此版本可通过 Fiery XF 在线更新程序获得。

- OKI
  - Pro9541WT (Printer Option OKI)
- Roland DG
  - TrueVis VG2-540/640 CMYKcmk0 (Printer Option XXL)

## 更新了打印机驱动程序

- EFI
  - EFI™ VUTEK h3 / h5、EFI™ VUTEK h3 / h5 [FAST DRIVE] 和 EFI™ VUTEK h3 / h5 X4 [FAST DRIVE]
    - 修改了打印机分辨率支持功能
      - 移除了 1000x1200 dpi 打印分辨率
      - 增加了 900x1200 dpi 打印分辨率

## 颜色功能

- 支持 315 种新的 PANTONE® FASHION, HOME + INTERIORS 棉和纸张颜色
- 支持在优化工作流程中使用 Color Tools 的 IT8.7/5 图表

## 提高工作效率

- 在 Server Manager 中新增公差预设编辑器，便于为使用 Fiery Verify 的 Fiery XF 中的作业验证创建自定义公差预设。您可以创建新的自定义公差预设，并根据行业标准修改现有的公差预设，然后将其另存为新的自定义公差预设。

## 可用性

- Fiery XF 7.2.1 服务器更新可通过 Fiery Server Control 以在线更新的形式获得，以获取 Fiery proServer 和 Fiery XF 7.2 版本的所有配置。
- 也可以从 [EFI 下载区域](#) 下载 Fiery XF 7.2.1 服务器更新。

## 备注

- Fiery proServer 和 Fiery XF 解决方案由多个软件应用程序组成。一个服务器应用程序 (Fiery XF server)、一个客户端应用程序 (Fiery Command WorkStation)，以及颜色应用程序 (Fiery Color Profiler Suite 内包括的 Color Profiler Option 和 Color Verifier Option)。只对服务器应用程序作为 7.2.1 更新的一部分进行更新，其他软件组件可能需要更新才能与最新更新一起正确使用。
- 以下概览列出了完全支持 Fiery XF 7.2.1 提供的功能集所需的 Fiery XF server、Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 版本：

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation 软件包	Fiery Color Profiler Suite
<b>Fiery XF 7.2.1</b>	7.2.1	6.5.0.512 或更高版本	5.3.2.16 或更高版本

- Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 的最新版本可通过 Fiery Software Manager 或应用程序软件和工具部分中的下载中心 (<https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center>) 获得。

## 软件维护和支持协议 (SMSA) 及 EFI 增强服务计划 (ESP)

Fiery proServer 和 Fiery XF 的 EFI 软件维护和支持协议 (SMSA) 及 EFI 增强服务计划 (ESP) 提供持续的功能、改进、修复和最新打印机驱动程序。对于所有为其 Fiery 软件签订了这些协议之一的客户可免费使用 Fiery XF 7.2.1。

有关更多信息，请联系您当地的 Fiery proServer 或 Fiery XF 经销商或访问 <http://www.efi.com/fiery-for-inkjet>。

EFI 集成解决方案组合不仅提高生产力还能改善您的盈亏状况。更多信息，请访问 [www.efi.com](http://www.efi.com)。