



## 使用上の注意

### Fiery® proServer および Fiery XF、バージョン 7.2.2

EFI™は、Fiery® proServer と Fiery XF 7.2.2 のリリースを発表します。新しくリリースされた Fiery ソフトウェアは、Fiery proServer と Fiery XF 7.2 のサーバーアップデートで、Fiery XF server を 7.2 または 7.2.1 から 7.2.2 にアップデートします。

#### 新しいプリンタードライバー

- EFI
  - VUTEk Q3r [FAST DRIVE]
  - VUTEk Q5r [FAST DRIVE]
- MUTOH
  - ValueJet 1948WX (Printer Option Super Wide Format)
  - XpertJet 1641SR (Printer Option Wide Format)
  - XpertJet 1682SR (Printer Option Wide Format)
  - XpertJet 1682WR (Printer Option Wide Format)

#### アップデート済みプリンタードライバー

- EFI
  - VUTEk h3/h5、VUTEk h3/h5 X4、VUTEk h3/h5 [FAST DRIVE]、VUTEk h3/H5 x4 [FAST DRIVE]
  - プリンター解像度サポートの改訂
    - 900x1200 dpi 印刷解像度の除去
    - 600x1200 dpi 印刷解像度の追加
  - **メモ：**900x1200 dpi および 1000x1200 dpi 用に作成された既存の用紙セット（線形化/プロファイル）は引き続き 7.2.2 で使用できます。
  - 「XA」インクサポートの追加



**メモ：**

Fiery XF 7.2.2 アップデートには、次の Fiery XF 7.2.1 プリンタードライバーアドオンが含まれています。

- 以下のプリンタードライバーを備えた「HP STITCH S300/S500/S1000 プリンタードライバーアドオン」
  - HP Stitch S300 (Printer Option Wide Format)
  - HP Stitch S500 (Printer Option Wide Format)
  - HP Stitch S1000 (Printer Option Super Wide Format)

次の Fiery XF 7.2.1 プリンタードライバーのアドオンは、引き続きプリンタードライバーのアドオンですが、Fiery XF 7.2.2 アップデートのためのものになります。

- 「Epson SureColor SC P75X0/95X0 プリンタードライバーアドオン」
  - Epson SureColor SC P75X0/95X0 シリーズ用のプリンタードライバーのアップデート
    - 次のものを追加して小さなテキストをより正確に再現します。
      - 1200x1200 dpi または 2400x1200 dpi 印刷モードを使用したすべての用紙タイプでの 1200 dpi 入力解像度
      - 新しい専用校正印刷モード (1200x1200 dpi/校正)

**メモ：** 次の新しいファームウェアバージョンをインストールする必要があります。

- Epson SureColor SC-P75X0 シリーズの LK01KA
- Epson SureColor SC-P95X0 シリーズの LL01KA

印刷を続行するには、ユーザーはファームウェアアップデートを適用する必要があります。

- このプリンタードライバーのアドオンは Fiery XF 7.2.1 で 2020 年 12 月 17 日から使用できます。
- このアドオンは可視性を向上させるために、Fiery XF 7.2.2 アップデート用の個別のアドオンインストーラーとして残ります。このプリンタードライバーのアップデートをインストールして印刷を続行するには、プリンターのファームウェアが必要です。

**メモ：** Fiery XF 7.2.1 とともにプリンタードライバーのアドオンが既にインストールされている場合は、Fiery XF 7.2.2 へのアップデート後に再度インストールする必要があります。

## バグ修正

FAST RIP 関連の修正：

- FAST RIP で PDF ファイルの処理が停止してしまう問題を修正しました。
- FAST RIP を使用して白線を印刷する際の問題を修正しました。
- ESKO Kongsberg カッターの裁断ファイルを作成する際の問題を修正しました。
- ネスティングでのジョブの反転に関する問題を修正しました。
- 用紙の白色部分を「色域の範囲外」と表示する問題を修正しました。
- PANTONE®ライブラリのカラー印刷に関する問題を修正しました。

プリンタードライバー関連の修正：

- Canon imagePROGRAF PRO-6100 プリンタードライバーを使用したジョブトラッキングの問題を修正しました。
- Canon imagePROGRAF PRO シリーズプリンタードライバーで大きなネスティングジョブを印刷する際の問題を修正しました。
- Canon imagePROGRAF PRO シリーズプリンタードライバーで大きなジョブを印刷する際の問題を修正しました。
- キヤノン/Oce Colorado 1640/1650 プリンターでのロール幅の修正に関する問題を修正しました。
- Mimaki UCJV300-75 CMYK LcLmWW プリンタードライバーを使用してカラーにホワイトを印刷する際の問題を修正しました。
- Roland VersaUV LEC-540 プリンタードライバーを使用してクリアと光沢を印刷する際の問題を修正しました。
- AGFA Jeti Ceres 3200 RTR プリンタードライバーを使用して最大印刷サイズを公開する際の問題を修正しました。
- EFI™ GS5250LXr Pro プリンタードライバーを使用してホワイトインクを公開する際の問題を修正しました。
- カスタム許容値セットを使用して印刷検証ラベル紙を印刷する際の問題を修正しました。

ネスティング関連の修正：

- カスタムサイズを使用している場合、ステップと反復でブランクコピーが作成される問題を修正しました。

Fiery XF server 関連の修正：

- 線形化ジョブの場合の VPC ファイルの使用に関する問題を修正しました。
- 1つのファイルを含むネスティングジョブでのジョブラベルの問題を修正しました。
- Adobe CPSI と Adobe PDF Print Engine を比較するとカラーが異なる問題を修正しました。
- RGB プリンタードライバーを使用するとバーコードが反転して印刷される問題を修正しました。
- トリムボックスの切断が設定されている場合に色分解が欠如する問題を修正しました。
- 不明なスポットカラーの警告カラーが設定されている場合に CMYK ファイルがブランクで印刷される問題を修正しました。
- German Umlauten のジョブを使用して Fiery Verify を起動する際の問題を修正しました。
- Remote Proof Container を作成する際の問題を修正しました。
- グルーまたはオーバーラップを使用したタイリングの問題を修正しました。
- ネスティングジョブの印刷中にノイズが発生する問題を修正しました。

カッタードライバー関連の修正：

- COMAGRAV カッターと JPEG イメージのタイリングに関する問題を修正しました。
- スプレッド/チョークおよびバーコードが使用されている場合のネスティングでの ZUND カットマークの欠落に関する問題を修正しました。

FAST DRIVE 関連の修正 :

- EFI™ GS5250LXr Pro プリンタードライバーを使用してホワイトインクを公開する際の問題を修正しました。

使用可否

- Fiery XF 7.2.2 サーバーアップデートは、Fiery proServer および Fiery XF バージョン 7.2 のすべての設定で Fiery Server Control を介したオンラインアップデートとして使用できます。
- また、Fiery XF 7.2.2 サーバーアップデートは、[EFI ダウンロード領域](#)からダウンロードできます。

補注

- Fiery proServer および Fiery XF ソリューションは、複数のソフトウェアアプリケーションから構成されています。サーバーアプリケーション (Fiery XF server)、クライアントアプリケーション (Fiery Command WorkStation)、カラーアプリケーション (Fiery Color Profiler Suite に含まれている Color Profiler Option および Color Verifier オプション)。7.2.2 アップデートの一部としてサーバーアプリケーションのみがアップデートされるため、最新のアップデートで他のソフトウェアコンポーネントが正しく動作するようにアップデートする必要がある場合があります。
- 次の概要は、Fiery XF 7.2.2 の最適なサポートに必要な Fiery XF server、Fiery Command WorkStation、Fiery Color Profiler Suite のバージョンについて説明します。

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
<b>Fiery XF 7.2.2</b>	7.2.2	Windows 10 ユーザー : 6.6.0.294 以降 Windows 7、8、8.1 ユーザー : 6.5.0.581	5.3.3.18 以降

- Fiery Command WorkStation および Fiery Color Profiler Suite の最新版は、Fiery Software Manager またはダウンロードセンター (<https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center>) のアプリケーションソフトウェアとツールセクションから入手できます。

ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) と EFI Enhanced Service Program (ESP)

Fiery proServer と Fiery XF 用の EFI ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) と Enhanced Service Program (ESP) 契約では、機能、改善箇所、修正箇所および最新のプリンタードライバーを継続的に提供します。Fiery XF 7.2.2 は、これらの契約の対象の Fiery ソフトウェアをお持ちのすべてのお客様に追加料金なしでご利用いただけます。

詳細は、お近くの Fiery proServer または Fiery XF ディーラーに問い合わせるか、[www.efi.com/fiery-for-inkjet](http://www.efi.com/fiery-for-inkjet) を参照してください。

EFI の統合されたソリューションポートフォリオにより、生産性が高まり、ボトムラインが向上します。詳細は、[www.efi.com](http://www.efi.com) を参照してください。