



客户发行说明

Fiery® proServer 和 Fiery XF, 版本 7.2.3

EFI™ 很高兴宣布推出 Fiery® proServer 和 Fiery XF 7.2.3。Fiery 软件的此最新发布是 Fiery proServer 和 Fiery XF 7.2 的服务器更新，它将 Fiery XF server 从 7.2、7.2.1 或 7.2.2 更新至 7.2.3。

新的打印机驱动程序

- EFI
 - Pro 30h
 - Agfa
 - Jeti Tauro H3300 LED (Printer Option Super Wide Format)
 - EPSON
 - SureColor SC-R50X0 系列* (Printer Option XXL)
 - SureColor SC-R50X0L 系列* (Printer Option XXL)
- * 需要 Fiery Command WorkStation Package 6.6.0.456 或更高版本。

更新了打印机驱动程序

- EFI
 - Pro 32r+
 - 打印模式更新
 - 移除“涂层-哑光”和“涂层-哑光生产”
 - 添加“高品质白色覆盖”和“高品质白色衬底”



- EPSON
 - 针对以下设备的增强 EPSON Edge Dashboard 功能（包括 EMX 文件支持），且 Fiery XF 无需连接到 EPSON Edge Dashboard：
 - SureColor SC-F93X0 系列
 - SureColor SC-R50X0/R50X0L 系列
 - SureColor SC-S406X0/606X0/806X0 系列
 - Fiery XF 7.2.3 更新已包含“EPSON SureColor SC-P75X0/95X0 打印机驱动程序插件”：
 - EPSON SureColor SC-P75X0/95X0 系列打印机驱动程序更新
 - 通过添加以下设定更加精确地再现小型文本：
 - 为所有具有 1200x1200 dpi 或 2400x1200 dpi 打印模式的承印材料类型添加 1200 dpi 输入分辨率
 - 新的专用校样打印模式（1200x1200 dpi/校样）

注释： 您必须应用最新的固件更新才可继续打印。

漏洞修复

FAST RIP 相关的修复：

- 修复了使用 Adobe PDF Print Engine 打印 PDF 文件时部分内容丢失的问题。
- 修复了多个镜像问题。
- 修复了为多页 PDF 文件创建正确输出的问题。

打印机驱动程序相关的修复：

- 修复了使用 Canon imagePROGRAF TX4000 打印机驱动程序打印后裁切作业的问题。
- 修复了使用 Canon imagePROGRAF iPF64x0 打印机驱动程序检索 EPLs/ICC 的问题。
- 修复了使用 Canon imagePROGRAF PRO 系列打印机驱动程序时访问端口的随机问题。
- 修复了使用 Inca Onset X3-R 打印机写入输出数据时出现的问题。
- 修复了在 swissQprint Nyala-2 打印机上使用 720x720 dpi 之外的分辨率打印时出现的问题。
- 修复了使用 EFI™ VUTEk 5r [FAST DRIVE] 打印机驱动程序与打印机相关的预览文件的问题。
- 修复了使用 EFI™ VUTEk 5r [FAST DRIVE] 打印机驱动程序打印特性档作业时出现的问题。
- 修复了当 EFI™ VUTEk h3/h5 打印机驱动程序将透明墨水设置为关闭时点击发布出现的问题。
- 修复了使用 EFI™ VUTEk 5r+ [FAST DRIVE] 打印大于 4 GB 的作业时出现的问题。
- 修复了使用 EFI™ VUTEk 32h [FAST DRIVE] 打印机驱动程序在作业的右侧输出中打印线条时出现的问题。
- 修复了 EPSON Stylus Pro x880 和 x800 打印机驱动程序系列出现非法输出类型的错误。
- 修复了使用 Canon/Océ Colorado 1640/1650 打印机水平居中打印时出现的问题。

Fiery XF server 相关的修复:

- 修复了写入工作流程日志文件时出现的问题。

切刀驱动程序相关的修复:

- 修复了使用 Eurosystem OptiScout 8 切刀在 OXF 文件中创建正确工具名称时出现的问题。

可用性

- Fiery XF 7.2.3 服务器更新可通过 Fiery Server Control 以在线更新的形式获得，以获取 Fiery proServer 和 Fiery XF 7.2 版本的所有配置。
- 也可以从 [EFI 下载区域](#) 下载 Fiery XF 7.2.3 服务器更新。

备注

- Fiery proServer 和 Fiery XF 解决方案由多个软件应用程序组成。一个服务器应用程序 (Fiery XF server)、一个客户端应用程序 (Fiery Command WorkStation)，以及颜色应用程序 (Fiery Color Profiler Suite 内包括的 Color Profiler Option 和 Color Verifier Option)。作为 7.2.3 更新的一部分，只有服务器应用程序进行了更新，其他软件组件可能需要更新才能与最新版本一起正确使用。
- 以下概览将让您了解支持 Fiery XF 7.2.3 的最佳 Fiery XF server、Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 版本:

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 7.2.3	7.2.3	Windows 10 用户: 6.6.0.456 或更高版本 Windows 7 和 8.1 用户: 6.5.0.581	5.3.3.22 或更高版本

- Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 的最新版本可通过 Fiery Software Manager 或在下载中心 (<https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center>) 的应用程序软件和工具部分中获得。

软件维护和支持协议 (SMSA) 及 EFI 增强服务计划 (ESP)

Fiery proServer 和 Fiery XF 的 EFI 软件维护和支持协议 (SMSA) 及 EFI 增强服务计划 (ESP) 提供持续的功能、改进、修复和最新打印机驱动程序。对于所有为其 Fiery 软件签订了这些协议之一的客户可免费使用 Fiery XF 7.2.3。

有关更多信息，请联系您当地的 Fiery proServer 或 Fiery XF 经销商或访问 <http://www.efi.com/fiery-for-inkjet>。

EFI 集成解决方案组合不仅提高生产力还能改善您的盈亏状况。更多信息，请访问 www.efi.com。