



# Notes de mise à jour client :

## Fiery XF, version 8.0.2

C'est avec plaisir que Fiery® annonce la sortie de Fiery XF 8.0.2. Cette toute dernière version du logiciel Fiery est une mise à jour serveur pour Fiery proServer et Fiery XF 8.0, qui fait évoluer le serveur Fiery XF de 8.0 ou 8.0.1 vers 8.0.2.

### Nouveaux pilotes d'imprimante

- EFI
  - Pro 33r
- ChengHe
  - i Press S (Printer Option Groupe 4)
  - i Press X (Printer Option Groupe 4)
- EPSON
  - SureColor SC-P53X0 (Printer Option Groupe 2)
- Fujifilm
  - Acuity Ultra Hybrid 3306W (Printer Option Groupe 7)
  - Acuity Ultra R2 3206W (Printer Option Groupe 7)
  - Acuity Ultra R2 5006W (Printer Option Groupe 7)
- GongZheng
  - ThunderJet AQ1602S (Printer Option Groupe 5)
- HP
  - Latex 630 (Printer Option Groupe 6)
  - Latex 630 W (Printer Option Groupe 6)
- Mutoh
  - ValueJet 1628MH (Printer Option Groupe 6)
  - XpertJet 1341SR Pro (Printer Option Groupe 5)
  - XpertJet 1641SR Pro (Printer Option Groupe 5)
  - XpertJet 1642WR Pro (Printer Option Groupe 5)
  - XpertJet 1682SR Pro (Printer Option Groupe 5)



- Roland DG
  - VersaSTUDIO BD-8 (Printer Option Groupe 4)
  - VersaOBJECT MO-240 (Printer Option Groupe 6)

## Pilotes d'imprimante mis à jour

- EFI
  - VUTEK h3 / h3 X4 / h5 / h5 X4 [FAST DRIVE]
    - Ajout de la prise en charge de l'encre H Series+
  - VUTEk D3r / D5r [FAST DRIVE]
    - Modes d'impression ajoutés :
      - WWO-N
      - WWU-N
      - WWU-Coat\_Gloss-N
  - VUTEk 3r+ / 5r+ [FAST DRIVE]
    - Modes d'impression ajoutés :
      - 4C-WU-HR-N
      - 4C-WO-HR-N

## Amélioration de la productivité

- Prise en charge de la correction du format de support pour tous les modèles d'imprimante EFI [FAST DRIVE]
  - Corrige la longueur et la largeur du support afin que le format de la tâche d'entrée corresponde au format de la tâche de sortie en longueur et en largeur.

## Amélioration des performances

- Prise en charge de FAST Processing pour les GPU compatibles avec les CUDA avec au moins 3 Go de mémoire (6 Go minimum auparavant).

## Problèmes résolus

### Correctifs liés à Fiery XF 8.0.2

- Correctifs liés au serveur Fiery XF :
  - Résolution d'un problème pour que le caractère spécial « / » dans le nom de l'imprimante n'empêche pas la création d'un journal de flux de production.
  - Résolution d'un problème avec les fichiers .tiff provenant du logiciel de création de motifs NedGraphics qui n'étaient pas spoulés.
  - Résolution d'un problème concernant la couleur qui n'était pas la même sur des images à ton uni avec Adobe PDF Print Engine.
- Correctifs liés au pilote d'imprimante :
  - Résolution d'un problème concernant l'incompatibilité des supports sur HP Latex 570.
  - Résolution d'un problème de non-fonctionnement du pilote Inca Onsite X3.
  - Correction du message d'erreur « Échec d'initialisation de l'encodeur » sur Durst Rho 512 R.
  - Résolution du problème de la boîte de dialogue de type de support manquante dans Color Tools pour le Canon imagePROGRAF PRO-4600.
  - Résolution d'un problème concernant la commande de l'impression à l'encre blanche sur EFI Pro 30f.
  - Résolution d'un problème permettant de sélectionner le type de support dans Color Tools pour EPSON SureColor SC-F94X0 CT.
  - Mise à jour du message d'avertissement pour les paramètres non pris en charge sur EPSON SureColor SC-P95X0.
  - Résolution d'un problème relatif à la présence d'artefacts de ligne blanche sur EFI VUTEk 32h [FAST DRIVE].
  - Résolution d'un problème de combinaison epl/icc sur l'EFI VUTEk 5r+.
  - Résolution d'un problème d'arrêt d'impression à 85 % par EPSON SureColor SC-T 34X5.
- Correctifs liés à la découpe :
  - Résolution d'un problème lié à l'ordre incorrect des méthodes de découpe Zund écrites dans les fichiers .zcc créés sur Fiery XF.
  - Résolution d'un problème survenant dans les fichiers de découpe où une imbrication inversée a été appliquée.
  - Résolution d'un problème de positionnement incorrect du contour de découpe ZCC.
  - Résolution d'un problème d'orientation incorrecte des fichiers de découpe imbriqués.
- Correctifs liés à l'imbrication :
  - Résolution d'un problème de tâches d'imbrication de plusieurs pages.

## Disponibilité

- La mise à jour Fiery XF serveur 8.0.2 est disponible sous la forme d'une mise à jour en ligne via Fiery Server Control pour toutes les configurations de Fiery proServer et Fiery XF version 8.0.
- Vous pouvez également télécharger la mise à jour de Fiery XF serveur 8.0.2 à partir du [Centre de téléchargement Fiery](#).

## Notes complémentaires

- Les solutions Fiery proServer et Fiery XF sont composées de plusieurs applications logicielles. Une application serveur (serveur Fiery XF), une application cliente (Fiery Command WorkStation), plus des applications de gestion des couleurs (Color Profiler Option et Color Verifier Option incluses dans Fiery Color Profiler Suite).
- La présentation suivante vous informe sur les versions du serveur Fiery XF, de Fiery Command WorkStation, et de Fiery Color Profiler Suite nécessaires à la prise en charge complète des fonctionnalités fournies avec Fiery XF 8.0.2 :

	Serveur Fiery XF	Module Fiery Command WorkStation	Fiery Color Profiler Suite
<b>Fiery XF 8.0.2</b>	8.0.2	7.0.0.521 ou version ultérieure	5.6.1.06 ou version ultérieure
<b>Systèmes d'exploitation pris en charge</b>	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14

- Les dernières versions de Fiery Command WorkStation et de Fiery Color Profiler Suite sont disponibles via Fiery Software Manager ou le [Centre de téléchargement de Fiery](#) dans la section **Programme d'application et outils**.

## Contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA)

Le Contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA) Fiery pour Fiery proServer et Fiery XF fournit un flux continu de fonctionnalités, d'améliorations, de corrections et les derniers pilotes d'imprimante et de massicots. Fiery

XF 8.0.2 est disponible sans frais supplémentaires pour tous les clients dont le logiciel Fiery est couvert par ce contrat.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Fiery XF, ou consultez le site <https://fiery.com/XF>.

Le portefeuille de solutions intégrées de Fiery accroît la productivité et renforce vos bénéfices financiers. Pour en savoir plus, consultez le site [www.fierey.com](http://www.fierey.com).