



# Release-Informationen

## Fiery XF, Version 8.0.3

Fiery® gibt die Veröffentlichung von Fiery XF 8.0.3 bekannt. Das neueste Fiery Software-Release ist ein Serverupdate für Fiery proServer und Fiery XF 8.0, das den Fiery XF Server von 8.0, 8.0.1 oder 8.0.2 auf 8.0.3 aktualisiert.

### Neue Druckertreiber

- EFI
  - Pro 16h+
  - Pro 30f+
- Durst
  - P5 500 (Printer Option Gruppe 7)
- Mimaki
  - CJV330-130 (Printer Option Gruppe 5)
  - CJV330-160 (Printer Option Gruppe 5)
  - JFX600-2513 (Printer Option Gruppe 7)
  - JV330-130 (Printer Option Gruppe 5)
  - JV330-160 (Printer Option Gruppe 5)
  - SWJ-320 (Printer Option Gruppe 5)
- WEIGANG
  - WG S210 Meteor (Printer Option Gruppe 6)
  - WG S210 Royal (Printer Option Gruppe 6)
  - WG S230 W Royal (Printer Option Gruppe 6)
  - WG S350 Meteor (Printer Option Gruppe 6)
  - WG S350 Royal (Printer Option Gruppe 6)
  - WG S350 W V Royal (Printer Option Gruppe 6)



## Behobene Probleme

### Mit Fiery XF 8.0.3 in Zusammenhang stehende Fehlerbehebungen

- Fehlerbehebungen in Bezug auf Fiery XF Server:
  - Es wurde ein Problem bei langsamer Verarbeitung von Sammelformen und Mehrfachduplizieren von Aufträgen behoben.
  - Es wurde ein Problem mit dem Zeichen „/“ im Druckernamen behoben. Das Zeichen verhinderte die Erstellung des Drucker-Workflow-Protokolls.
  - Es wurde ein Problem behoben, bei dem Klartinte auslief.
  - Es wurde ein Problem mit Artefakten von weißer Tinte behoben, die gedruckt wurden, wenn Zünd-Schneidemarken mit einem Barcode hinzugefügt wurden.
- Fehlerbehebungen in Bezug auf Druckertreiber:
  - Es wurde ein Problem auf dem EPSON SureColor SC-P9500 behoben, bei dem ein Auftrag bei der Verwendung der Option „Druckqualität an der Medienkante optimieren“ fehlschlug.
  - Es wurde ein Problem beim Canon imagePROGRAF GP-6100S behoben, bei dem Dateien mit japanischen Zeichen im Namen nicht auf dem Drucker ankamen.
  - Es wurde ein Problem mit dem AGFA Titan Jeti behoben, bei dem die Farbe auf dem Ausdruck verfälscht wurde, wenn Aufträge mit einer Breite von 3,20 Metern an den Drucker gesendet wurden.
  - Es wurde ein Problem beim InkCups Helix in der visuellen Ausgabekorrektur behoben, bei dem Klartinte fehlte.
  - Es wurde ein Problem beim Canon imagePROGRAF PRO-6100 behoben, bei dem Sammelformen nicht gedruckt wurden.
  - Es wurde ein Problem beim EFI VUTEk 32h mit weißen Linienartefakten behoben.
- Fehlerbehebungen in Bezug auf Sammelformen:
  - Es wurde ein Problem bei Sammelformen mit geklonten Bildern oder Kopien des Bildes behoben.
- Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit Mehrfachduplizierung:
  - Es wurde ein Problem beim Mehrfachduplizieren einer dünnen weißen Linie zwischen den Kopien nahtloser Mehrfachduplizierungsaufträge behoben.

## Verfügbarkeit

- Das Fiery XF 8.0.3-Serverupdate ist als Online-Update über Fiery Server Control für alle Konfigurationen von Fiery proServer und Fiery XF Version 8.0 verfügbar.
- Alternativ kann das Fiery XF 8.0.3-Serverupdate über das [Fiery Download Center](#) heruntergeladen werden.

## Zusätzliche Hinweise

- Fiery proServer- und Fiery XF-Lösungen bestehen aus mehreren Softwareanwendungen. Eine Serveranwendung (Fiery XF Server), eine Clientanwendung (Fiery Command WorkStation) und Farbanwendungen (Color Profiler Option und Color Verifier Option sind in Fiery Color Profiler Suite enthalten).
- Die folgende Übersicht informiert Sie über die erforderlichen Versionen von Fiery XF Server, Fiery Command WorkStation und Fiery Color Profiler Suite, die für die volle Unterstützung der Funktionen mit Fiery XF 8.0.3 erforderlich sind:

	Fiery XF Server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
<b>Fiery XF 8.0.3</b>	8.0.3	7.0.0.621 oder höher	5.7.0.10 oder höher
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 Bit) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022	Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 Bit) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14	Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14

- Die neuesten Versionen von Fiery Command WorkStation und Fiery Color Profiler Suite sind über den Fiery Software Manager oder das [Fiery Download Center](#) im Abschnitt **Anwendersoftware und Tools** verfügbar.

## Vertrag über Softwarewartung und Support (SMSA)

Fiery Verträge über Softwarewartung und Support (SMSA) für Fiery proServer und Fiery XF bieten kontinuierlich neue Funktionen, Verbesserungen, Korrekturen und die neuesten Drucker- und Schneidsystemtreiber. Fiery XF 8.0.3 ist ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden verfügbar, deren Fiery Software durch diesen Vertrag abgedeckt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Fiery XF Vertriebspartner oder unter <https://fiery.com/XF>.

Das Portfolio der integrierten Lösungen von Fiery erhöht Ihre Produktivität und verbessert Ihr Geschäftsergebnis. Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.fierey.com](http://www.fierey.com).