



# Versienotities voor de klant

## Fiery XF, versie 8.0.3

Fiery® kondigt met trots de lancering aan van Fiery XF 8.0.3. Deze nieuwste Fiery-softwareversie is een serverupdate voor Fiery proServer en Fiery XF 8.0, waarbij de Fiery XF-server van 8.0, 8.0.1 of 8.0.2 naar 8.0.3 wordt bijgewerkt.

### Nieuwe printerstuurprogramma's

- EFI
  - Pro 16h+
  - Pro 30f+
- Durst
  - P5 500 (Printer Option Groep 7)
- Mimaki
  - CJV330-130 (Printer Option Groep 5)
  - CJV330-160 (Printer Option Groep 5)
  - JFX600-2513 (Printer Option Groep 7)
  - JV330-130 (Printer Option Groep 5)
  - JV330-160 (Printer Option Groep 5)
  - SWJ-320 (Printer Option Groep 5)
- WEIGANG
  - WG S210 Meteor (Printer Option Groep 6)
  - WG S210 Royal (Printer Option Groep 6)
  - WG S230 W Royal (Printer Option Groep 6)
  - WG S350 Meteor (Printer Option Groep 6)
  - WG S350 Royal (Printer Option Groep 6)
  - WG S350 W V Royal (Printer Option Groep 6)



## Opgeloste problemen

### Fiery XF 8.0.3-gerelateerde oplossingen

- Servergerelateerde oplossingen voor Fiery XF:
  - Probleem opgelost met trage verwerking van nesttaken en stapsgewijze afdruktaken.
  - Probleem opgelost met het teken "/" in de printernaam. Het teken verhinderde het maken van het printerworkflowlogboek.
  - Probleem opgelost waarbij clear ink wegviel.
  - Probleem opgelost waarbij artefacten met witte inkt werden afgedrukt wanneer Zünd-snijmarkeringen worden toegevoegd met een barcode.
- Printerstuurprogramma-gerelateerde oplossingen:
  - Probleem opgelost op de EPSON SureColor SC-P9500 waarbij een taak mislukt bij het gebruik van afdrukkwaliteit Mediarand optimaliseren.
  - Probleem opgelost voor de Canon imagePROGRAF GP-6100S waarbij bestanden met Japanse tekens in hun naam de printer niet bereikten.
  - Probleem opgelost op de AGFA Titan Jeti waarbij de kleur op de afdruk beschadigd raakte bij het verzenden van taken met een breedte van 126 inch naar de printer.
  - Probleem opgelost op de Inkcup's Helix in de visuele correctiecurve waarbij clear ink ontbrak.
  - Probleem opgelost op de Canon imagePROGRAF PRO-6100 waarbij nesten niet werden afgedrukt.
  - Probleem opgelost op de EFI VUTEk 32h met artefacten van witte lijnen.
- Nesting-gerelateerde oplossingen:
  - Probleem opgelost met nesten met gekloonde afbeeldingen of kopieën van de afbeelding.
- Stapsgewijs afdrukken-gerelateerde oplossingen:
  - Probleem opgelost met stapsgewijs afdrukken van een dunne witte lijn tussen de kopieën van naadloze stapsgewijze afdruktaken.

## Beschikbaarheid

- De Fiery XF 8.0.3-serverupdate is beschikbaar als een online update via Fiery Server Control voor alle configuraties van Fiery proServer en Fiery XF versie 8.0.
- U kunt de Fiery XF 8.0.3-serverupdate ook downloaden vanuit het [Fiery Downloadcentrum](#).

## Aanvullende opmerkingen

- Fiery proServer- en Fiery XF-oplossingen bestaan uit meerdere softwaretoepassingen. Een servertoepassing (Fiery XF-server), een clienttoepassing (Fiery Command WorkStation) en kleurtoepassingen (Color Profiler Option en Color Verifier Option inbegrepen in Fiery Color Profiler Suite).
- Het volgende overzicht informeert u over de Fiery XF-server-, Fiery Command WorkStation- en Fiery Color Profiler Suite-versies die nodig zijn voor de volledige ondersteuning van de functies van Fiery XF 8.0.3:

	<b>Fiery XF-server</b>	<b>Fiery Command WorkStation Package</b>	<b>Fiery Color Profiler Suite</b>
<b>Fiery XF 8.0.3</b>	8.0.3	7.0.0.621 of hoger	5.7.0.10 of hoger
<b>Ondersteunde besturingssystemen</b>	Microsoft Windows 10 (64-bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64-bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022	Microsoft Windows 10 (64-bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64-bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14	Microsoft Windows 10 (64-bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14

- De nieuwste Fiery Command WorkStation- en Fiery Color Profiler Suite-versies zijn beschikbaar via de Fiery Software Manager of het [Fiery Downloadcentrum](#) in het gedeelte **Applicatiesoftware en -hulpmiddelen**.

## Overeenkomst voor software-onderhoud en ondersteuning (SMSA)

Fiery Software Maintenance & Support Agreements (SMSA) voor Fiery proServer en Fiery XF bieden een doorlopende stroom van functies, verbeteringen, oplossingen en de nieuwste printer- en snijderstuurprogramma's. Fiery XF 8.0.3 is beschikbaar zonder extra kosten voor alle klanten met Fiery-software met deze overeenkomst.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Fiery XF-dealer of ga naar <https://fiery.com/XF>.

Met de geïntegreerde oplossingen van Fiery verbetert u de productiviteit en uw resultaten. Ontdek er meer over op [www.fiery.com](http://www.fiery.com).