



## 使用上の注意

### Fiery XF、バージョン 8.0.4

Fiery®は、Fiery XF 8.0.4 のリリースを発表します。新しくリリースされた Fiery ソフトウェアは Fiery proServer と Fiery XF 8.0 のサーバーアップデートで、Fiery XF サーバーを 8.0、8.0.1、8.0.2、または 8.0.3 から 8.0.4 にアップデートします。

#### 新しいプリンタードライバー

- 3ALPS
  - HS130X SERIES (Printer Option グループ 4)
  - HS130X SERIES (Printer Option グループ 4)
  - HSflatbed SERIES (Printer Option グループ 4)
  - BYflatbed SERIES (Printer Option グループ 4)
- Blue Sky Digital
  - BSEP 5408 (Printer Option グループ 4)
  - BSUV 1115 (Printer Option グループ 6)
- キヤノン
  - imagePROGRAF TX-2200 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF TX-3200 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF TX-4200 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF TX-5220 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF TX-5320 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF TX-5420 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF TZ-5320 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF TZ-32000 (Printer Option グループ 4)
- ChengHe
  - i Press S UV (Printer Option グループ 4)
  - i Press X UV (Printer Option グループ 4)



- EFI
  - VUTEk M3h
  - VUTEk Q3h X
  - VUTEk Q3h XP
  - VUTEk X3r
  - VUTEk X5r
- EPSON
  - SureColor SC-P205X0 (Printer Option グループ 6)
  - SureColor SC-P205X0L (Printer Option グループ 6)
- Fujifilm
  - Acuity Prime L (Printer Option グループ 7)
  - Acuity Prime Hybrid (Printer Option グループ 7)
- Grando
  - GD-1301 (Printer Option グループ 4)
  - GD-1304 (Printer Option グループ 4)
- Roland DG
  - VersaOBJECT CO-300i (Printer Option グループ 6)
  - VersaOBJECT CO-640i (Printer Option グループ 6)

## アップデート済みプリンタードライバ

- EFI
  - VUTEk F-Q3r / F-Q5r [FAST DRIVE]
    - 新しい印刷モードの追加：
      - WW-Coat\_F-Matte-Q
      - WW-Coat\_F-Gloss-Q

- EPSON
  - SC-V7000
    - EPSON UV フラットベッドコントローラーソフトウェアバージョン 1.5 のサポートが追加されました。
    - **メモ：**
      - 以前のバージョンの EPSON UV フラットベッドコントローラーソフトウェアを使用している SC-V7000 モデルは、更新後のドライバーでは動作しなくなります。
      - EPSON UV フラットベッドコントローラーソフトウェアは、EPSON の技術者がプリンターにインストールする必要があります。
- Fujifilm
  - Acuity Ultra R2 3208W/5008W、Ultra Hybrid 3306W/3308W
    - インクセット CMYKcm+WW が CMYKcm+W に変更され、プリンターのフロントエンドソフトウェアでホワイトインクを使用したレイヤー順序の設定ができるようになりました（ホワイトにカラー、カラーにホワイトなど）
- Mutoh
  - XpertJet 1682SR Pro
    - CMYK カラーモードを追加しました。

## カラーの強調

- Dynamic Wedge のカラー検証許容値プリセット（スポットカラーを含むジョブの主要色を抽出する動的コントロールストリップ）。
  - デルタ E フォーマットが dE CIE76 から dE2000 に変更されました。
  - 許容値の数点以下が 1 桁になりました。

## 生産性の向上

- Printer Option グループ 3、5、および 7 でサポートされているすべてのプリンターモデルでメディアサイズの修正機能をサポートします。
  - メディアサイズの修正機能は、入力ジョブサイズと出力のジョブサイズが縦横方向で一致するように用紙の長さや幅を補正します（後処理によって発生した生地サイズの変化の補正など）。

## 接続の強化

- JDF サポートの強化
  - ジョブ状況を JDF サブミッター (MIS システムなど) にフィードバックします。
  - ジョブが Fiery XF に送信されている間に、Fiery Command WorkStation にジョブの追跡情報が表示されま  
す。

## 修正済みの問題

### Fiery XF 8.0.4 関連の修正

- Fiery XF サーバー関連の修正 :
  - L\*a\*b\*ファイルが表示され、黒色で印刷されていた問題を修正しました。
  - クリアインクがドロップされていた問題を修正しました。
- プリンタードライバ関連の修正 :
  - Durst Rho 512R における FAST Processing オプション設定レベル 1 とレベル 2-4 の間の出力ファイルサ  
イズの不一致を修正しました。
  - EPSON、HP、およびキヤノンプリンターの中国語版 Windows OS におけるラベル印刷を修正しました。
  - Fiery XF 8.0.2 へのアップグレード後に、EPSON Stylus PRO 11880 で用紙の長さ補正が機能しない問題を  
修正しました。
  - EFI VUTEk Q3h のすべてのジョブの周りに 5mm の白色の輪郭線が発生していた問題を修正しました。
  - EFI VUTEk Pro32r+においてネストされたファイルが白黒のみで出力および印刷される問題を修正しま  
した。
- ステップと反復関連の修正 :
  - キヤノン Colorado 1650 の「配置するシートサイズが小さすぎます」というエラーを修正しました。
  - TIFF 入力を使用すると、ステップと反復出力に 1.4 メートルごとに白色の太い垂直線が表示される問題  
を修正しました。
- カット関連の修正 :
  - Zünd が 2 番目のカメラマークを読み取る際に ZCC ファイルが約 5 度回転していた問題を修正しまし  
た。

## 使用可否

- Fiery XF サーバー 8.0.4 アップデートは、Fiery proServer および Fiery XF バージョン 8.0 のすべての設定で  
Fiery Server Control を介したオンラインアップデートとして使用できます。
- または、Fiery XF サーバー 8.0.4 アップデートを [Fiery ダウンロードセンター](#) からダウンロードすることも  
できます。

## 補注

- Fiery proServer および Fiery XF のソリューションは次にあげるソフトウェアアプリケーションで構成されています。サーバーアプリケーション (Fiery XF サーバー)、クライアントアプリケーション (Fiery Command WorkStation)、カラーアプリケーション (Fiery Color Profiler Suite に含まれている Color Profiler Option および Color Verifier Option)。
- 次の概要は、Fiery XF 8.0.4 で提供される機能の完全なサポートに必要な Fiery XF サーバー、Fiery Command WorkStation、Fiery Color Profiler Suite のバージョンについて説明します。

	Fiery XF サーバー	Fiery Command WorkStation パッケージ	Fiery Color Profiler Suite
<b>Fiery XF 8.0.4</b>	8.0.4	7.1.0.228 以降	5.7.0.10 以降
サポート対象のオペレーティングシステム	Microsoft Windows 10 (64 ビット) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 ビット) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022	Microsoft Windows 10 (64 ビット) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 ビット) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15	Microsoft Windows 10 (64 ビット) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15

- Fiery Command WorkStation および Fiery Color Profiler Suite の最新版は、Fiery Software Manager または [Fiery ダウンロードセンター](#) のアプリケーションソフトウェアとツールセクションから入手できます。

## ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA)

Fiery proServer と Fiery XF 用の Fiery ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) では、機能、改善箇所、修正箇所および最新のプリンタードライバーとカッタードライバーを継続的に提供します。Fiery XF 8.0.4 は、この契約の対象の Fiery ソフトウェアをお持ちのすべてのお客様に追加料金なしでご利用いただけます。

詳細は、お近くの Fiery XF ディーラーに問い合わせるか、<https://fiery.com/XF> を参照してください。

Fiery の統合されたソリューションポートフォリオにより、生産性が高まり、収益が向上します。詳細については、[www.fiery.com](http://www.fiery.com) を参照してください。