



Versienotities voor de klant

Fiery XF, versie 8.0.4

Fiery® kondigt met trots de lancering aan van Fiery XF 8.0.4. Deze nieuwste Fiery-softwareversie is een serverupdate voor Fiery proServer en Fiery XF 8.0, waarbij de Fiery XF-server van 8.0, 8.0.1, 8.0.2 of 8.0.3 naar 8.0.4 wordt bijgewerkt.

Nieuwe printerstuurprogramma's

- 3ALPS
 - HS130X-serie (Printer Option Groep 4)
 - BY130X-serie (Printer Option Groep 4)
 - HSflatbed-serie (Printer Option Groep 4)
 - BYflatbed-serie (Printer Option Groep 4)
- Blauwe Sky Digital
 - BSEP 5408 (Printer Option Groep 4)
 - BSUV 1115 (Printer Option Groep 6)
- Canon
 - imagePROGRAF TX-2200 (Printer Option Groep 4)
 - imagePROGRAF TX-3200 (Printer Option Groep 4)
 - imagePROGRAF TX-4200 (Printer Option Groep 4)
 - imagePROGRAF TX-5220 (Printer Option Groep 4)
 - imagePROGRAF TX-5320 (Printer Option Groep 4)
 - imagePROGRAF TX-5420 (Printer Option Groep 4)
 - imagePROGRAF TZ-5320 (Printer Option Groep 4)
 - imagePROGRAF TZ-32000 (Printer Option Groep 4)
- ChengHe
 - i Press S UV (Printer Option Groep 4)
 - i Press S UV (Printer Option Groep 6)



- EFI
 - VUTEk M3h
 - VUTEk Q3h X
 - VUTEk Q3h XP
 - VUTEk X3r
 - VUTEk X5r
- EPSON
 - SureColor SC-P205X0 (Printer Option Groep 6)
 - SureColor SC-P205X0L (Printer Option Groep 6)
- Fujifilm
 - Acuity Prime L (Printer Option Groep 7)
 - Acuity Prime Hybrid (Printer Option Groep 7)
- Grando
 - GD-1301 (Printer Option Groep 4)
 - GD-1304 (Printer Option Groep 4)
- Roland DG
 - VersaOBJECT CO-300i (Printer Option Groep 6)
 - VersaOBJECT CO-640i (Printer Option Groep 6)

Bijgewerkte printerstuurprogramma's

- EFI
 - VUTEk F-Q3r / F-Q5R [FAST DRIVE]
 - Toegevoegde afdrukmodi:
 - WW-Coat_F-Mat-Q
 - WW-Coat_F-Glans-Q

- EPSON
 - SC-V7000
 - Ondersteuning toegevoegd voor EPSON UV Flatbed Controller-softwareversie 1.5.
 - **Opmerking:**
 - SC-V7000-modellen met eerdere versies van de EPSON UV Flatbed Controller-software kunnen niet worden bestuurd met de bijgewerkte stuurprogramma.
 - De EPSON UV-flatbed Controller-software moet door een EPSON-technicus op de printer worden geïnstalleerd.
- Fujifilm
 - Acuity Ultra R2 3208W/5008W, Ultra hybride 3306W/3308W
 - De inktset CMYKcm+WW is gewijzigd in CMYKcm+W om configuratie van de gelaagdheidsvolgorde mogelijk te maken met witte inkt in de front-endsoftware van de printer (bijvoorbeeld kleur op wit of wit op kleur).
- Mutoh
 - XpertJet 1682SR Pro
 - Er is CMYK kleurmodus toegevoegd.

Kleurverbetering

- Update van de voorkeuze voor tolerantie voor kleurverificatie voor Dynamic Wedge (dynamische controlestrook die taaksleutelkleuren extraheren, inclusief steunkleuren).
 - De Delta E-indeling is gewijzigd van dE CIE76 naar dE2000.
 - Tolerantiewaarden hebben nu één decimaal.

Productiviteitsverbetering

- Ondersteuning voor correctie mediagrootte voor alle printermodellen ondersteund door Printer Option groepen 3, 5 en 7.
 - De functie correctie mediagrootte corrigeert de lengte en breedte van de media, zodat het invoertaakformaat overeenkomt met het taakformaat op de uitvoer in lengte- en breedterichting (bijvoorbeeld voor correctie van weefsel- afmetingen wijzigingen veroorzaakt door nabehandeling).

Verbeterde connectiviteit

- Verbeterde JDF-ondersteuning
 - Feedback over de taakstatus aan JDF-indiener (bijvoorbeeld aan een MIS -systeem).
 - Informatie voor het volgen van taken wordt weergegeven in Fiery Command WorkStation terwijl de taak wordt verzonden naar Fiery XF.

Opgeloste problemen

Fiery XF 8.0.4-gerelateerde oplossingen

- Servergerelateerde oplossingen voor Fiery XF:
 - Probleem opgelost waarbij L*a*b* bestanden zwart werden weergegeven en afgedrukt.
 - Probleem opgelost waarbij de clear ink viel.
- Printerstuurprogramma-gerelateerde oplossingen:
 - Er zijn verschillen in grootte van het uitvoerbestand opgelost tussen FAST Processing optie-instellingen niveau 1 versus niveau 2-4 op Durst Rho 512R.
 - Vaste taak voor het afdrukken van etiketten op het Chinese Windows-besturingssysteem voor EPSON-, HP- en Canon-printers.
 - Correctie van medialengte werkte niet op de EPSON Stylus PRO 11880 na het upgraden naar Fiery XF 8.0.2.
 - Probleem opgelost waarbij alle taken voor EFI VUTEk Q3h een witte rand van 5 mm rond de taak hadden.
 - Er is een probleem opgelost waarbij geneste bestanden alleen zwart-wit uitvoerden en afdrukten op een EFI VUTEk Pro32r+.
- Stapsgewijs afdrukken-gerelateerde oplossingen:
 - De fout "Velformaat voor plaatsing te klein" op Canon Colorado 1650 is opgelost.
 - Er is een probleem opgelost waarbij de step-and-repeat-uitvoer na elke 1,4 meter een dikke witte verticale lijn liet zien bij gebruik van TIFF-invoer.
- Snijgerelateerde oplossingen:
 - Er is een probleem opgelost waarbij het ZCC-bestand ongeveer 5 graden draaide wanneer de Zünd de tweede cameramarkering las.

Beschikbaarheid

- De Fiery XF 8.0.4-serverupdate is beschikbaar als een online update via Fiery Server Control voor alle configuraties van Fiery proServer en Fiery XF versie 8.0.
- U kunt de Fiery XF 8.0.4-serverupdate ook downloaden vanuit het [Fiery Downloadcentrum](#).

Aanvullende opmerkingen

- Fiery proServer- en Fiery XF-oplossingen bestaan uit meerdere softwaretoepassingen. Een servertoepassing (Fiery XF-server), een clienttoepassing (Fiery Command WorkStation) en kleuroepassingen (Color Profiler Option en Color Verifier Option inbegrepen in Fiery Color Profiler Suite).
- Het volgende overzicht informeert u over de Fiery XF-server-, Fiery Command WorkStation- en Fiery Color Profiler Suite-versies die nodig zijn voor de volledige ondersteuning van de functies van Fiery XF 8.0.4:

	Fiery XF-server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 8.0.4	8.0.4	7.1.0.228 of hoger	5.7.0.10 of hoger
Ondersteunde besturingssystemen	Microsoft Windows 10 (64-bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64-bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022	Microsoft Windows 10 (64-bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64-bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15	Microsoft Windows 10 (64-bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14 macOS 15

- De nieuwste Fiery Command WorkStation- en Fiery Color Profiler Suite-versies zijn beschikbaar via de Fiery Software Manager of het [Fiery Downloadcentrum](#) in het gedeelte **Applicatiesoftware en -hulpmiddelen**.

Overeenkomst voor software-onderhoud en ondersteuning (SMSA)

Fiery Software Maintenance & Support Agreements (SMSA) voor Fiery proServer en Fiery XF bieden een doorlopende stroom van functies, verbeteringen, oplossingen en de nieuwste printer- en snijderstuurprogramma's. Fiery XF 8.0.4 is beschikbaar zonder extra kosten voor alle klanten met Fiery-software met deze overeenkomst.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Fiery XF-dealer of ga naar <https://fiery.com/XF>.

Met de geïntegreerde oplossingen van Fiery verbetert u de productiviteit en uw resultaten. Ontdek er meer over op www.fiery.com.