



客户发行说明

Fiery XF, 版本 8.0.6

Fiery® 很高兴宣布推出 Fiery XF 8.0.6。此最新 Fiery 软件版本是 Fiery proServer 和 Fiery XF 8.0 的服务器更新, 其将 Fiery XF 服务器从 8.0、8.0.1、8.0.2、8.0.3、8.0.4 或 8.0.5 更新到 8.0.6。

新打印机驱动程序

- Canon
 - Arizona 1340 GT、1360 GT、1380 GT (Printer Option 群组 7)
 - Arizona 1340 XT、1360 XT、1380 XT (Printer Option 群组 7)
 - imagePROGRAF PRO-510 (Printer Option 群组 2)
 - imagePROGRAF PRO-1100 (Printer Option 群组 2)
- Durst
 - Rho P10 200 HS Plus (Printer Option 群组 7)
- EPSON
 - SureColor SC-P7300 / 7330 / 7340 / 7350 / 7360 / 7370 / 7380 (Printer Option 群组 4)
 - SureColor SC-P9300 / 9330 / 9340 / 9350 / 9360 / 9370 / 9380 (Printer Option 群组 4)
 - SureColor SC-S7100 / 7130 / 7140 / 7150 / 7160 / 7170 (Printer Option 群组 6)
 - SureColor SC-S8100 / 8130 / 8140 / 8150 / 8160 / 8170 / 8180 (Printer Option 群组 6)
 - SureColor SC-S9100 / 9130 / 9140 / 9150 / 9160 / 9170 / 9180 (Printer Option 群组 6)
- 飞阳联合
 - FY-1210F、FY-1216F、FY-2513F (Printer Option 群组 6)
 - FY-BP 系列 (Printer Option 群组 6)
- HP
 - Latex 730 (Printer Option 群组 6)
 - Latex 730 W (Printer Option 群组 6)
 - Latex 830 (Printer Option 群组 6)
 - Latex 830 W (Printer Option 群组 6)



- Mimaki
 - UJV100-160 Plus (Printer Option 群组 5)
- SIGNRACER
 - 1600、1600 HD (Printer Option 群组 7)
 - 1610、1610 HD (Printer Option 群组 7)
 - 2500、2500 HD (Printer Option 群组 7)
 - 2512、2512 HD (Printer Option 群组 7)
 - 3116、3116 HD、3116 KS (Printer Option 群组 7)
 - 3200 HD、3200RTR (Printer Option 群组 7)
 - HydroSpeed、HydroSpeed Plus (Printer Option 群组 7)
- swissQprint
 - Kudu (Printer Option 群组 7)
- Vanguard
 - VR6D (Printer Option 群组 7)

更新的打印机驱动程序

- Agfa
 - Titan Jeti HS
 - 添加了对透明墨水的支持
 - 添加了对底漆墨水的支持
- EFI
 - Pro 16h, 30f+, 30h+
 - 添加了工作区支持
 - VUTEk D3r/D5r [FAST DRIVE]
 - 添加了打印模式:
 - CWC-B-Coat_Gloss-N
 - CWC-B-Coat_Matte-N
 - CWC-B-Coat_Gloss-C1-N
 - CWC-B-Coat_Gloss-C2-N
 - CWC-B-Coat_Matte-C1-N
 - CWC-B-Coat_Matte-C2-N
 - White-Coat_Matte-Production-N

- White-Coat_Matte-N
- White-Coat_Gloss-N
- VUTEk F-Q3r/F-Q5r [FAST DRIVE]
 - 移除了打印模式:
 - 4C-WU-Coat-Gloss-Q
 - 4C-Coat-Gloss-Q
 - 4C-Coat-Matte-Q
 - White-Under-Coat-Matte-Q
 - WW-Coat-Gloss-Q
 - 7C-WU-Coat-Gloss-Q
 - 7C-White-Under-Coat-Matte-Q
 - 7C-Coat-Matte-Q
 - 7C-Coat-Gloss-Q
 - 4C-CWC-B-Coat-Gloss-C1-Q
 - 4C-CWC-B-Coat-Gloss-C2-Q
 - 4C-CWC-B-Coat-Matte-C1-Q
 - 4C-CWC-B-Coat-Matte-C2-Q
 - 4C-WWU-Coat-Gloss-Q
 - 添加了打印模式:
 - 4C-BWWC-B-C1-Q
 - 4C-BWWC-B-C2-Q
 - White-Under_Haptic
 - White-Under_Haptic_Coat_F_Gloss
 - White-Under_Haptic_Coat_F_Matte
 - 7C-Coat_F-Gloss-Q
 - 7C-Coat_F-Matte-Q
 - WWU-Coat_F-Gloss-Q
 - 7C-4Pass-Q
 - 7C-White-Under-Coat_F-Gloss-Q
 - 7C-White-Under-Coat_F-Matte-Q
 - 7C-WWU-Q

- VUTEk M3h [FAST DRIVE]
 - 添加了工作区支持
 - 移除了颜色模式:
 - CMYKcmk
 - CMYKcm
 - 移除了分辨率:
 - 363x600 dpi
 - 移除的网点大小:
 - 固定
 - dotLutGen6_1_MP_2bpp
 - dotLutGen6_2_MP_2bpp
 - dotLutGen6_3_MP_2bpp
 - dotLutGen6_4_MP_2bpp
 - dotLutGen6_5_MP_2bpp
 - dotLutGen6_6_MP_2bpp
 - dotLutGen6_7_MP_2bpp
 - 重命名了网点大小:
 - “dotLutGen6_8_MP_2bpp” 变为 “Robust”
- VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
 - 添加了打印模式:
 - White-Under_Haptic
 - White-Under_Haptic_Coat_Gloss
 - White-Under_Haptic_Coat_Matte
 - 4C-BWWC-B-C1-Q
 - 4C-BWWC-B-C2-Q
 - 4C-Coat-Extra-Gloss-Q
 - 4C-HQ-Coat-Gloss-Q
- VUTEk Q3h X/XP
 - 改进:
 - 更新了连接器版本
 - 解决了墨水过多和渐变色阶问题
 - 添加了 TIFF 写入以缩短处理时间

- VUTEk X3r/X5r [FAST DRIVE]
 - 更新了打印模式:
 - White-Under-Coat-Gloss-X
 - 7C-背光-X
 - White-Over-X
 - 添加了打印模式:
 - White-Only-Smoothing-4-X
 - 4C-White-Mix-X
 - 4C-Brilliant-C1-X
 - 4C-Brilliant-C2-X
 - 4C-CWBWC-Production-C1-X
 - 4C-CWBWC-Production-C2-X
 - 4C-WWU-X
 - 4C-WWO-X
 - 4C-W-Haptic-X
 - 4C-W-Haptic-Coat-Matt-X
 - 4C-4Pass-X
- KEUNDO
 - SQ2216A
 - 添加了颗粒度增强
- Roland DG
 - TrueVIS XP-640 (Printer Option 群组 6)
 - 添加了对 CMYKkOGR 的支持

全新裁切机驱动程序

- CUTWORX
 - Apex 系列 (Apex、Apex M、Apex Plus、Apex Pro) (Cut Marks Option)
 - Eclipse 系列 (Eclipse S、Eclipse X) (Cut Marks Option)
- Zünd
 - Q-line 系列 (Cut Marks Option)

安全性增强

- 传输层安全性 (TLS) 1.3 与 Fiery 在线更新程序的兼容性
 - 符合 NIST SP 800-52 的 TLS 实施

可用性增强

- 全新 Fiery 在线更新程序, 增强用户体验。
- 停用各个工作流程的自动作业预览, 以加快处理速度的选项。

已解决的问题

Fiery XF 8.0.6 相关的修复

- Fiery XF 与服务器相关的修复:
 - 修复了使用 Esko i-cut 版面创建的 PDF 文件停留在分析状态的问题。
 - 修复了 IP 打印无法正常工作的问题。
 - 修复了在 Job Editor 中更改纸张大小时发生“拼版作业渲染未正确完成”错误的问题。
 - 修复了 Fiery XF 在多客户端环境中的稳定性问题。
 - 修复了多页拼版图像会将第 1 页之后的所有页面裁切至与第 1 页图像相同高度的问题。
 - 修复了警告消息“打印机裁切的图像”的问题。
- 与打印机驱动程序相关的修复:
 - 修复了 Canon imagePROGRAF TZ-32000 的问题: 在 Server Manager/特殊设定中添加了用于选择输出纸盘的新选项。
 - 修复了 Roland TrueVIS LG-640 上无法使用白墨打印的问题。
 - 修复了 Epson SC-P75x0/95x0 上无法使用 600x600 分辨率创建 RGB 特性档的问题。
 - 修复了 Epson SC-P75x0/95x0 上无法在验证激活的情况下打印多页作业的问题。
 - 修复了 EFI VUTEk GS3250LX Pro UD 上无法打开可视墨水限值图表的问题。
 - 修复了使用 Epson SpectroProofer (ILS30) 时 RGB 图像动态楔入失败的问题。
 - 修复了 EFI VUTEk X5r 上文件名中含有汉字的文件会导致错误的问题。
 - 修复了 EFI VUTEk h5 上打印机前端无法打印某些文件的问题。
 - 修复了预览 TIFF 文件在 Reggiani Jet 前端应用程序中显示损坏的问题。
 - 修复了 Canon imagePROGRAF PR04100/6100 上打印数据未存储到硬盘驱动器的问题。
 - 修复了 EPSON SC-S806X0(L) (金属色) 上缺少金属色墨水覆盖量控件的问题。
 - 修复了 EFI VUTEk h5 上 RTL 输出名称与 Command WorkStation 中的作业 ID 不匹配的问题。
 - 修复了 HP Latex R2000 无法打印作业的问题。

- 修复了 EFI VUTEk Q3h XP 上的问题，具体表现为：即使未选择“打印超出可打印区域的作业”复选框，也会处理超出可打印区域的作业。
- 修复了 Epson SC-9570 上的问题，具体表现为使用验证时无法打印两页 PDF 的第二页。
- 修复了 Epson SC-T3100 的问题，具体表现为设备在使用 Fiery XF 8.0.5 时无法正常工作。
- 裁切相关的修复：
 - 修复了在 ZUND S3-M800 的 ZCC 软件中打开 Fiery XF 输出的 .zcc 文件时，显示旋转 180 度的问题。
 - 修复了打印文件中缺少 Bottom Zund 剪切标记的问题。
 - 修复了在 Zünd Prepare-it 中所创建 PDF 文件的文件大小尺寸检测问题。

可用性

- Fiery XF 服务器 8.0.6 更新可通过 Fiery Server Control 以在线更新的形式获得，以获取 Fiery proServer 和 Fiery XF 8.0 版本的所有配置。
- 也可以从 [Fiery 下载中心](#) 下载 Fiery XF 服务器 8.0.6 更新。

备注

- Fiery proServer 和 Fiery XF 解决方案由多个软件应用程序组成。一个服务器应用程序（Fiery XF 服务器）、一个客户端应用程序（Fiery Command WorkStation），以及颜色应用程序（Fiery Color Profiler Suite 内包括的 Color Profiler Option 和 Color Verifier Option）。
- 以下概览将让您了解完全支持 Fiery XF 8.0.6 功能所需的 Fiery XF 服务器、Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 版本：

	Fiery XF 服务器	Fiery Command WorkStation 软件包	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 8.0.6	8.0.6	7.1.0.604 或更高版本	5.9.0.25 或更高版本

	Fiery XF 服务器	Fiery Command WorkStation 软件包	Fiery Color Profiler Suite
支持的操作系统	Microsoft Windows 10 (64 位)	Microsoft Windows 10 (64 位)	Microsoft Windows 10 (64 位)
	Microsoft Windows 11	Microsoft Windows 11	Microsoft Windows 11
	Microsoft Windows 11 24H2	Microsoft Windows 11 24H2	Microsoft Windows 11 24H2
	Microsoft Windows Server 2016 (64 位)	Microsoft Windows Server 2016 (64 位)	Microsoft Windows Server 2022
	Microsoft Windows Server 2019	Microsoft Windows Server 2019	Microsoft Windows Server 2025
	Microsoft Windows Server 2022	Microsoft Windows Server 2022	macOS 12
	Microsoft Windows Server 2025	Microsoft Windows Server 2025	macOS 13
		macOS 12	macOS 14
		macOS 13	macOS 15
		macOS 14	
		macOS 15	

- Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 的最新版本可通过 Fiery Software Manager 或在**应用程序软件和工具**部分的 [Fiery 下载中心](#) 获得。

软件维护和支持协议（SMSA）

Fiery proServer 和 Fiery XF 的 Fiery 软件维护和支持协议（SMSA）提供持续的功能、改进、修复和最新打印机和裁切机驱动程序。所有为其 Fiery 软件签订了这一协议的客户可免费使用 Fiery XF 8.0.6。

有关更多信息，请联系您当地的 Fiery XF 经销商或访问 <https://fiery.com/XF>。

Fiery 集成解决方案组合不仅提高生产力还能改善您的盈亏状况。有关更多信息，敬请访问 www.fieri.com。