



# Customer Release Notes

## Fiery XF, 版本 9.0.1

Fiery® 很高兴宣布推出 Fiery XF 9.0.1。这个最新的 Fiery 软件版本是 Fiery proServer 和 Fiery XF 9.0 的一个服务器更新，Fiery XF 服务器将从 9.0 更新为 9.0.1。

### 新打印机驱动程序

- EPSON
  - SureColor SC-P7300 / 7330 / 7340 / 7360 / 7370 / 7380 Halftone (打印机选项组 4)
  - SureColor SC-P9300 / 9330 / 9340 / 9360 / 9370 / 9380 Halftone (打印机选项组 4)
  - SureColor SC-P7500 / 7530 / 7540 / 7560 / 7570 / 7580 Halftone (打印机选项组 4)
  - SureColor SC-P9500 / 9530 / 9540 / 9560 / 9570 / 9580 Halftone (打印机选项组 6)
- HP
  - Latex FS50 (打印机选项组 6)
  - Latex FS60 (打印机选项组 6)
  - Latex R530 (打印机选项组 6)
- Mutoh
  - XpertJet 1462UF (打印机选项组 7)
- Roland DG
  - TrueVIS XG-640 (打印机选项组 6)
- RUIYIN
  - ONEPASS-EP-i3200 (打印机选项组 6)



## 更新的打印机驱动程序

- EFI
  - Pro 33r
    - 添加了打印模式：
      - High-Quality-33r
      - WCC-33r
      - Indoor-33r
  - VUTEk X3r/X5r [FAST DRIVE]
    - 添加了打印模式：
      - 7C-White-Under-Coat-Matt-X
      - 7C-CWC-B-C1-V1-X
      - 7C-CWC-B-C2-V1-X
      - 4C-CWC-B-8S-X
      - 4C-CWC-B-8S-C1-X
      - 4C-CWC-B-8S-C2-X
      - 4C-5Pass-X
      - 4C-CWC-B-8S-Coat-Matt-X
      - 4C-CWC-B-8S-Coat-Matt-C1-X
      - 4C-CWC-B-8S-Coat-Matt-C2-X

## 连接性增强

- 增强了 Fiery XF 与 Fiery ColorGuard 之间的连接性。
  - 现在，使用唯一的 Fiery XF 服务器标识符将 Fiery XF 服务器连接到 Fiery IQ，并使所有已配置的打印机在 Fiery ColorGuard 中可用。这消除了 Fiery XF 9.0 中的限制，该限制会过滤掉专用 IP 地址（127.x.x.x、localhost 和 192.168.x.x）以及 Fiery QuickTouch IP 地址（10.10.100.1），导致受影响的 Fiery XF 9.0 服务器无法连接到 Fiery IQ。

## 提高生产率

- 添加了对 PDF 文件的细线渲染支持。
  - Adobe PDF Print Engine (APPE) 支持 Adobe 的细线渲染功能，可改善打印输出中矢量图形（例如小文本、条形码、细线或轮廓）的显示效果。
- 支持 Canon、EPSON 和 HP 打印机内嵌分光光度计，包括使用 Fogra PSD 容差预设（PSD 并排或 PSD 承印材料相关物）时用于作业验证的标签打印。

- 支持镜像（像素镜像）打印出血类型选项，适用于支持画布包裹应用的打印作业。
- 添加了仅在作业侧面或仅在作业顶部和底部放置剪切标记的功能（适用于 Cut Marks Option 支持的裁切机型号）。

## 已解决的问题

### Fiery XF 9.0.1 相关的修复

- Fiery XF 与服务器相关的修复：
  - 修复了 Fiery XF 专色库中缺少 Pantone UP 3 位数专色的问题。
  - 修复了 Windows 10 系统上作业卡在假脱机状态的问题。
  - 修复了在 A3 承印材料上使用“缩放至适合”处理加大尺寸作业时，打印的成品尺寸可能比 Job Editor 预览中显示的尺寸小得多的问题。
  - 修复了 Fiery XF 在某些 PDF 文件中将未知专色“NT”识别为 100% K 灰色的问题。
  - 修复了 Fiery XF 中错误地识别 PDF 文件中其他不存在的专色的问题。
  - 修复了在使用“裁边框”或“计算页面大小”时（尤其是在启用 FAST RIP 的情况下），Fiery XF 读取 Adobe Illustrator 大画布 PDF 文件时页面大小不正确的问题。
  - 修复了某些 PDF 文件中的图像内容未正确显示的问题。
  - 修复了 Job Editor 中的“适合页面”缩放设定导致输出尺寸不正确的问题。
  - 修复了 ZIP 压缩的 TIFF 文件未被正确处理的问题。
  - 修复了 Adobe PostScript 3 引擎将两页 PDF 导入为四页的问题。
  - 修复了在 EFI 卷对卷打印机上使用 ZIP 或 LZW 压缩打印作业时，打印机出现缺少分色错误的问题。
- 与打印机驱动程序相关的修复：
  - 修复了 EFI VUTEk FabriVu 导致以下错误的问题：“无法写入输出文件。”
  - 修复了 EFI VUTEk 5r 的以下问题：平铺作业的输出会在 .mjob TIFF 分色的左右两侧增加约 1 厘米空白，并在底部增加更多空白。
  - 修复了 EPSON Stylus Pro 9880 无边框打印的以下问题：作业失败后显示“无法写入输出文件”错误消息，且输出 TIFF 文件中出现意外的 3 毫米边距。
  - 修复了 Mimaki UJV55-320 在某些打印模式和承印材料组合下导致出现“错误 206 打印模式”错误。
  - 修复了 HP Z9 Pro 打印机上的动态楔入验证作业导致错误的问题。
- 裁切相关的修复：
  - 修复了 Summa GoProduce 中剪切标记已放置在作业数据内的问题。
  - 修复了在启用 FAST RIP 后，在 Job Editor 中旋转超大（UserUnit 缩放的）PDF 作业时，生成的 Zünd 剪切文件缩放不正确的问题。
- 颜色相关的修复：
  - 修复了容差预设 ISO/DIS 12647-7:2016 合同样张 Media Wedge 的 delta Ch 标准不正确的问题，包括将其重命名为“合同样张（ISO 12647-7:2016）- Wedge”以匹配 Fiery Verify 预设名称。

## 可用性

- Fiery XF 服务器 9.0.1 更新可通过 Fiery Server Control 以在线更新的形式获得，以获取 Fiery proServer 和 Fiery XF 9.0 版本的所有配置。
- 也可以从 [Fiery 下载中心](#) 下载 Fiery XF 服务器 9.0.1 更新。

## 备注

- Fiery proServer 和 Fiery XF 解决方案由多个软件应用程序组成：一个服务器应用程序（Fiery XF 服务器）、一个客户端应用程序（Fiery Command WorkStation）、以及颜色应用程序（Fiery Color Profiler Suite 内包括的 Color Profiler Option 和 Color Verifier option）。
- 以下概览将让您了解完全支持 Fiery XF 9.0.1 功能所需的 Fiery XF 服务器、Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 版本：

	Fiery XF 服务器	Fiery Command WorkStation 软件包	Fiery Color Profiler Suite
<b>Fiery XF 9.0.1</b>	9.0.1	7.2.0.516 或更高版本	5.9.1.32 或更高版本
<b>支持的操作系统</b>	Microsoft Windows 10 (64 位) Microsoft Windows 11、11 24H2、11 25H2 Microsoft Windows Server 2016 (64 位) Microsoft Windows 2019、2022 和 2025	Microsoft Windows 10 (64 位) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 位) Microsoft Windows 2019、2022 和 2025 macOS 13、14、15 和 26	Microsoft Windows 10 (64 位) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2022 和 2025 macOS 13、14、15 和 26

- Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 的最新版本可通过 Fiery Software Manager 或在 **应用程序软件和工具** 部分的 [Fiery 下载中心](#) 获得。

## 软件维护和支持协议 (SMSA)

Fiery proServer 和 Fiery XF 的 Fiery 软件维护和支持协议 (SMSA) 提供持续的功能、改进、修复和最新打印机和裁切机驱动程序。所有为其 Fiery 软件签订了这一协议的客户可免费使用 Fiery XF 9.0.1。

有关更多信息，请联系您当地的 Fiery XF 经销商或访问 <https://fiery.com/XF>。

Fiery 集成解决方案组合不仅提高生产力还能改善您的盈亏状况。要了解更多信息，请访问 <http://www.fiery.com>。