



Customer Release Notes

Fiery XF, 版本 9.0.2

Fiery® 很高兴宣布推出 Fiery XF 9.0.2。这个最新的 Fiery 软件版本是 Fiery proServer 和 Fiery XF 9.0 的一个服务器更新, Fiery XF 服务器将从 9.0 或 9.0.1 更新为 9.0.2。

新打印机驱动程序

- ALLWIN
 - AW-EP2004 (Printer Option 群组 6)
- Blue Sky Digital
 - BSLP 305 (Printer Option 群组 6)
- COLTEX
 - CS15-H (Printer Option 群组 6)
 - CS16-PRO-B (Printer Option 群组 6)
 - CS16-PRO-H (Printer Option 群组 6)
 - CS8-PRO-B (Printer Option 群组 6)
 - CS8-PRO-H (Printer Option 群组 6)
 - S8020-B (Printer Option 群组 6)
 - S8020-H (Printer Option 群组 6)
 - XT100-B (Printer Option 群组 6)
 - XT100-H (Printer Option 群组 6)
 - XT120-B (Printer Option 群组 6)
 - XT120-H (Printer Option 群组 6)
 - XT20-H (Printer Option 群组 6)
 - XT40-B (Printer Option 群组 6)
 - XT40-H (Printer Option 群组 6)
 - XT60-B (Printer Option 群组 6)
 - XT60-H (Printer Option 群组 6)



- XT80-B (Printer Option 群组 6)
- XT80-H (Printer Option 群组 6)
- Dlican
 - DLB-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option 群组 6)
 - DLB-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option 群组 6)
 - DLH-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option 群组 6)
 - DLH-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option 群组 6)
 - DLI-2513 Ricoh Gen5 (Printer Option 群组 6)
 - DLI-2513 Ricoh Gen6 (Printer Option 群组 6)
- EPSON
 - SureColor SC-T34X0 (Printer Option 群组 2)
 - SureColor SC-T34X5 (Printer Option 群组 2)
 - SureColor SC-T54X0 (Printer Option 群组 4)
 - SureColor SC-T54X5 (Printer Option 群组 4)
- **注释:**
 - 在 Fiery XF 9.0.1 及更早版本中, 所有四款机型均属于 Printer Option 群组 3 许可。
 - 如果您在 Fiery XF 9.0.1 或更早版本中使用其中一款型号的打印机, 则在 Fiery XF 9.0.2 或更高版本中仍可继续使用这些驱动程序。
 - 如果升级到 Fiery XF 9.0.2 后添加这四款型号的打印机中的任意一款, 则需要 Printer Option 群组 2 或群组 4 许可证。
- EFI
 - VUTEk D3r+ (Printer Option EFI)
 - VUTEk D5r+ (Printer Option EFI)
 - VUTEk FabriVU i8 (Printer Option EFI)
 - VUTEk M3h-X (Printer Option EFI)
- 工正 (GongZheng)
 - GZF6650KM (Printer Option 群组 7)
- iTTEN
 - AT (Printer Option 群组 6)
 - Hoson (Printer Option 群组 6)
 - KYE-Hoson (Printer Option 群组 6)
- KINGT
 - KGT 2513-YW (Printer Option 群组 6)

- XENONS
 - DS120-B (Printer Option 群组 6)
 - DS120-H (Printer Option 群组 6)
 - LL130-B (Printer Option 群组 6)
 - LL130-H (Printer Option 群组 6)
 - LL180-B (Printer Option 群组 6)
 - LL180-H (Printer Option 群组 6)
 - PJ2800-H (Printer Option 群组 6)
 - S1600-H (Printer Option 群组 6)
 - X4-PLUS-H (Printer Option 群组 6)
 - X4-PLUS-R (Printer Option 群组 6)
 - X5 PRO-16H (Printer Option 群组 6)
 - XJ180-H (Printer Option 群组 6)
 - XJ2000-H (Printer Option 群组 6)
 - XJ2000-R (Printer Option 群组 6)
- XYF
 - 5608K (Printer Option 群组 6)

更新的打印机驱动程序

- Blue Sky Digital
 - BSUV 115/BSEP 5407
 - 添加了 X/Y 收缩校正支持
- EFI
 - Pro 16h+、30f+、30h+
 - 添加了新的 TF 墨水支持
 - VUTEk M3h
 - 添加了 CMYKWO 颜色模式
 - 添加了分辨率:
 - 363 X 3000 dpi
 - 363 x 3600 dpi
 - 添加了 ZIP 压缩支持

- VUTEk Q3h-X/XP
 - 新增了 CMYKcmk 颜色模式
- X-Roland
 - JH 1290F / JH 1301F / JH 1302F / JH 1304F
 - 添加了 X/Y 收缩校正支持

提高生产率

- 添加了对 PNG 文件格式的支持

已解决的问题

Fiery XF 9.0.2 相关的修复

- Fiery XF 与服务器相关的修复：
 - 修复了在 Adobe PDF Print Engine (APPE) 中启用 FAST RIP 选项后，可能导致文件内容在光栅图像处理部分丢失的问题。
 - 修复了文件名称包含特殊字符（如德语变音字母）的作业作为单个作业发送时，无法传送到 Cut Server 的问题。
 - 修复了导入大型 PDF 文件时无法检测到 White_ink 或 Pantone 281C 等专色的问题。
 - 修复了导入小型单文件分色 TIFF 文件耗时几分钟的问题。
 - 修复了升级到 Fiery XF 9.0 后出现裁切路径重复的问题。
- 与打印机驱动程序相关的修复：
 - 修复了 EFI VUTEk GS 系列从 Fiery XF 9.0 升级到 9.0.1 后，打印颜色明显变暗的问题。
 - 修复了 EPSON SureColor SC-T7750、SC-P9550 和 SC-P8550 上颜色优化（纯黑）设定无法应用的问题。
 - 修复了 Roland DG VersaOBJECT MO-240 上白墨水打印顺序不正确的问题。
 - 修复了 VUTEk GS3250 Pro 上使用 Fiery XF 8.0.6 支持包时，出现严重色彩偏差并导致输出过饱和的问题。
- 与 JDF 相关的修复：
 - 修复了从运行 Fiery XF 服务器的同一台计算机上卸载 Fiery Command WorkStation 7.2 后，JDF 作业提交失败并导致作业暂停的问题。

可用性

- Fiery XF 服务器 9.0.2 更新可通过 Fiery Server Control 以在线更新的形式获得，以获取 Fiery proServer 和 Fiery XF 9.0 版本的所有配置。
- 也可以从 [Fiery 下载中心](#) 下载 Fiery XF 服务器 9.0.2 更新。

备注

- Fiery proServer 和 Fiery XF 解决方案由多个软件应用程序组成：一个服务器应用程序（Fiery XF 服务器）、一个客户端应用程序（Fiery Command WorkStation）、以及颜色应用程序（Fiery Color Profiler Suite 内包括的 Color Profiler Option 和 Color Verifier option）。
- 以下概览将让您了解完全支持 Fiery XF 9.0.2 功能所需的 Fiery XF 服务器、Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 版本：

	Fiery XF 服务器	Fiery Command WorkStation 软件包	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 9.0.2	9.0.2	7.2.0.618 或更高版本	5.9.1.38 或更高版本
支持的操作系统	Microsoft Windows 10（64 位） Microsoft Windows 11、11 24H2、11 25H2 Microsoft Windows Server 2016（64 位） Microsoft Windows 2019、2022 和 2025	Microsoft Windows 10（64 位） Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016（64 位） Microsoft Windows 2019、2022 和 2025 macOS 13、14、15 和 26	Microsoft Windows 10（64 位） Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2022 和 2025 macOS 13、14、15 和 26

- Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 的最新版本可通过 Fiery Software Manager 或在**应用程序软件和工具**部分的 [Fiery 下载中心](#) 获得。

软件维护和支持协议（SMSA）

Fiery proServer 和 Fiery XF 的 Fiery 软件维护和支持协议（SMSA）提供持续的功能、改进、修复和最新打印机和裁切机驱动程序。所有为其 Fiery 软件签订了这一协议的客户可免费使用 Fiery XF 9.0.2。

有关更多信息，请联系您当地的 Fiery XF 经销商或访问 <https://fiery.com/XF>。

Fiery 集成解决方案组合不仅提高生产力还能改善您的盈亏状况。要了解更多信息，请访问 <https://www.fiery.com>。