



# Customer Release Notes

## Fiery XF, version 9.0

C'est avec plaisir que Fiery® annonce la sortie de Fiery XF 9.0. Cette dernière version de Fiery est gratuite pour tous les utilisateurs qui disposent du logiciel Fiery proServer et Fiery XF sous contrat d'assistance et de maintenance logicielle Fiery.

### Nouveautés

- compatibilité Fiery ColorGuard
  - Fiery ColorGuard est une solution de contrôle des couleurs basée sur le cloud qui permet de garder les couleurs toujours sur la bonne voie.
  - Les fonctionnalités Fiery ColorGuard suivantes sont prises en charge pour toutes les imprimantes fonctionnant avec Fiery XF 9.
    - Vérification planifiée
    - Historique et nuanciers
    - Analyse des performances
  - La version Fiery ColorGuard de janvier 2026 est requise.
  - **Remarque :** Les imprimantes grand format pilotées par Fiery XF 9 peuvent se connecter à Fiery IQ et utiliser Fiery ColorGuard sans coût supplémentaire jusqu'à la fin de l'année 2026. À partir de 2027, une licence Fiery ColorGuard payante sera nécessaire pour continuer à utiliser le service. Cette politique s'applique à l'ensemble des installations Fiery XF 9, y compris les nouveaux systèmes et les systèmes mis à niveau, quelle que soit la date d'achat.
- compatibilité Fiery FreeForm Create
  - La compatibilité Fiery FreeForm Create permet de créer et de produire facilement et rapidement des tâches personnalisées.
  - Fiery XF prend en charge le format Fiery FreeForm Create de fichier VDP (\*.ffp).
  - Vous pouvez envoyer des tâches personnalisées directement vers Fiery XF depuis Fiery FreeForm Create 2.0 ou une version ultérieure.
- Prise en charge des fonds perdus optimisés par l'IA pour les éléments suivants :
  - Applications d'encadrement sur toile
  - Tâches d'impression où le fond perdu est manquant



- Les types de fond perdu suivants sont pris en charge :
  - Après le contenu (basé sur l'IA)
  - Dupliquer (répétition de pixels)
  - Couleur (remplir de couleur)
- Prise en charge des normes industrielles
  - Prise en charge d'Adobe PDF Print Engine 6
  - Prise en charge des bandes de contrôle Fogra MediaWedge Multicolore V1 pour la vérification des tâches multicolores avec des couleurs quadri 5C, 6C, 7C ou 8C (CMYK+X)
    - Étend l'impression multicolore ou ECG (gamme de couleur étendue) avec l'option de vérification Fiery XF des tâches pour 5 à 8 couleurs quadri.
    - Y compris la prise en charge de Fogra 55 et du profil de référence ICC 7c correspondant.
  - Prise en charge de la bande de contrôle Fogra MediaWedge CMYK V3.0 LFP V2.0 pour l'impression grand format avec des couleurs quadri CMYK (nécessitant des échantillons plus étendus pour mesurer correctement)
  - Prise en charge des données de caractérisation Fogra 53-60 (sauf 58) et des profils ICC correspondants
- Améliorations supplémentaires
  - Les informations sur les nouveautés de Fiery XF 9 ont été ajoutées à Fiery Command WorkStation 7.2.
  - Les informations de licence d'imprimante par infobulle pour les imprimantes configurées dans Server Manager ont été ajoutées.
  - Verrouiller et déverrouiller l'utilisation des licences d'imprimante dans Server Manager offre flexibilité et contrôle sur l'utilisation des licences d'imprimantes disponibles.
  - Une notification indiquant la version Fiery Command WorkStation minimale requise pour la version du serveur Fiery XF a été ajoutée.
    - À partir des versions Fiery Command WorkStation 7.2 et Fiery XF 9.
  - La fonction de recherche de modèle d'imprimante a été améliorée par l'ajout d'un filtre de texte.
  - Les fichiers de découpe peuvent désormais être écrits dans un emplacement réseau.
  - De meilleurs messages d'avertissement pour la restauration des sauvegardes et des environnements ont été ajoutés.
    - Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous tentez de restaurer une sauvegarde à partir d'une version antérieure à la version minimale prise en charge ou plus récente que la version actuellement installée.
    - Les numéros de version dans les messages d'avertissement sont générés dynamiquement.
  - Ajout d'une nouvelle application d'installation du serveur Fiery XF guidant l'utilisateur du début à la fin, pour les installations neuves comme pour les mises à niveau.

## Nouveaux pilotes d'imprimante

- d.gen
  - Papyrus G5 (Printer Option Groupe 7)
- JETLAND
  - JETLAND Universal (Printer Option Groupe 6)
- KaLeIDO
  - HS3200 (Printer Option Groupe 6)

## Mise à jour des pilotes d'imprimante

- EFI
  - VUTEk X3r/X5r [FAST DRIVE]
    - Modes d'impression ajoutés :
      - 4C-Coat-Gloss-Plus-X
      - 7C-White-Under-Coat-Gloss-X
      - 7C-16Pass-X
      - 7C-White-Under-Fine-X
      - 7C-CWC-B-C1-Fine-X
      - 7C-CWC-B-C2-Fine-X
      - 7C-Backlit-Fine-X
      - 4C-3Pass-GS-X
    - Résolution supplémentaire :
      - 1200 x 600
- EPSON
  - SureColor SC-P73X0/93X0
    - Ajout de nouveaux types de supports photo et d'épreuve pour le pilote CMYK Ton continu.
  - SureColor SC-P75X0/95X0
    - Ajout de la prise en charge d'EPSON Dashboard.
  - Prise en charge d'EPSON Dashboard via USB pour tous les modèles d'imprimantes EPSON compatibles avec Dashboard.

## Autres changements

- Le spectrophotomètre EFI ES-3000 a été renommé Fiery ES-3000.
- De nouveaux fichiers d'échantillons ont été ajoutés à C:\Program Files\Fiery\Components\Fiery XF\Samples.
- Les spectrophotomètres EFI ES-1000, X-Rite i1Pro1 et X-Rite iLiO ont été retirés.
  - La fin de la prise en charge de ces périphériques a été annoncée en octobre 2024.

## Problèmes résolus

### Correctifs liés à Fiery XF 9.0

- Correctifs liés au serveur Fiery XF :
  - Résolution d'un problème sur l'EFI VUTEk F-Q5r [FAST DRIVE] où les repères de rognage de cadre à 0,004 pouce ne s'imprimaient pas de manière cohérente.
  - Résolution d'un problème sur l'EFI VUTEk X5r [FAST DRIVE] où il était impossible de créer un fichier de sortie lors du réglage manuel d'une imbrication.
  - Résolution d'un problème où le ton direct nommé « CutContour » n'était pas détecté.
  - Résolution d'un problème de placement des images à l'aide d'Adobe PDF Print Engine.
  - Résolution d'un problème concernant les noms de tons directs en polonais lors de l'utilisation d'Adobe PDF Print Engine.
  - Résolution d'un problème lié au FAST RIP lors du traitement de fichiers volumineux.
  - Résolution d'un problème lié à l'utilisation d'une version mise à jour d'Adobe PDF Print Engine.
- Correctifs liés au pilote d'imprimante :
  - Résolution d'un problème sur Mutoh ValueJet 628MP où l'encre blanche n'était pas imprimée correctement.
  - Résolution d'un problème sur Mutoh ValueJet 628MP où une perte partielle de couleur se produisait sur certaines zones de l'image lors de l'impression en surface (couleur sur blanc).
  - Résolution d'un problème sur l'EFI Pro 30f+ où le type d'encre ProGraphics+ n'était pas disponible pour la sélection lors de la création d'un nouveau calibrage dans Color Tools.
  - Résolution d'un problème sur l'EPSON SC-V7000 où les tâches de Fiery XF ne s'affichaient pas sur l'écran UVFC du SC-V7000.
  - Résolution d'un problème sur l'EPSON SC-S9150 lié à l'impression miroir du blanc sur couleur.
  - Résolution d'un problème sur l'EFI VUTEk Q5r [FAST DRIVE] avec une séparation TIFF Y et LY corrompue lors du traitement simultané de plusieurs fichiers pour le mode couleur CMYKcmk.
  - Résolution d'un problème sur l'EPSON SC-P73x0/93x0 où les types de supports d'épreuve étaient manquants.
  - Résolution d'un problème concernant la suppression par le serveur Fiery XF du dossier de cache EFI VUTEk Q3h.

## Disponibilité

- La mise à jour du serveur Fiery XF 9.0 est disponible sous la forme d'une mise à jour en ligne via Fiery Server Control pour toutes les configurations de Fiery proServer et Fiery XF versions 7.x et 8.0.
- Vous pouvez également télécharger la mise à jour du serveur Fiery XF 9.0 à partir du [Centre de téléchargement Fiery](#).

## Notes complémentaires

- Les solutions Fiery proServer et Fiery XF sont composées de plusieurs applications logicielles. Une application serveur (serveur Fiery XF), une application cliente (Fiery Command WorkStation), plus des applications de gestion des couleurs (Color Profiler Option et Color Verifier Option incluses dans Fiery Color Profiler Suite).
- La présentation suivante vous informe sur les versions du serveur Fiery XF, de Fiery Command WorkStation, et de Fiery Color Profiler Suite nécessaires à la prise en charge complète des fonctionnalités fournies avec Fiery XF 9.0 :

	Serveur Fiery XF	Module Fiery Command WorkStation	Fiery Color Profiler Suite
<b>Fiery XF 9.0</b>	9.0	7.2.0.269 ou version ultérieure	5.9.1.18 ou version ultérieure
<b>Systèmes d'exploitation pris en charge</b>	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11, 11 24H2, 11 25H2 Microsoft Windows 2016 Server (64 bits) Serveur Microsoft Windows 2019, 2022 et 2025	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 bits) Serveur Microsoft Windows 2019, 2022, et 2025 macOS 13, 14, 15, et 26	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Serveur Microsoft Windows 2022 et 2025 macOS 13, 14, 15, et 26

- Le serveur Fiery XF 9.0 ne peut être connecté qu'à Fiery Command WorkStation 7.2.xx ou une version ultérieure.
- Le serveur Fiery XF 9.0 est disponible à partir du Centre de téléchargement de Fier sur <https://download.fier.com> dans la section **Programme d'application et outils**.
- La mise à niveau du serveur Fiery XF 9.0 est disponible à partir de l'Outil de mise à jour en ligne Fiery via Fiery Server Control (Windows) pour toutes les configurations de Fiery proServer et Fiery XF version 7.0.x, 7.1.x, 7.2.x, 7.3.x, 8.0, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, et 8.0.6.
- Les dernières versions de Fiery Command WorkStation et de Fiery Color Profiler Suite sont disponibles via Fiery Software Manager ou le [Centre de téléchargement de Fiery](#) dans la section **Programme d'application et outils**.

## Contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA)

Le Contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA) Fiery pour Fiery proServer et Fiery XF fournit un flux continu de fonctionnalités, d'améliorations, de corrections et les derniers pilotes d'imprimante et de massicots. Fiery XF 9.0 est disponible sans frais supplémentaires pour tous les clients dont le logiciel Fiery est couvert par ce contrat.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Fiery XF, ou consultez le site <https://fiery.com/XF>.

Le portefeuille de solutions intégrées de Fiery accroît la productivité et renforce vos bénéfices financiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site <http://www.fieri.com>.