

Customer Release Notes EFI Fiery Central, version 2.0.2

Overview	This document contains important information about this release. Be sure to provide all users with this information before proceeding with the installation.
	NOTE: The term "Fiery print controller" is used to refer to the Fiery server that is connected to the Fiery-driven printer.
	Supported printers are listed at to http://w3.efi.com/Fiery/Products/Workflow-Suite/Fiery-Central/Supported-Printers.
New features and	The following features and resolved issues are included in this software release:
issues fixed with versions 2.0.2	Konica Minolta bizhub PRO series printer features and improvements:
and 2.0.1	– Jobs with Fiery Central Cover Sheet - Manual Merge print correctly.
	 Performance improvements were made when sending files with a small number of pages.
	- Large Capacity Post Inserter (PI) trays can be selected for Color Split Inline Merge jobs.
	- Performance improvements were made for jobs sent to the printer.
	- Page ranges can be specified when printing documents.
	• Improved Fiery Central job processing performance for jobs imported into Hot Folders or Command WorkStation.
	 Improved Fiery Central job processing performance for Mixed Media jobs with an exceedingly high number of pages.
	 Fiery Central Updates are now displayed correctly in System Updates (Command WorkStation Device Center > General > Server Configuration).
	• You can now send multiple small jobs simultaneously with Hot Folders to a Fiery Central server.
	• Updated the technology that preflights complex files for faster spooling of files.
	• Fiery JDF v1.2 includes the following improvements:
	- Automatically generated Fiery print controller-based printer finishing options
	 Improved job reporting to JDF systems
	 Improved media reporting to JDF systems
	 Improved printer state tracking for JDF systems
	- Run-list editing by operators, including editing of content files already submitted



Update Procedures

? \

Before you begin

Fiery Central software 2.0 must be installed on a Windows 7 Professional 64-bit operating system along with the Fiery Central 2.0.1 Update before you can install the Fiery Central 2.0.2 Update. For more information, refer to the *EFI Fiery Central Customer Release Notes, version 2.0* and *EFI Fiery Central Customer Release Notes, version 2.0.1*.

NOTE: If you are updating Fiery Central software from a version prior to version 2.0, you can perform a Backup and Restore if you wish to keep the Printer Group information, Paper Catalog, and Paper Catalog mapping. For information about backing up and restoring printer groups, see Fiery Central Manager Help.

Installing the Fiery Central 2.0.2 Update

You must apply the Fiery Central 2.0.2 Update on the Fiery Central server using one of these methods:

Install the update using System Updates

or

• Download the update from the Fiery Central Support web page at: http://w3.efi.com/en/support/overview/fiery-central.

NOTE: Your Fiery Central software must be at version 2.0.1 to use Fiery Central 2.0.2 Update.

Following the installation of the Fiery Central 2.0.2 Update, you must rebuild the Printer Groups.

IMPORTANT

When you download and install the Fiery Central 2.0.2 Update from System Updates, the Windows 7 User Account Control (UAC) Warning dialog box prompts you to click Yes to continue the installation. If you do not click Yes, the Windows 7 UAC Warning dialog box may time out and you may need to download the update again.

TO UPDATE FROM FIERY CENTRAL VERSION 2.0.1 TO VERSION 2.0.2 USING SYSTEM UPDATES

- 1 Launch System Updates from Start > All Programs > Fiery Central.
- 2 Click Check Now to check for available updates.
- **3** Select the Fiery Central 2.0.2 Update in the list, click Install, and then follow the on-screen instructions.

TO UPDATE FROM FIERY CENTRAL VERSION 2.0.1 TO VERSION 2.0.2 USING THE FIERY CENTRAL WEB PAGE

1 Go to http://w3.efi.com/Fiery/Fiery-Support/download.

You must register before you can download the system software update and documentation. Click Submit to submit your registration information.

- 2 Click the Application Software and Tools tab in the Download Center.
- 3 Select Fiery Central from the Software list, select Fiery Central v2.0 from the Version list, and click Find.

- 4 Locate EFIFieryCentral2.0.2Update.zip in the list of results and click Download.
- 5 Click Accept to agree to the terms of the license agreement.

You must extract and save the contents to a location on the Fiery Central server before you can install the software update.

6 Double-click the EFIFieryCentral2.0.2Update.exe and follow the on-screen instructions.

Rebuilding the Printer Groups

After you install the Fiery Central 2.0.2 Update, you must rebuild the Printer Groups.

TO REBUILD PRINTER GROUPS

	1	Open Fiery Central Manager using one of these methods:
		Right-click the Fiery Central Bar and select Fiery Central Manager.
		Or, click Start > All Programs > Fiery Central > Fiery Central Manager.
	2	Select the Printer Groups tab.
	3	Select each Printer Group and click Edit to update the group.
	4	Select each printer in the Selected Printers list and click the arrow button (<<) to move it to the Available Printers list, and then back to the Selected Printers list.
	5	Repeat step 4 for all printers in the Printer Group.
	6	Click OK to save changes and to close Fiery Central Manager.
		NOTE: If you have more than one Printer Group, repeat steps 3 to 6.
Localized documentation and Help		This release includes the localized <i>EFI Fiery Central Administrator Guide</i> , <i>EFI Fiery Central User Guide</i> , and online Help.
Known Issues		The following items are known issues on Fiery Central:
		• When you archive a job from the Held queue and save it to an external location, a copy of the archived job is left behind instead of getting removed from the queue.
		• When you move a job from one Printer Group to another, the job may not adopt the Balance settings of the target Printer Group.
		• Chapter definition settings are not applied when you set Color Split Inline Merge with subset stapling.
		• The names of the output trays displayed in the Fiery Central interface do not match the names of the output trays of the printer.
		• When you try to cancel several print jobs, the FieryBar does not clear the list of jobs from the print queue after cancelling all print jobs.

- The Server Preset option is not supported for Fiery Central version 2.0, but is still available from Device Center > Workflow.
- A VDP job cannot be sent from the Fiery print controller to Fiery Central using the Command WorkStation Send To command.
- Z-Fold is lost for some subset finishing ranges using specific scenarios.
- When you use Fiery Compose to create mixed subset stapling for specified page ranges, sometimes the entire print job is stapled instead of the specified page ranges.
- Installing Fiery Central on a directory other than \efi prevents Fiery Central from fully starting up.
- For color split jobs, chapter definitions are ignored when they are applied to merged color sheets on the black-and-white printer.
- The Hold or Print queues for the Fiery Central Printer Group are not removed from the Command WorkStation Job Import user interface.
- After saving and re-opening the job, sometimes paper size settings are not saved.
- Remote Desktop connections to Fiery Central are not supported.
- Booklet Maker does not properly create booklets with non-Fiery print controllers.
- Fiery Central may list staple options with different names than those of the connected printer.
- Setup: confirmation dialog box is localized, but some text appears truncated.
- Cannot import VDP with global path search.
- Oce Prisma Sync error messages appear only in English on the FieryBar for French, Italian, German, and Spanish language versions of Fiery Central.
- Reroute on Error is supported only on the Fiery print controllers.
- If you change the language of the operating system after the Fiery Central software is installed, you must update the Printer Groups to use the native language of the operating system. For information, see "Rebuilding the Printer Groups" on page 3.

Browser versions

The Help files for the Fiery utilities are developed for use with Microsoft Internet Explorer v5.5 through v7.0. If you use other browsers, such as Safari or other versions of Internet Explorer, the Help might not display properly.

Pop-up blocker and script errors

If your browser uses a pop-up blocker, it may block Help files. If this occurs, temporarily disable your pop-up blocker to display Help files.

If your browser has the advanced Internet option enabled to display notifications about script errors, it might display a warning window before displaying a Help file. To avoid the warning window, clear the "Display a notification about every script error" option on the Advanced tab in the Internet Options dialog box. A warning message might also appear in the Status bar, but the content of the Help file is not affected by this error.

Internet Explorer 8 and 9

When you display Help files for the Fiery Central utilities, all steps start with the number "1." To view Help files correctly, use another browser or an earlier version of Internet Explorer.



Notes de mise à jour client EFI Fiery Central, version 2.0.2

Présentation

Ce document contient des informations importantes concernant cette nouvelle version. Vous devez les communiquer à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

REMARQUE : Le terme « contrôleur d'impression Fiery » désigne le serveur Fiery connecté à l'imprimante qu'il pilote.

Les imprimantes prises en charge sont répertoriées à l'adresse http://w3.efi.com/Fiery/ Products/Workflow-Suite/Fiery-Central/Supported-Printers.

Nouvelles fonctions et problèmes résolus avec les versions 2.0.2 et 2.0.1

Cette version du logiciel comprend de nouvelles fonctions et résout différents problèmes :

- Fonctions et améliorations pour les imprimantes de la série Konica Minolta bizhub PRO :
 - Les tâches avec Page de couverture Fusion manuelle Fiery Central s'impriment correctement.
 - Les performances ont été améliorées pour l'envoi de fichiers contenant un nombre de pages réduit.
 - Les réceptacles d'insertion post-traitement grande capacité peuvent être sélectionnés pour les tâches avec fractionnement des pages couleur et noir et blanc et fusion en ligne.
 - Les performances ont été améliorées pour les tâches envoyées à l'imprimante.
 - Il est possible de spécifier des étendues de pages lors de l'impression des documents.
- Le traitement des tâches Fiery Central a été amélioré pour les tâches importées dans des Hot Folders ou la Command WorkStation.
- Le traitement des tâches Fiery Central a été amélioré pour les tâches à supports mixtes dotées d'un nombre extrêmement élevé de pages.
- Les mises à jour Fiery Central s'affichent désormais correctement dans la fenêtre Mises à jour système (Vue périphérique de la Command WorkStation > Général > Configuration du serveur).
- Vous pouvez désormais envoyer simultanément plusieurs petites tâches à un serveur Fiery Central par l'intermédiaire de Hot Folders.
- Modernisation de la technologie de contrôle en amont des fichiers complexes, pour un spoule plus rapide des fichiers.

- La version 1.2 de Fiery JDF inclut les améliorations suivantes :
 - Génération automatique des options de finition pour les imprimantes avec contrôleur d'impression Fiery
 - Amélioration des rapports sur les tâches envoyés aux systèmes JDF
 - Amélioration des rapports sur les supports envoyés aux systèmes JDF
 - Amélioration du suivi de l'état des imprimantes à l'intention des systèmes JDF
 - Modification de la runlist par les opérateurs, y compris du contenu des fichiers déjà soumis

Avant de commencer

Pour installer la mise à jour Fiery Central 2.0.2, il est nécessaire que le logiciel Fiery Central 2.0 soit déjà installé sur un système d'exploitation Windows 7 Professionnel 64 bits avec le correctif de mise à jour Fiery Central 2.0.1. Pour plus d'informations, consultez les *Notes de mise à jour client EFI Fiery Central* des versions 2.0 et 2.0.1.

REMARQUE : Lorsque la mise à jour du logiciel Fiery Central se fait à partir d'une version antérieure à 2.0, vous pouvez procéder à une sauvegarde puis à une restauration si vous souhaitez conserver les informations relatives aux groupes d'imprimantes, à Paper Catalog et au mappage du catalogue papier. Pour plus d'informations sur la sauvegarde et la restauration des groupes d'imprimantes, voir l'aide de Fiery Central Manager.

Installation de la mise à jour Fiery Central 2.0.2

Vous devez appliquer la mise à jour 2.0.2 de Fiery Central sur le serveur Fiery Central par l'une des méthodes suivantes :

• Installation de la mise à jour avec Mises à jour système

Ou

 Téléchargement de la mise à jour à partir de la page Web de support pour Fiery Central à l'adresse http://w3.efi.com/en/support/overview/fiery-central.

REMARQUE : Pour pouvoir utiliser la mise à jour vers la version 2.0.2 de Fiery Central, vous devez disposer du logiciel 2.0.1.

Une fois la mise à jour Fiery Central 2.0.2 installée, vous devez recréer les groupes d'imprimantes.

IMPORTANT

Lors du téléchargement et de l'installation de la mise à jour Fiery Central 2.0.2 par le biais de la fonction Mises à jour système, la boîte de dialogue d'avertissement du Contrôle de compte d'utilisateur de Windows 7 s'affiche et vous êtes invité à cliquer sur Oui pour poursuivre l'installation. Si vous ne cliquez pas sur Oui, la boîte de dialogue risque d'expirer et il vous faudra alors de nouveau télécharger la mise à jour.

Procédures de mise à jour



Pour effectuer la mise à jour de la version 2.0.1 à la version 2.0.2 de Fiery Central avec Mises à jour système

- 1 Lancez Mises à jour système à partir de Démarrer > Tous les programmes > Fiery Central.
- 2 Cliquez sur Rechercher maintenant pour rechercher les mises à jour disponibles.
- 3 Sélectionnez la mise à jour Fiery Central 2.0.2 dans la liste, cliquez sur Installer et suivez les instructions à l'écran.

Pour effectuer la mise à jour de la version 2.0.1 à la version 2.0.2 de Fiery Central à l'aide de la page Web de Fiery Central

1 Rendez-vous sur http://w3.efi.com/Fiery/Fiery-Support/download.

Pour pouvoir télécharger la mise à jour du logiciel système et la documentation, vous devez vous enregistrer. Cliquez sur Submit (Envoyer) pour envoyer les informations nécessaires à l'enregistrement.

- 2 Dans le centre de téléchargement, cliquez sur l'onglet Application Software and Tools (Applications et Outils).
- 3 Sélectionnez Fiery Central dans la liste Software (Logiciels), Fiery Central v2.0 dans la liste Version et cliquez sur Find (Rechercher).
- 4 Sélectionnez le fichier EFIFieryCentral2.0.2Update.zip dans la liste des résultats et cliquez sur Download (Télécharger).
- 5 Cliquez sur Accept (Accepter) pour accepter les termes du contrat de licence.

Vous devez extraire et enregistrer le contenu de ce fichier à un emplacement du serveur Fiery Central pour pouvoir installer la mise à jour.

6 Double-cliquez sur le fichier EFIFieryCentral2.0.2Update.exe et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Nouvelle création des groupes d'imprimantes

Une fois la mise à jour Fiery Central 2.0.2 installée, vous devez recréer les groupes d'imprimantes.

POUR RECRÉER LES GROUPES D'IMPRIMANTES

1 Ouvrez Fiery Central Manager de l'une des façons suivantes :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre Fiery Central et sélectionnez Fiery Central Manager.

Vous pouvez aussi cliquer sur Démarrer > Tous les programmes > Fiery Central > Fiery Central Manager.

- 2 Sélectionnez l'onglet Groupes d'imprimantes.
- 3 Sélectionnez chaque groupe d'imprimantes et cliquez sur Modifier pour le mettre à jour.

	4	Sélectionnez chacune des imprimantes de la liste Imprimantes sélectionnées et cliquez sur la touche fléchée (<<) pour la placer dans la liste Imprimantes disponibles, puis de nouveau dans la liste Imprimantes sélectionnées.
	5	Répétez l'étape 4 pour toutes les imprimantes du groupe d'imprimantes.
	6	Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer Fiery Central Manager.
		REMARQUE : Si vous disposez de plusieurs groupes d'imprimantes, répétez les étapes 3 à 6.
Documentation localisée et aide		Cette version comporte le <i>Guide de l'administrateur EFI Fiery Central</i> , le <i>Guide de l'utilisateur EFI Fiery Central</i> et une aide en ligne localisés.
Problèmes connus		Les problèmes suivants ont été identifiés concernant Fiery Central :
		• Lorsque vous archivez une tâche à partir de la queue En Attente et l'enregistrez à un emplacement externe, une copie de cette tâche reste dans la queue, sans être supprimée.
		• En cas de déplacement d'une tâche d'un groupe d'imprimantes à un autre, il se peut qu'elle ne tienne pas compte des paramètres Balance du groupe cible.
		• Les paramètres de définition de chapitre ne sont pas appliqués en cas de fractionnement des pages couleur et noir et blanc avec fusion en ligne et agrafage par section.
		• Les noms des bacs de sortie affichés dans l'interface Fiery Central ne correspondent pas à ceux des bacs de sortie de l'imprimante.
		• Si vous essayez d'annuler plusieurs tâches d'impression, la FieryBar ne réinitialise pas la liste des tâches de la queue d'impression une fois l'annulation effectuée.
		 L'option de préréglage du serveur n'est pas prise en charge par la version 2.0 de Fiery Central, mais elle reste disponible dans Vue périphérique > Flux de production.
		• Il est impossible d'envoyer une tâche VDP du contrôleur d'impression Fiery à Fiery Central à l'aide de la commande Envoyer vers de la Command Workstation.
		• Le pliage en Z n'est pas effectué sur certaines sections de finition avec des scénarios précis.
		• Si vous utilisez Fiery Compose pour créer un agrafage mixte par section pour certaines étendues de pages, il peut arriver que l'ensemble de la tâche soit agrafé, et pas simplement les sections spécifiées.
		• L'installation de Fiery Central sur un répertoire autre que \efi l'empêche de démarrer complètement.
		• Dans les tâches avec fractionnement des pages couleur et noir et blanc, les définitions de chapitres sont ignorées lorsqu'elles sont appliquées aux pages couleurs fusionnées sur l'imprimante en noir et blanc.
		• Les queues Attente ou Impression du groupe d'imprimantes Fiery Central demeurent dans l'interface utilisateur d'importation des tâches de la Command WorkStation.
		• Après enregistrement et réouverture d'une tâche, il peut arriver que les paramètres de format papier ne soient pas enregistrés.

- Les connexions à Fiery Central via le Bureau à distance ne sont pas prises en charge.
- L'outil de création de brochures (Booklet Maker) ne crée pas correctement les brochures sur les contrôleurs d'impression non-Fiery.
- Les options d'agrafage répertoriées dans Fiery Central peuvent ne pas avoir le même nom que sur l'imprimante connectée.
- Configuration : la boîte de dialogue de confirmation est localisée mais une partie du texte est tronquée.
- Il est impossible d'importer des tâches VDP avec la recherche globale par chemin.
- Les messages d'erreur Océ PRISMAsync ne s'affichent qu'en anglais sur la FieryBar des versions française, italienne, allemande et espagnole de Fiery Central.
- L'option Rediriger en cas d'erreur n'est prise en charge que par les contrôleurs d'impression Fiery.
- Si vous changez la langue du système d'exploitation après l'installation du logiciel Fiery Central, vous devez mettre à jour les groupes d'imprimantes pour qu'ils utilisent la langue du système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Nouvelle création des groupes d'imprimantes », à la page 8.

Versions de navigateur

Les fichiers d'aide des utilitaires Fiery ont été programmés pour fonctionner avec Microsoft Internet Explorer versions 5.5 à 7.0. Si vous utilisez un autre navigateur, comme Safari, ou une autre version d'Internet Explorer, l'aide peut ne pas s'afficher correctement.

Blocage des fenêtres publicitaires et erreurs de script

Si le navigateur utilise la fonction de blocage des fenêtres publicitaires intempestives, il risque de bloquer les fichiers d'aide. Si cela se produit, désactivez provisoirement le blocage de ces fenêtres pour permettre l'affichage.

Si l'option Internet avancée permettant d'afficher des notifications au sujet des erreurs de script est activée dans le navigateur, il est possible qu'une fenêtre d'avertissement apparaisse avant l'affichage du fichier d'aide. Pour éviter l'affichage de cette fenêtre, désactivez l'option « Activer une notification de chaque erreur de script » dans l'onglet Avancé des Options Internet. Un message d'avertissement est également susceptible de s'afficher dans la barre de statut, mais le contenu du fichier d'aide n'est pas affecté par cette erreur.

Internet Explorer 8 et 9

Lorsque vous affichez les fichiers d'aide des utilitaires Fiery Central, toutes les étapes portent le numéro 1. Pour les afficher correctement, utilisez un autre navigateur ou une version antérieure d'Internet Explorer.



Note di release per l'utente EFI Fiery Central, versione 2.0.2

Informazioni generali	Questo documento contiene importanti informazioni su questo release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.
	NOTA: Con il termine "controller di stampa Fiery" si fa riferimento al server Fiery collegato alla stampante controllata da Fiery.
	Le stampanti supportate sono riportate sul sito http://w3.efi.com/Fiery/Products/Workflow-Suite/Fiery-Central/Supported-Printers.
Nuove funzioni e	Questa versione del software comprende le seguenti funzioni oltre a problemi risolti:
con le versioni	• Funzioni e miglioramenti per la stampante Konica Minolta bizhub PRO series:
2.0.2 e 2.0.1	 I lavori con Foglio di copertina – Fusione manuale di Fiery Central vengono stampati correttamente.
	– Sono stati apportati miglioramenti alle prestazioni di invio di file con poche pagine.
	 È possibile selezionare i vassoi PI grande capacità per i lavori per cui è stato selezionato Dividi colore e Fusione automatica.
	– Sono state migliorate le prestazioni per i lavori inviati alla stampante.
	– È possibile specificare intervalli di pagine per la stampa di documenti.
	• Sono state migliorate le prestazioni di elaborazione di Fiery Central per i lavori importati in Hot Folders o Command WorkStation.
	• Sono state migliorate le prestazioni di elaborazione di Fiery Central per i lavori con Supporti misti con un numero eccessivamente alto di pagine.
	• Gli aggiornamenti di Fiery Central ora appaiono correttamente in Aggiornamenti Sistema (in Command WorkStation, Centro periferica > Generale > Configurazione server).
	• Ora con Hot Folders è possibile inviare più lavori piccoli alla volta a un server Fiery Central.
	• È stata aggiornata la tecnologia di preflight di file complessi per garantire uno spool più veloce dei file.
	• Fiery JDF v1.2 comprende i seguenti miglioramenti:
	 Opzioni di finitura della stampante generate automaticamente e basate sul controller di stampa Fiery
	 Reporting ottimizzato dei lavori per i sistemi JDF
	 Reporting ottimizzato dei supporti per i sistemi JDF
	– Monitoraggio ottimizzato dello stato della stampante per i sistemi JDF
	– Modifica della run-list da parte degli operatori, anche dei file di contenuto già inoltrati

Procedure di aggiornamento

Prima di iniziare

È necessario installare il software Fiery Central 2.0 su un sistema operativo Windows 7 Professional a 64 bit con Fiery Central 2.0.1 Update prima di installare Fiery Central 2.0.2 Update. Per ulteriori informazioni, fare riferimenti al documento *Note di release per l'utente EFI Fiery Central, versione 2.0* e *Note di release per l'utente EFI Fiery Central, versione 2.0.1.*

NOTA: Per aggiornare il software Fiery Central da una versione precedente alla versione 2.0, è possibile eseguire un backup da Backup e ripristino se si desidera conservare le informazioni dei gruppi di stampanti, Paper Catalog e le associazioni Paper Catalog. Per ulteriori informazioni sul backup e il ripristino dei gruppi di stampanti, vedere la Guida Fiery Central Manager.

Installazione di Fiery Central 2.0.2 Update

È necessario applicare Fiery Central 2.0.2 Update sul server Fiery Central utilizzando uno dei seguenti metodi:

Installare l'aggiornamento con Aggiornamenti Sistema

oppure

 Scaricare l'aggiornamento dalla pagina Web del supporto Fiery Central: http://w3.efi.com/en/support/overview/fiery-central.

NOTA: Il software Fiery Central deve essere aggiornato alla versione 2.0.1 per poter utilizzare Fiery Central 2.0.2 Update.

Al termine dell'installazione di Fiery Central 2.0.2 Update, è necessario ricostruire i gruppi di stampanti.

IMPORTANTE

Quando si scarica e si installa Fiery Central 2.0.2 Update da Aggiornamenti Sistema, la finestra di dialogo Avviso Controllo dell'account utente di Windows 7 chiede di fare clic su Sì per continuare l'installazione. Se non si fa clic su Sì, la finestra di dialogo Avviso Controllo dell'account utente di Windows 7 potrebbe superare il tempo massimo e potrebbe essere necessario scaricare di nuovo l'aggiornamento.

PER AGGIORNARE FIERY CENTRAL DALLA VERSIONE 2.0.1 ALLA VERSIONE 2.0.2 CON AGGIORNAMENTI SISTEMA

- 1 Avviare Aggiornamenti Sistema da Start > Tutti i programmi > Fiery Central.
- 2 Fare clic su Verifica ora per controllare la disponibilità di nuovi aggiornamenti.
- 3 Selezionare Fiery Central 2.0.2 Update dall'elenco, fare clic su Installa, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

PER AGGIORNARE FIERY CENTRAL DALLA VERSIONE 2.0.1 ALLA VERSIONE VERSIONE 2.0.2 DALLA PAGINA WEB DI FIERY CENTRAL

1 Andare a http://w3.efi.com/Fiery/Fiery-Support/download.

È necessario registrarsi per poter scaricare l'aggiornamento e la documentazione del software di sistema. Fare clic su Inoltra per inoltrare le informazioni di registrazione.

- 2 Fare clic sulla scheda Application Software and Tools (Software applicativo e strumenti) in Download Center (Centro scaricamenti).
- 3 Selezionare Fiery Central dall'elenco Software, selezionare Fiery Central v2.0 dall'elenco Version (Versione) e fare clic su Find (Trova).
- 4 Individuare EFIFieryCentral2.0.2Update.zip nell'elenco dei risultati e fare clic su Download (Scarica).
- 5 Fare clic su Accetto per accettare i termini del contratto di licenza.

Per installare l'aggiornamento software, è necessario prima estrarre e salvare il contenuto del file compresso in percorso sul server Fiery Central.

6 Fare doppio clic su EFIFieryCentral2.0.2Update.exe e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Ricostruzione dei gruppi di stampanti

Al termine dell'installazione di Fiery Central 2.0.2 Update, è necessario ricostruire i gruppi di stampanti.

PER RICOSTRUIRE I GRUPPI DI STAMPANTI

1	Aprire	Fiery	Central	Manager	in	uno	dei	seguenti	modi:

Fare clic con il pulsante destro del mouse su Fiery Central Bar e selezionare Fiery Central Manager.

In alternativa, fare clic su Start > Tutti i programmi > Fiery Central > Fiery Central Manager.

- 2 Selezionare la scheda Gruppi di stampanti.
- 3 Selezionare un gruppo di stampanti e fare clic su Modifica per aggiornare il gruppo.
- 4 Selezionare ciascuna stampante dall'elenco Selected Printers (Stampanti selezionate) e fare clic sul pulsante (<<) per spostarla nell'elenco Available Printers (Stampanti disponibili), quindi di nuovo nell'elenco Selected Printers (Stampanti selezionate).
- 5 Ripetere il passo 4 per tutte le stampanti nel gruppo.
- 6 Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere Fiery Central Manager.

NOTA: Per più di un gruppo di stampanti, ripetere i passi da 3 a 6.

Documentazione e
Guida in italianoQuesto release comprende la *Guida dell'amministratore di EFI Fiery Central*, la *Guida per*
l'utente di EFI Fiery Central e la Guida in linea in italiano.

Problemi noti

I problemi noti di Fiery Central sono i seguenti:

- Quando si archivia un lavoro dalla coda in attesa e lo si salva in un percorso esterno, il lavoro archiviato non viene rimosso, ma ne viene lasciata una copia nella coda.
- Quando si sposta un lavoro da un gruppo di stampanti a un altro, il lavoro potrebbe non adottare le impostazioni di bilanciamento del gruppo di stampanti di destinazione.

- Le impostazioni per la definizioni dei capitoli non vengono applicate quando si imposta Fusione automatica con Dividi colore con la graffatura di sezioni.
- I nomi dei vassoi di uscita visualizzati nell'interfaccia di Fiery Central non corrispondono a quelli dei vassoi di uscita della stampante.
- Quando si annullano diversi lavori di stampa, FieryBar non cancella l'elenco dei lavori dalla coda di stampa, una volta completato l'annullamento.
- L'opzione Preimpostazione server non è supportata su Fiery Central versione 2.0, anche se è disponibile da Centro periferica > Flusso di lavoro.
- Un lavoro VDP non può essere inviato dal controller di stampa Fiery a Fiery Central con il comando Invia a di Command WorkStation.
- L'opzione di piegatura a Z non viene applicata ad alcuni gruppi di sezioni di finitura con scenari specifici.
- Quando si usa Fiery Compose per applicare la graffatura mista per sezioni a determinati gruppi di pagine, talvolta viene graffato l'intero lavoro invece dei gruppi di pagine specificati.
- Se si installa Fiery Central in una directory diversa da \efi, Fiery Central non si avvia del tutto.
- Per i lavori con l'opzione Dividi colore, le definizioni dei capitoli vengono ignorate quando vengono applicate ai fogli a colori combinati sulla stampante in bianco e nero.
- Le code di attesa o stampa per il gruppo di stampanti di Fiery Central non vengono rimosse dall'interfaccia utente Importa lavoro di Command WorkStation.
- Dopo aver salvato e riaperto il lavoro, talvolta le impostazioni del formato carta non vengono salvate.
- I collegamenti Desktop remoto a Fiery Central non sono supportati.
- Booklet Maker non crea in modo corretto booklet con i controller di stampa non Fiery.
- Fiery Central potrebbe riportare le opzioni di graffatura con nome diversi rispetto a quelli della stampante collegata.
- Configurazione: la finestra di dialogo di conferma è tradotta, ma del testo è troncato.
- Non è possibile importare VDP con il percorso di ricerca globale.
- I messaggi di errore Oce Prisma Sync appaiono solo in inglese su FieryBar per le versioni francese, italiano, tedesco e spagnolo di Fiery Central.
- Reindirizza in caso di errore è supportato solo sui controller di stampa Fiery.
- Se si cambia la lingua del sistema operativo dopo aver installato il software Fiery Central, è
 necessario aggiornare i gruppi di stampanti per usare la lingua nativa del sistema operativo.
 Per informazioni, vedere "Ricostruzione dei gruppi di stampanti" a pagina 14.

~			
G	ШÌ	d	а
-		-	-

Versioni dei browser

I file della Guida dei programmi di utilità Fiery sono sviluppati per essere usati con Microsoft Internet Explorer v5.5 fino alla versione v7.0. Se si usano altri browser, come Safari o altre versioni di Internet Explorer, la Guida potrebbe non essere visualizzata correttamente.

Blocco popup ed errori di script

Se il browser utilizza la funzione Blocco popup, questa potrebbe bloccare i file della Guida in linea. Se ciò si verifica, disattivare temporaneamente tale funzione per visualizzare i file della Guida.

Se sul browser sono abilitate le opzioni avanzate per Internet relative alla visualizzazione delle notifiche degli errori di script, potrebbe apparire una finestra di avviso prima della pagina della Guida. Per evitare che venga visualizzata la finestra di avviso, deselezionare l'opzione "Visualizza notifica di tutti gli errori di script" nella scheda Avanzate nella finestra di dialogo Opzioni Internet. È anche possibile che appaia un messaggio di avviso nella barra di stato, ma questo tipo di errore non influenza il contenuto della Guida in linea.

Internet Explorer 8 e 9

Quando si visualizzano i file della Guida dei programmi di utilità di Fiery Central, tutte le procedure iniziano con il numero "1". Per visualizzare correttamente i file della Guida, usare un altro browser o una versione precedente di Internet Explorer.



Release-Informationen EFI Fiery Central, Version 2.0.2

Übersicht	Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zu diesem Release. Stellen Sie diese Informa- tionen allen Anwendern in Kopie zur Verfügung, bevor Sie mit der Installation fortfahren.
	HINWEIS: Der Begriff "Fiery Druckcontroller" bezeichnet einen Fiery Server, der ein mit ihm verbundenes Ausgabegerät ("Fiery-driven") steuert.
	Die Liste der unterstützten Ausgabegeräte finden Sie auf der folgenden Webseite: http://w3.efi.com/Fiery/Products/Workflow-Suite/Fiery-Central/Supported-Printers.
Neuerungen und Fehlerkorrekturen	Das vorliegende Release der Software umfasst die folgenden neuen Funktionen und Korrekturen:
in Versionen 2.0.2 und 2.0.1	 Für Drucker der Modellreihe Konica Minolta bizhub PRO werden die folgenden Funktionen und Korrekturen bereitgestellt:
	 Aufträge mit der Festlegung "Deckblatt - Manuell mischen" in Fiery Central werden richtig gedruckt.
	 Die Leistung beim Senden von Dateien mit einer geringen Anzahl von Seiten wurde verbessert.
	 Für ein Dokument, dessen Farb- und Schwarzweißseiten gesplittet und im Inline- Mischverfahren zusammengeführt werden, wird nun das PI-Großraumfach unterstützt.
	– Für an den Drucker gesendete Aufträge wird eine höhere Leistung erzielt.
	 Beim Drucken von Dokumenten können nun die zu druckenden Seitenbereiche angegeben werden.
	• Die Leistung von Fiery Central beim Verarbeiten von Aufträgen, die aus Hot Folders oder der Anwendung Command WorkStation importiert wurden, wurde verbessert.
	• Die Leistung von Fiery Central beim Verarbeiten von Aufträgen mit Einstellungen für gemischte Medien, die extrem viele Seiten umfassen, wurde verbessert.
	• Updates für Fiery Central werden im Dienstprogramm System-Update nun richtig angezeigt. (Auf das Dienstprogramm können Sie in der Ansicht "Gerätecenter" der Anwendung Command WorkStation über den Bereich "Allgemein > Serverkonfiguration" zugreifen.)
	• Über einen durch Hot Folders überwachten Ordner können nun mehrere Aufträge gleichzeitig an einen Fiery Central Server gesendet werden.
	• Die Preflight-Technologie wurde dahingehend verbessert, dass komplexe Dateien nun schneller gespoolt werden.

- Fiery JDF v1.2 umfasst die folgenden Verbesserungen:
 - Die Druckeroptionen f
 ür das Finishing (die Weiterverarbeitung) werden bei von Fiery Druckcontrollern bereitgestellten Informationen automatisch generiert.
 - Die über Aufträge erstellten Berichte für JDF-Systeme wurden verbessert.
 - Die über Medien erstellten Berichte für JDF-Systeme wurden verbessert.
 - Die Verfolgung des Auftragsstatus wurde für JDF-Systeme verbessert.
 - Bei der Bearbeitung einer Runlist kann der Operator nun auch bereits übergebene Inhaltsdateien bearbeiten.

Aktualisierung Vorbereitung

?

Das Fiery Central 2.0.2 Update kann nur installiert werden, wenn die Fiery Central Software in der Version 2.0 zusammen mit dem Fiery Central 2.0.1 Update auf einem Computer mit dem Betriebssystem Windows 7 Professional in der 64-Bit-Version installiert ist.

Weitere Hinweise finden Sie in den Dokumenten EFI Fiery Central - Release-Informationen, Version 2.0 und EFI Fiery Central - Release-Informationen, Version 2.0.1.

HINWEIS: Wenn eine Version der Fiery Central Software vor Version 2.0 Ausgangspunkt für die Aktualisierung ist, können Sie eine später wiederherstellbare Sicherungskopie erstellen, wenn Sie die Informationen über Druckergruppen, Paper Catalog und Paper Catalog Map beibehalten und weiter verwenden wollen. Weitere Hinweise zum Sichern und zum Wiederherstellen von Druckergruppen finden Sie in der Online-Hilfe zu Fiery Central Manager.

Installieren des Fiery Central 2.0.2 Update

Sie müssen das Fiery Central 2.0.2 Update auf dem Fiery Central Servercomputer auf eine der folgenden Arten installieren:

Software mit System-Update installieren

ODER

• Software von der folgenden Website des Fiery Central Support-Teams herunterladen: http://w3.efi.com/en/support/overview/fiery-central.

HINWEIS: Damit das Fiery Central 2.0.2 Update installiert werden kann, muss die Version 2.0.1 der Fiery Central Software installiert sein.

Nachdem das Fiery Central 2.0.1 Update installiert wurde, müssen Sie die Druckergruppen neu erstellen.

WICHTIG

Wenn Sie das Fiery Central 2.0.2 Update mit dem Dienstprogramm System-Updates herunterladen, werden Sie von der Windows 7 Funktion für die Benutzerkontensteuerung aufgefordert, durch Klicken auf "Ja" zu bestätigen, dass die Installation vorgenommen werden darf. Wenn Sie nicht auf "Ja" klicken, kann es zu einem Zeitüberlauf bei der Benutzerkontensteuerung kommen; dies wiederum kann dazu führen, dass das Update nochmals heruntergeladen werden müssen.

FIERY CENTRAL VERSION 2.0.1 AUF VERSION 2.0.2 AKTUALISIEREN - MIT SYSTEM-UPDATE

- 1 Starten Sie das Dienstprogramm System-Update über die Menüfolge "Start > Alle Programme > Fiery Central".
- 2 Klicken Sie im nachfolgenden Fenster auf "Nun suchen", um prüfen zu lassen, ob und welche Updates verfügbar sind.
- 3 Markieren Sie in der Liste der verfügbaren Updates den Eintrag "Fiery Central 2.0.2 Update", klicken Sie auf "Installieren" und folgenden Sie den angezeigten Anweisungen.

FIERY CENTRAL VERSION 2.0.1 AUF VERSION 2.0.2 AKTUALISIEREN - ÜBER FIERY CENTRAL WEBSITE

1 Navigieren Sie in einem Webbrowser Ihrer Wahl zur folgenden Website: http://w3.efi.com/Fiery/Fiery-Support/download.

Damit Sie Updates für die Systemsoftware und die zugehörige Dokumentation herunterladen können, müssen Sie sich registrieren. Klicken Sie auf "Submit", nachdem Sie die für die Registrierung benötigten Informationen eingegeben haben.

- 2 Klicken Sie auf der Seite "Download Center" auf "Application Software and Tools", um die zugehörige Registerkarte anzuzeigen.
- 3 Markieren Sie zunächst in der Liste "Select Software" den Eintrag "Fiery Central" und danach in der Liste "Select Version" den Eintrag "Fiery Central v2.0". Klicken Sie anschließend auf "Find".
- 4 Blättern Sie in der Liste der Ergebnisse zum Eintrag "EFIFieryCentral2.0.2Update.zip" und klicken Sie in der Zeile mit diesem Eintrag auf "Download".
- 5 Klicken Sie auf "Accept", um Ihr Einverständnis mit den Bestimmungen der Lizenzvereinbarung zu erklären.

Sie müssen den Inhalt der Zip-Datei extrahieren und in einem Verzeichnis auf dem Fiery Central Servercomputer speichern, damit das Update installieren können.

6 Doppelklicken Sie auf die Datei "EFIFieryCentral2.0.2Update.exe" und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Neuerstellen der Druckergruppen

Nachdem das Fiery Central 2.0.2 Update installiert wurde, müssen Sie die Druckergruppen neu erstellen.

DRUCKERGRUPPEN NEU ERSTELLEN

1 Starten Sie Fiery Central Manager mit einem der folgenden Schritte:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leiste Fiery Central und wählen Sie "Fiery Central Manager" im eingeblendeten Kontextmenü.

ODER

Klicken Sie auf "Start" und wählen Sie "Alle Programme > Fiery Central > Fiery Central Manager".

- 2 Klicken Sie auf "Druckergruppen", um die zugehörige Registerkarte anzuzeigen.
- 3 Markieren Sie nacheinander jede Druckergruppe und klicken Sie auf "Bearbeiten", um die jeweilige Gruppe zu aktualisieren.
- 4 Markieren Sie in der Liste "Gewählte Drucker" nacheinander jedes Ausgabegerät und klicken Sie auf das Symbol "<<" (Linkspfeil), um es in die Liste "Verfügbare Drucker" zu verschieben. Verschieben Sie es danach zurück in die Liste "Gewählte Drucker".
- 5 Wiederholen Sie den vorigen Schritt 4 für jedes in der jeweiligen Druckergruppe enthaltene Ausgabegerät.
- 6 Klicken Sie auf "OK", damit die Änderungen gespeichert werden, und beenden Sie Fiery Central Manager.

HINWEIS: Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 ggf. für weitere vorhandene Druckergruppen.

Lokalisierte Dokumentation und Online-Hilfe	Für dieses Release sind lokalisierte Versionen der Dokumente <i>EFI Fiery Central Administrator Guide</i> und <i>EFI Fiery Central User Guide</i> sowie der Online-Hilfe verfügbar.
und Online-Hilfe	

Bekannte Probleme Für Fiery Central sind die folgenden Probleme bekannt:

- Wenn ein in der Auftragsliste "Angehalten" befindlicher Auftrag an einem externen Speicherort archiviert wird, verbleibt die Kopie des Auftrags in der Auftragsliste. Eigentlich sollte sie aus der Auftragsliste entfernt werden.
- Beim Verschieben eines Auftrags aus einer Druckergruppe in eine andere besteht die Möglichkeit, dass die Einstellungen, die für die Zielgruppe im Hinblick auf den Lastausgleich und die Lastverteilung festgelegt sind, auf den verschobenen Auftrag nicht angewendet werden.

- Auf ein Auftragsdokument, dessen Farb- und Schwarzweißseiten gesplittet und im Inline-Mischverfahren zusammengeführt werden, werden die definierten Kapiteleinstellungen nicht angewendet, wenn zugleich das Heften auf Subset-Basis aktiviert wird.
- Für die Ablagefächer werden in der Fiery Central Umgebung andere Bezeichnungen verwendet als auf dem jeweiligen Ausgabegerät.
- Wenn mehrere Aufträge in einem Arbeitsgang abgebrochen werden, wird, nachdem alle gewählten Aufträge abgebrochen wurden, auf der Leiste Fiery Central die Druckwarteschlange nicht automatisch geleert.
- Die Option "Servervorgabe" wird von Fiery Central in der Version 2.0 nicht mehr unterstützt, wird in der Ansicht "Gerätecenter" auf der Registerkarte "Workflows" aber weiterhin angezeigt.
- Ein VDP-Auftrag kann in der Anwendung Command WorkStation nicht mit der Menüoption "Senden an" vom Fiery Druckcontroller in die Fiery Central Umgebung transferiert werden.
- Bei bestimmten Szenarios geht beim separaten Finishing von Subsets die Anforderung verloren, die Z-Falzung vorzunehmen.
- Wenn Sie in Fiery Compose ein Auftragsdokument in Subsets unterteilen und so konfigurieren, dass nur bestimmte Seitenbereiche geheftet werden sollen, wird in einigen Fällen anstelle der definierten Seitenbereiche das Auftragsdokument als Ganzes geheftet.
- Wenn die Fiery Central Software nicht im Verzeichnis mit dem Standardnamen "\efi" (sondern in einem anders benannten Verzeichnis) installiert wird, kann die Fiery Central Software nicht vollständig gestartet werden.
- Bei einem Auftrag, für den die Farb- und die Schwarzweißseiten gesplittet werden, werden Kapiteldefinitionen ignoriert, wenn sie Bezug auf Farbseiten/Farbbogen nehmen, die auf dem S/W-Ausgabegerät mit den Schwarzweißseiten zusammengeführt werden.
- Im Fenster "Auftrag importieren" der Anwendung Command WorkStation werden die Fiery Central Warteschlangen "Halten" und "Drucken" der Fiery Central Druckergruppe nicht entfernt, sondern weiterhin als Ziel für den Import angeboten.
- In bestimmten Fällen kann es geschehen, dass nach dem Speichern beim erneuten Öffnen eines Auftrags die zuvor eingestellte Papiergröße nicht beibehalten wird.
- Zum Fiery Central Servercomputer werden keine Remotedesktopverbindungen unterstützt.
- Bei Druckcontrollern, die nicht durch ein Fiery System gesteuert werden, werden mit Booklet Maker konfigurierte Broschüren nicht in der erwarteten Weise erstellt.
- Für die Einstellungen und Optionen für das Heften werden in der Fiery Central Umgebung andere Bezeichnungen verwendet als auf dem jeweiligen Ausgabegerät.

- Installation/Setup: Das zur Bestätigung eines Vorgangs angezeigte Fenster ist lokalisiert; ein Teil der angezeigten Textinformationen wird aber abgeschnitten.
- Ein VDP-Auftrag, der auf globale Suchpfade Bezug nimmt, kann nicht importiert werden.
- Bei der französischen, italienischen, deutschen und spanischen Version von Fiery Central werden von Oce Prisma Sync generierte Fehlermeldungen auf der Leiste Fiery Central in Englisch angezeigt.
- Die Funktion für die Weiterleitung eines Auftrags im Falle einer Fehlersituation wird nur für Fiery Druckcontroller unterstützt.
- Wenn Sie die Sprache des Betriebssystems ändern, nachdem die Fiery Central Software installiert wurde, müssen Sie die Druckergruppen aktualisieren, damit die native Betriebssystemsprache verwendet wird. Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt Neuerstellen der Druckergruppen auf Seite 20

Online-Hilfe Browserversionen

Die Online-Hilfen für die Fiery Anwendungssoftware und Dienstprogramme wurden für Microsoft Internet Explorer, Version 5.5 bis Version 7.0, konzipiert. Wenn Sie einen anderen Browser (z. B. Safari) oder eine andere Version von Internet Explorer verwenden, kann es zu Abweichungen in der Darstellung der Hilfeinformationen kommen.

Popupblocker und Skriptfehler

Wenn im Browser der Popupblocker aktiviert ist, kann es geschehen, dass die Hilfedateien abgeblockt werden. Deaktivieren Sie in diesem Fall vorübergehend den Popupblocker, damit die Hilfeinformationen angezeigt werden können.

Wenn im Browser die erweiterte Option zum Anzeigen von Skriptfehlern aktiviert ist, kann es geschehen, dass ein Fenster mit einer Warnung angezeigt wird, bevor die Online-Hilfe geöffnet und angezeigt wird. Sie können diese Warnung umgehen, indem Sie im Fenster "Internetoptionen" auf der Registerkarte "Erweitert" die Option "Skriptfehler anzeigen" deaktivieren. Es ist außerdem möglich, dass in der Statusleiste eine Warnung angezeigt wird. Dieser Fehler hat aber keine Auswirkung auf Inhalt oder Darstellung der Hilfedateien.

Internet Explorer 8 und 9

In den Online-Hilfeinformationen für die Dienstprogramme von Fiery Central haben alle Schritte einer Anleitung die Nummer "1". In anderen Browsern und in älteren Versionen von Internet Explorer werden die Schritte richtig nummeriert.



Notas de la versión para el cliente EFI Fiery Central, versión 2.0.2

Descripción general	Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación. NOTA: El término "controlador de impresión Fiery" se utiliza para hacer referencia al servidor Fiery que está conectado a la impresora controlada por el Fiery. Puede ver las impresoras admitidas en http://w3.efi.com/Fiery/Products/Workflow-Suite/ Fiery-Central/Supported-Printers.
Nuevas funciones y problemas solucionados con las versiones 2.0.2 y 2.0.1	 Esta versión del software incluye las siguientes funciones y problemas solucionados: Características y mejoras de las impresoras de la serie Konica Minolta bizhub PRO: Los trabajos con Portada - Combinación manual de Fiery Central se imprimen correctamente. Se han realizado mejoras del rendimiento al enviar archivos con un número bajo de páginas. Se pueden seleccionar bandejas del Insertador posterior de gran capacidad (PI) para trabajos de Dividir por colores con Combinación en línea. Se han realizado mejoras en el rendimiento para los trabajos enviados a la impresora. Se pueden especificar rangos de páginas al imprimir documentos. Rendimiento de procesamiento de trabajos de Fiery Central mejorado para trabajos de Papeles mezclados con un número excesivamente alto de páginas. Las Actualizaciones de Fiery Central ahora se muestran correctamente en Actualizaciones del sistema (Command WorkStation Centro de dispositivos > General > Configuración del servidor). Ahora puede enviar varios trabajos pequeños de forma simultánea con Hot Folders a un servidor de Fiery Central. Se ha actualizado la tecnología que realiza la comprobación previa de archivos complejos para un almacenamiento más rápido de los archivos en la cola.

- Fiery JDF v1.2 incluye las siguientes mejoras:
 - Opciones de terminación de impresora basadas en el controlador de impresión Fiery generadas automáticamente
 - Informes de trabajos mejorados en sistemas JDF
 - Informes de papel mejorados en sistemas JDF
 - Seguimiento de estado de la impresora mejorado para sistemas JDF
 - Edición de lista de tiradas por parte de los operadores, incluida la edición de archivos de contenido ya enviados

Procedimientos de actualización

?

Antes de comenzar

El software de Fiery Central 2.0 debe estar instalado en un sistema operativo Windows 7 Professional de 64 bits junto con el módulo de actualización Fiery Central 2.0.1 Update para poder instalar el módulo de actualización Fiery Central 2.0.2 Update. Para obtener más información, consulte las *Notas de la versión para el cliente de EFI Fiery Central, versión 2.0* y las *Notas de la versión para el cliente de EFI Fiery Central, versión 2.0.1*.

NOTA: Si está actualizando el software de Fiery Central desde una versión anterior a la versión 2.0, puede realizar una Copia de seguridad y restauración si desea conservar la información de Grupo de impresoras, Paper Catalog y asignaciones de Paper Catalog. Para obtener información acerca de la copia de seguridad y restauración de los grupos de impresoras, consulte la Ayuda de Fiery Central Manager.

Instalación de Fiery Central 2.0.2 Update

Debe aplicar el módulo de actualización Fiery Central 2.0.2 Update en el servidor Fiery Central usando uno de estos métodos:

• Instale la actualización mediante Actualizaciones del sistema

O bien

 Descargue la actualización desde la página web de asistencia técnica de Fiery Central en http://w3.efi.com/en/support/overview/fiery-central.

NOTA: Su software de Fiery Central debe ser de la versión 2.0.1 para poder utilizar Fiery Central 2.0.2 Update.

Tras la instalación del módulo de actualización Fiery Central 2.0.2 Update, debe volver a crear los Grupos de impresoras.

IMPORTANTE

Cuando descargue e instale el módulo de actualización Fiery Central 2.0.2 Update desde Actualizaciones del sistema, un cuadro de diálogo de Advertencia del Control de cuentas de usuario (UAC) de Windows 7 le pide que haga clic en Sí para continuar con la instalación. Si no hace clic en Sí, el cuadro de diálogo de advertencia de UAC de Windows 7 puede alcanzar su tiempo límite y es posible que tenga que descargar y actualizar de nuevo. Para actualizar de Fiery Central versión 2.0.1 a la versión 2.0.2 mediante Actualizaciones del sistema

- 1 Inicie Actualizaciones del sistema desde Inicio > Todos los programas > Fiery Central.
- 2 Haga clic en Buscar ahora para buscar las actualizaciones disponibles.
- 3 Seleccione Fiery Central 2.0.2. Update en la lista, haga clic en Instalar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para actualizar de Fiery Central versión 2.0.1 a la versión 2.0.2 mediante la página web de Fiery Central

1 Vaya a http://w3.efi.com/Fiery/Fiery-Support/download.

Debe registrarse para poder descargar la actualización y la documentación del software del sistema. Haga clic en Submit (Enviar) para enviar su información de registro.

- 2 Haga clic en la pestaña Application Software and Tools ("Software de aplicaciones y Herramientas") en el Download Center ("Centro de descargas").
- 3 Seleccione Fiery Central de la lista Software, seleccione Fiery Central v2.0 en la lista Version (Versión) y haga clic en Find (Buscar).
- 4 Busque EFIFieryCentral2.0.2Update.zip en la lista de resultados y haga clic en Download (Descargar).
- 5 Haga clic en Accept (Aceptar) para aceptar los términos del acuerdo de licencia.

Debe descomprimir y guardar el contenido en una ubicación del servidor de Fiery Central para poder instalar la actualización de software.

6 Haga doble clic en EFIFieryCentral2.0.2Update.exe y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Cómo volver a crear los Grupos de impresoras

Tras la instalación de Fiery Central 2.0.2 Update, debe volver a crear los Grupos de impresoras.

PARA VOLVER A CREAR GRUPOS DE IMPRESORAS

1 Abra Fiery Central Manager utilizando uno de estos métodos:

Haga clic con el botón derecho en la Fiery Central Bar y seleccione Fiery Central Manager.

También puede hacer clic en Inicio > Todos los programas > Fiery Central > Fiery Central Manager.

- 2 Seleccione la pestaña Grupos de impresoras.
- 3 Seleccione cada Grupo de impresoras y haga clic en Editar para actualizar el grupo.
- 4 Seleccione cada impresora en la lista Impresoras seleccionadas y haga clic en el botón de flecha (<<) para desplazarla a la lista Impresoras disponibles y, a continuación, de nuevo a la lista Impresoras seleccionadas.

 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar Fiery Central Manager. NOTA: Si tiene más de un Grupo de impresoras, repita los pasos del 3 al 6. Esta versión incluye la <i>Guía del administrador de EFI Fiery Central</i>, la <i>Guía del usuario de EFI Fiery Central</i> y la Ayuda en línea traducidas. Los siguientes asuntos son problemas conocidos de Fiery Central: Si archiva un trabajo en la cola En espera y lo guarda en una ubicación externa, se deja una
 NOTA: Si tiene más de un Grupo de impresoras, repita los pasos del 3 al 6. Esta versión incluye la <i>Guía del administrador de EFI Fiery Central</i>, la <i>Guía del usuario de EFI Fiery Central</i> y la Ayuda en línea traducidas. Los siguientes asuntos son problemas conocidos de Fiery Central: Si archiva un trabajo en la cola En espera y lo guarda en una ubicación externa, se deja una
Esta versión incluye la <i>Guía del administrador de EFI Fiery Central</i> , la <i>Guía del usuario de EFI Fiery Central</i> y la Ayuda en línea traducidas. Los siguientes asuntos son problemas conocidos de Fiery Central: • Si archiva un trabajo en la cola En espera y lo guarda en una ubicación externa, se deja una
Los siguientes asuntos son problemas conocidos de Fiery Central: • Si archiva un trabajo en la cola En espera y lo guarda en una ubicación externa, se deja una
• Si archiva un trabajo en la cola En espera y lo guarda en una ubicación externa, se deja una
copia del trabajo archivado en lugar de eliminarlo de la cola.
• Al mover un trabajo de un Grupo de impresoras a otro, es posible que el trabajo no adopte los valores de reparto del grupo de impresoras de destino.
 Los valores de definición de capítulo no se aplican si selecciona Dividir por colores con Combinación en línea con engrapado de subconjuntos.
• Los nombres de las bandejas de salida que aparecen en la interfaz de Fiery Central no coinciden con los nombres de las bandejas de salida de la impresora.
• Si intenta cancelar varios trabajos de impresión, la FieryBar no borra la lista de trabajos de la cola de impresión tras cancelar todos los trabajos de impresión.
• La opción Valores predefinidos del servidor no se admite en Fiery Central versión 2.0, pero sigue estando disponible en Centro de dispositivo > Flujos de trabajo.
• No es posible enviar un trabajo de impresión de datos variables desde el controlador de impresión Fiery a Fiery Central usando el comando Enviar a, de Command WorkStation.
• El Plegado en Z se pierde en algunos rangos de terminación de subconjuntos al usar unas condiciones específicas.
• Al utilizar Fiery Compose para crear un engrapado de subconjunto mezclado para rangos de páginas concretos, a veces se engrapa el trabajo de impresión completo en lugar de rangos de páginas específicos.
• Si se instala Fiery Central en un directorio que no es \efi se impide el inicio completo de Fiery Central.
• En los trabajos de división por colores, se omiten las definiciones de capítulos cuando se aplican a hojas de color combinadas en la impresora de blanco y negro.
• Las colas En espera o Impresión para el Grupo de impresoras Fiery Central no se eliminan de la interfaz de usuario de Importar trabajo de Command WorkStation.
• Tras guardar y volver a abrir el trabajo, a veces no se guardan los valores de tamaño de papel.
• Las conexiones de Escritorio remoto a Fiery Central no se admiten.

- Booklet Maker no crea correctamente cuadernillos con controladores de impresión que no son Fiery.
- Fiery Central puede mostrar opciones de engrapado con nombres diferentes a los de la impresora conectada.
- Configuración: el cuadro de diálogo de confirmación está traducido, pero parte del texto aparece cortado.
- No es posible importar VDP con ruta de búsqueda global.
- Los mensajes de error de Oce Prisma Sync sólo aparecen en inglés en la FieryBar en las versiones de francés, italiano, alemán y español de Fiery Central.
- Sólo se admite Redirigir en caso de error para los controladores de impresión Fiery.
- Si cambia el idioma del sistema operativo tras instalar el software de Fiery Central, debe actualizar los Grupos de impresoras para usar el idioma nativo del sistema operativo. Para obtener más información, consulte "Cómo volver a crear los Grupos de impresoras" en la página 25.

Versiones de navegador

Ayuda

Los archivos de la Ayuda para las utilidades del Fiery se han diseñado para su uso con Microsoft Internet Explorer de la v5.5 a la v7.0. Si utiliza otros navegadores, como Safari, o versiones anteriores de Internet Explorer, es posible que la Ayuda no se muestre correctamente.

Errores de bloqueador de mensajes emergentes y de guión

Si su navegador utiliza un bloqueador de elementos emergentes, éste puede bloquear los archivos de Ayuda. Si sucede esto, deshabilite temporalmente el bloqueador de menús emergentes para que se puedan ver los archivos de Ayuda.

Si su navegador tiene habilitada la opción avanzada de Internet para mostrar notificaciones cuando se producen errores de secuencia de comandos, es posible que aparezca un mensaje de advertencia antes de mostrar un archivo de Ayuda. Para evitar que aparezca la advertencia, desactive la opción "Mostrar una notificación sobre cada error de secuencia de comandos" en la pestaña Opciones avanzadas del cuadro de diálogo Opciones de Internet. También podría aparecer un mensaje de advertencia en la barra de estado, pero el contenido del archivo de Ayuda no se ve afectado por este error.

Internet Explorer 8 y 9

Cuando los archivos de la Ayuda de las utilidades del Fiery Central se visualizan, todos los pasos empiezan con el número "1". Para ver correctamente los archivos de la Ayuda, utilice otro navegador o una versión anterior de Internet Explorer.