

# Fiery Digital Factory

Sürüm 11.4.3 Notları

## İçerik

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Fiery Digital Factory Version 11.4.3 Overview ..... | 2 |
| Fixes .....                                         | 2 |
| Software Support and Requirements .....             | 3 |
| Supported Operating Systems .....                   | 3 |
| Recommended System Requirements .....               | 3 |
| Minimum System Requirements .....                   | 3 |
| Network Security .....                              | 5 |
| Network Ports .....                                 | 5 |
| Conclusion .....                                    | 5 |

## Fiery Digital Factory Sürüm 11.4.3'e Genel Bakış

Digital Factory 11.4.3, kullanıcıların bildirdiği sorunlar için çok sayıda düzeltmenin yanı sıra yeni bir kesme cihazı için destek sağlar.

### Yeni özellikler

- ColDesi AcroShear Kesici için destek eklendi.

### Düzeltilme

- Bir baskı modu düzenlenip kaydedildiğinde bu baskı modunun seçiminin kaldırılması sorunu düzeltildi.
- Bir işi döndürdükten sonra X/Y ölçeklendirme değerlerinin yanlış olması sorunu düzeltildi.
- Yeni bir iş aktarıldıktan sonra kopya değerinin 1'e getirilmemesi sorunu düzeltildi.
- Summa OPOS barkodlarında yanlış basamak olması sorununu düzeltmek için etiket yazdırma seçeneklerindeki dosya adından bir sağlama toplamına geçiş yapma özelliği eklendi.
- PDF olarak çıkarırken Summa barkodlarının doğru numaralarla başlamaması sorunu düzeltildi.
- Tam baskı modu oluşturma işleminde grafik oluşturmanın başarısız olması sorunu düzeltildi.
- Çentik çizgileri etkinken ayırma çerçevelerinin yanlış oluşturulması sorunu düzeltildi.
- Alt baskı ve Vurgulama etkinken Maksimum beyaz mürekkep ve Siyah altında beyaz mürekkep sihirbazlarının istenmeyen RIP verileri üretmesi sorunu düzeltildi.
- Aktif iş listesi'ndeki yatay kaydırma çubuğunun doğru çalışmaması sorunu düzeltildi.
- Fotoba üretim biçimlendirme sisteminin kopyalama gruplarının genişliğini yanlış sınırlandırması sorunu düzeltildi.
- Mor transfer eğrilerinin RIP'in çalışmasını durdurması sorunu düzeltildi.
- Baskı etiketleri ve İş notları'nın üst üste binmesi sorunu düzeltildi.
- ESC tuşuna basıldığında kullanıcı arabirimi öğelerinin kaybolması sorunu düzeltildi.



FIERY ÖZEL ÜRETİM

- Universal Controller Driver ile birlikte kullanıldığında Express Color Sihirbazı'nın yanlış sonuçlar üretmesi sorunu düzeltildi.

## Yazılım desteği ve gereklilikleri

### Desteklenen işletim sistemleri

- Windows 10
- Windows 11

### Önerilen sistem gereklilikleri

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| İşletim sistemi | Windows 11                                               |
| Bellek          | 16 GB RAM                                                |
| Depolama Alanı  | 50 GB boş alana sahip SSD                                |
| CPU             | Multicore Intel® veya AMD işlemci, 3 GHz veya daha hızlı |
| Çözünürlük      | 1080p veya 4K                                            |

### Minimum sistem gereklilikleri

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| İşletim sistemi | Windows 10                                                 |
| Bellek          | 8 GB RAM                                                   |
| Depolama Alanı  | 50 GB boş alana sahip HDD                                  |
| CPU             | Multicore Intel® veya AMD işlemci, 1.7 GHz veya daha hızlı |
| Çözünürlük      | 720p                                                       |



## Ağ Güvenliği

Fiery Digital Factory, ağ iletişimlerini kullanan çeşitli özellikler ve fonksiyonlar içerir. Ağdaki kesintiler veya yanlış izinler, uygun sürücüler almayı veya yazılımı doğrulamayı engelleyebilir. Ağ izinleri, bir ağ yöneticisi veya teknik destek biriminin yardımı olmadan değiştirilmemelidir.

## Ağ Bağlantı Noktaları

Ağın kullanılabilirliğini kontrol ederken veya antivirüs yazılımını yüklerken aşağıdaki bağlantı noktalarının engellenmediğinden emin olun.

| Bağlantı Noktası Adı | Amaç                                      |
|----------------------|-------------------------------------------|
| 80                   | Cihaz sürücüsü indirmeleri                |
| 443                  | Fiery sunucu altyapısıyla HTTPS talepleri |

## Sonuç

Fiery Özel Üretim, yazılımımızla yaşadığınız deneyimi geliştirmek için bu güncellemeleri gururla sunar. Bu sürüm, makinelerinizin daha iyi çalışmasını sağlamak amacıyla optimum performans sağlamak için yeni veya geliştirilmiş özellikler, önemli hata düzeltmeleri ve değerli güvenlik yamaları getirir.

Her zaman olduğu gibi, geliştirmeye ve inovasyon yapmaya devam etmemize yardımcı olmak için geri bildirimlerinizin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya önerileriniz varsa lütfen destek ekibimizle görüşün. Fiery Özel Üretim Uygulamalarını seçtiğiniz için teşekkür ederiz.