



Notas de versão do cliente

Fiery® proServer e Fiery XF, versão 7.3.3 para instalação de complementos

O Fiery® tem o prazer de anunciar o lançamento do Fiery® proServer e do instalador de complementos Fiery XF 7.3.3. Este complemento de software Fiery é uma atualização para o Fiery proServer e o Fiery XF 7.3.3.

Novos drivers de impressora

- EFI
 - Reggiani BLAZE
 - Reggiani HYPER
 - Reggiani NEXT Plus
- Audley
 - HS-I3200-Eco (Printer Option grupo 5)
- Roland DG
 - TrueVIS AP-640 (Printer Option grupo 6)
 - TrueVIS MG-300 (Printer Option grupo 6)
 - TrueVIS MG-640 (Printer Option grupo 6)
 - TrueVIS LG-300 (Printer Option grupo 6)
 - TrueVIS LG-540 (Printer Option grupo 6)
 - TrueVIS LG-640 (Printer Option grupo 6)

Driver de impressora atualizado

- EFI
 - VUTEk HS125 Pro [FAST DRIVE]
 - Adição do suporte de tintas para MCORR
 - Adição de um novo modo de cor: CMYKOV + Branco



Novo suporte padrão do setor

- Suporte para PANTONE® Formula Guide v5 Coated & Uncoated

Problemas corrigidos

Correções relacionadas ao complemento do Fiery XF server 7.3.3

- Correções relacionadas ao Fiery XF server
 - Correção de um problema ao buscar corretamente a data de expiração do SMSA.
 - Correção de um problema com tarefas que utilizam o sinal de trema alemão "Ä".
 - Correção de um problema com tarefas de linearização que imprimem uma cunha FOGRA.
 - Correção de um problema que impedia a aplicação de ruído ao arquivo PDF do Prinergy.
 - Correção de um problema ao imprimir uma cunha dinâmica alongada.
 - Correção de um problema em que a etiqueta de verificação não exibia nenhum dado de medida ao usar a predefinição de verificação de prova de contrato "Spotcolor": ISO12647-7.
 - Correção de um problema em que os arquivos PDF eram importados lentamente para a Fiery Command WorkStation.
 - Correção de um problema que impedia a impressão de cunhas de mídia quando um arquivo *.cfx específico era usado.
 - Correção de um problema com o arquivo TIFF multicanal.
- Correções relacionadas ao driver da impressora:
 - Correção de um problema em que o driver da impressora Agfa Anapurna H3200i LED exibia um erro de "Nome de tipo de mídia inválido" ao processar tarefas.
 - Correção de um problema com o driver da impressora GongZheng que criava uma impressão distorcida.
 - Correção de um problema com a configuração de densidade de tinta ao usar o driver da impressora INCA Onset X2-R.
 - Correção de um problema com a exclusão de tarefas de uma impressora HP Latex 3600.
 - Correção de um problema em que as tarefas de impressão eram cortadas ao usar o driver da impressora Liyu LY FS33 KU.
 - Correção de um problema com a ausência de numeração de página em arquivos de saída ao usar o driver da impressora Durst Rho 512R Plus.
 - Correção do erro "A impressora não está pronta" exibido em tarefas de SpectroProofer que eram processadas em paralelo usando duas impressoras EPSON SureColor SC-P90X0.
 - Correção de um problema com impressões frente e verso ao usar o driver da impressora HP PageWide XL Pro 5200.
 - Correção de um problema em que as tarefas não eram espelhadas ao usar o driver da impressora EFI FabriVU +.

- Correção de um problema que impedia a impressão de camadas em alto relevo ao usar o driver da impressora Roland DG VersaUV LEC2-640 GIW.
- Correção de um problema que impedia o salvamento do modo de impressão com tinta clara ao usar o driver da impressora EFI Pro 30f White Varnish.
- Correção de um problema com o driver da impressora Mimaki UCJV300-160 que utilizava tinta clara.
- Correções relacionadas ao FAST DRIVE
 - Correção de um problema em que a numeração das páginas de arquivos de saída começava com o número 0 na EFI VUTEk h5 [FAST DRIVE].
- Correções relacionadas ao JDF:
 - Correção de um problema ao importar tarefas usando o Fiery XF JDF e o recurso de largura adequada para a mídia.
- Correções relacionadas a encaixe:
 - Correção de um problema no processamento de tarefas de encaixe após alterar o tamanho da mídia.
- Correções relacionadas a corte:
 - Correção de um problema em que o dispositivo de conexão do Fiery com o banco de dados dos materiais da guilhotina exibia um erro de "Endereço IP inválido" ao se conectar a um banco de dados de materiais ZCC.
- Correções relacionadas ao FAST RIP:
 - Correção de um problema em que as tarefas lado a lado não eram processadas corretamente.

Disponibilidade

- O instalador de complementos Fiery XF server 7.3.3 está disponível como uma atualização on-line por meio do Fiery Server Control para todas as configurações do Fiery proServer e Fiery XF 7.3.3.
- Como alternativa, o instalador de complementos Fiery XF server 7.3.3 pode ser baixado do [Centro de downloads Fiery](#).

Notas adicionais

- As soluções Fiery proServer e Fiery XF são compostas de vários aplicativos de software. Os aplicativos são: um aplicativo do servidor (Fiery XF server), um aplicativo cliente (Fiery Command WorkStation), além dos aplicativos de cor (Color Profiler Option e Color Verifier Option estão incluídos no Fiery Color Profiler Suite).
- A visão geral a seguir informa sobre as versões do Fiery XF server, da Fiery Command WorkStation e do Fiery Color Profiler Suite necessárias para obter o suporte completo de recursos do Fiery XF 7.3.3, incluindo o complemento 7.3.3:

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 7.3.3	7.3.3	6.8.0.439 ou posterior	5.5.0.19 ou posterior

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Sistemas operacionais compatíveis	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 bits) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 bits) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14, 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14, 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13

- As versões mais recentes da Fiery Command WorkStation e do Fiery Color Profiler Suite estão disponíveis por meio do Fiery Software Manager ou do [Centro de downloads Fiery](#) na seção Software e ferramentas de aplicativos.

Contrato de suporte e manutenção de software (SMSA) e Programa de serviço avançado (ESP) da EFI

O Contrato de suporte e manutenção de software (SMSA) e os contratos do Programa de serviço avançado (ESP) do Fiery proServer e Fiery XF fornecem um fluxo contínuo de recursos, melhorias, correções e os drivers de impressora mais recentes. O Fiery XF 7.3.3 e o complemento adicional 7.3.3 estão disponíveis sem custo adicional para todos os clientes cujo software Fiery é coberto por um desses contratos.

Para obter mais informações, entre em contato com o Fiery proServer ou o revendedor local do Fiery XF ou acesse <http://www.efi.com/fiery-for-inkjet>.

O Portfólio da EFI de soluções integradas aumenta a produtividade e melhora os resultados financeiros. Saiba mais em www.efi.com.