



Release-Informationen

Fiery XF, Version 8.0.2

Fiery® gibt die Veröffentlichung von Fiery XF 8.0.2 bekannt. Das neueste Fiery Software-Release ist ein Serverupdate für Fiery proServer und Fiery XF 8.0, das den Fiery XF Server von 8.0 oder 8.0.1 auf 8.0.2 aktualisiert.

Neue Druckertreiber

- EFI
 - Pro 33r
- ChengHe
 - i Press S (Printer Option Gruppe 4)
 - i Press X (Printer Option Gruppe 4)
- EPSON
 - SureColor SC-P53X0 (Printer Option Gruppe 2)
- Fujifilm
 - Acuity Ultra Hybrid 3306W (Printer Option Gruppe 7)
 - Acuity Ultra R2 3206W (Printer Option Gruppe 7)
 - Acuity Ultra R2 5006W (Printer Option Gruppe 7)
- GongZheng
 - ThunderJet AQ1602S (Printer Option Gruppe 5)
- HP
 - Latex 630 (Printer Option Gruppe 6)
 - Latex 630 W (Printer Option Gruppe 6)
- Mutoh
 - ValueJet 1628MH (Printer Option Gruppe 6)
 - XpertJet 1341SR Pro (Printer Option Gruppe 5)
 - XpertJet 1641SR Pro (Printer Option Gruppe 5)
 - XpertJet 1642WR Pro (Printer Option Gruppe 5)
 - XpertJet 1682SR Pro (Printer Option Gruppe 5)



- Roland DG
 - VersaSTUDIO BD-8 (Printer Option Gruppe 4)
 - VersaOBJECT MO-240 (Printer Option Gruppe 6)

Aktualisierte Druckertreiber

- EFI
 - VUTEK h3 / h3 X4 / h5 / h5 X4 [FAST DRIVE]
 - Zusätzliche Unterstützung für Tinten für die H-Serie+
 - VUTEk D3r/D5r [FAST DRIVE]
 - Druckmodi hinzugefügt:
 - WWO-N
 - WWU-N
 - WWU-Coat_Gloss-N
 - VUTEk 3r+/5r+ [FAST DRIVE]
 - Druckmodi hinzugefügt:
 - 4C-WU-HR-N
 - 4C-WO-HR-N

Produktivitätsverbesserung

- Unterstützung für die Korrektur der Mediengröße für alle EFI [FAST DRIVE] Druckermodelle
 - Korrigiert die Medienlänge und -breite, damit die Größe des Eingabeauftrags in Länge und Breite der Größe des Ausgabeauftrags entspricht.

Leistungssteigerung

- FAST Processing-Unterstützung für CUDA-fähige GPU-Karten mit mindestens 3 GB Speicher (vorher mindestens 6 GB).

Behobene Probleme

Mit Fiery XF 8.0.2 in Zusammenhang stehende Fehlerbehebungen

- Fehlerbehebungen in Bezug auf Fiery XF:
 - Es wurde ein Problem behoben, sodass das Sonderzeichen „/“ im Druckernamen die Erstellung eines Workflow-Protokolls nicht verhindert.
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem .tiff-Dateien aus der NedGraphics-Software zur Mustererstellung nicht gespooled wurden.
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Farbe bei Einzel-Volltonbildern mit der Adobe PDF Print Engine nicht identisch war.
- Fehlerbehebungen in Bezug auf Druckertreiber:
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Medien auf HP Latex 570 nicht übereinstimmten.
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Inca Onsite X3 Treiber nicht funktionierte.
 - Die Fehlermeldung „Initialisierung des Encoders fehlgeschlagen“ auf dem Durst Rho 512 R wurde behoben.
 - Das fehlende Medientyp-Dialogfeld in Color Tools für den Canon imagePROGRAF PRO-4600 wurde behoben.
 - Es wurde ein Problem mit Druckaufträgen mit weißer Tinte auf dem EFI Pro 30f behoben.
 - Es wurde ein Problem behoben, sodass der Medientyp in Color Tools für EPSON SureColor SC-F94X0 CT nun ausgewählt werden kann.
 - Die Warnmeldung für nicht unterstützte Einstellungen auf dem EPSON SureColor SC-P95X0 wurde aktualisiert.
 - Es wurde ein Problem mit weißen Linienartefakten auf dem EFI VUTEk 32h [FAST DRIVE] behoben.
 - Es wurde ein Problem mit einer EPL/ICC-Kombination auf dem EFI VUTEk 5r+ behoben.
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem der EPSON SureColor SC-T 34X5 den Druck bei 85 % abgebrochen hat.
- Fehlerbehebung in Bezug auf Schneiden:
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Zund-Schnittmethoden in falscher Reihenfolge in die .zcc-Dateien geschrieben wurden, die von Fiery XF erstellt wurden.
 - Es wurde ein Problem in Schnittdateien behoben, bei denen eine gespiegelte Sammelform angewendet wurde.
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem die ZCC-Schnittkontur falsch positioniert wurde.
 - Es wurde ein Problem behoben, bei dem Schnittdateien in der Sammelform falsch ausgerichtet wurden.
- Fehlerbehebungen in Bezug auf Sammelformen:
 - Es wurde ein Problem bei mehrseitigen Sammelformaufträgen behoben.

Verfügbarkeit

- Das Fiery XF 8.0.2-Serverupdate ist als Online-Update über Fiery Server Control für alle Konfigurationen von Fiery proServer und Fiery XF Version 8.0 verfügbar.
- Alternativ kann das Fiery XF 8.0.2-Serverupdate über das [Fiery Download Center](#) heruntergeladen werden.

Zusätzliche Hinweise

- Fiery proServer- und Fiery XF-Lösungen bestehen aus mehreren Softwareanwendungen. Eine Serveranwendung (Fiery XF Server), eine Clientanwendung (Fiery Command WorkStation) und Farbanwendungen (Color Profiler Option und Color Verifier Option sind in Fiery Color Profiler Suite enthalten).
- Die folgende Übersicht informiert Sie über die erforderlichen Versionen von Fiery XF Server, Fiery Command WorkStation und Fiery Color Profiler Suite, die für die volle Unterstützung der Funktionen mit Fiery XF 8.0.2 erforderlich sind:

| | Fiery XF Server | Fiery Command WorkStation Package | Fiery Color Profiler Suite |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Fiery XF 8.0.2 | 8.0.2 | 7.0.0.521 oder höher | 5.6.1.06 oder höher |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 Bit) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 | Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 Bit) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14 | Microsoft Windows 10 (64 Bit) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14 |

- Die neuesten Versionen von Fiery Command WorkStation und Fiery Color Profiler Suite sind über den Fiery Software Manager oder das [Fiery Download Center](#) im Abschnitt **Anwendersoftware und Tools** verfügbar.

Vertrag über Softwarewartung und Support (SMSA)

Fiery Verträge über Softwarewartung und Support (SMSA) für Fiery proServer und Fiery XF bieten kontinuierlich neue Funktionen, Verbesserungen, Korrekturen und die neuesten Drucker- und Schneidsystemtreiber. Fiery XF 8.0.2 ist ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden verfügbar, deren Fiery Software durch diesen Vertrag abgedeckt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Fiery XF Vertriebspartner oder unter <https://fiery.com/XF>.

Das Portfolio der integrierten Lösungen von Fiery erhöht Ihre Produktivität und verbessert Ihr Geschäftsergebnis. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.fiery.com.