



## 使用上の注意

### Fiery XF、バージョン 8.0.3

Fiery®は、ここに Fiery XF 8.0.3 のリリースを発表します。新しくリリースされた Fiery ソフトウェアは、Fiery proServer と Fiery XF 8.0 のサーバーアップデートで、Fiery XF サーバーを 8.0、8.0.1 または 8.0.2 から 8.0.3 にアップデートします。

#### 新しいプリンタードライバー

- EFI
  - Pro 16h+
  - Pro 30f+
- Durst
  - P5 500 (Printer Option グループ 7)
- Mimaki
  - CJV330-130 (Printer Option グループ 5)
  - CJV330-160 (Printer Option グループ 5)
  - JFX600-2513 (Printer Option グループ 7)
  - JV330-130 (Printer Option グループ 5)
  - JV330-160 (Printer Option グループ 5)
  - SWJ-320 (Printer Option グループ 5)
- WEIGANG
  - WG S210 Meteor (Printer Option グループ 6)
  - WG S210 Royal (Printer Option グループ 6)
  - WG S230 W Royal (Printer Option グループ 6)
  - WG S350 Meteor (Printer Option グループ 6)
  - WG S350 Royal (Printer Option グループ 6)
  - WG S350 W V Royal (Printer Option グループ 6)



## 修正済みの問題

### Fiery XF 8.0.3 関連の修正

- Fiery XF サーバー関連の修正：
  - ネスティングおよびステップと反復のジョブ処理が遅い問題を修正しました。
  - プリンター名に含まれる「/」の文字に関する問題を修正しました。この文字により、プリンターワークフローの作成が妨げられていました。
  - クリアインクがドロップアウトする問題を修正しました。
  - Zund のカットマークがバーコード付きで追加されたときに、ホワイトインクのアーチファクトが印刷される問題を修正しました。
- プリンタードライバー関連の修正：
  - EPSON SureColor SC-P9500 で、用紙端の最適化の印刷品質を使用するとジョブエラーが発生する問題を修正しました。
  - キヤノン imagePROGRAF GP-6100S で、ファイル名に日本語の文字を含むファイルがプリンターに届かない問題を修正しました。
  - AGFA Titan Jeti で、幅 126 インチのジョブをプリンターに送信すると、印刷物のカラーが損なわれる問題を修正しました。
  - Inkups Helix の視覚的補正曲線で、クリアインクが欠落していた問題を修正しました。
  - キヤノン imagePROGRAF PRO-6100 で、ネスティングが印刷されない問題を修正しました。
  - EFI VUTEk 32h で、ホワイトラインアーチファクトの問題を修正しました。
- ネスティング関連の修正：
  - クローン画像や画像コピーのネスティングに関する問題を修正しました。
- ステップと反復関連の修正：
  - ステップと反復で、シームレスなステップと反復ジョブのコピーの間に細いホワイトラインが入る問題を修正しました。

## 使用可否

- Fiery XF サーバー 8.0.3 アップデートは、Fiery proServer および Fiery XF バージョン 8.0 のすべての設定で Fiery Server Control を介したオンラインアップデートとして使用できます。
- または、Fiery XF サーバー 8.0.3 アップデートを [Fiery ダウンロードセンター](#) からダウンロードすることもできます。

## 補注

- Fiery proServer および Fiery XF のソリューションは次にあげるソフトウェアアプリケーションで構成されています。サーバーアプリケーション (Fiery XF サーバー)、クライアントアプリケーション (Fiery Command WorkStation)、カラーアプリケーション (Fiery Color Profiler Suite に含まれている Color Profiler Option および Color Verifier Option)。
- 次の概要は、Fiery XF 8.0.3 で提供される機能の完全なサポートに必要な Fiery XF サーバー、Fiery Command WorkStation、Fiery Color Profiler Suite のバージョンについて説明します。

	Fiery XF サーバー	Fiery Command WorkStation パッケージ	Fiery Color Profiler Suite
<b>Fiery XF 8.0.3</b>	8.0.3	7.0.0.621 以降	5.7.0.10 以降
サポート対象のオペレーティングシステム	Microsoft Windows 10 (64 ビット) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 ビット) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022	Microsoft Windows 10 (64 ビット) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 ビット) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14	Microsoft Windows 10 (64 ビット) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14

- Fiery Command WorkStation および Fiery Color Profiler Suite の最新版は、Fiery Software Manager または [Fiery ダウンロードセンター](#) のアプリケーションソフトウェアとツールセクションから入手できます。

## ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA)

Fiery proServer と Fiery XF 用の Fiery ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) では、機能、改善箇所、修正箇所および最新のプリンタードライバーとカッタードライバーを継続的に提供します。Fiery XF 8.0.3 は、この契約の対象の Fiery ソフトウェアをお持ちのすべてのお客様に追加料金なしでご利用いただけます。

詳細は、お近くの Fiery XF ディーラーに問い合わせるか、<https://fiery.com/XF> を参照してください。

Fiery の統合されたソリューションポートフォリオにより、生産性が高まり、収益が向上します。詳細については、[www.fiery.com](http://www.fiery.com) を参照してください。